政府信息公开

索引号：	730027408/201910-087	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	市应急局	**主题分类：**	市场监管、安全生产监管
标题：	安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司2019.7.11物体打击事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：	2019-10-29	**发布日期：**	2019-10-29

安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司2019.7.11物体打击事故调查报

告

发布时间：2019-10-29 15:12　来源：市应急管理局　字号：[默认 大 超大]
文本下载

2019年7月11日21时26分，安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司（以下简称铜冠公司）铅分厂烟化炉检维修过程中发生一起物体打击事故，造成1人死亡、1人受伤。

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《池州市人民政府办公室关于生产安全事故调查工作有关事项的通知》（池政办[2007]85号）等有关法律法规和文件规定要求，7月25日，市应急管理局牵头成立了铜冠公司“2019.7.11”物体打击事故调查组，成员单位有市经济技术开发区管委会、市公安局、市总工会。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和事故调查处理“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、询问谈话，在认真分析的基础上，查明了事故发生的经过、原因、性质，提出了对事故责任单位和责任人的处理建议及整改措施。现报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位基本情况。铜冠公司的前身是池州铅锌冶炼厂，创建于1958年。2007年6月，在安徽省人民政府协调下，改制成为铜陵有色金属集团股份有限公司控股子公司，2016年底成为铜陵有色金属集团股份有限公司全资子公司。公司统一社会信用代码为913417006629382170，注册资金15亿元人民币，现有员工800余人。生产经营范围和能力为10万吨/年电解铅、18万吨/年电解锌及锌合金、26万吨/年硫酸和600万吨/年货物吞吐码头。李新为公司法定代表人、总经理。

（二）事故单位安全管理情况。铜冠公司实行董事会领导下的总经理负责制，内部实行扁平化管理，设立了党群综合部、财计部、商务部、安环机动部、企业管理部、生产管理部、铅分厂、锌分厂、技术中心、动力保全中心和九华港航分公司共11个部门。公司制定了覆盖总经理、各分管负责人、各部门、各生产单元以及岗位操作人员在内的35项安全生产责任制，制定了安全生产培训教育制度、安全生产奖罚制度、特殊作业安全管理制度等43项安全生产制度。公司对各岗位安全生产风险进行了辨识、评估、分级，并在此基础上制定了防范措施和岗位操作规程。公司成立了安全、环保、职业健康管理委员会，总经理李新任主

任，公司各分管负责人王建武、陈海大、杨庄、吴小龙、吴旺顺任副主任（其中陈海大任公司总工程师兼安全总监，分管公司生产、安全、环保等工作），各部门负责人任委员，日常管理办公室设在安环机动部，吴旺顺任办公室主任。公司总经理李新每季度主持召开一次安全生产委员会全体会议，分析安全生产形势、部署下季度重点工作。公司每季度组织开展一次安全生产综合检查，主要负责人带队。今年以来总经理李新分别于1月、3月、6月带队开展检查3次。安环机动部结合实际，今年以来开展了危险化学品、皮带运输机、特种设备专项检查，开展了春节、两会、高温、暴雨等重点时段隐患排查。同时公司安环机动部3名专职安全员开展日常巡查，发现问题及时督促整改。铅、锌车间每月开展一次综合检查，每周召开一次安全环保例会，车间专职安全员（未取得安全管理人员安全合格证）每日巡查。公司严格落实三级教育培训制度，新进员工培训情况录入三级安全教育跟踪表。制定了应急预案修订和演练制度，今年以来开展综合应急演练1次，专项应急演练4次，现场处置方案应急演练10余次。

2014年，铜冠公司与安徽宏顺人力资源有限公司（统一社会信用代码：91341700670901000R，以下简称宏顺公司）签订长期劳务外包合同。双方约定宏顺公司按照铜冠公司要求，为其提供符合要求的劳务外包人员，人员劳动合同关系隶属于宏顺公司。劳务外包人员经铜冠公司三级培训教育合格后，由铜冠公司安排具体工作事项，并统一纳入公司日常管理，劳务派遣人员工资由铜冠公司按月向宏顺公司支付。宏顺公司协助铜冠公司对劳务派遣人员进行日常管理，主要负责劳务派遣人员工伤保险购买和工资发放。目前，宏顺公司共向铜冠公司派遣劳务外包人员200余人。

（三）属地监管情况。今年以来，开发区管委会根据分工及时调整了安全生产委员会成员，每季度召开一次安全生产工作会议，与园区各部门和企业签订了安全生产目标管理责任书。根据统一部署，开展了1+6+N安全生产隐患集中排查治理专项行动、冶金等工贸行业安全生产专项整治行动，并在高温、汛期、节前、两会等时段组织安全专项检查；举办了园区企业主要负责人、分管负责人安全培训班，特殊作业安全辨识专题培训班，及时宣贯安全生产有关法律法规和标准要求。开发区安全监管局制定了年度执法检查计划，按要求对铜冠公司进行检查。开发区经贸发展局按照行业主管部门职责，定期对铜冠公司进行检查。7月11日22时30分，开发区安全监管局接企业事故报告后，立刻赴事故现场，了解事故经过，对事故现场进行拍照取证，封闭事故现场，协助企业做好善后等工作。

二、事故发生的经过和应急救援情况

（一）事故发生经过。2019年7月10日22时许，铜冠公司铅分厂烟化炉在生产过程中发生堵塞，当班班长电话向铅分厂厂长唐贻发汇报。唐贻发（已下班，在家中）电话指挥现场工人处置，但未能成功消除烟化炉堵塞故障。7月11日5时许决定停炉清炉。11日8时，唐贻发上班后主持召开班前晨会，部署安排铅分厂全天工作，工序管理员王卫新、束祥，安全员章继军，班组长许斌等14人参加。会上，唐贻发安排王卫新负责烟化炉炉渣清理现场管理、束祥负责人员组织、章继军负责安全监管，要求尽量多的清理掉炉壁和炉顶积渣，清理时间暂定36小时。11日8–12时，王卫新、束祥安排人员对烟化炉进行喷水降温（炉内温度降至30℃以下）。12时–13时30分，安排当班人员清理炉壁四周炉灰。随后，王卫新进入炉内搭设防护顶棚（两根57mm钢管穿过烟化炉炉壁圆孔，钢管上铺设5cm厚木工板，防护顶棚距炉内清渣工作面约2.5米高）。防护顶棚搭设完成后，对炉内强制通风，并检测炉内有毒有害气体、可燃气体和氧含量（有毒气体0，可燃气体0，氧含量21%，均在安全范围内）。防护措施准备就绪后，王卫新找安全员章继军办理有限空间安全作业票。章继军对烟化炉清渣现场各项安全措施进行确认后，办理了有限空间安全作业证，经铅分厂厂长唐贻发审批同意后实施。12时—20时，王卫新、束祥安排工人（两人一组，一人负责打风镐、一人负责扒炉渣，每次清渣时间约半小时）从人孔进入烟化炉内对炉底炉渣（约17吨）进行清理，王卫新在炉外负责施工监护。20时许，因公司交接班，章继军重新办理了有限空间安全作业证。21时16分，当班工人王*寿、方*甫（方*甫负责打风镐、王*寿负责扒炉渣）进入烟化炉进行清渣作业。21时26分，烟化炉上方斜上升烟道内炉渣（约1000公斤）突然掉落，砸穿防护顶棚（烟道距防护顶棚约2米）后砸中正在作业的王*寿、方*甫。

（二）应急救援情况。王卫新听见炉内发出巨响，随即进入炉内查看情况：发现王*寿头部、颈部被砸中，头部流血，安全帽脱落，倒在炉内东侧；方*甫肩背被砸中，小腿被掉落的炉渣包围，站在炉内西侧；顶棚防护木板、梯子、铁锹、风镐等凌乱散落在炉内。王卫新伸手去拉拽王*寿，发现其无知觉，呼叫炉外同事过来帮忙。同时，王卫新协助方*甫清理掉腿部炉渣，将其扶到炉外，并电话向厂长唐贻发汇报。21时30分，王卫新和同事一起将王*寿抬到炉外，随后拨打120。唐贻发接事故报告后，立即驾车赶赴事故现场，途中打电话给章继军，要求其带上现金立即赶赴医院，协调抢救事宜。到达事故现场后，唐贻发了解事故经过后，下令停止现场清理工作，封锁现场，并向公司总经理助理、安环机动部部长吴旺顺报告。吴旺顺接事故报告后，立即向公司总经理李新报告，并驱车赶赴池州市人民医院。22时10分，120救护车到达医院，抢救期间，吴旺顺

将事故情况向开发区安全监管局汇报。22时40分，医护人员宣布王*寿经抢救无效死亡。方*甫经诊断，第6、7、8胸椎棘突骨折，右前臂、右小腿二度烫伤，无生命危险，目前已医治出院。事故造成直接经济损失约130万元。

死者，王*寿，男，57岁，身份证号码342830********5010，贵池区。

伤者，方*甫，男，50岁，身份证号码342890********481X，贵池区人。

三、事故原因及性质认定

（一）事故原因

1、直接原因。烟化炉上方烟道内固结的炉渣，在清渣作业振动影响下突然掉落，砸穿防护顶棚，继而砸中正在下方作业的王松寿、方云甫，造成王松寿死亡、方云甫受伤。

2、间接原因

（1）风险辨识不到位。清渣作业开始前，从业人员未详细检查烟道内是否有结渣情况，未能辨识到烟道内固结的大量炉渣突然掉落风险，搭设的防护顶棚强度不足。

（2）有限空间作业管理不规范。有限空间作业现场未按要求设置安全警示标志。公司没有结合实际建立完善有限空间作业相关安全生产制度和规程，作业票未经公司负责人审批（只经铅分厂负责人批准）便批准实施，致使安全防范措施审查把关不严。

（3）检维修作业未制定作业方案。公司、铅分厂均未制定烟化炉清渣作业方案或操作规程（注意事项），凭经验作业，埋下安全隐患。

（4）专职安全管理人员配备不到位。公司各分厂负责人和专职安全员未经专门培训，未取得安全管理人员资格证，无证上岗。

（5）铜冠公司履行企业安全生产主体责任不到位。铜冠公司在风险辨识和安全生产隐患排查治理等方面存在重部署、轻落实等情况；安全培训针对性不强，员工安全意识淡薄；特殊作业未能结合实际，科学合理辨识风险、加强防护，凭经验操作情况普遍。

（二）事故性质

这是一起有限空间作业管理不规范，风险辨识不全面，安全防范措施不到位导致的生产安全责任事故。

四、责任认定及处理建议

1.章继军，铅分厂专职安全员，对烟化炉清渣作业风险辨识不到位，未认真检查作业防护设施的可靠性，安全管理流于形式，违反《安全生产法》第二十二条、第四十三条规定，对这起事故负一定的管理责任，建议由铜冠公司按内部管理规定进行处理。

2.王卫新，铅分厂工序管理员，全面负责此次烟化炉清渣作业，未认真辨识作业场所存在的安全风险，未严格执行工贸企业有限空间作业安全管理相关规定，凭经验搭设防护顶棚，冒险蛮干，致使作业场所存在的安全隐患未能及时消除，违反《安全生产法》第二十二条、第四十三条规定，对这起事故负直接管理责任，根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议处以3000元罚款。

3.唐贻发，铅分厂厂长，全面负责铅分厂生产、安全、环保、职业卫生等事项，未能严格督促检查铅分厂的安全生产工作，未组织制定清渣作业方案，未及时排查消除作业场所存在的安全隐患，履行安全管理职责不到位，违反《安全生产法》第二十二条、第四十三条规定，对这起事故负主要管理责任，根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议处以5000元罚款。

4.吴旺顺 ，铜冠公司总经理助理、安环机动部部长，组织制定的特殊作业（有限空间作业）安全生产规章制度不符合规定；检查本单位的安全生产状况不到位，未能及时发现排查烟化炉清渣作业过程中的生产安全事故隐患；安全生产教育和培训针对性不强，致使从业人员安全意识淡薄。违反《安全生产法》第二十二条、第四十三条和《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第八条规定，对这起事故负重要管理责任，根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议处以7000元罚款。

5.陈海大，铜冠公司总工程师兼安全总监，分管公司生产、安全、环保等工作。组织制定的特殊作业（有限空间作业）安全生产规章制度不符合规定，检查本单位的安全生产状况不到位，未能及时排查烟化炉清渣作业过程中的生产安全事故隐患，安全生产教育和培训针对性不强，致使从业人员安全意识淡薄。违反《安全生产法》第二十二条、第四十三条和《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第八条规定，对这起事故负重要领导责任，根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议处以9000元罚款。

6.李新，铜冠公司法定代表人、总经理，全面负责铜冠公司日常生产经营工作。未组织完善本单位有限空间作业和检维修作业安全生产制度； 未能严格督促检查本单位的安全生产工作，及时排查消除作业场所存在的安全隐患，履行

安全生产第一责任人职责不到位，违反《安全生产法》第十八条规定，对这起事故负主要领导责任。根据《安全生产法》第九十二条规定，建议处上一年年收入百分之三十的罚款，计4.0万元。

7.安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司，虽然组织开展了安全生产综合检查、专项检查以及重点时段隐患排查，但隐患排查整治不细致不彻底，未能及时消除事故隐患，未在有限空间作业场所设置安全警示标志；虽然开展了安全培训教育，但针对性不强，从业人员安全意识淡薄，“三违”现象时有发生；虽然建立了各类安全生产制度和岗位操作规程，但未及时更新完善，致使部分制度（有限空间作业管理制度）不符合现行法律法规规定；虽成立了安全管理机构，配备了安全管理人员，但车间专职安全管理人员均未经专门培训、无证上岗，违反了《安全生产法》第二十一条、第三十二条、第三十八条、第四十三条和《安徽省安全生产条例》第十三条规定，对事故发生负主体责任。根据《安全生产法》第一百零九条规定，建议处以25万元罚款。

五、事故防范措施建议

（一）安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司要认真吸取“7.11” 物体打击事故教训，严格执行《安全生产法》和《安徽省安全生产条例》等法律法规，认真落实安全生产主体责任。要组织人员和力量全面辨识各岗位的安全风险，采取有针对性的安全防范措施。要健全完善以主要负责人为核心的全员安全生产责任制，完善各级安全生产规章制度和岗位操作规程，尤其是特殊作业的相关安全规定。要增配专职安全管理人员，深入细致开展隐患排查治理。要进一步强化安全生产培训教育工作，增强从业人员安全生产意识，提升从业人员风险防范能力。要进一步改进生产工艺，大力推进机械化换人、自动化减人，减少岗位人员、降低劳动强度。要进一步加强应急救援能力建设，开展实战化应急演练，提升突发事件处置能力，确保企业实现安全生产。

（二）安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司要按照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》及近期省市应急管理部门部署的冶金等工贸行业安全生产专项整治方案要求，进一步加强有限空间作业安全管理。一要全面辨识有限空间作业场所，并建立有限空间管理台账。二要修订完善有限空间作业审批制度，并严格执行。三要在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志，并加强宣传教育。四要对从事有限空间作业人员进行再教育再培训，并严格考核。五要根据有限空间存在有害因素的种类和危害程度为从业人员提供符合标准的劳保用品，并定期更换。六要根据本企业有限空间作业特点制定应急预案，并定期演练，确保类似事故不再发生。

（三）池州市经济技术开发区管委会要认真吸取铜冠公司“7.11” 物体打击事故教训，举一反三，深入查找自身在安全监管方面存在的问题和不足。要以贯彻落实《中共池州市委池州市人民政府关于安全生产领域改革发展的实施意见》和《地方党政领导干部安全生产责任制规定》为抓手，全面落实安全生产党政领导责任、部门监管责任和企业安全生产主体责任。要加强安全生产监管队伍建设，厘清各行业领域安全监管职责。要结合实际需要，进一步完善政府购买服务机制，通过专家查隐患解决监管部门专业技术力量不足问题。要持续深入开展1+6+N安全生产隐患集中排查治理专项行动，有效防范生产安全事故再次发生，切实保障人民群众生命财产安全。