安岳县大平镇四川联能全盛建筑劳务有限公司“6·7”一般高处坠落事故调查报告

2025年6月7日10时03分许，四川资阳安岳大平猪场智能化技改项目现场发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约55万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《四川省安全生产条例》等法律法规以及安岳县人民政府关于《安岳县应急管理局〈关于授权我局对一般生产安全事故进行调查和批复的请示〉的批复》（安府函〔2019〕116号）要求，县应急管理局牵头组织县公安局、县农业农村局、县住房和城乡建设局、县总工会、大平镇人民政府等有关部门成立了安岳县大平镇猪场“6·7”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委派员参加，开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位

四川联能全盛建筑劳务有限公司(以下简称联能全盛公司),成立于2023年8月3日；统一社会信用代码：91512022MACQBKW6XN；企业类型：有限责任公司（自然人独资）；注册资本：壹仟万元整；法定代表人：唐某；注册地址：四川省资阳市乐至县南塔街道二环路南一段东一巷4栋22号门市；经营范围：建筑劳务分包；建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；电气安装服务；河道疏浚施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；土石方工程施工；园林绿化工程施工；土地整治服务；机械设备租赁；环境卫生公共设施安装服务；普通机械设备安装服务；室内木门窗安装服务；消防技术服务；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

联能全盛公司持有建筑业企业资质证书，编号：川劳备512000***号；有效期：2028年8月23日；资质类别及等级：施工劳务不分等级（2023-08-23）。

2.建设单位

安岳正邦养殖有限公司（以下简称安岳正邦公司），成立于2020年12月2日;统一社会信用代码:91512021MA69YNBD02;

注册资本：1000万（元）；法定代表人：刘某；注册地址：四川省资阳市安岳县文化镇新民顺平街；经营范围：牲畜饲养；家禽饲养；活禽销售；种畜禽生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）技改项目基本情况

2025年2月开始启动技改项目，技改项目主要是对猪场育肥楼和繁殖楼进行升级改造，包括场外租赁技改、智能化技改、新增变压器及发电机、恒压供水设备及超滤、两口（出入口）技改、生产、生物安全、设备、环保类技改以及土建改造等内容，项目投资概算6500万元。技改项目由安岳正邦公司实施，项目现场由江西正邦科技股份有限公司（以下简称江西正邦公司）派人管理。技改项目资金由乐山正邦养殖有限公司（以下简称乐山正邦公司）拨付。安岳正邦公司和乐山正邦公司均为江西正邦公司子公司。

（三）事故单位承包情况

2025年5月29日，联能全盛公司与乐山正邦公司签订工程施工承包合同，工程名称：四川安岳大平项目PS栏舍完善项土建工程；承包内容：栏舍土建、附属土建等；承包方式：乙方为包人工、包乙方材料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施

工、包成品保护、包清理归堆、包临建、食宿、水电费等；工程价款为：人民币 988970.69 元。2025 年 5 月底，联能全盛公司组织工人进场施工。

（四）事故发生经过

2025 年 6 月 7 日上午 7 时 30 分左右，联能全盛公司组织工人在猪场繁殖楼（2 号楼）进行猪舍走道浇筑及找平作业，李某军、龙某安、张某学负责水泥砂灰的转运工作，其中李某军负责在楼层中使用斗车转运水泥砂灰，龙某安负责在 1 楼搅灰、装灰，张某学负责在 6 楼开“鸡公吊”。10 时 3 分左右，李某军在 4 楼下完灰后，准备放空斗车到 1 楼装灰，龙某安在 1 楼用牵引绳拉斗车的过程中发现拉不出，便询问李某军斗车是否被卡住了。然后，龙某安就看见李某军去扳斗车，紧接着李某军从 4 楼走廊过道弹出，坠落到 1 楼地面。蒋某福在拨打了 120 之后，驾车将李某军送往安岳县城医院救治，10 时 48 分，李某军在送医途中经 120 医生抢救无效死亡。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故导致 1 人死亡，直接经济损失约 55 万元。

姓名	性别	身份证号码	家庭住址	工种	安全教育程度	伤亡情况
李某军	男	511023**********	四川省安岳县镇子镇新堰村 11 组 80 号	杂工	无	死亡

（六）现场勘验情况

事故现场为猪场繁殖楼（2 号楼），共 6 层，死者李某军在

4楼作业，张某学在6楼开“鸡公吊”，龙某安在1楼搅灰、装灰。经现场勘验，繁殖楼临边使用横竖相交的钢结构框架进行防护，无防护网。出事地点仅有竖向框架，无横向栏杆且堆有猪舍栏片，作业工具有“鸡公吊”、斗车和牵引绳。



二、应急处置评估

（一）企业应急处置情况

现场人员发现李某军坠楼后，第一时间拨打120急救电话，

并将事故情况汇报给联能全盛公司法定代表人唐某。唐某安排蒋某福立即开展急救处置，组织疏散项目无关人员，保护好现场，并安排车辆将李某军送往安岳县城医院，在送医途中与120车辆汇合后，经医生现场抢救无效死亡。事故发生后，于2025年6月8日与死者家属签订民事赔偿协议，现已赔付完毕。

（二）政府及部门应急处置情况

大平镇派出所接到事故报告后，赓即赶赴现场进行初勘，并对相关人员进行了问询，排除了故意伤害刑事行为的可能。大平镇人民政府、县农业农村局、县住房和城乡建设局、县应急管理局等相关部门接到报告后立即赶到现场进行核查和处置。截至目前，赔付工作已经完成，死者家属情绪稳定，无负面舆情，无不稳定因素。

综上认定：联能全盛公司和相关部门应急处置措施得当，善后处置工作及时有序，在事故应急处置中无衍生事故和重大舆情发生，事故应急处置较好。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

李某军安全意识淡薄，在临边作业时未系安全带，从高处坠落，导致事故发生。

（二）间接原因

联能全盛公司安全生产教育培训和技术交底不到位，作业现

场安全管理缺失。

（三）事故性质

该事故为一起死亡1人的一般生产安全责任事故。

四、调查发现的主要问题

（一）事故单位

联能全盛公司：一是未制定安全生产规章制度和操作规程。公司注册成立至今，还未制定本公司安全生产规章制度和操作规程[1]。**二是安全教育培训和技术交底不到位。**安全教育培训和技术交底通过班前会口头传达的方式进行，未对李某军开展三级安全教育培训[2]，且未专门开展安全技术交底工作，未对临边作业、使用“鸡公吊”存在的危险因素进行告知[3]。同时，发现蒋某福、张某学等人的安全三级教育培训资料存在事故发生后才补充完善的情况。**三是使用禁限施工设备进行作业。**作业人员在繁殖楼（2号楼）施工时使用的“鸡公吊”属于住建部门公布的限制使用施工设备[4]。**四是作业现场安全管理缺失。**现场管控不到位，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动

[1]《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[2]《安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4]住房城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》：施工设备（限制使用），用于垂直运输施工材料或设备的鸡公吊、墙头吊等简易吊机。

防护用品[5]，导致李某军在未系安全带的情况下违章作业。

（二）其他单位

安岳正邦公司：在调查过程中发现，安岳正邦公司在技改施工过程中因技改新要求将部分临边钢结构框架和不锈钢防护网进行了拆除，未及时修复。

（三）属地及相关部门

1.大平镇人民政府：定期组织相关业务办公室对辖区内重点企业开展联合检查，每月向各村（社）制发安全风险研判资料和安全生产工作提示单，督促各村（社）每月报送各类安全隐患台账。联能全盛公司组织工人进场施工后，大平镇先后组织相关人员对猪场施工现场开展了4次安全检查，对发现的问题下发了提醒敦促函，但督促指导企业落实问题整改不到位[6]。

2.县农业农村局：指导企业落实安全生产主体责任不到位，在日常检查工作中多以现场提醒和安全告知为主[7]。

五、对有关人员和单位处理建议

（一）事故有关责任人员

1.李某军，自身安全意识不强，高处临边作业时未系安全带，

[5]《安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[6]《安岳县人民政府关于进一步完善设施农业用地管理的通知》（安府办发〔2021〕1号）：1.加强对设施农业用地建设和使用的跟踪监管，做好农业设施建设的质量安全监督和风貌管控；2.设施农业地备案后，乡镇（街道）人民政府（办事处）负责组织设施农业用地施工定点放线、工程监管、竣工验收、日常使用等全程监管，确保规范使用设施农业用地。

[7]《安岳县安全生产委员会关于印发〈安岳县县级部门（单位）安全生产工作任务分工〉的通知》（安岳安委会〔2022〕9号）第三十三条第（五）款：负责职责范围内的农业工程、农业设施项目建设安全管理工作。

对事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予对其进行责任追究。

2.唐某，作为联能全盛公司法人，是安全生产第一责任人，未认真履行安全生产管理职责，督促、检查本单位安全生产工作不到位，对事故负有主要管理责任。建议由县应急管理局按照相关法律法规对其进行处理。

3.蒋某忆，作为联能全盛公司现场管理人员，未认真履行安全生产管理职责，对员工安全教育培训不到位，未及时发现并制止作业人员违规行为，对事故负有管理责任。建议由联能全盛公司按照相关规定对其进行处理。

（二）事故单位及其他单位

联能全盛公司：对事故发生负有责任，建议由县应急管理局按照有关法律法规对其进行处理。

安岳正邦公司：对调查发现的问题，建议由县农业农村局对其进行核实处理。同时，建议由县农业农村局对技改项目相关公司进行警示约谈。

（三）属地和相关部门

建议大平镇人民政府、县农业农村局向县委县政府作出书面检查；建议大平镇人民政府、县农业农村局对事故相关责任人员进行调查处理。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故教训，举一反三，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故调查发现的问题，特提出以下防范和整改措施建议。

1. 联能全盛公司。一是要制定完善公司安全生产规章制度和操作规程，督促指导员工加强学习，明确各项工种操作步骤，做到正确佩戴和使用防护用品，自觉遵守安全规章制度和操作规程。**二是**要制定完善公司安全教育和培训制度，做好作业人员的安全教育培训和技术交底工作，切实增强作业人员安全防范的意识和技能，确保符合上岗作业要求。**三是**要加强对施工现场监督检查，安排专门的安全监督人员进行不间断的巡查，提高检查频次，及时发现作业过程中的安全风险隐患，及时纠正各类违章冒险作业行为，杜绝此类事故再次发生。

2. 安岳正邦公司。要加强对施工作业现场相关单位的统一协调、管理，落实现场安全管控，特别要对高处作业、交叉作业等施工区域，加大检查频次，及时发现施工单位的违规作业行为，并督促其整改到位，坚决杜绝各类违章作业和违反劳动纪律行为。

3. 县农业农村局。要严格按照“三管三必须”的要求，全面履行安全生产行业监管职责，加强农业农村领域安全监管力度，督促指导企业做好日常安全管理、员工安全教育培训和安全隐患排查整治等工作，确保企业全面落实安全生产主体责任。

4. 大平镇人民政府。要进一步落实安全生产属地职责，严格遵循“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，加强辖区内设施农用在建项目日常安全检查，强化安全生产隐患排查整治，督促企业落实安全生产主体责任，全力保障辖区内安全生产形势持续稳定向好。

安岳县大平镇猪场“6·7”一般
高处坠落事故调查组
2025 年 9 月 25 日