和林格尔新区内蒙古晟焱建设集团有限责任公司“10·9”一般高处坠落事故调查报告

2025年10月9日14时05分许，内蒙古晟焱建设集团有限责任公司在内蒙古艺术学院新校区建设项目施工作业现场，发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失131万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规及相关规定，和林格尔县人民政府组织应急、住建、呼和浩特市公安局经济开发区分局、工会及新区管委会等有关部门成立了和林格尔新区内蒙古晟焱建设集团有限责任公司“10·9”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委派员参加。事故调查组聘请2名专家参与。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问调查、综合分析等方式，查清了事故经过、人员伤亡和直接经济损失情况，确定了事故等级和类别，评估了应急处置工作，分析了事故原因，查明了事故性质，认定了事故责任，提出了对事故责任单位和人员的处理建议，总结了事故教训，明确了事故防范和整改措施，形成了事故调查报告。

经调查认定，“10.9”高处坠落事故是一起因工人违反劳动纪律私自串岗、违规翻越防护栏杆和二层横梁以及现场管理缺失而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.施工总承包单位:

二十二冶公司营业执照登记机关唐山市行政审批局，登记日期2025年2月6日；统一社会信用代码9113xxxxxxxxx074G，法定代表人袁某某，成立于1997年4月1日，注册资本339328.0615万元，注册地址唐山丰润区幸福道x号。经营范围：建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建设工程设计；对外承包工程等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。建筑施工安全生产许可证{编号：（冀）JZ安许证字〔2007〕003595，有效期：2023年3月9日至2026年3月8日}。建筑业企业资质证书（编号：D11303xxxx，有效期：2028年12月22日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级）。

机构设置情况：项目经理王某某，安全生产考核合格证书〔编号：冀建安B（2023）034xxxx，有效期：2023年1月11日至2026年1月11日〕；项目驻地执行经理张某某，安全生产考核合格证书〔编号：冀建安B（2023）034xxxx，有效期：2023年11月16日至2026年11月16日〕；安全负责人董某某，安全生产考核合格证书〔编号：冀建安C3（2023）058xxxx，有效期：2025年5月22日至2028年7月29日〕；安全员包某某，安全生产考核合格证书〔编号：冀建安C3（2023）036xxxx，有效期：2025年8月3日至2028年8月3日〕；同时设置技术、施工、质量、资料等持证人员，按照规定机构人员配备齐全。

安全管理情况：公司项目部落实了安全生产主体责任；审查了分包单位的资质和人员资格，建立健全了安全生产责任制和各项安全生产管理制度及操作规程；保证了安全生产资金的投入和使用；设置了安全管理机构并配备了专职的安全管理人员；定期组织了安全教育培训；开展落实了安全检查及隐患整改；按照施工方案搭设了安全防护设施；制定了生产安全事故应急预案并开展了演练；与内蒙古晟焱建设集团有限责任公司签订了《建筑施工安全合同》，明确了各自的职责，履行了总包单位的安全管理职责。

施工许可办理情况：已办理《建筑工程施工许可证》，编号：1501xxxxxxxxx0101，发证机关：呼和浩特市和林格尔县住房和城乡建设局；发证日期：2025年3月6日；工程名称：内蒙古艺术学院新校区建设项目-影视舞蹈教学楼、音乐教学楼、学生宿舍二号楼；工程总承包单位：二十二冶公司。

2.劳务分包单位：

内蒙古晟焱建设集团有限责任公司（以下简称“晟焱公司”），营业执照登记机关喀喇沁旗市场监督管理局，登记日期2022年5月27日；统一社会信用代码9115xxxxxxxxx217X，法定代表人卢某，成立于2012年7月20日，注册资本7000万元，注册地址内蒙古赤峰市和美工贸园区xxxxx。建筑施工安全生产许可证{编号：（蒙）JZ安许证字〔2014〕000xxx，有效期：2023年7月7日至2026年7月7日}。建筑业企业资质证书〔编号：D31500xxxx（B），有效期：2022年2月22日至2027年2月2日，资质类别及等级：施工劳务企业资质不分等级〕。

项目经理：杨某，安全生产考核合格证书〔编号：蒙建安B（2024）001xxxx，有效期：2024年5月24日至2027年5月24日〕，负责与总承包单位对接施工质量、安全、进度，协调分配人力、财力、物力、技术，巡查安全隐患并落实整改。

安全员：张某，安全生产考核合格证书〔编号：浙建安C3（2018）649xxxx，有效期：2024年10月9日至2027年10月19日〕，负责现场安全巡查，组织员工进行安全培训，对危险性较大工程进行现场监督，以及材料、机械设备的安全管理。

3.监理单位:

内蒙古锐信工程项目管理有限责任公司（以下简称“锐信监理”），营业执照登记机关呼和浩特市赛罕区行政审批政务服务局，登记日期2022年5月17日；统一社会信用代码9115xxxxxxxxx98X9，法定代表人高某某，成立于2001年4月23日，注册资本7000万元，注册地址内蒙古呼和浩特市赛罕区锡林南路xxx号；具备房屋建筑工程监理甲级、电力工程监理甲级、市政公用工程监理甲级，证书编号E115000421-4/1，有效期至2028年12月28日。

机构设置情况：项目总监理工程师于某某，持有注册监理工程师注册执业证书（证书编号：0043xxxx，注册专业：房屋建筑工程、市政公用工程，延续/变更注册记录有效期至2026年5月15日）；专业监理工程师苏某某，证书编号：200909xxxx，专业类别：工民建。

安全监理情况：监理人员具有相关执业资格；制定了监理规划，监理实施细则，并严格按照监理实施细则的要求进行了检查；建立了

监理例会、报送制度；定期组织了现场安全检查，并召开了安全总结会；在施工现场开展监理工作，累计下达工作联系单、违约考核通知单四十四份，安全类监理通知单八十一份，并做到闭环管理，其中，多次针对安全防护用品使用、安全护栏搭设等问题提出整改要求及跟踪落实到位。

4.建设单位:

内蒙古自治区xx项目代建中心（以下简称“代建中心”），统一社会信用代码1215xxxxxxxxx918A，法定代表人文宇，成立于2021年4月12日，注册地址内蒙古呼和浩特市新城区成吉思汗大街xxxxx号，为事业单位性质。

（二）工程及合同关系

1.2025年1月2日，代建中心与二十二冶公司签订《建设工程施工合同》（编号：NMDJ2024024-YSXY004-sg01），合同约定工程承包范围为：内蒙古艺术学院新校区建设项目-影视舞蹈教学楼、音乐教学楼、学生宿舍二号楼，上述工程施工图纸范围的土方、建筑、结构、室内外装饰装修、给排水、采暖、电气、通风、消防水、火灾自动报警、太阳能、弱电、电梯、室外配套(包括道路硬化、园林绿化、管网、检查井、化粪池等)、10KV正式用电设计与施工、10KV临时用电工程、临时用水工程等内容，具体以招标工程量清单为准，并满足使用功能。

2.2025年4月29日，二十二冶公司与晟焱公司签订《建设工程施工劳务分包合同》（合同编号：17GGQF2024018-17FL002），明确劳务作业内容为：内蒙古艺术学院新校区建设项目-舞蹈教学楼施工图纸包含

的钢筋工程、混凝土工程、砌筑工程、植筋等（包含图纸会审、设计变更、现场签证）；同时签订了《建筑施工安全合同》，明确分包方必须遵守国家、地方和建筑行业各项安全法规、标准和规范及发包方安全管理要求，以及保证安全为目的的其他要求；正确使用安全防护用具、机械设备等；分包方应为作业人员配备统一合格有效的劳动防护用品、用具；分包方应按发包方的管理要求，建立健全各种安全管理台账。

3.2025年1月21日，代建中心与锐信监理签署《建设工程监理合同》（合同编号：NMDJ2024023-YSXY003-j101），双方约定由锐信监理负责内蒙古艺术学院新校区建设项目中影视舞蹈教学楼、音乐教学楼、学生宿舍二号楼的监理及相关服务。

（三）事故发生单位安全管理情况

晟焱公司：未单独制定高处作业专项制度，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未教育和督促从业人员严格执行现场规章制度，未严格对入职员工进行三级安全教育培训，未在显著位置设置警示标识。

（四）事故发生经过

14时05分许，正在影视舞蹈教学楼一层梁面拾取地面扣件的晟焱公司支模工人李某，抬头看到张某某在影视舞蹈教学楼二层位置抱持柱子从北向西梁上跨越时失足坠落。李某见状立即跑开呼喊他人，途中遇到晟焱公司技术员李某某，告知有人坠落，李某某就跑往事发现场，到达现场后看到地上躺着一个人，就立即拨打电话通知晟焱项目经理杨某。此时，14时07分左右许晟焱公司钢筋绑扎工刘某某听到施

工现场有呼喊声，说工地有人坠落，鉴于工地钢筋工仅其与张某某二人，便急忙寻找张某某，在二楼望见张某某躺在一楼地面，刘某某立即跑过去扶起张某某头部呼喊，然而张某某并无反应，且呼吸急促、鼻孔流血、额头有外伤。

两至三分钟后，杨某、晟焱公司安全员张某赶到事发现场，李某某向其说明情况，接着前往工地门口迎接救护车，杨某安排张某维持现场秩序并保护现场，接着电话通知二十二冶公司安全负责人董某某，14时20分接到电话的董某某和二十二冶公司项目驻地执行经理张某某二人随后一同赶赴事故现场，到达现场后张某某询问是否拨打120，得知已经拨打120后，便组织人员维护现场秩序并等待120急救，等待大约30分钟120救护车还未到达，现场人员将张某某用木板抬往李某某的面包车上，李某某和张某驾车将张某某送往和林县人民医院。

（五）事故现场情况

事故地点位于呼和浩特市和林格尔新区内蒙古艺术学院新校区建设项目影视舞蹈教学楼教学楼二楼横梁至一楼地面，坠落高度约5.64米。

张某某坠落后，呈头向东方、背部朝向柱子、面部向下趴卧在一楼地面，头部所在地面位置留有血迹。

事发区域外围设置标准制式隔离护栏，着地点为混凝土硬化地面，无缓冲垫层，地面及周边散落木方、脚手架钢管、扣件等建材，遗留血渍和安全帽，二层西侧横梁边缘发现新鲜左脚鞋印划痕，判定为失足起始点。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡，直接经济损失131万元。

表1 死者信息

姓名	性别	身份证号	工种	籍贯	备注
张某某	男	152xxxxxxxxxxxx117	钢筋绑扎工	内蒙古自治区乌兰察布盟 xx县	

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

14时05分许事故发生，14时06分至07分许，晟焱公司支模工人李某呼喊向晟焱公司技术员李某告知事故。

14时08分，李某某致电晟焱公司项目经理杨某，告知事故情况，同时拨打120急救电话（14时08分未接通，14时11分接通，通话时长1分11秒）。

14时16分，杨某致电晟焱公司实际执行经理郭某某，告知事故情况。

14时18分，杨某向二十二冶公司安全负责人董某某报告事故情况。

14时20分，董某某向二十二冶公司驻地执行经理张某某汇报事故情况，二人随后一同赶赴事故现场。

14时50分许，李某某和张某将张某某送至和林县人民医院急诊科进行救治。

15时50分许，张某某经抢救无效死亡。

事故发生后，李某某及时拨打120急救电话，杨某、董某某、张某某逐级上报至公安、应急管理部门，配合开展事故调查。

（二）事故现场应急处置情况

钢筋绑扎工刘某某发现张某某坠落后及时查看、呼救并联系急救和家属；李某某第一时间报告事故并多次拨打120；杨某、张某某等组织人员将伤者抬至车辆送往医院，为抢救争取时间。公安部门及时封锁现场，无次生事故发生。

（三）医疗救治和善后情况

14时50分许，张某某被送往和林县人民医院急诊科进行救治，最终因抢救无效死亡。晟焱公司及时将该情况告知死者家属，并委派代表钟某与张某某的妻子赵某某、儿子张某、父亲张某某积极沟通安抚及商讨赔偿事宜，签订了赔偿协议和谅解书，妥善处理了善后事宜，未引发家属投诉。

（四）事故应急处置评估情况

事故应急处置未发生次生事故和舆情影响，但存在不规范之处：现场人员不具备专业救治技能，不能及时进行有效初步救治，转运伤者时未使用专业担架，采用木板搬运，事故发生后企业内部虽报告及时，但协同配合细节仍需完善，应急能力有待提升。

三、事故原因

（一）直接原因

张某某违反劳动纪律，擅自串岗至非作业区域，未系挂安全带跨越二层横梁，不慎失足坠落导致死亡，是事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

经现场勘查、人员询问及事发当日天气情况分析，排除人为故意破坏、突发自然灾害等因素对事故的影响。

（三）间接原因

晟焱公司：

1.未单独制定高处作业专项制度；

2.未建立生产安全事故隐患排查治理制度；

3.未教育和督促从业人员严格执行现场规章制度；

4.未严格对入职员工进行三级安全教育培训；

5.未在显著位置设置警示标识。

这些因素相互交织，共同致使此次生产安全事故的发生。工人安全意识淡薄是问题的根源之一，工人缺乏对自身安全的重视以及对劳动纪律的严格执行，随意进入非本职作业区域，增加了事故发生的风险。现场管理人员检查、巡查不及时，串岗行为未及时制止，发生事故的风险未得到有效防范。

四、有关责任单位和责任人员存在的主要问题

（一）晟焱公司

未单独制定高处作业专项制度，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未教育和督促从业人员严格执行现场规章制度，未严格对入职员工进行三级安全教育培训，未在显著位置设置警示标识。

（二）有关监管部门

县住建局虽已按工作计划开展安全检查，履行了基本监管职责，但对建设项目施工现场临边防护、作业人员动态管理等细节监管力度不足，未能检查发现工人存在违反劳动纪律的行为，并督促整改深层次安全隐患。

（三）地方党委、政府

和林格尔新区管委会已开展安全生产排查工作，但在统筹协调监管力量、推动企业落实安全生产主体责任方面仍需加强，对建筑施工领域高风险作业的安全管控措施需进一步细化。

（四）有关责任人员

1.杨某，晟焱公司项目经理，未组织制定高处作业专项制度，现场安全管理制度实施不到位，安全生产教育培训计划未落实，督促、检查施工现场不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。

2.张某，晟焱公司安全员，未对入职员工严格进行三级安全教育培训，未及时发现施工现场工人串岗行为并制止和纠正。

五、对有关责任人员和单位及相关单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

张某某，男，群众，钢筋绑扎工，违反劳动纪律，擅自串岗至非作业区域，未系挂安全带跨越二层横梁失足坠落，对事故发生负直接责任，因其在事故中死亡，不再追究责任。

（二）行政处罚责任人员

1.杨某，男，群众，晟焱公司项目经理，对项目安全管理工作落实不力，未组织制定高处作业专项制度，现场安全管理制度实施不到位，安全生产教育培训计划未落实，督促、检查施工现场不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项给予罚款的行政处罚。

2.张某，男，群众，晟焱公司安全员，未对入职员工严格进行三级安全教育培训，未及时发现施工现场工人串岗行为并制止和纠正，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部第14号令）第二十条第（一）项给予行政处罚。

（三）行政处罚责任单位

晟焱公司，未单独制定高处作业专项制度，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未教育和督促从业人员严格执行现场规章制度，未严格对入职员工进行三级安全教育培训，未在显著位置设置警示标识。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部第14号令）第十四条第（二）项的规定对晟焱公司进行罚款的行政处罚。

（四）其他处理建议

1.二十二冶公司严格落实安全生产主体责任，对分包单位的资质和人员资格进行了审查，建立健全安全生产管理制度、操作规程、安全生产责任制，定期组织安全教育培训，设置安全管理机构并配备专职的安全管理人员，开展落实安全检查及隐患整改，保证安全生产资金的投入和使用，按照施工方案搭设安全防护设施，制定生产安全事故应急预案并开展演练，与分包单位签订《建筑施工安全合同》，履行了总包单位的安全管理职责，建议县安委办约谈二十二冶公司。

2.锐信监理公司监理人员具有执业资格，制定监理规划、监理实施细则，严格按照监理实施细则的要求进行检查，建立监理例会、报送制度，定期组织现场安全检查，召开安全总结会，在施工现场开展监理工作并做到闭环管理，对安全防护用品使用、安全护栏搭设等问题提出的整改要求均跟踪落实到位，建议县安委办约谈锐信监理公司。

3.建议县安委办约谈和林县住建局，深刻汲取事故教训，完善安全监管措施，压实安全生产管理责任，防范类似事故再次发生。

六、事故主要教训

1.企业安全生产主体责任落实不到位，晟焱公司安全管理制度不健全、执行不力，现场管理松散、作业人员违反劳动纪律等问题突出，导致事故发生。

2.从业人员安全教育培训效果不佳，虽开展了形式上的培训考核，但未真正提升工人安全意识和纪律意识，作业人员违规串岗、违章操作现象依然存在。

3.安全监管工作不够精准有力，对建筑施工领域高风险作业的动态监管、细节管控不足，未能及时发现并消除深层次安全隐患。

七、事故整改和防范措施

（一）晟焱公司

停止现场施工，限期完善安全管理制度，严格制定高处作业专项制度、劳动纪律管理制度，明确禁止串岗行为（如擅自离岗、不佩戴防护用具等）及对应的处罚措施，签订安全生产责任书，将纪律要求分解到岗位；强化边界管理，在非作业临边区域增设明显警示标识；加强现场安全巡查，实时掌握作业人员动态，如发现违反劳动纪律、串岗，违规作业等行为严厉查处；完善安全教育培训体系，定期开展劳动纪律专题培训，增加实操培训和案例警示内容，确保培训取得成效。

（二）政府主管部门

和林县住建局应强化“三管三必须”原则，明确监管职责，提升执法精准度，严查施工单位规章制度建立健全及实施情况；现场工人违反劳动纪律行为，临边防护、安全警示标识设置情况等问题，织密安全防护网；对和林格尔新区范围内属于本部门监管的重点项目开展专项排查，重点清查危大工程专项方案落实情况，严防各类安全事故。

（三）地方党委、政府

全面厘清新区与属地政府权责边界，形成分级负责、联动高效的综合监管体系。和林格尔新区管委会应进一步压实安全生产责任，统筹协调各方监管力量，聚焦建筑施工高处作业等高风险领域，细化安全管控措施；督促企业加大安全投入，提升本质安全水平；广泛开展安全生产宣传教育，强化从业人员安全意识，营造“人人讲安全、事事为安全、时时想安全”的良好氛围。