德城新华红成（德州）钢结构安装有限公司
“5·13”一般高处坠落事故调查报告

德城区政府事故调查组

2026 年 **2** 月 **10** 日

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位及相关单位情况.....2

（二）事故发生单位的管理情况.....3

（三）事故发生经过.....4

（四）事故现场情况.....5

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....6

二、事故应急处置及评估情况.....6

（一）事故信息接报及现场应急处置情况.....6

（二）善后情况.....7

三、事故发生的原因.....7

（一）直接原因.....7

（二）间接原因.....7

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....8

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员.....8

（二）建议移送司法机关处理的人员.....9

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....9

（四）其他处理建议.....10

五、事故主要教训.....11

六、事故防范措施建议.....11

（一）深刻吸取教训，树立安全发展理念.....11

（二）细化责任主体，厘清安全管理责任.....12

（三）压实监管责任，加大监督检查力度.....12

德城新华红成（德州）钢结构安装有限公司“5·13”一般高处坠落事故调查报告

2024年5月13日13时20分左右，红成（德州）钢结构安装有限公司在德城区新华街道办事处新华工业园春晖路3号院内的车间进行屋顶修缮作业时发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。事故造成直接经济损失125万元。

2025年8月省政府安委办在进行全省2023年以来工伤事故比对核查工作中发现该起事故线索，并移交德城区核查。经初步核查属实后，德城区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规的规定，于2025年11月10日批复成立事故调查组对该起事故进行调查。调查组由区应急局牵头，区公安分局、区建设局、区人社局、区总工会、新华街道等派员组成，并邀请区纪委、区检察院派员参加事故调查。调查组下设技术组、管理组和综合组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、专家分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理和事故防范措施建议。

事故调查组认定，红成（德州）钢结构安装有限公司“5·13”高处坠落事故是一起安全生产主体责任落实不到位引发的一般生产安全责任事故，且存在漏报行为。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.红成（德州）钢结构安装有限公司（以下简称红成公司）。成立日期：2022年12月2日。统一社会信用代码：91371404MAC4A5XC9M。类型：有限责任公司（自然人独资）。住所：山东省德州市运河经济开发区新区服务管理办公室将军寨社区（银杏大道南300米路东）7号楼-201号。法定代表人：季光成。注册资本：贰拾万元整。经营范围：一般项目：金属门窗工程施工；机械设备租赁；建筑材料销售；金属制品销售；家具安装和维修服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑装饰材料销售；金属加工机械制造；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；门窗销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；住宅水电安装维护服务；室内木门窗安装服务；轻质建筑材料销售；金属结构制造；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；密封用填料销售；五金产品零售；建筑防水卷材产品销售；消防技术服务；防腐材料销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；雨棚销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；

组织工人施工。季光岭为红成公司法定代表人季光成的堂兄，虽未明确在红成公司担任职务，但季光岭以红成公司的名义于2024年4月28日同赵连清等施工人员签订了《劳动合同》，又于2024年4月30日为赵连清等施工人员在华泰财产保险有限公司购买雇主责任保险，期间使用红成公司公章，季光成均予默许并配合签字。事故发生后，红成公司向德州市德城区人力资源和社会保障局提出赵连清的工伤认定申请，办理相关手续等环节均由季光岭负责，季光成知情并配合签字。后期，华泰财产保险有限公司将支付的保险理赔款转入红成公司对公账户，再由红成公司对公账户转入赵连清家属账户。故应认定季光岭为红成公司该事故车间屋顶修缮项目主要负责人。季光岭组织的施工人员未取得高处作业资格，未开展安全教育培训和安全技术交底；施工过程中未编制施工方案。施工时作业人员佩戴了安全帽、安全带等劳动防护用品。

（三）事故发生经过

2024年5月季光岭施工队在事故车间进行屋顶破损修缮施工作业，5月13日13时左右，施工队张爱吉、刘军善、赵连清、史玉飞、刘健德5人正在屋顶铺设彩钢板，施工工艺为将压制成型的彩钢板人工铺设在屋顶钢结构主体上，使用钻尾螺丝进行固定。张爱吉、刘军善、赵连清、史玉飞4人在屋顶钢架上同时作

业，13 时 20 分左右，大风将彩钢板吹翻，赵连清被彩钢板推倒随后坠落地面。

（四）事故现场情况。

涉事建筑使用性质为生产厂房，层数单层，主体结构为钢结构框架，顶棚结构为门式刚架钢结构顶棚。因事故发生于 2024 年 5 月 13 日，目前该厂房已改造为顺程食品车间。对照事故现场照片和后期实地核查测量，事故发生于车间北侧区域，坠落高度约为 8.59 米。公安机关拍摄现场照片显示，赵连清坠落后，安全帽散落在身旁，身上穿着安全带，安全绳完整的未断裂。但安全带挂钩的安全卡扣处于开合状态，未上锁，由此分析当时赵连清在高空作业时未将安全带正确系挂在可靠的建筑物上或者未系挂。



1.事故现场照片



2.现场核实照片



3.安全带挂钩照片

（五）人员伤亡情况和经济损失

事故共造成1人死亡，死者赵连清，男，52岁，山东省德州市陵城区神头镇邓集村人，生前为彩钢板安装工。事故造成直接经济损失125万元。

二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，史玉飞立即拨打120急救电话，张爱吉联系季光岭汇报现场情况。13时40分左右，季光岭与救护车先后赶到，急救人员现场对赵连清进行抢救，因抢救无效当场宣布死亡。13时57分，季光岭拨打110报警电话，接到报警后于官屯派出所民警与德城分局刑警大队人员到达现场进行调查取证，并将相关人员传唤至刑警大队进行了询问。询问结束后，季光岭等人着手处理善后事宜，经多轮协商，同死者家属达成赔偿协议（共计125万元赔偿款）。事故发生单位相关人员因对生产安全事故报告流程不了解，且认定本次事故是由恶劣天气引发的，未按规定

现并消除事故隐患[5]。

2.发包方徐良。将该修缮项目发包给不具备安全生产条件的单位[6]；未签订施工承包合同及专门的安全生产管理协议，对承包方的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现和制止违规作业行为[7]。

3.德城区城乡建设局。贯彻落实安全生产治本攻坚三年行动不严不实；对辖区内类似修缮项目的监管存在盲区，组织预防高处坠落工作开展不全面，未有效督促项目相关人员落实相关安全管理规定。

4.新华街道办事处。辖区内隐患排查治理工作落实不到位，未尽到对该事故车间屋顶修缮项目的日常监督管理职责，未有效督促项目相关人员落实危险作业的安全管理规定。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

赵连清，男，红成公司工人。安全意识淡薄，未取得《中华人民共和国特种作业操作证》违规进行高处作业，未正确使用劳动防护用品。对事故发生负有直接责任。鉴于已在事故中死亡，

安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

免于追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

季光岭，男，群众，红成公司该事故车间屋顶修缮项目主要负责人。对事故发生负有主要领导责任。涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究刑事责任。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.红成公司。安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任。建议由德州市德城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[8]，处三十万元以上一百万元以下的罚款。漏报生产安全事故，建议由德州市德城区应急管理局依据《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款[9]，处1万元以上10万元以下的罚款。

2.徐良，男，该事故车间屋顶修缮项目发包方，该事故车间所有者。未按规定签订安全管理协议，对该修缮项目的安全生产统一协调、管理不到位，未及时发现和制止违规作业行为，对事故发生负有责任。建议由德州市德城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

---

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[9] 《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款 生产经营单位违反本办法规定，迟报或者漏报生产安全事故的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，对生产经营单位处10万元以上20万元以下的罚款。

3.季光成，男，红成公司法定代表人。履行主要负责人安全管理职责不到位，督促本单位的安全生产工作不力，对事故发生负有责任。建议由德州市德城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[10]，处上一年年收入百分之四十的罚款。

4.季光岭，男，红成公司该事故车间屋顶修缮项目主要负责人。履行安全管理职责不到位，督促安全生产工作不力，组织实施安全教育培训不到位，使用未取得《中华人民共和国特种作业操作证》的工人进行高处作业，排查生产安全事故隐患不力，未及时发现和制止违规作业，未监督教育作业人员正确使用劳动防护用品。对事故发生负有责任。建议由德州市德城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[11]，处上一年年收入百分之四十的罚款。作为项目负责人季光岭存在漏报生产安全事故的行为。建议由德州市德城区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项[12]，处上一年年收入百分之四十至百分之八十的罚款。

（四）其他处理建议

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[12] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项 事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事故的。

建议责成德城区城乡建设局、德城区新华街道办事处向德城区人民政府作出书面检查。

五、事故主要教训

住房城乡建设部门没有落实好管行业必须管安全的要求，存在监管盲区，对辖区内修缮类建设项目管理工作监管不力，未有效督促项目落实相关安全管理规定，贯彻落实安全生产治本攻坚三年行动不严不实；项目属地新华办事处未尽到对该事故车间屋顶修缮项目的日常监督管理职责，未有效督促辖区内建筑项目认真落实安全生产责任制、加强安全隐患排查治理等工作，对辖区内建筑项目开展危险作业监督管理指导不力；红成公司主体责任落实不到位，组织实施安全教育培训不到位，特种作业人员未持证上岗；未监督教育作业人员正确使用劳动防护用品；现场作业安全管理不到位，未及时发现并消除事故隐患。

六、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取教训，树立安全发展理念。各镇街及有关部门要深刻吸取此次事故教训，切实贯彻落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”红线，从维护人民生命财产安全的高度，充分认识加强安全生产工作的极端重要性，要定期研究分析安全生产形势，及时发现和解决存在的问题。其他有关部门要举一反三，严防各类事故发生。

（二）细化责任主体，厘清安全管理责任。要健全安全生产责任制，完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，针对个人施工队从事施工作业，要明确施工队负责人和工人的安全生产职责，确保责任到人、措施到位。要加强工人的安全教育与培训工作，切实提高人员安全意识。要制定系统化培训计划，涵盖高处作业、密闭空间作业、消防安全、电气使用等关键领域，确保培训内容贴合实际需求。要督促施工队严格落实工人持证上岗规定，管理人员应严格管控人员持证上岗情况，确保持证上岗，无证人员一律不得从事高空作业。

（三）压实监管责任，加大监督检查力度。各镇街要切实履行属地监管责任。有关部门要严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，强化执法力度，重点查处个人施工队未履行安全管理职责、违规操作等行为，确保制度措施制定与执行双到位，设施设备完好有效。各职能部门要把安全生产治本攻坚三年行动作为重要抓手，持续深入开展各领域的专项整治行动，全力以赴防范风险，遏制事故，确保我区安全生产形势稳定。