高新区（新市区）喀什东路街道华商大厦新疆永安建设工程有限公司“7·29”一般触电事故调查报告

2025年7月29日22时50分许，位于高新区（新市区）喀什东路街道四平路黑曼巴台球俱乐部在安装通风及空调过程中发生一起触电事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，按照《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，经乌鲁木齐高新区（新市区）管委会、区政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、司法局、公安分局、建设局、人力资源和社会保障局、总工会及相关技术专家共同组成的高新区（新市区）“7·29”一般触电事故调查组，并邀请检察院、经济技术开发区（头屯河区）政府参加了事故调查工作。调查组通过现场取证、询问有关人员、综合分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任人及相关单位的处理建议、事故防范措施及整改建议。

经调查认定：高新区（新市区）喀什东路街道“7·29”一般触电事故是一起通风及空调安装作业人员在潮湿环境下使用未连接剩余电流动作保护器的排插及绝缘破损的照明电线造成的生产安全责任事故。现将事故调查有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

通风及空调安装单位：新疆永安建设工程有限公司，成立于2008年1月17日，统一社会信用代码：91510146****842G，法定代表人：许福飞，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路623号绿洲高层综合楼25层，经营范围：房屋建筑工程，市政公用工程，园林绿化工程，钢结构工程，防腐保温工程，建筑幕墙工程，消防设施工程，消防器材销售、安装及维修，建筑劳务分包，图文设计制作，检测服务，工程技术咨询服务，工业、民用各类防火涂料工程，防火封堵工程的施工，防雷工程施工丙级，消防设施工程专业承包贰级，消防设施及设备的安装、调试、维护，灭火器维修，消防器材、防火涂料、封堵材料、消防监控设备、防雷产品、可燃气体报警设备、机械设备、钢材、电子产品、五金交电、建材的销售。登记机关：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）市场监督管理局。

新疆永安建设工程有限公司建筑业企业资质证书编号：D265003219，有效期：2029年8月30日，资质类别及等级：消防设施工程专业承包贰级，发证机关：新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅。安全生产许可证编号：（新）JZ安许证字〔2015〕002657，许可范围：建筑施工，有效期：2025年2月19日至20

28年2月19日。发证机关：新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅。

（二）事故相关单位概况

1.通风及空调出售单位：新疆卓越领航电器工程有限公司，成立于2025年5月20日，统一社会信用代码：91650106MA****1F9L，法定代表人：蔡光龙，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）华山街169号综合楼501室。经营范围：一般项目：家用电器销售；家用电器安装服务；日用家电零售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器零配件销售；日用品出租；家用视听设备销售；照明器具销售；日用电器修理；制冷、空调设备销售等。许可项目：住宅室内装饰装修。登记机关：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局。

2.装修施工单位：聊城市高力金属材料有限公司新疆分公司，成立于2024年12月9日，统一社会信用代码：91650104MA****C2XY，负责人：叶奕麟，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）二工乡街道北京北路3999号阳光恒昌·万象天地四期9栋商务办公楼商业112室，经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业。一般项目：金属材料销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零

售。登记机关：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）市场监督管理局。

聊城市高力金属材料有限公司建筑业企业资质证书编号：D237220812，有效期：2029年7月4日，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包贰级，发证机关：山东省住房和城乡建设厅。

3.物业管理单位：新疆鑫盛华扬物业管理有限公司，成立于2024年4月7日，统一社会信用代码：91650104MA****1Y3H，法定代表人：刘奇军，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）南纬路街道河南西路60号1栋商住楼1501室。经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；物业服务评估；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；集贸市场管理服务；园区管理服务；居民日常生活服务；城市绿化管理；建筑物清洁服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；消防技术服务；电气设备修理；家具安装和维修服务；日用电器修理；住宅水电安装维护服务；柜台、摊位出租。登记机关：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）市场监督管理局。

4.建设单位：高新区（新市区）四平路黑曼巴独牙台球俱乐部（报告中称黑曼巴台球俱乐部），成立于2025年5月19日，统一社会信用代码：91650104MA****B707，经营者：张彦城，组织形式：个人经营，类型：个体工商户，经营场所：新疆乌鲁

木齐高新区（新市区）喀什东路街道四平路2500号华商大厦1栋206至215号门面。经营范围：一般项目：健身休闲活动；台球活动；体育用品及器材销售；户外用品销售；体育赛事策划；社会经济咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）；体育经纪人服务；体育中介代理服务；体育用品设备出租；体育保障组织；会议及展览服务；组织体育表演活动；体育竞赛组织；专业设计服务；体育用品及器材批发。许可项目：食品销售；烟草制品销售。

（三）相关合同签订情况

2025年5月6日，新疆鑫盛华扬物业管理有限公司为黑曼巴台球俱乐部办理了华商大厦商户装修手续，该手续包括装修施工许可证、装修保险承诺书、施工安全承诺书、消防安全责任书、装修管理承诺书、装修施工消防安全协议书。其中装修施工许可证要求进行封闭式管理，装修期间应与外部隔离；每天施工完毕离场前，施工负责人须通知物业值班人员派工作人员到商铺内进行安全检查，检查合格后人员才能离场。施工安全承诺书要求夜间施工必须提前与物业公司联系，由物业公司安保人员指定线路；施工中使用电气焊或其他动火工具，其操作人员必须凭特种作业上岗证复印件报物业公司办理动火证；拉接临时电线或使用电动工具必须经物业公司批准；每天施工完毕对现场清电源、清火种、清一切不安全因素。消防安全责任书约定甲方（物业公司）

督促并指导乙方（黑曼巴台球俱乐部）建立健全安全管理组织机构与制度体系，并对乙方落实情况进行监督检查；甲方定期对乙方进行消防安全教育培训，增强乙方安全防范意识和自救技能，杜绝无证人员上岗违规作业。乙方须对本承租区域内的火源、电气设备安排专人负责，施工现场必须有良好的接地，涉水区域插座须设置防水罩，所有和人体直接接触的电器插座必须使用漏电保护器；动火、电气作业等乙方须报甲方办理危险作业施工许可证。

2025 年 7 月 16 日，黑曼巴台球俱乐部与聊城市高力金属材料有限公司新疆分公司签订了装饰装修单项工程施工合同，承包方式为乙方包工、包部分材料，甲方提供新风、空调、监控、弱电、灯具等材料及安装。

2025 年 7 月 23 日，新疆卓越领航电器工程有限公司（通风及空调出售方）与黑曼巴台球俱乐部签订了销售合同，合同约定由新疆卓越领航电器工程有限公司向黑曼巴台球俱乐部提供排送风机、通风管道等设备设施，并负责安装和调试工作。

2025 年 7 月 25 日，新疆卓越领航电器工程有限公司与新疆永安建设工程有限公司签订了安装协议，协议约定由新疆永安建设工程有限公司负责黑曼巴台球俱乐部空调及配套设施的安装和调试工作，清单明细包括空调盘管部分（空调盘管新增、送风箱、空调盘管移位及调试）、送风排放部分（排风机、送风、排风及通风管道），该作业属于小型通风及空调安装工程。协议乙方责

任中要求新疆永安建设工程有限公司开工前必须对施工人员劳动防护用品佩戴、安全注意事项等进行培训，同时要求新疆永安建设工程有限公司为安装人员购买人身意外险。

新疆永安建设工程有限公司在上述合同签订后在未告知新疆卓越领航电器工程有限公司的情况下与齐鹏跃个人签订了通风施工合同，并向齐鹏跃出具了安全生产施工责任告知书。齐鹏跃在合同签订后找到空调安装工人刘一川（死者）、马某平，经口头协商将通风及空调安装工程转包给刘一川和马某平，随后马某平联系了工友马永峰，2025 年 7 月 27 日开始作业。

（四）事故单位及相关单位安全管理情况

1.新疆永安建设工程有限公司：该公司制定了安全生产规章制度、施工过程操作规程，开展了员工安全教育培训，在参加培训人员名单中未发现与本次事故有关的齐鹏跃、刘一川、马某平、马永峰。7 月 20 日，该公司法定代表人许福飞牵头对黑曼巴台球俱乐部开展了隐患排查，发现施工现场存在地面不平整、多方单位交叉施工 1 项安全隐患。

该公司施工过程操作规程中电气作业操作规程要求从事电气作业人员，必须持有经国家认可且在有效期内的电工特种作业操作资格证，严禁无证人员违规上岗作业；必须采用 TNS（低压交流配电）系统进行设置，切实做到三级配电、两级保护；电气设备的安装、维修及拆除作业，必须由具备专业资质的电工负责实施，严禁非电工人员擅自进行操作；电线、电缆的敷设工作必

须严格遵循相关规范要求，坚决杜绝乱拉乱接现象。在使用电气设备之前作业人员应首先对设备的绝缘性能以及接地、接零情况进行检查，确认良好后方可使用；当在潮湿环境、金属容器内等容易发生触电危险的场所进行作业时，必须严格使用 36V 以下的安全电压。新疆永安建设工程有限公司将通风及空调安装工程发包给齐鹏跃个人后未向作业现场指派人员进行安全管理。

2.聊城市高力金属材料有限公司新疆分公司：该公司作为黑曼巴台球俱乐部装修施工单位，未针对该项目制定安全管理制度及操作规程，无临时用电安全管理制度，事故调查过程中未提供电工特种作业人员资格证，未与黑曼巴台球俱乐部及新疆永安建设工程有限公司签订安全管理协议，装修合同中无关于安全生产相关的条款；施工现场未配备安全管理人员及专业电工，未指定专职安全管理人员进行安全检查与协调，未经物业公司批准擅自连接电气线路，线路连接不符合国家或行业标准规范，详见事故现场勘验。

3.新疆鑫盛华扬物业管理有限公司：该公司制定了商业综合体物业管理制度，制度中安全管理部分仅有每月检查消防设施，疏散通道严禁堵塞，商户员工需参与年度消防演练；重点区域 24 小时监控，定时巡逻并记录可疑情况；建立火灾、自然灾害、公共卫生事件、治安事件等专项预案，每年演练≥两次，除上述内容外，无用电安全等其他安全管理内容。安全交底培训记录表中基本要求包括动火、临时用电等作业须向物业公司提出申请，

经物业公司批准并做好各项预防和保护措施后方可进行；不得私搭乱接电线，严禁私自接改电气线路，该交底记录仅有经办人签字，进场作业负责人及作业人员均未签字。2025 年 7 月 21 日，该公司向黑曼巴台球俱乐部下达了工作联系单，说明受总公司委托对现场进行安全监督，并提出了黑曼巴台球俱乐部未向物业公司提供消防改造图纸的问题。

4.黑曼巴台球俱乐部：该单位未与装修施工单位签订专门的安全管理协议，在装修合同中未约定双方安全生产管理职责；未落实施工安全承诺书中关于施工现场临时用电、夜间作业、特种作业人员持证上岗、办理电气作业许可证等各项安全措施，未对装修施工单位、通风及空调安装人员进行安全交底。2025 年 7 月 22 日，黑曼巴台球俱乐部负责人张某城向喀什东路街道四平路社区口头告知了装修事宜。

（五）事故发生经过

2025 年 7 月 17 日，聊城市高力金属材料有限公司新疆分公司进入黑曼巴台球俱乐部开始进行装修施工作业，施工用电由该单位从黑曼巴台球俱乐部强弱电井内引出，经配电箱后分配至用电设备。

2025 年 7 月 27 日，通风及空调安装工人刘一川（死者）、马某平、马永峰三人开始在黑曼巴台球俱乐部安装工作，因三人白天在其他地方作业，黑曼巴台球俱乐部通风及空调安装工作时间安排在每日 20 时许至次日凌晨 1 时许夜间进行。安装使用的

照明、手电钻、套丝机、电焊机等设备用电为三人自带排插连接装修施工现场聊城市高力金属材料有限公司新疆分公司敷设电源。所用照明灯具及脚手架均为装修施工现场设备。

2025 年 7 月 29 日 20 时 30 分许，上述三人到达黑曼巴台球俱乐部，开始当日通风及空调安装工作，马某平负责在大厅内安装风机盘管，马永峰负责空调水管下料和套丝，刘一川（死者）负责在脚手架上安装供回水管道，两人配合作业。在位于黑曼巴台球俱乐部北侧的雪茄包厢内更换阀门时管道内积水流出造成刘一川（死者）身体及所用脚手架均被水淋湿，雪茄包厢作业完成后二人将脚手架抬至隔壁的 2#娱乐包厢继续作业，包厢内照明电源为马永峰使用刘一川（死者）携带的排插连接装修施工用电，并从大厅找来装修施工照明灯具，后将照明电源线搭在脚手架东侧门架上，因装修墙体粉刷不久加之脚手架上水流至地面，造成安装作业在潮湿环境下进行。22 时 50 分许，马永峰制作好角铁支架准备递给正在脚手架上的刘一川（死者）时，突然听见刘一川（死者）喊叫声，马永峰抬头看见刘一川（死者）坐在脚手架并倚靠在包厢吊顶板上。



图 1：黑曼巴台球俱乐部平面布置图

（六）事故现场勘验

1.**现场概况：**事故地点位于高新区（新市区）喀什东路街道四平路 2500 号华商大厦二层黑曼巴台球俱乐部北侧 2#娱乐包厢内，该包厢面积 25.89 ㎡，吊顶局部龙骨、石膏板已安装固定，吊顶上部有空调通风管道、消防喷淋管道、消防感烟探测器红蓝线缆、空调冷凝器等，吊顶距地面 3.25m，西侧靠墙处放置两层门式脚手架，二层脚手板上放置充电式手电钻、气罐喷枪、榔头各 1 把，二层脚手板距地面 2.70m，包厢地面放置 ZX7-315T 电焊机、SQ-50B1 套丝机、手推板车各 1 台，脚手架东侧有用于空调安装的金属水管、接头、弯头、角铁等配件若干。



图 2：现场勘验图（注：事故发生时现场无一层脚手架）

2.现场临时用电线路敷设情况：临时用电走线顺序起点从华商大厦二层强弱电井配电箱接线至二层大厅临时配电箱，经该配电箱开关输出，中途分别通过两个插排进行连接，末端接至发生事故的2#娱乐包厢内脚手架处的排插，该排插用于脚手架旁照明灯具、套丝机及电焊机电源。

3.现场排查情况：经现场查看强弱电井内配电箱设置有保护接地，出线直接从端子排引出，未经过剩余电流动作保护器；大厅临时配电箱未做保护接地，电源出线未经过剩余电流动作保护器，包厢内排插拆解后发现电源进线未设有剩余电流动作保护器的开关，即三级配电均无漏电保护，包厢内排插保护接地未形成回路。检查大厅悬挂于通风管道上的灯带未发现破损情况；悬挂

于脚手架下方东侧门架上照明灯具电源线使用 RVB 平行红黑线，其中黑色部分靠近灯具约 20cm 处存在绝缘破损、铜芯裸露情况。



一级配电从端子排直接引出　二级配电出线未经漏电保护器　三级配电排插进线未经漏电保护器

图 3：现场配电设置情况

4.现场测试情况（1）将强弱电井配电箱、大厅临时配电箱电源全部接通，测试发生事故的 2#娱乐包厢内吊顶龙骨、通风管道、消防喷淋管道等部位均不带电。（2）使用试电笔测试脚手架东侧照明线缆破损位置显示电压 222V。



图 4：照明电源线绝缘破损点电压测试

（七）人员伤亡情况

人员伤亡情况

刘一川：男，汉族，群众，身份证号：6204231999****751X，户籍住址：甘肃省景泰县，居住地址：新疆乌鲁木齐市新市区，黑曼巴台球俱乐部通风及空调安装工人，在本次事故中死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、应急响应及现场应急处置情况

马永峰看见刘一川（死者）坐在脚手架上没有动静后，立即拔掉照明电源插头并扯掉搭在脚手架东侧门架上的照明电源线，随后爬上脚手架扶起刘一川（死者），同时呼叫在大厅作业的工友马某平，马某平到达包厢后与马永峰配合将刘一川（死者）抱下脚手架放置在木板上，发现刘一川（死者）无意识但有呼吸，马永峰为刘一川（死者）进行了心肺复苏和人工呼吸。22 时 58 分，马某平拨打了 120 急救电话，约 10 分钟后 120 到达事故现场对刘一川进行现场抢救，同时 120 医护人员通知马某平向 110 报警，23 时 20 分，马某平拨打了 110 报警电话，随后 120 将刘一川（死者）送至新疆四七四医院进行抢救。

（二）医疗救治和善后情况

7 月 29 日 23 时 34 分，刘一川（死者）被送至新疆四七四医院，经抢救无效于 7 月 30 日凌晨 0 时 49 分死亡，医院诊断结果为刘一川（死者）呼吸心跳骤停、心源性休克、电击伤。刘一川（死者）死亡后，在事故调查善后组的协调下，事故相关单位与死者家属经协商签署了善后赔偿协议书。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场工友及时拨打120并进行了现场救援。高新区（新市区）应急管理局、建设局、属地街道及社区工作人员接到事故报告后立即前往事故现场了解情况，协调应急处置及善后工作。高新区（新市区）管委会、区政府成立了事故调查组，调查组各成员按照职责积极协调处置相关事宜，应急及善后处置得当，未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

事故直接原因是：通风及空调安装作业人员在潮湿环境下使用未连接剩余电流动作保护器的排插，并将绝缘破损的照明电线搭设在人员作业使用的脚手架上，造成在脚手架上的刘一川发生触电死亡事故。

（二）直接原因分析

1.通风及空调安装人员马永峰将照明电线挂在脚手架东侧门架上，不符合《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014第7.1.2-3[1]条的规定。

2.通风及空调安装人员刘一川（死者）、马永峰使用的装修施工现场照明灯具电源线不符合《低压配电设计规范》GB50054-2011第5.1.1条[2]及《用电安全导则》GB/T13869-2017第5.1.2

1《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014第7.1.2条：配电线路的敷设方式应符合下列规定：3.不应敷设在树木上或直接绑挂在金属构架和金属脚手架上。

2《低压配电设计规范》GB50054-2011第5.1.1条：带电部分应全部用绝缘层覆盖，其绝缘层应能长期承受在运行中遇到的机械、化学、电气及热的各种不利影响。

条[3]的规定。

3.通风及空调安装人员刘一川（死者）、马永峰在潮湿环境下未按照《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 第 11.4.5、11.4.6 条[4]的规定使用密闭式防水防潮型灯具和安全电压行灯，而是使用 220V 普通照明灯具。

4.通风及空调安装人员刘一川（死者）、马永峰末端使用的照明排插未按照《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T13955-2017 第 4.4.1-e 条[5]的要求连接设有剩余电流动作保护器开关。

（三）事故间接原因

1.新疆永安建设工程有限公司将黑曼巴台球俱乐部通风及空调安装工程发包给不具备安全生产条件的齐鹏跃个人；双方未签订安全管理协议，未明确各自安全生产职责，未对从事通风及空调安装作业人员进行安全教育培训；企业主要负责人许福飞未认真落实本单位用电操作规程，是事故发生的间接原因之一。

2.聊城市高力金属材料有限公司新疆分公司在黑曼巴台球俱乐部临时配电未按照《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022 第 4.5.4 条[6]、《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标

3《用电安全导则》GB/T13869-2017 第 5.1.2 条：电气线路应具有足够的绝缘强度，机械强度和导电能力，其安装应符合相应产品标准的规定。

4《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 第 11.4.5 条：在潮湿环境中所使用的照明设备应选用密闭式防水防潮型,其防护等级应满足潮湿环境的安全使用要求；第 11.4.6 条：潮湿环境中使用的行灯电压不应超过 12V。其电源线应使用橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电缆。

5《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T13955-2017 第 4.4.1-e 条：下列设备和场所应安装末端 RCD（剩余电流动作保护器）-e:临时用电的电气设备。

6《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022 第 4.5.4 条：当正常照明灯具安装高度在 2.5m 及以下，且灯具采用交流低压供电时，应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。

准》JGJ/T46-2024 第 9.3.1 条[7]的规定设置剩余电流动作保护器；未按照《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024 第 10.2.2 条[8]的规定由专业电工进行电气线路敷设；与通风及空调安装单位在同一区域作业，双方未签订安全管理协议并指派专职安全管理人员进行安全检查与协调，是事故发生的间接原因之一。

3.新疆鑫盛华扬物业管理有限公司未按照《物业管理条例》第四十五条第一款、第四十六条第一款[9]及《新疆维吾尔自治区安全生产条例》第二十九条[10]的规定，对黑曼巴台球俱乐部未履行装修有关承诺、装修施工现场临时用电不规范、通风及空调安装人员等违法违规行为未及时制止并向主管部门报告，是事故发生的间接原因之一。

4.黑曼巴台球俱乐部未与装修施工单位聊城市高力金属材料有限公司新疆分公司、新疆卓越领航电器工程有限公司签订专门

7《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024 第 9.3.1 条：照明灯具的金属外壳应与保护接地导体(PE)做电气连接，照明开关箱内应装设隔离开关、短路与过载保护电器和剩余电流动作保护器。

8《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024 第 10.2.2 条：本条是根据现行国家标准《用电安全导则》GB/T13869 的规定，禁止非电工人员从事电工作业。电工作业时应按规定穿戴好劳动防护用品，遵守操作规程，正确使用仪器仪表、电工工具，以确保自身和他人安全，并做到 1 人作业，1 人在旁监护。

9《物业管理条例》第四十五条第一款：物业公司对物业管理区域内违反有关治安、环保、物业装饰装修和使用等方面法律、法规规定的行为，物业服务企业应当制止，并向有关行政管理部门报告；第四十六条第一款：物业服务企业应当协助做好物业管理区域内的安全防范工作，发生安全事故时，物业服务企业才采取应急措施的同时，应当及时向有关行政管理部门报告，协助做好救助工作。

10《新疆维吾尔自治区安全生产条例》第二十九条：物业服务人应当对其服务区域的共用部位、共用设施进行经常性检查；对检查中发现的事故隐患，应当立即处理、发出警示，并及时报告所在地居民委员会、村民委员会。居民委员会、村民委员会应当向街道办事处、乡镇人民政府或者负有安全生产监督管理职责的部门报告。

的安全生产管理协议，明确双方安全生产管理职责，装修合同中未约定各自安全生产职责；向物业公司作出的施工安全承诺、装修承诺和装修施工许可证有关安全生产的要求、消防安全责任书中乙方职责均未落实，是事故发生的间接原因之一。

5.通风及空调安装工程承包人齐鹏跃未按照《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三条[11]的规定办理登记，以个人的名义承揽通风及空调安装工程，是事故发生的间接原因之一。

四、监管部门履职情况

按照《自治区房屋市政限额以下小型工程施工安全管理办法（试行）》第十四条第一项[12]的要求，黑曼巴台球俱乐部装修施工安全监管由属地社区负责。2025年5月9日，喀什东路街道四平路社区对黑曼巴台球俱乐部所在地华商大厦进行了安全检查，并填写了安全检查记录，该记录由新疆鑫盛华扬物业管理有限公司法定代表人刘奇军签收，检查记录中提出了物业公司要加强消防知识、员工用电的培训；要制定事故应急预案、配备应急物资，组织施工方学习应急流程；要对新装修商铺进行安全交底、签订安全承诺书。

五、对事故责任人及相关单位的处理建议

（一）对事故单位及相关单位的处理建议

11《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三条：市场主体应当依照本条例办理登记。未经登记，不得以市场主体名义从事经营活动。法律、行政法规规定无需办理登记的除外。

12《自治区房屋市政限额以下小型工程施工安全管理办法（试行）》第十四条第一项：社区根据《安全生产法》第七十五条，《自治区安全生产条例》第七条，《消防法》第三十二条等相关规定履行以下职责：（一）发现所辖区域内生产经营单位存在事故隐患或者安全生产违法行为，及时向街道（镇）或者有关部门报告。

1.新疆永安建设工程有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[13]、第四十九条第一款[14]的规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[15]的规定，对新疆永安建设工程有限公司进行行政处罚。

2.聊城市高力金属材料有限公司新疆分公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十八条[16]及《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》第9.3.1、10.2.2条的规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）建设局依据行业相关规定，对聊城市高力金属材料有限公司新疆分公司进行行政处罚。

3.新疆鑫盛华扬物业管理有限公司违反了《物业管理条例》第四十五条第一款、第四十六条第一款及《新疆维吾尔自治区安全生产条例》第二十九条的规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）建设局依据行业相关规定，对新疆鑫盛华扬物业管理有限公司进行行政处罚。

4.黑曼巴台球俱乐部违反了《中华人民共和国安全生产法》

13《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

14《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

15《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

16《中华人民共和国安全生产法》第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

第四十九条第二款[17]的规定，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对黑曼巴台球俱乐部进行行政处罚。

（二）对事故责任人的处理建议

1.刘一川（死者），男，群众，通风及空调安装人员，未对作业环境存在的风险进行辨识，使用本身安全存在缺陷的排插，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.马永峰，男，群众，通风及空调安装人员，违反《建设工程施工现场供用电安全规范》的要求，将照明电线挂在脚手架东侧门架上，造成脚手架上作业的刘一川触电死亡，对事故发生负有直接责任，建议司法机关依法追究其刑事责任。

3.许福飞，男，群众，新疆永安建设工程有限公司法定代表人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项[18]的规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款[19]规定，对新疆永安建设工程有限公司法定代表人许福飞进行行政处罚。

4.齐鹏跃，男，群众，新疆永安建设工程有限公司黑曼巴台球俱乐部通风及空调安装工程承揽人，违反了《无证无照经营查

17《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

18《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

19《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

处办法》第二条[20]的规定，对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）市场监督管理局依法对齐鹏跃个人进行处理。

六、事故主要教训

1.该起事故反映出通风及空调安装作业人员缺乏用电安全意识和作业环境安全风险辨识能力；安装单位新疆永安建设工程有限公司存在违法转包行为，齐鹏跃个人存在无照经营行为，小型工程层层转包乱象较为突出，公司制定的各项安全管理制度及操作规程未能有效落实。

2.聊城市高力金属材料有限公司新疆分公司随意在装修施工现场敷设电气线路，总电源及配电箱均绕开剩余电流动作保护器；未制定相应的安全管理制度和操作规程，未对施工现场进行隐患排查治理，及时消除事故隐患；与通风及空调安装单位在同一区域作业未签订安全管理协议明确各自安全生产管理职责。

3.黑曼巴台球俱乐部未认真履行建筑行业建设单位安全生产职责，未落实向物业公司作出的装修承诺；与装修施工单位、通风及空调出售单位未签订安全管理协议，造成聊城市高力金属材料有限公司新疆分公司安全生产职责不清，违规敷设电气线路。

4.施工现场安全监管缺失，新疆鑫盛华扬物业管理有限公司让黑曼巴台球俱乐部作出了装修各项承诺，而对承诺履行情况未进行监督，造成施工现场管理混乱。

七、事故整改和防范措施

20《无证无照经营查处办法》第二条：任何单位或者个人不得违反法律、法规、国务院决定的规定，从事无证无照经营。

1.新疆永安建设工程有限公司应认真汲取事故教训，不得将工程发包给不具备安全生产条件的个人。应严格执行国家标准规范及本单位各项安全管理制度，加强人员的安全教育培训，提高从业人员安全意识和风险识别能力，企业主要负责人应认真履行各项安全生产职责，有效防范此类事故再次发生。

2.聊城市高力金属材料有限公司新疆分公司应立即拆除黑曼巴台球俱乐部不规范电气线路，安排专业人员按照标准规范重新敷设；应做好施工现场管理，严禁其他单位人员动用本单位电气线路及其他设备设施；施工现场应配备安全管理人员，做好隐患排查治理，杜绝上述隐患重复出现；要与作业区域内的其他单位签订安全生产管理协议，明确各自职责，确保装修工程顺利进行。

3.新疆鑫盛华扬物业管理有限公司应认真落实商户各项安全生产承诺及本单位安全管理制度执行情况，加强对装修施工现场的巡查，发现违章行为要及时制止，督促商户及装修单位整改现场安全隐患，对于可能造成人员伤亡的事故隐患要及时向属地社区、街道或行业主管部门报告。

4.黑曼巴台球俱乐部要将向物业公司作出的安全承诺及时向装修施工单位、通风及空调安装单位进行传达，做好安全技术交底；并对执行情况进行监督；同时要尽快与参与装修、通风及空调安装等单位签订安全管理协议，明确各方安全生产职责，对进入施工现场的各单位人员进行统一协调管理。

5.喀什东路街道办事处应对辖区内未办理施工许可的小型工程进行排查，依法查处权限范围内的违法违规行为，及时将权限范围以外的违法违规行为报送行业主管部门，监督企业认真履行安全生产主体责任。