索 引 号：	788585808/202011-00207	信息分类：	事故通报/应急管理
发布机构：	和县应急管理局	文 号：	
成文日期：		名 称：	【事故调查报告】和县华顺铸
关 键 词：	事故调查报告		

【事故调查报告】和县华顺铸造有限公司“9.8”生产安全事故调查报

浏览次数：2546 信息来源：和县应急管理局 发布时间：2018-10-31 08:49

2018年9月8日上午11时40分左右，位于香泉镇张集社区的和县华顺铸造有限公司一名工人在V法造型生产车间作业时，被运行中的台车上的合模
济损失约85万元。

一、事故单位基本情况

和县华顺铸造有限公司位于香泉镇张集社区，于2007年6月18日在和县工商行政管理局注册登记，系私营有限公司。孙其秀，女，和县历阳镇人
任总经理，全面负责公司生产、经营、销售等一切事务，为企业实际投资负责人。刘榄，男，和县历阳镇人，现为该公司法定代表人，与孙其秀属母

和县华顺铸造有限公司现有2座6吨冲天炉，年产4万吨铸铁件，主要产品为叉车配重、配重块、公安路栅栏底坐、体育用品等，现有员工108人。
铸铁件项目予以备案。2015年8月，和县华顺铸造有限公司实施年产4万吨铸铁件生产线短流程技术改造项目，并相继取得和县经信委技改项目备案、
履行了环保“三同时”程序，2015年9月6日和县环保局下达环评批复，2016年11月25日和县环保局下达环保竣工验收批复。2015年10月24日，马鞍山
评审并通过。2017年9月，投入叉车配套专用机械流水线，年产2万吨叉车配件产品。

二、死者宗万忱的基本情况

死者宗万忱，男，汉族，49岁，身份证号码：210922*******，家庭住址：辽宁省阜新市*******。2018年8月4日，和县华顺铸造有限公司工人
习工，主要是在厂车间外干杂活，并参加相关安全培训。8月24日至事发在V法造型车间为操作工。

三、事故发生及救援经过

2018年9月8日上午7时，宗万忱和王力平一组在V法造型生产车间作业。11时18分时，一号台车在运行中，宗万忱因没等一号台车停下就去伸手扶
的合模和旁边的钢柱夹住。王力平听到对面的宗万忱叫了一声，就赶紧跑过去查看情况（王力平和宗万忱分别在一号台车的相对两侧操作，王力平因
忱），发现宗万忱被运行中的台车上的合模和旁边的钢柱夹住。王力平看到这个情况，赶紧关停台车设备，此时宗万忱嘴里已吐血，两条腿已是血。事
车间班长候卫国赶过来看到情况，迅速跑出车间通知厂领导，并有工人打“120”急救电话。厂领导赶来后，立即组织刘春宝、王力平等工人一起将台
钢柱之间抬出，放置在旁边木板上，等“120”救护车来抢救，此时宗万忱已无生命迹象。11时40分左右，和县人民医院“120”救护车至现场，经医生查
电话，香泉派出所赶至现场后，开展相关调查。

四、事故的原因及性质

（一）事故的直接原因

1、V法造型生产车间一号台车在运行中，死者宗万忱因没等一号台车停下就去伸手摘台车上合模沙箱上的吸铁石，被运行中的台车上的合模和旁
缺乏基本的安全意识、严重违反操作规程作业，是造成死亡的直接原因。

（二）事故的间接原因

1、和县华顺铸造有限公司V法造型生产车间内机械设备安全防护设施存在缺陷。为了便于工人操作，而忽略了安全防范，台车与两个钢柱间未设

2、和县华顺铸造有限公司安全生产隐患排查治理不到位。未排查出V法造型生产车间内台车与两个钢柱间未设置安全防护栏而存在的安全隐患
识。

3、和县华顺铸造有限公司对职工安全培训教育不到位，对新工人安全培训教育不全面。

(三)、事故的性质

经事故调查组调查认定，这是一起因工人缺乏基本的安全意识、严重违反操作规程作业而导致的生产安全事故。

五、对事故的责任认定及事故责任者的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1、和县华顺铸造有限公司机械设备安全防护设施存在缺陷，安全生产隐患排查治理不到位，对职工安全培训教育不到位，应对该起事故负责。依
第（一）项规定，建议给予和县华顺铸造有限公司罚款22万元。

（二）对事故的相关责任人的处理建议

1、死者宗万忱，因没等一号台车停下就去伸手摘台车上合模沙箱上的吸铁石，被运行中的台车上的合模和旁边的钢柱夹住，挤伤胸部而致死亡。
规程作业，是造成自身死亡的主要原因，应承担主要责任。鉴于其已死亡，建议免于责任追究。

2、刘榄，和县华顺铸造有限公司法定代表人，未履行法律规定的安全生产管理职责，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第(一)项规

3、孙其秀，和县华顺铸造有限公司总经理，实际控制人，法律规定的安全生产管理职责履行不到位，依据《中华人民共和国安全生产法》第
7100元。

六、事故的整改和防范措施

1、和县华顺铸造有限公司须深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，全面开展安全生产隐患排查治理，对关键环节、重点岗位要逐

2、和县华顺铸造有限公司应严格按照《生产经营单位安全培训规定》相关要求，根据工作性质加强对班组长、特种作业人员、一线关键岗位人
经培训考核合格不得上岗，安全培训时间必须符合规定要求，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。

3、和县华顺铸造有限公司须加强特种作业人员管理，相关特种作业人员必须持证上岗，人证相符。