索 引 号：	
文件编号：	
分　　类：	
生成日期：	2026-09-11
公开方式：	
公开时限：	
公开范围：	
责任部门：	

赣州全南江西大吉山钨业有限公司机修厂“8•13”一般高处坠落事故调查报告

访问量：7

赣州全南江西大吉山钨业有限公司机修厂“8·13”一般高处坠落事故调查报告

全南县人民政府事故调查组

2026年9月

目录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

（二）安全生产管理情况

（三）事故发生经过

（四）事故现场勘查情况

（五）人员伤亡和直接经济损失

二、事故应急处置及评估

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置及评估情况

（三）善后处理情况

三、事故原因分析

（一）直接原因

（二）间接原因

（三）其他可能因素排除

四、事故责任划分及处理建议

（一）对事故责任单位及有关责任人员的处理建议

五、事故防范措施建议

2026年8月13日16时11分许，江西大吉山钨业有限公司机修厂压滤站安装污泥泵排污管作业过程中发生一起高处坠落事故，造成1名员工死亡，事故直接经济损失180万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的要求，2026年8月20日，全南县人民政府成立由县应急管理局牵头，县公安局、县自然资源局、县科工局、县总工会、大吉山镇人民政府等单位派员组成的事故调查组，邀请县纪委监委派员参加，开展事故调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，赣州全南江西大吉山钨业有限公司机修厂“8·13”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

江西大吉山钨业有限公司机修厂（以下简称大吉山钨业机修厂）隶属于江西大吉山钨业有限公司，位于全南县大吉山镇。大吉山钨业机修厂持有全南县行政审批局2022年3月4日颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：913607****064077X4，法定代表人：张某某，厂长：蓝某。

（二）安全生产管理情况

大吉山钨业机修厂设厂长1名，副厂长1名。2023年6月，江西大吉山钨业有限公司任命蓝某为厂长，负责机修厂全面工作。任命赖某某为副厂长，分管机修厂安全生产、生态环境保护等工作。

大吉山钨业机修厂成立了安全管理机构，组长蓝炼，副组长赖某某，成员为陈某某、阮某某、黎某某、刘某某。下设安全组，组长陈某某，成员为阮某某、黎某某、刘某某，负责全厂安全生产日常工作。

大吉山钨业机修厂制定了安全生产责任制、隐患排查治理责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、工种（岗位）安全操作规程等。

（三）事故发生经过

8月13日，机修厂设备装配维修组接到厂里下发的压滤站新增排污泵专项施工方案，施工主要内容是在机修厂压滤站应急池位置安装一台排污泵及排污管。上午班前会上，设备装配维修组组长黄某安排王某某与袁某某安装压滤站污泥泵，下午3时许压滤站污泥泵完成安装固定，15时03分许，黄某把排污管（型号：PVC软管，直径：10.2cm，长度：30m）运到压滤站等待安装，15时30分许，当班班长何某某到达现场对安装排污管进行分工，安排设备装配维修工王某某和袁某某负责污泥泵与排污管连接固定，吊车操作工袁某某负责操作吊车把排污管牵引到尾砂沟槽上方，设备装配维修组组长黄某和压滤机操作工袁某负责到压滤站旁尾砂沟槽固定排污管口。黄某和袁某均未穿防滑雨鞋及佩戴安全带，先后从距离压滤站约60m的尾砂漏斗梯子平台顺着尾砂沟槽中间沟肩到达固定软管位置。16时10分许，何某某指挥袁某某操作吊车用吊钩把软管牵引至沟槽需固定位置的上方约5米，袁某两腿分别站在沟槽中间沟肩与沟槽临边沟肩用手抓住软管，黄某转身拿工具准备固定软管，此时吊钩牵引着软管又继续往上提升约10米，16时11分33秒软管从吊钩脱落砸到袁某，挂着袁某身体翻过护栏坠落到地面。何某某、袁某某与王某某听到响声立即上前查看，看到袁某趴在地面上，肢体还能轻微的动，询问袁某情况，发现袁某无法回应。

（四）事故现场勘查情况

事故发生地点位于大吉山钨业机修厂压滤站。死者固定软管作业点位于机修厂压滤站旁距离地面高12.6m排尾沟槽。沟槽内宽130cm，沟槽临边沟肩高50cm，沟槽临边护栏高70cm，沟槽中间隔断沟肩高40cm。地面有一根直径为10.2cm，长度为30mPVC软管。

现场勘查照片





（五）人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡。死者袁某，大吉山钨业机修厂压滤机操作工，男，汉族，身份证号：360729********2730，住址：江西省赣州市全南县大吉山镇大岳村长江某组。

依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB 6721-2025）有关规定，核定事故造成直接经济损失180万元。

二、事故应急处置及评估

（一）事故信息接报及响应情况

2026年8月13日16时35分许，江西大吉山钨业有限公司党委书记朱某某向全南县应急管理局报告事故情况，全南县应急管理局按规定向赣州市应急管理局报告事故情况。

（二）事故现场应急处置及评估情况

16时11分许，事故发生后，何某某与袁某某将袁某翻转身体，把脸上泥砂擦干净。16时12分许，何某某拨打120急救电话求救，16时13分许，何某某将事故情况电话报告副厂长赖某某，赖某某上报公司领导，公司领导朱某某、蔡某某等接到事故报告后立即启动应急预案并赶赴现场。16时25分许，大吉山镇卫生院救护车到达现场，医护人员立即对伤者袁某进行抢救，16时40分许，因伤势较重，医护人员把袁某抬到救护车送至全南县人民医院进行抢救，19时30分许，袁某经抢救无效死亡。接到事故报告后，县委县政府主要领导高度重视，县委副书记杨海峰第一时间赶赴现场开展应急处置。同时，县公安局、县应急管理局及大吉山镇主要负责人赶赴现场，组织救援、维稳等工作。事故应急救援处置得当，救援科学有序，未造成事故扩大和次生灾害发生。

（三）善后处理情况

事故发生后，全南县人民政府成立善后处理工作组开展遇难者家属安抚工作。8月16日，大吉山钨业机修厂与遇难者家属协商签订赔偿协议，善后工作基本结束。遇难者家属情绪稳定，厂区及周边社会稳定，未发生负面舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故发生地点在压滤站旁离地面垂直高度为12.6m处排尾沟槽。压滤机操作工袁某站在沟槽临边沟肩，防护栏高度仅为70cm，吊车吊钩牵引的软管脱落挂住袁某使其坠落至地面导致死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.作业人员违反安全作业规定。根据《高处作业分级》GB3608-2025第3.1条[]规定，黄某、袁某的施工作业属于高处作业。黄某、袁某对作业点危险性预判不足，未做好安全防范措施，

未穿防滑雨鞋站在排尾沟槽内作业，站在沟槽临边沟肩防护栏高度不足，且未系挂安全带作业，软管脱落挂住袁某使其坠落至地面，是此次事故发生的主要原因。

2.作业现场安全管理不到位。事发当天带班班长何某某未到高处作业点进行安全确认，未对作业人员黄某、袁某落实安全防范措施等进行检查，对吊钩牵引软管作业风险研判不足，盲目指挥吊车提升吊钩牵引软管，导致软管脱落挂住袁某使其坠落至地面，是此次事故发生的主要原因。

3.安全生产教育培训不到位。对现场作业人员安全教育培训的针对性不强，未确保员工达到具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，造成员工对高处作业点安全风险辨识不足，心存侥幸，冒险作业，安全自保互保意识不足，是此次事故发生的重要原因。

4.企业安全生产主体责任落实不到位。事故作业点存在吊装与高处作业交叉并行等特殊作业，未安排专职安全员巡查检查以及到现场盯守督促，未及时制止袁某、黄某未系挂安全带、未穿防滑雨鞋等违章作业行为，是此次事故发生的重要原因。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问调查以及综合分析，排除他杀和突发灾害因素等影响。

四、事故责任划分及处理建议

（一）对事故责任单位及有关责任人员的处理建议

1.事故责任单位

大吉山钨业机修厂履行安全生产主体责任落实不到位，对从业人员进行安全生产教育培训不到位，落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[]、第四十一条第二款[]、第四十四条第一款之规定[]。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定[]，建议由全南县应急管理局予以行政处罚。

2．有关责任人员

（1）蔡某某，江西大吉山钨业有限公司总经理，负责公司全面工作，履行主要负责人安全生产法定职责不到位，督促、检查本公司安全生产工作不到位，落实全员安全生产责任制不到位，对存在安全管理问题失察，对事故发生负主要领导责任。违反了《中华人民共和

国安全生产法》第二十一条之规定[]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定[]，建议由全南县应急管理局予以行政处罚。

（2）游某，江西大吉山钨业有限公司副总经理，分管公司安全生产工作，督促、检查本公司的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定[]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[]，建议由全南县应急管理局予以行政处罚。

（3）罗某某，江西大吉山钨业有限公司副总经理，挂点督导机修厂安全生产工作，未认真检查机修厂的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，

对事故发生负领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由全南县应急管理局予以行政处罚。

（4）陈某，江西大吉山钨业有限公司安全环保部主任，负责公司日常安全监督检查工作，未按规定做好安全生产统一协调、管理工作，督促落实生产安全事故隐患排查和安全培训教育不到位，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由全南县应急管理局予以行政处罚。

（5）张某，江西大吉山钨业有限公司生产技术部负责人，负责公司的安全生产技术工作，督促落实生产安全技术措施不到位，对从业人员安全教育培训和安全技术交底不到位，未及时制止和纠正违反操作规程的行为，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由全南县应急管理局予以行政处罚。

（6）蓝某，大吉山钨业机修厂厂长，负责机修厂全面工作，对从业人员安全教育培训不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建议由全南县应急管理局予以行政处罚。

（7）赖某某，大吉山钨业机修厂副厂长，分管机修厂安全生产工作，对本单位从业人员安全教育培训不到位，未规范作业人员行为，未及时发现并消除安全事故隐患，对事故发生负领

导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由全南县应急管理局予以行政处罚。

（8）何某某，大吉山钨业机修厂事故当班班长，履职不到位，未对作业现场盯守督促，未及时发现并制止班组作业人员违章行为，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由全南县应急管理局予以行政处罚。

（9）陈某某，大吉山钨业机修厂安全组组长，当天未到事故现场进行安全确认和安全检查，对人员现场作业监督管理不到位，未及时制止人员违章作业，对事故发生负有责任，建议由企业按照公司制度进行处理。

（10）黄某，大吉山钨业机修厂事故当天组长，为袁某同班组作业人员，在高处沟槽作业过程中，存在未穿戴防滑雨鞋、未系挂安全带等违章作业行为，也未及时提醒袁某穿戴好安全防护用品作业，班组互保联保制度落实不到位。对事故发生负有责任，建议由企业按照公司制度进行处理。

（11）袁某，大吉山钨业机修厂压滤机操作工，未严格执行安全操作规程，在高处的沟槽作业时未穿防滑雨鞋、未系安全带安全防护用品等违章作业，对事故的发生负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

五、事故防范措施建议

（一）筑牢思想防线，树立践行安全发展理念。各有关部门要深刻汲取事故教训，要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持人民至上、生命至上，树立安全发展理念。督促企业定期组织安全专题培训、事故案例警示教育和应急演练，加强员工特殊作业、危险作业安全防范意识，将“安全第一、预防为主”的理念贯穿于企业生产经营全过程，使企业每位员工真正做到“人人讲安全，个个会应急”。

（二）开展隐患排查，防范化解重大安全风险。各有关部门要督促企业开展一次安全隐患全面排查整治。全力扫除盲区死角、起底问题隐患、整治突出问题、补齐短板漏洞，进一步夯实企业安全生产工作基础，有效防范化解重大安全风险，严防事故发生。督促企业完善常态化隐患排查机制，对排查出的隐患建立台账，明确整改责任人、整改措施和完成时限，实行闭环管理、对账销号。同时，鼓励一线员工主动上报隐患，畅通反馈渠道，做到早发现、早处置。对重大隐患实行挂牌督办，整改不到位坚决不复工，切实将风险消灭在萌芽状态。

（三）强化现场管理，严格执行安全操作规程。各企业要针对性地梳理、修订、完善现有的安全生产规章制度，明确安全职责分工，进行特殊作业、危险作业时，要安排专职安全员在现场进行监督，把安全管理落实到领导、部门和岗位。加强作业现场管理，严格执行安全操作规程，杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律行为。要深刻汲取此次事故教训，认真查摆、全面梳理现场安全组织管理、安全责任制落实，现场安全确认不能流于形式。要强化企业全员安全教育培训，开展规章制度、安全规程、风险辨识防控等培训，全面压实全员安全生产责任。

（四）严格监管执法，强化企业安全主体责任。各有关部门要认真贯彻落实企业生产经营相关法律法规，继续深入开展安全生产检查工作，对重点企业、重点部位、重点时段实施高频次监管。加大执法力度，对在检查中发现的企业安全生产责任不落实、安全措施不到位、违规作业等违法违规行为要依法依规予以坚决处理，倒逼企业切实履行安全生产主体责任。

赣州全南江西大吉山钨业有限公司机修厂“8·13”　　一般高处坠落事故调查组

赣州全南江西大吉山钨业有限公司机修厂“8·13”一般高处坠落事故调查报告意见签名表

序号	姓名	单位及职务	意见	签名
1	唐光宁	全南县应急管理局局长（调查组组长）	同意	
2	陈永清	全南县纪委监委派驻二组组长（邀请参加）		
3	曾建明	全南县科工局副局长（调查组成员）	同意	
4	钟群	全南县自然资源局副局长（调查组成员）	同意	
5	谭军勇	大吉山镇人民政府执法队队长（调查组成员）	同意	
6	李志成	全南县公安局治安大队大队长（调查组成员）	同意	
7	叶森	全南县总工会办公室科员（调查组成员）	同意	
8	曹晓明	全南县应急管理局执法大队长（调查组成员）	同意	
9	陈庭见	全南县应急管理局职员（调查组成员）	同意	
10	郭昊杰	全南县应急管理局科员（调查组成员）	同意	