呼图壁县利凯保智木材有限公司“5·15”一般机械伤害事故调查报告

呼图壁县“5·15”事故调查组

2026 年 6 月

目　录

一、基本情况 - 2 -
（一）事故发生单位概况 - 2 -
（二）事故相关责任单位概况 - 2 -
（三）事故相关单位安全管理情况 - 3 -
（四）事故发生经过 - 4 -
（五）事故现场情况 - 5 -
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 - 6 -
二、事故应急处置情况 - 7 -
（一）事故信息接报及应急处置 - 7 -
（二）医疗救治和善后情况 - 7 -
（三）事故应急处置评估 - 7 -
三、事故原因分析 - 8 -
（一）直接原因 - 8 -
（二）事故相关鉴定情况 - 9 -
（三）其他可能因素排除 - 9 -
（四）间接原因 - 9 -
（五）有关监管部门存在的问题 - 10 -
四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议 - 10 -
（一）建议免于处罚人员（1人） - 10 -
（二）建议追究刑事责任人员（1人） - 10 -
（三）建议给予行政处罚的人员（3人） - 11 -
（四）对有关监管部门人员的处理建议（3人） - 12 -
（五）其他处理建议（1人） - 13 -
（六）对事故相关责任单位的处理建议（3家） - 13 -
（七）对有关监管部门的处理建议（2家） - 14 -
五、事故防范和整改措施 - 14 -
（一）夯实设备安全基础，完善作业管控体系 - 14 -
（二）规范租赁转包管理，打通安全责任链条 - 15 -
（三）强化精准监管与行业治理 - 16 -

2026年5月15日7时14分许，呼图壁县利凯保智木材有限公司生产车间内，作业人员在操作断木机生产作业时，违规攀爬输送带清理木料，不慎踩空坠入断木机内被锯伤，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失119万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的有关规定，2026年5月20日，经县人民政府批准，成立由副县长任组长，县应急管理局牵头，县林草局、公安局、消防救援局、纪委监委、总工会、五工台镇人民政府等单位组成的呼图壁县利凯保智木材有限公司“5·15”一般机械伤害事故调查组，并邀请县检察院提前介入，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等环节，查明事故基本情况、事故经过、事故原因、认定事故性质及相关人员的责任，分析事故暴露出的主要问题，总结事故教训，提出有针对性和可操作性的整改和防范措施。

经调查认定：呼图壁县利凯保智木材有限公司“5·15”一般机械伤害事故是一起因断木机旋转设备安全防护缺陷，作业人员安全意识淡薄，违规在设备高速运转、未停机断电的状态下攀爬输送带清理卡顿木料，作业过程中不慎踩空坠入设备内部被锯伤，造成的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

1.呼图壁县利凯保智木材有限公司

呼图壁县利凯保智木材有限公司（以下简称利凯保智公司）成立于2024年11月11日，统一社会信用代码为91652323MAxxxxxP97,企业注册地址位于呼图壁县五工台镇S201省道北侧五工台镇人民政府后（五工台八十二公里北区31院4），经营范围包含：木材加工，建筑用木料及木材组件加工，木材收购，人造板销售,木材销售等。利凯保智公司总经理王某(法定代表人),生产线2条，正常生产1条，停产1条，公司共有12名员工。生产车间日常生产领班为刘某巧。

（二）事故相关责任单位概况

1.呼图壁县恒昌保温材料有限公司

呼图壁县恒昌保温材料有限公司（以下简称恒昌公司）成立于2012年4月19日，统一社会信用代码916523235xxxxx9934，法定代表人陈某彬，注册地址：呼图壁县五工台镇河西北区团结西路15号，经营范围：人造板销售，木材销售，建筑用木料及木材组件加工，木材加工，木材收购等。该公司实际控制人陈某，负责公司日常生产运行和安全管理。

2.新疆汇谱农业发展有限责任公司

新疆汇谱农业发展有限责任公司（以下简称汇谱公司）成立于2012年3月29日，统一社会信用代码916523235xxxxx547Q，

法定代表人王某萍，注册地址：呼图壁县五工台镇河西社区，经营范围：化肥零售，分装加工生产高端滴灌型复混肥料、大量元素水溶肥料等。

3.厂房租赁情况

事发厂房产权归属于恒昌公司，2020 年原恒昌公司法定代表人王某章与汇谱公司原法定代表人盛某发签订租赁合同，合同有效期至 2026 年底。2022 年盛某发退出汇谱公司，法定代表人变更为王某萍，变更后王某章为汇谱公司最大股东，实际由王某章负责汇谱公司管理。2023 年王某章转让其持有的恒昌公司股份，法定代表人变更为陈某彬，由其哥哥陈某实际控制和管理恒昌公司。

2024 年王某章代表汇谱公司与利凯保智公司法定代表人王某签订东侧厂房和场地租赁合同，合同有效期至 2026 年底。恒昌公司院内实际有两家公司生产经营，西侧厂房由恒昌公司经营使用，东侧厂房由利凯保智公司经营使用。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.利凯保智公司

未编制《操作规程》《生产安全事故应急预案》《安全生产教育培训管理制度》等规章制度。日常未开展隐患排查治理工作，机械设备安全隐患长期存在；未见张某兵、张某军等人的岗前安全教育培训记录；未见违章作业处置记录。2026 年 3 月，利凯保智公司总经理王某与刘某巧电话联系沟通，口头达成木材加工

生产协议，由刘某巧负责联系人员到厂。刘某巧负责记录每日工作量，利凯保智公司按照加工量向刘某巧每月结算工人工资。利凯保智公司未任命生产车间负责人，实际由王某负责管理。

2.恒昌公司

恒昌公司原法定代表人王某章，主要从事保温材料生产销售，后因经营不善厂房闲置。2020 年租赁给汇谱公司从事化肥生产销售，未与汇谱公司签订安全管理协议。

3.汇谱公司

汇谱公司原法定代表人盛某发，主要从事化肥生产销售，王某章持有股份。因经济效益差，目前该公司无生产经营，准备注销。2024 年 10 月将厂房租赁给利凯保智公司从事木材加工销售，未与利凯保智公司签订安全管理协议。

（四）事故发生经过

2026 年 5 月 15 日 7 时许，利凯保智公司生产车间开始生产作业，各岗位按照生产流程开展木材加工作业。

7 时 12 分许，断木机切割后的木料在输送过程中突发卡料故障，几段木料卡在输送带上，导致输送带无法正常运行。负责操作打皮机的员工刘某山、负责操作断木机的员工张某兵第一时间用撬棍进行撬动，多次撬动无果。

7 时 13 分许，在未停机断电的情况下，刘某山从打皮机侧攀爬至输送带台面，张某兵从断木机侧攀爬至输送带台面。两人合力先将靠近打皮机一端的卡顿木料扶起，随后刘某山手扶立起

来的木料，张某兵转身弯腰清理其他卡顿的木料。

7 时 14 分许，随着卡顿木料的清理，输送带阻力减少突然恢复运行，刘某山扶立的木料突发位移，向前滑动并快速向后倾倒。该木料撞向刘某山和张某兵，刘某山稳住身形，张某兵身体瞬间失去平衡脚底不慎踩空，从输送带台面坠落，直接跌落至侧方正在运行的断木机设备内，被高速运转的锯片锯伤，造成伤亡。

（五）事故现场情况

1.事故地点

利凯保智公司生产车间（图 1），最东侧木材加工设备断木机内部（图 2）。



图 1 木材加工生产车间



图 2 事故断木机

2.现场勘查情况

事故发生在利凯保智公司生产车间断木机内，车间东西走向，断木机位于车间最东侧，车间东侧外墙敞开，东侧外场地为原木堆场，断木机前端原木架正对原木堆场。抓木机将原木从堆场搬运放置在断木机原木架上暂存，再从原木架上人工手动送入

断木机进行加工。

断木机位于车间最东侧，东西走向，北侧距墙 2.8 米。断木机长 5.1 米，宽 3.7 米，断木机两侧和顶部三面有蓝色彩钢板围成的防护栏，防护栏高度离地 2.5 米。北侧护栏上贴有“注意安全”“当心机械伤人”警示标志。断木机前端为原木架，输送导轨上有链条和抓钩，导轨向上倾斜，将原木送入断木机。

断木机内有 3 个圆形锯片，锯片直径 90 厘米，锯片间距 1.3 米，3 个锯片成品字形布置（图 3），中间锯片位于后端，位置最高。事故发生在中间锯片处，中间锯片底部和后方木头上，有明显血迹。中间锯片轴心距离地面 1.2 米。断木机后端为皮带式输送带，输送带距离地面 1.8 米（图 4）。断木机将原木分切成固定尺寸后，进入后端输送带，再由输送带送往打皮机继续加工。



图 3 断木机内圆锯片



图 4 皮带式输送带

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

张某兵，男，汉族，51 岁，陕西岚皋人，为利凯保智公司断

木岗位操作工。该公司与张某兵签订了《劳务合同》，合同期限从2026年3月20日至2026年10月30日，工作岗位为断木机操作工，在本次事故中死亡。

2.直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，核定本次事故直接经济损失119万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及应急处置

5月15日7时16分许，负责生产车间人员管理的刘某巧给利凯保智公司主要负责人王某打电话报告，8时25分许王某拨打110报警电话，8时31分许王某拨打120急救电话，随后公安人员和医护人员到达现场，对现场进行封控，现场人员撤离到车间外。

（二）医疗救治和善后情况

医护人员到达现场后，经确认张某兵已无生命体征，随后联系殡仪馆车辆前往处置。5月16日晚，死者家属抵达呼图壁县，经协商后利凯保智公司与家属达成赔付协议，善后工作已妥善处理。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，五工台镇接报后逐级上报，并调动相关救援力量赶赴现场，没有发生次生事故灾害，利凯保智公司主要负责人未向林草局报告且存在迟报情况，信息迟报约10分钟左右。暴

露出事故单位现场人员应急处置能力缺乏问题。利凯保智公司主要负责人无故意迟报的主观过错，属于履职过程中的轻微客观延迟，建议不予追究迟报责任。

三、事故原因分析

（一）直接原因

涉事断木机设备安全防护不足，仅设置简易彩钢板对旋转设备进行防护且未做加固处理[1]，防护结构强度不足[2]、无法形成有效物理隔离。同时作业人员安全意识淡薄，违规在设备高速运转、未停机断电的状态下攀爬输送带[3]清理卡顿木料，作业过程中不慎踩空坠入设备内部被锯伤，导致发生机械伤害事故。

直接原因分析：

1.作业人员清理木料时，设备未停止运行

输送带上的木料卡顿时，输送带由于阻力过大停止运行，但未断电随时可能恢复运行。张某兵作为断木机操作人员，爬上断木机前未停止设备运行。

2.作业人员安全意识淡薄，冒险作业

刘某山和张某兵在设备未停止运行的情况下，自行爬上输送带清理木料，忽视机械伤害风险，违规冒险作业。作业人员经常性不停机爬上输送带，习惯性冒险作业。

---

[1] GB/T 12557-2024《木工机床安全技术规范》5.5.1 一般要求 机床的防护装置应满足下列要求。防护装置应可靠固定，并有足够的强度、刚度和稳定性。

[2] GB/T 8196-2018《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》5.4.3 刚度 支柱、防护装置框架、安装和填充材料的选择和布置应形成具有刚度和稳定性的结构，并能抗变形。

[3] GB14784-2013《带式输送机安全规范》4.3 使用和维护阶段（i） 对输送机没有防护装置的部位进行检查、调整、维护或清扫等作业，应在输送机停车并关闭驱动装置后进行。如果不得不在无防护装置的运转部位进行维修，应有一个人守护着正在工作的人员，该人应熟悉在意外情况下采取何种措施，并应站立在靠近一个随时可以停车的装置旁边。

3.断木机安全防护有缺陷

断木机内有3处圆锯片，高速运转，机械伤害风险高。锯片上方采用普通瓦楞彩钢板简易遮挡，未做加固处理、结构强度不足，不具备有效的物理隔离防护能力；断木机出入口敞开，未设置防护围栏、防护挡板，也未配置人体感应检测、闯入紧急停机等安全联锁装置，设备安全防护有缺陷。

（二）事故相关鉴定情况

根据《法医学尸体检验报告》（呼公物证鉴（尸检）字〔2026〕19号）鉴定意见，张某兵符合电锯切割致胸腹腔脏器损伤引起大失血死亡。

（三）其他可能因素排除

呼图壁县公安部门通过现场勘察、调查询问、尸体检验等工作，排除刑事案件。

（四）间接原因

1.安全生产管理存在严重漏洞。利凯保智公司未制定断木机岗位安全操作规程，无设备卡料、异常工况应急处置流程。未向从业人员如实告知岗位存在的危险因素、防范措施及应急处置措施。未落实安全生产隐患自查自纠主体责任，对断木机安全防护设施缺陷、作业人员习惯性违章等安全隐患未及时排查治理。未建立常态化安全教育培训机制，未对从业人员开展机械操作、危险规避、应急自救等安全知识和技能培训，从业人员未经培训合格直接上岗作业。

2.厂房层层转租转包，安全管理责任链条断裂。呼图壁县恒昌保温材料有限公司将生产车间出租给汇谱农业公司后，汇谱农业公司再次转租给利凯保智公司从事木材加工，层层转租过程中各方未依法签订安全生产管理协议，未明确各方安全管理职责，形成“层层转包、包而不管、以租代管”的乱象。

（五）有关监管部门存在的问题

1.县林草局，作为行业主管部门对木材加工机械伤害高风险研判不足，针对性专项整治和安全指导不够，安全管控末梢失效。

2.五工台镇人民政府，作为属地监管单位，近两年对利凯保智公司开展多次检查，但没有检查记录，发现的问题均记录在恒昌公司台账上，存在监管企业底数不清问题。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于处罚人员（1人）

张某兵，男，群众，利凯保智公司断木机操作人员，在断木机未停机情况下，登上输送带清理木料，违规冒险作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中遇难，建议免于追究责任。

（二）建议追究刑事责任人员（1人）

王某，男，群众，利凯保智公司法定代表人、总经理，安全生产第一责任人。未组织制定安全管理制度和操作规程，未组织开展生产车间及机械设备安全风险辨识，未制定安全管控措施，未对从业人员开展安全知识和技能培训，未及时消除生产车间存在的生产安全事故隐患。涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产

法》第二十一条第二项、第三项、第五项[4]的规定，对事故发生负有主要责任。涉嫌重大劳动安全事故罪[5]，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

（三）建议给予行政处罚的人员（3人）

1.王某，男，群众，利凯保智公司法定代表人、总经理，安全生产第一责任人，对事故发生负有主要责任。涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项的规定，建议由呼图壁县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[6]的规定，给予行政处罚。

2.刘某巧，男，群众，利凯保智公司生产带班人员，负责生产车间人员管理，未排查生产车间存在的生产安全事故隐患，未及时制止和纠正作业人员的冒险作业行为。涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[7]的规定，对事故发生负有责任。建议由呼图壁县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]的规定，给予行政处罚。

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[5]《中华人民共和国刑法》第一百三十五条 安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；

3.陈某，男，群众，恒昌公司总经理。将生产车间租赁给汇谱公司，未签订安全管理协议，未对承租单位的安全生产工作统一协调管理。涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条[9]的规定。建议由呼图壁县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条[10]的规定，给予行政处罚。

4.王某章，男，群众，汇谱公司实际控制人。将生产车间转租给利凯保智公司，未签订安全管理协议，未对承租单位的安全生产工作统一协调管理。涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定。建议由呼图壁县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条的规定，给予行政处罚。

（四）对有关监管部门人员的处理建议（3人）

1.韩某，男，中共党员，县林业和草原局党组书记，主持局党组全面工作，安全生产工作统筹指导不到位，对木材加工机械伤害高风险研判不足，建议移送呼图壁县纪委监委依纪依规进行处理。

2.胡某庆，男，中共党员，县林草局森林草原防火中心主任，分管安全生产工作，对木材加工机械伤害高风险研判不足，针对性专项整治和安全指导不够，建议移送呼图壁县纪委监委依纪依

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改；

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

规进行处理。

3.魏某，男，中共党员，五工台镇人民政府副镇长，分管安全生产工作，对利凯保智公司开展多次安全检查，但没有检查记录，监管企业底数不清，建议移送呼图壁县纪委监委依纪依规进行处理。

（五）其他处理建议（1人）

1.刘某山，男，群众，利凯保智公司打皮机操作人员，不停机登上输送带清理木料，违规冒险作业，建议利凯保智公司对刘某山的冒险作业行为进行处理，处理结果报县应急管理局备案。

（六）对事故相关责任单位的处理建议（3家）

1.利凯保智公司，未制定安全管理制度和操作规程，未开展生产车间及机械设备安全风险辨识，未制定安全管控措施，未向从业人员如实告知岗位存在的危险因素、防范措施及应急处置措施，对断木机安全防护设施缺陷、作业人员习惯性违章等安全隐患未及时排查治理，未对从业人员开展安全知识和技能培训，从业人员未经培训合格直接上岗作业。涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[11]、第四十四条[12]、第二十八条[13]

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

的规定，对事故的发生负有主要责任。建议由呼图壁县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[14]的规定，给予行政处罚。

2.恒昌公司，将生产车间租赁给汇谱公司，未签订安全管理协议，未对承租单位的安全生产进行统一协调管理。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定，建议由呼图壁县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条的规定，给予行政处罚。

3.新疆汇谱农业发展有限责任公司，将生产车间租赁给利凯保智公司，未签订安全管理协议，未对承租单位的安全生产进行统一协调管理。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定，建议由呼图壁县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条的规定，给予行政处罚。

（七）对有关监管部门的处理建议（2家）

建议县人民政府对林草局、五工台镇人民政府进行通报批评，并由林草局、五工台镇人民政府向县人民政府作出深刻书面检讨。

五、事故防范和整改措施

（一）夯实设备安全基础，完善作业管控体系

利凯保智公司要推进设备升级、制度完善、风险管控、隐患整治全方位整改，全面夯实企业安全生产基础。**一是**升级设备安

[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

全防护设施。7月31日前拆除原有简易、加固不到位的彩钢板防护结构，对设备高速旋转区域、进料口等高危部位实施封闭物理隔离。**二是**规范岗位安全作业体系。结合岗位作业实际，8月20日前修订完善断木机安全操作、卡料故障处置、设备启停管控等专项操作规程及应急处置流程，明确岗位安全职责、作业规范、操作禁忌和异常工况处置标准，将操作规程张贴于作业岗位醒目位置。**三是**健全风险分级管控机制。8月30日前建立完善风险分级管控清单，逐一明确风险等级、管控措施、责任人员和管控时限，如实向从业人员告知岗位危险因素、防范措施及应急处置要点。建立隐患排查治理台账，实行隐患排查、整改、验收、销号全闭环管理。**四是**强化全员安全教育培训。7月31日前完成全员培训，提升从业人员安全作业素养和应急处置能力。开展安全警示教育，以本次机械伤害事故为典型案例，组织全员开展复盘学习，深刻剖析违章作业风险隐患，筑牢全员安全红线意识和底线思维。

（二）规范租赁转包管理，打通安全责任链条

恒昌公司要全面规范租赁转包管理，压实各方安全主体责任。**一是**厘清各方安全管理职责。8月10日前由恒昌保温材料有限公司、汇谱农业公司、利凯保智公司三方依法重新签订安全生产专项管理协议，明确出租方、转租方、承租方的安全生产管理职责。**二是**严格规范租赁转包经营行为。所有生产场地、生产设备租赁转包事项须按规定报备属地监管部门，完善合法合规经

营手续。**三是**建立联合管控机制。出租方、转租方需定期对承租方生产作业现场开展安全督查，监督企业安全制度落实、隐患排查整改、全员安全教育培训等工作落地见效。

（三）强化精准监管与行业治理

本次事故充分暴露辖区木材加工小微企业、多层转租经营模式存在安全监管薄弱、风险管控不到位、行业整治不彻底等监管短板，为进一步压实属地和行业监管责任，规范行业安全生产秩序，堵塞监管漏洞，属地及行业主管部门要全面强化精准监管与行业治理。**一是**五工台镇8月30日前要全面排查梳理辖区木材加工小微企业及多层转租、转包经营生产主体，健全监管台账、实施分类管控。聚焦厂房多层转租、安全责任悬空、以租代管等乱象，开展专项整治，严厉查处无安全管理协议、安全责任不落实、转租经营不合规等违法违规行为，对规避安全监管、不落实安全职责的经营主体严格依法追责。**二是**林草局要结合木材加工行业机械伤害高发风险特点，7月30日前完成行业专项隐患整治，集中整治设备防护简陋、带载清理作业、无证无训上岗等风险隐患，倒逼企业升级设备安全条件。**三是**五工台镇、林草局要持续强化基层监管人员业务能力建设，提升对租赁经营、小微企业、机械加工行业的风险辨识、隐患排查和执法监管水平，通过常态化精准执法督导，严厉打击各类安全生产违法行为，全面筑牢辖区安全生产防线。