烟台芝罘“7·3”事故调查报告

目 录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位及有关单位概况 2

（二）相关人员基本情况 2

（三）货物及叉车基本情况 3

（四）卸货叉车驾驶人员情况 3

（五）事故发生经过 3

（六）事故现场情况 4

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 5

二、事故应急处置及评估情况 5

（一）事故信息接报及响应情况 5

（二）事故现场应急处置情况 6

（三）善后情况 6

（四）事故应急处置评估 6

三、事故原因分析 6

（一）直接原因 6

（二）间接原因 7

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 7

（一）依法免予追究责任人员 7

（二）建议移送司法机关处理的人员 7

（三）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议 8

（四）对有关公职人员的处理建议 9

五、事故主要教训 10

（一）企业未落实安全生产主体责任 10

（二）企业未定期组织员工进行安全教育培训 10

六、事故教训和整改措施 11

烟台芝罘“7·3”事故调查报告

2024年7月3日16时15分许，位于芝罘区幸福南路西3号烟台连盛货运代理有限公司发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约155万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第349号）的有关规定，芝罘区政府委托区市场监督管理局牵头，成立了由区应急局、区公安局、区总工会、区发改局和只楚街道办事处组成的事故调查组，邀请有关专家参与，特邀区纪委监委、人民检察院介入调查，组长由芝罘区市场监督管理局同志担任，副组长由芝罘区市场监督管理局同志、芝罘区应急管理局同志担任。

事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、视频分析、调阅资料、人员询问、专家论证和综合分析等方式，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，**芝罘只楚烟台连盛货运代理有限公司“7·3”物体打击事故是一起因企业未落实安全生产主体责任，现场装**

卸作业安全管理不到位，操作人员违规作业而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故单位基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.烟台连盛货运代理有限公司（以下简称：连盛公司）成立于2009年9月，位于芝罘区幸福南路西3号，有限责任公司，事发时连盛公司法定代表人为于**，统一社会信用代码：91440300MA5FXAGM9C，经营范围为从事装卸搬运业务、信息咨询、物流信息咨询、国内贸易等。

2.龙口市龙运物流有限公司（以下简称：龙运公司）成立于2015年5月，位于烟台市龙口市黄城牟黄路降水河双拥桥西60米，有限责任公司（自然人独资），事发时龙运公司法定代表人为刘**；统一社会信用代码：9137068133420493F，经营范围为普通货运道路运输、货物包装、货运代理、汽车出租、物流服务、货物装卸、搬运、配送、仓储（不含危险品）等。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.连盛公司未设立安全管理机构，装卸货的安全风险管控措施缺失，未制订叉车装卸货安全操作规程等安全管理制度，无对员工进行定期安全教育的资料凭证，连盛公司对装卸货工作中的管理不到位，未能及时发现并制止员工的违规操作问题。

2.龙运公司未设立安全管理机构，未健全安全生产岗位责任制与隐患排查治理制度；未健全安全生产教育和培训档案，无员工宋**参加安全生产教育和培训的时间和内容。

（三）货物及叉车基本情况

中转货物为发电机组，包装尺寸约为：1600mm×600mm×900mm，毛重：620kg。卸货叉车为斗山叉车（烟台）有限公司生产的内燃平衡重式叉车，额定起重量：3000kg，车架机号：FDANON-1690-01994。叉车资料内有出厂合格证、2023年6月大连特种设备研究院对叉车进行检验并出具的检验合格报告，该叉车随连盛公司变更经营地址，于2023年8月由原化工路59号转至现幸福南路西3号。

（四）卸货叉车驾驶人员情况

驾驶人员张**为连盛公司货车司机，日常驾驶货车从事市区内物流运输工作，未经过叉车作业相关操作规范的培训，在这之前经常驾驶叉车帮助装卸货物。

（五）事故发生经过

1.事发前相关情况

2024年7月2日，连盛公司收到从温州发来的一个发电机组，约620公斤重，于**（时任连盛公司法人，负责公司的全面运营工作）将货物卸下来放置于院内空地后，联系龙运公司负责人刘**（时任龙运公司法人，负责公司的全面运营工作）7月3日

来车把发电机组运到龙口，龙运公司负责人刘**同意并安排货车司机宋**到烟台接货。

2.事故发生经过

2024年7月3日16时10分许，宋**驾驶白色欧曼牌货车（车牌号：鲁F*****）到达连盛公司，到达后宋**看到连盛公司货运司机张**正在驾驶叉车装货，宋**请求张**帮忙开叉车将货物装到车上，张**同意。

16时17分5秒许，张**驾驶叉车从院内南侧叉起发电机组，行驶到货车南侧，面对货车侧面用货叉叉着货抬起约1.6米，向前行驶将货物往货车上运送，在货物运送至货箱上方时，张**降低货叉仰角试图放下货物，但因货车空间有限，货物无法进入遂停止操作。16时17分25秒许，宋**从叉车东侧移动至叉车西侧，16时17分36秒许张**驾驶叉车叉着货物后退，宋**走向货车与叉车中间查看货车内情况，此时张**并未收回叉车门架倾角，过程中货物失稳向前从发电机组底座滑落，造成整体倾覆，进一步造成货叉受力点迁移，由于货物整体稳定性被破坏，造成整体倾覆滑落砸向正在叉车与货车中间位置的宋**，宋**举起双手想要扶住倾倒的货物未果，16时17分40秒许，货物砸到宋**头部，宋**倒地，随后货物倾倒到地上。

（六）事故现场情况

事发地为连盛公司芝罘区幸福南路西 3 号院内空地，事发时货车停在空地中心位置，叉车在货车南侧装货，死者宋**位

于叉车左前方，货物与货车中间，紧挨货车站立，货物倾倒时被砸到头部。



（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者宋**，男，39岁，山东龙口人，经烟台市芝罘区公安分局刑事侦查大队技术中心鉴定死亡原因为：生前头部受挤压致重度颅脑损伤死亡，造成直接经济损失约155万元人民币，主要是工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等费用。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，连盛公司法人于**于17点27分、18点54分分别拨打芝罘区应急管理局和芝罘区市场监督管理局电话进行报告。接到事故报告后，区应急管理局、区市场监督管理局、只楚街道办事处、派出所立即赶赴事故现场开展调查处理，并在规定时间内将该起事故上报至区总值班室和烟台应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，张**从叉车上下来扶住宋**查看情况，于**听到呼喊声也赶到事发现场，看到宋**鼻孔流血、浑身瘫软在地，于**拨打120急救电话，16点30分970医院救护车到达现场，医生发现宋**已无生命体征，宣布宋**死亡。

（三）善后情况

事故发生后，只楚街道办事处就民事赔偿问题积极进行协调，因赔偿数额差距较大，事故相关单位未与死者家属达成一致。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，连盛公司及时组织现场救援，第一时间拨打120急救电话对伤者进行抢救，现场救援措施得当，未贻误事故救援。政府相关部门（单位）接到事故报告应急响应迅速，响应程序正确，未出现失职、渎职现象。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.宋**安全意识淡薄，违规进入叉车作业危险区，货物倾倒过程中，未及时离开危险区内导致被货物砸到。

2.张**违反叉车使用说明书操作规范进行叉车作业，未按照叉车载荷曲线图的要求将货物放置在符合要求的位置上便起升货叉开始作业，在叉车后退过程中未能将门架后仰，导致在叉车移动过程中货物失稳倾倒。

（二）间接原因

1.连盛公司落实安全生产管理主体责任不到位，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。未对从业人员进行安全教育培训，未能及时制止和纠正从业人员违反操作规程的行为。

2.龙运公司未健全安全生产岗位责任制与隐患排查治理制度；未制订安全生产事故专项应急救援预案；未健全安全生产教育和培训档案，未如实记录宋**参加安全生产教育和培训的时间、内容等情况。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）依法免予追究责任人员

宋**，安全意识淡薄，违规进入叉车作业危险区，货物倾倒过程中，未及时离开危险区导致被货物砸到，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，不予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

张**，安全意识淡薄，违反安全操作规程进行叉车作业，操作过程存在安全隐患，对事故发生负有直接责任。建议依法追究刑事责任。

于**，作为连盛公司主要负责人未依法履行安全管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不力，对装卸作业准备工作不充分，作业现场缺乏检查，未对张**进行驾驶叉车作业的相关培训，未尽到装卸现场安全监督职责，对事故发生负有间接责任。建议依法追究刑事责任。

（三）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.对事故有关责任人员的行政处罚建议

（1）于**，男，烟台连盛货运代理有限公司法人，作为公司安全生产第一责任人，履行公司安全生产管理职责不到位，建议由芝罘区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[1]第（一）项之规定给予行政处罚。

（2）刘**，男，龙口市龙运物流有限公司法人，作为公司安全生产第一责任人，履行公司安全生产管理职责不到位，建议由龙口市人民政府相关部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[1]第（一）项之规定给予行政处罚。

2.对事故有关责任单位的行政处罚建议

[1]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依 法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（1）连盛公司，装卸作业安全教育培训不够，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，操作人员对作业现场的风险缺乏辨识能力。未落实风险分级管控制度，未制定相应的操作规程，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款、第四十一条第一款的规定，对事故发生负有责任。建议由芝罘区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[2]第（一）项之规定给予七十万元罚款的行政处罚。

（2）龙运公司，作为货物运输实际经营单位，未健全安全生产岗位责任制与隐患排查治理制度；未制订安全生产事故专项应急救援预案；未健全安全生产教育和培训档案，未如实记录宋**参加安全生产教育和培训的时间、内容等情况，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第四，第四十一条第二款的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[2]第（一）项的规定，建议由龙口市人民政府相关部门给予七十万元罚款的行政处罚。

（四）对有关公职人员的处理建议

1.芝罘区发改局依照《关于明确行业领域安全生产监管责任的通知》的要求，牵头对物流业行业进行监管，制定部分行业领域的安全生产监管方案，并建立物流行业监管台账。2023年下达《物流行业安全生产监管和专题培训方案》，并开展现

场检查；2024年分别开展春节假期期间物流企业安全抽查、开工第一课复工复产安全教育培训、主要领导与分管领导三见面三检查专项行动等日常检查工作。

2.只楚街道办事处依据属地监管职责，制定了安全生产重点工作清单，并依据物流企业监管台账开展日常检查工作。只楚街道办事处在连盛公司地址变更前，对其原经营地址中山货运（化工路59号)内进行过物流园安全生产大检查，地址变更后要求属地网格员对幸福南路西3号院内企业开展现场检查并上报检查照片存档。2023年12月，由街道副主任带队进行物流企业安全生产专项督导检查工作，并将履行安全生产工作责任情况列入领导班子年度述职内容。

经调查，针对此起事故，只楚街道办事处和芝罘区发改局已履行了本部门行业安全生产监管职责。

五、事故主要教训

（一）企业未落实安全生产主体责任。连盛公司、龙运公司未建全本单位安全生产责任制；未制定本单位安全生产规章制度和装卸货操作规程；未制定实施本单位安全生产教育和培训计划；未建立落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

（二）企业未定期组织员工进行安全教育培训。连盛公司未按规定对员工开展安全生产教育和培训，导致作业人员安全意识淡薄，公司法人对于员工的违规操作问题未能及时发现与

制止。龙运公司未健全安全生产教育和培训档案，以宋**非龙运公司员工为借口未对宋**进行必要的安全教育培训。

六、事故整改和防范措施

针对本次事故暴露出的问题，为认真吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，举一反三，严防此类事故再次发生，提出以下防范措施和建议:

（一）深刻吸取事故教训，落实企业安全生产主体责任

事故相关单位应建立健全本单位安全生产责任制；制定本单位安全生产规章制度和操作规程；制定实施本单位安全生产教育和培训计划；建立落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；及时发现消除作业现场存在的生产安全事故隐患。

（二）加强作业人员安全培训、强化作业现场安全管控

事故相关单位要加强对从业人员进行安全生产教育和培训，特别是装卸作业的教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉相关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。连盛公司要强化作业现场安全管控力度，严格落实作业区域安全防范措施，要做好重物装卸作业的组织工作和准备工作，提高作业环境和重物倾覆、滑移的风险认识，作业过程中要加强联系确认，切实把安全工作落到实处。

（三）严格落实风险辨识与隐患排查治理双重预防机制

事故相关单位应发动全员参与，组织对作业现场设备设施、作业场所、作业区域以及相关作业活动进行风险排查与辨识。连盛公司应制定有针对性、可行性的安全管控措施，严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（四）加强用工人员安全管理

事故相关单位应与用工人员签订劳务合同；对用工人员进行审核，确保其具备必要的安全生产知识和能力，建立用工人员安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果；督促用工人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；为灵活用工人员购买人身意外伤害保险。

（五）加强物流行业监管力度

芝罘区负有物流行业监管职责的部门要加强动态管控，根据物流运输行业特征、技术特点、安全管理、作业环境等特点，开展安全生产专项行动，加强安全生产监管执法。物流行业主管部门制定物流企业台账，明确底数，更要突出重点开展执法检查，对企业的安全教育培训工作、应急预案的制订与执行等内容进行全面检查，严厉查处违法违规行为。