晓关乡古鑫矿业有限责任公司“1.12”物体打击一般生产安全事故调查报告

发布时间：2021-02-10 08:47 来源： 宣恩县应急管理局 字体：加大 减小

2021年1月12日16时许，宣恩县古鑫矿业有限责任公司粉砂堆放库发生一起物体打击生产安全事故，造成1名人员受伤，经医院抢救无效死亡，直接经济损失120万元。

事故发生后，县委县政府高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，县人民政府成立了由县委常委、常务副县长邵爱华任组长，县政府办、县应急局、县监察委、县检察院、县公安局、县人社局、县总工会等单位派员参加的事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因和暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下。

一、基本情况

1.事故单位情况：宣恩县古鑫矿业有限责任公司。该公司成立于2015年3月26日，企业性质为有限责任公司，法定代表人黄义，营业执照914228253317946772。公司位于晓关乡古路槽村1组，从事石料加工等。

2.死亡人员情况：孙立武，男，现年53岁，身份证号422825********0414，家住宣恩县晓关乡大岩村。

二、事故概况

1.企业名称：宣恩县古鑫矿业有限责任公司

2.企业性质：有限责任公司

3.事故时间：2021年1月12日16时许

4.事故地点：宣恩县晓关乡古路槽村1组，宣恩县古鑫矿业有限责任公司粉砂堆放库右侧

5.事故类别：一般物体打击生产安全事故

6.事故死亡伤害情况：死亡1人

7.直接经济损失：120万元

三、 事故发生、信息报告经过

2021年1月12日下午3点50左右，杨文达安排王先斗驾驶挖机从矿山下去到碎石加工站粉砂堆放库把砂库里的砂往库后面空闲地方推，16时王先斗驾驶挖机来到碎石加工站粉砂库区域作业，杨文达担任现场安全员。16时03分王先斗驾驶挖机把粉砂库左边第一个砂库的粉砂压实，16时05分左右孙立武提黄油进入碎石加工站区域，16时10分王先斗用挖机挖斗背面从粉砂的上部把中间第二个砂库的砂往里面推，16时13分30秒左右王先斗驾驶挖机推右边第三个砂库的粉砂，16时13分40秒左右粉砂库右边墙体倒塌。

四、事故应急救援评估

事故发生后，当时站在矿区三岔路口商量一破维修事宜

的杨文达、覃儒胜、唐洪国三人第一时间发现墙体倒塌并迅速赶往现场，因没有找到孙立武，三人决定翻开砖块，翻开砖块后发现了受伤的孙立武,孙立武当时嘴巴在冒血，有呼吸。16时16分左右覃儒胜迅速拨打120急救电话，16时39分左右救护车进入事发现场对伤者进行现场紧急施救，16时44分左右救护车离开事故现场并将伤者送往宣恩县人民医院进行抢救。17时48分左右孙立武经宣恩县人民医院全力抢救无效宣布死亡。

从发现人员受伤到救援基本符合应急要求。

五、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

挖机作业时推压砂所产生的挤压力以及砂本身的重量超出了墙体所能承受力的范围造成砂库墙体倒塌，直接打在位于该墙体侧面做事的孙立武身上，并将其掩埋，致其受伤。

（二）间接原因

1.挖机作业人员因右侧墙壁遮挡视线，无法看见挖机作业半径内人员逗留情况；

2.现场安全人员站在砂库左侧三岔路口处，离操作的挖机距离为34m，无法看见挖机作业半径内人员逗留情况。

3.企业安全管理混乱。作业现场安全监控存在盲区，无人发现和制止打砂工人孙立武进入正在作业的砂库危险区。

4.企业劳动组织不合理。企业安排挖机到砂库从事转运作业，未排查到砂体挤压可造成墙体倒塌的危险因素，挖机操作人员处于冒险作业状态。

5.企业安全隐患排查治理不到位。古鑫矿业有限责任公司粉砂堆放库墙体中间无水泥支柱，墙体水平中间无圈梁，墙体基础无地圈梁，两侧水泥砖与块石基础之间无钢筋混凝土固定，砂库两侧墙体不牢固，存在重大安全隐患。

（三）事故性质

经调查认定，古鑫矿业有限责任公司粉砂堆放库“1.12”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对相关责任人的处理建议

孙立武：企业打砂作业人员，违反劳动纪律，擅自进入砂库挖掘机作业危险区域，鉴于其在该起事故中死亡，免于追责。

王先斗：企业挖机操作人员，在砂库中冒险从事转运作业，是发生该起事故的原因之一，建议古鑫矿业有限责任公司按内部规章制度予以处理，并将处理结果书面报县应急管理局。

杨文达：企业当班现场安全管理员，远离挖掘机作业管理范围，未对砂库危险作业区域实行全面管理，是发生该起事故的原因之一，建议古鑫矿业有限责任公司按内部规章制度予以处理，并将处理结果书面报县应急管理局。

张正勇：古鑫矿业有限责任公司副矿长，劳动组织不合理，应负该起事故的主要责任，建议古鑫矿业有限责任公司按内部规章制度予以处理，并将处理结果书面报县应急管理局。

黄义：古鑫矿业有限责任公司矿长，未认真履行安全生产管理职责，应负该起事故的领导责任，建议县应急管理局按《安全生产法》第九十二条的规定进行处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

古鑫矿业有限责任公司：企业安全隐患排查治理不到位，安全监控管理存在盲区，劳动组织不合理。违反《安全生产法》的规定，建议县应急管理局按《安全生产法》第一百零九条的规定予以

处罚。

七、管理部门履行职责情况及处理建议

（一）晓关县人民政府：对安全生产工作进行了布置和安排，落实了安全生产责任制，开展了安全生产工作检查和安全隐患排查，相关记录和管理资料完整，履行了属地安全管理职责，建议不予追责。

（二）宣恩县应急管理局：落实了安全生产执法计划，依法开展了安全生产监督检查，按照要求进行了工矿商贸企业安全生产专项整治，相关检查记录和管理资料完整，履行了行业安全管理职责，建议不予追责。

八、预防措施建议

（一）加强安全教育培训，提高安全意识，掌握安全操作规程。

（二）加强现场管理，排查治理事故隐患，防患于未然。

（三）严格执行安全生产法律法规规定，完善单位安全生产各项制度，强化安全责任，狠抓责任、制度、教育等方面落实。

宣恩县古鑫矿业“1.12”一般事故调查组

2021年2月5日