资阳雁江四川金利农新型环保材料有限公司“1·19”一般机械伤害事故调查报告

2025年1月19日23时许，雁江区东峰镇四川金利农新型环保材料有限公司发生一起一般机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约120万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府225号令）的规定，区政府依法成立了由区应急管理局、区公安分局、区总工会、区经济科技信息化局、东峰镇人民政府组成的事故调查组，并邀请区纪委监委派员参加。调查组依据国家有关法规、技术标准和规范，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过对事故现场进行勘验、询问事故有关目击者、知情人，收集了事故相关证据材料，经过调查取证，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

根据安全生产有关法律、法规的规定，事故调查组经过分析、讨论认定：资阳雁江四川金利农新型环保材料有限公司“1·19”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。四川金利农新型环保材料有限公司是本次事故发生的责任单位。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.四川金利农新型环保材料有限公司（以下简称金利农公司），统一社会信用代码：91512002MA62K24937，法定代表人为罗祖强；

2.营业期限：2016年03月11日至长期；

3.住所：四川省资阳市雁江区东峰镇郑家村10组65号；

4.经营范围制造、销售：页砖瓦，环保节能材料，销售：建筑用石、水泥产品和制品，建筑用砂及建筑川砖用瓦、石灰、石膏产品及制品、建筑陶瓷、耐火材料制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5.公司主要负责人及安全管理人员情况：金利农公司法定代表人为罗祖强，负责公司销售业务；厂长为杨令春，法定代表人委托厂长负责公司生产经营及安全管理等全面工作；安全管理员为朱红燕，负责公司具体安全生产经营管理工作。

（二）事故设备概况

事故设备为滚筒筛（标号20130520），生产日期为2013年1月，生产能力60方，电机功率11KW，重量3500kg，转速25m/min。

（三）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死亡人员信息：陈历水，男，汉族，48岁，事故直接经济损失约120万元，损失金额主要为死者伤亡

赔偿金额。

（四）劳动合同签订情况

死者陈历水于2024年5月1日与金利农公司签订《劳动合同书》，合同约定：陈历水与金利农公司在2024年5月1日至2025年4月30日期间建立劳动关系，陈历水在金利农公司从事页岩粉碎工作。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年1月19日22时40分许，金利农公司工人陈历水到达工作岗位后，按照工作惯例在页岩粉碎生产线开机前，对页岩粉碎生产线的破碎机、粉碎机、滚筒筛、输送带等设备进行安全巡查。23时20分许，该公司叉车工人黄金贵发现页岩粉碎生产线设备一直未运行，就开始寻找工友陈历水，但一直未找到陈历水，于是在23时40分左右向厂长杨令春报告此情况，杨令春知道情况后，开始寻找陈历水并拨打陈历水电话，寻找过程中听见有手机铃声在粉料车间响起，最终在粉料车间未运行的滚筒筛内发现陈历水脚朝里，头朝外，侧身挂在滚筒筛内部的第一层、第二层支架上。杨令春急忙呼喊陈历水，陈历水无应答，杨令春立刻呼喊电工吴勇和砖机工陈杰等人到现场帮忙，几名工人合力将陈历水从滚筛内抬出来，电工吴勇在接触到陈历水手腕时，陈历水已无脉搏。

（二）应急处置情况

事发后，杨令春立刻电话告知了金利农公司法定代表人罗祖强，同时让工人拨打110报警并拨打120急救电话。120急救人员到达现场后，当场确认陈历水已经死亡。

金利农公司法定代表人罗祖强接到事故消息后向东峰派出所报警，并向东峰镇人民政府报备。东峰派出所、东峰镇人民政府、区应急管理局、区经科信局获悉事故情况后迅速赶赴现场开展应急处置工作。2025年1月20日，金利农公司与死者家属达成赔偿协议。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府225号令）的规定，2025年1月23日，资阳市雁江区人民政府依法成立了资阳雁江四川金利农新型环保材料有限公司“1·19”一般机械伤害事故调查组，并于2025年2月13日前往事故现场开展现场勘验、调查取证等工作。

三、现场勘验及调查取证情况

（一）现场勘验情况

2025年2月13日调查组成员到达现场，通过现场勘查发现：事故发生地位于金利农公司粉料车间滚筒筛内（图1），粉料车间内无监控可还原事故发生经过。现场测量到事发滚筒筛长度为6米，口径为1.8米，滚筒筛腔体内径为2米，内有18层支架，每层支架由8根钢筋衔接滚轴构成。步行平台与滚筒筛底部的高度差为0.9米。事故发生时，滚筒筛未启动，处

于停机状态。

陈历水被发现时，身体整体在滚筒筛内部，脚朝里，头朝外，腿悬挂于滚筒筛内部的第一、二层支架上，姿势呈侧身头朝下挂于滚筒筛内（图 2、图 3、图 4）。



图 1



图 2



图 3



图 4

（二）调查取证情况

1.询问情况：事故发生后，事故调查组对事故相关人员共4人进行询问，形成询问笔录4份。根据询问内容反映出：（1）陈历水是金利农公司员工。（2）金利农公司厂长是杨令春，负责公司生产经营及安全管理等全面工作。（3）金利农公司安全管理员是朱红燕，负责公司生产经营管理工作中的一切安保事宜。朱红燕于2024年12月24日因故请假，请假时间为：2024年12月25日至2025年3月31日，请假期间安全管理工作由厂长杨令春负责。（4）金利农公司页岩粉碎工作由工人陈历水一人负责，事发时，陈历水正独自巡查页岩粉碎生产线的粉料间。（5）事发时，页岩粉碎生产线所有设备（包括粉料车间滚筒筛）处于停机状态。（6）金利农公司因考虑陈历水有从事页岩粉碎工作的经验，在陈历水到金利农公司工作时未对陈历水开展岗前安全教育培训及考核。

2.证据资料收集情况：事故调查组提取了事故相关单位的资料：（1）死者陈历水与金利农公司签订的《劳动合同书》；（2）陈历水死亡证明；（3）金利农公司厂长杨令春《人事任命书》；（4）金利农公司安全员朱红燕《人事任命书》；（5）金利农公司《安全生产管理清单》；（6）金利农公司员工《安全教育培训》资料；（7）金利农公司《隐患台账清单》；（8）金利农公司与死者家属（力月贵、陈代有、陈代英、陈代虹）于2025年1月20日签署的《赔偿协议》；（9）现场照片（显示事发现场路面凹凸不平且湿滑泥泞）。

3.司法鉴定情况：《四川尚科司法鉴定所司法鉴定意见书》川尚科司鉴所【2025】病鉴字第0006号鉴定结论为：陈历水生前遭受外界损伤致颈部椎体骨折、脊髓挫伤、胸部挤压致呼吸循环衰竭死亡。

4.相关单位履职情况：资阳市雁江区东峰镇人民政府作为本次事故发生的属地政府，负责对辖区内的企业进行安全监督管理。2024年全年，东峰镇人民政府对金利农公司开展安全检查5次，对发现问题通过现场交办、电话、微信反馈等方式通报企业，并督促企业开展问题整改。资阳市雁江区经济科技信息化局作为本次事故发生企业的行业主管部门，负责对工业企业进行安全监督管理。2024年全年，雁江区经济科技信息化局对金利农公司开展了8轮检查，对企业安全生产、环保减排和守法经营等方面进行了宣传指导。资阳市雁江区应急管理局作为本次事故发生企业的安全生产监管部门，负责对工贸企业进行安全监督管理。2024年全年，资阳市雁江区应急管理局通过现场检查、查看资料等形式，对金利农公司安全生产工作情况开展检查4次，督促企业完善相关资料，做好用电和值班值守，完善动火作业备案等安全管理工作。

四、事故原因和事故性质

（一）直接原因分析

陈历水对粉料车间进行开工前安全巡查时，车间路面凹凸不平且湿滑泥泞，陈历水不慎跌入未启动的滚筒筛内部，身体

被滚筒筛内部钢结构损伤，导致事故发生。

（二）间接原因分析

1. 金利农公司落实事故隐患排查治理制度不到位。未及时发现并采取有效措施消除粉料车间存在的路面凹凸不平且湿滑泥泞的事故隐患。

2. 金利农公司安全教育培训不到位。金利农公司因考虑陈历水有从事页岩粉碎工作的经验，在陈历水到金利农公司工作时未对陈历水开展岗前安全教育培训及考核，致使陈历水工作中安全意识不强。

（三）事故性质认定

资阳雁江四川金利农新型环保材料有限公司“1·19”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、对有关单位和人员处理建议

（一）事故责任单位

金利农公司是本次事故发生的责任单位，作为安全生产主体责任单位，未有效的落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并采取有效措施消除粉料车间存在的路面凹凸不平且湿滑泥泞的事故隐患；对员工安全教育培训不到位，未对陈历水开展岗前安全教育培训及考核。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]和第二十八条第一款[2]

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款： 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，

之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》一百一十四条第一款第（一）项[3]之规定，建议由雁江区应急管理局对金利农公司依法给予行政处罚。

（二）事故有关责任人员

1. 金利农公司厂长杨令春，作为该公司的主要负责人，未能落实隐患排查治理工作，及时排查并消除粉料车间事故隐患。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[4]之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[5]之规定，建议由雁江区应急管理局依法给予杨令春行政处罚。

2. 金利农公司安全管理员朱红燕，落实公司安全教育培训制度不到位，对陈历水未经岗前安全教育培训及考核就上岗工作的行为没有提出制止意见。建议由金利农公司按照公司内部规定对其进行处理。

3. 金利农公司工人陈历水，在粉料车间路面凹凸不平且湿

保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 *

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

滑泥泞情的况下，继续开展安全巡查工作，对安全隐患认识不清，安全生产意识淡薄，对事故负有责任，鉴于其已死亡，不再追究责任。

（三）行业监管部门和属地

建议由区安委会办公室对区经济科技信息化局、区应急管理局和东峰镇人民政府相关负责人进行提醒谈话。

六、事故防范建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，防止类似事故发生，金利农公司要深刻反思，认真履行安全生产主体责任；区经济科技信息化局、区应急管理局和东峰镇人民政府要认真落实行业和属地监管责任，切实落实整改防范措施，确保安全生产工作落实到位

（一）金利农公司要深刻汲取此次事故教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生。一是加强隐患排查治理工作，确保安全工作落实到位。二是加强对员工的安全教育和培训，提高员工安全意识，确保员工切实掌握本岗位的安全防护知识和技能，了解事故应急措施。三是完善并严格落实各项管理制度和操作规程，切实履行安全管理主体责任，有效防范事故发生。

（二）金利农公司主要负责人和安全管理人员要切实履行安全管理职责，加强日常巡查，严格落实隐患排查制度和安全教育培训考核，切实提高从业人员安全意识，严防类似事故再

次发生。

（三）区经济科技信息化局、区应急管理局和东峰镇人民政府要认真分析研判辖区内企业安全生产存在的风险，落实行业监管，加强属地监管，督促辖区企业举一反三汲取事故教训，落实企业安全生产主体责任，指导企业认真开展隐患排查和消除生产安全事故隐患，通过组织部门联合检查、安全技术机构专家服务等方式，采取有效措施提升企业本质安全水平。

资阳雁江四川金利农新型环保材料有限公司

“1·19”一般机械伤害事故调查组

2025年2月24日