政府信息公开

索引号：	730027408/201607-001	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	安全监管局	**主题分类：**	其他 / 其他 / DOC
标题：	安徽池州海螺水泥股份有限公司北山石灰石矿“3.6”车辆伤害事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：	2016-05-30	**发布日期：**	2016-05-30

安徽池州海螺水泥股份有限公司北山石灰石矿“3.6”车辆伤害事故调查报

告

发布时间：2016-05-30 14:09　来源：市安监局　字号：[**默认** 大 超大]
文本下载

2016年3月6日9时38分许，安徽池州海螺水泥股份有限公司职工闻某鹏驾驶TY320B型履带式推土机，在北山石灰石矿+82米开采台段进行运矿道路修整作业时发生车辆伤害事故，致使本人被推土机碾压，经120现场抢救无效于3月6日10时25分死亡。依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《池州市人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的意见》等有关法律法规和文件规定，3月8日，市安全监管局牵头成立安徽池州海螺水泥股份有限公司北山石灰石矿“3·6”车辆伤害事故调查组，成员单位有市经信委、市监察局、市公安局、市总工会,并邀请池州市人民检察院派员参加。调查组下设技术组、管理组和综合组，聘请了2名专家参加技术组调查。

调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则和事故调查处理“四不放过”的要求，通过现场勘察，实操模拟，查阅资料，调查取证，在认真分析的基础上，查明了事故发生的经过、原因、性质，提出了对事故责任单位和责任人的处理建议及整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故单位基本概况

安徽池州海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）是安徽海螺集团有限责任公司“十一五”规划的五个千万吨级熟料基地之一，公司成立于2000年11月，位于安徽省池州市贵池区牛头山镇，现已建成6条4500吨/天和1条8000吨/天水泥熟料生产线以及1座年产220万吨水泥粉磨站，同时，配套建设了四套混汽凝汽式纯低温余热发电机组，总装机容量达64600kW，年自供电量4.4亿度。公司设有办公室、矿山分厂、制造一分厂、制造二分厂、水泥分厂、设备保全处、生产安全处、品质控制处、供应处、销售处、财务处、工程处等多个二级部门，各部门分别下设工段和职能科室，工段下设班组。为切实加强安全生产工作，公司成立了安全生产委员会，由公司主要负责人担任安委会主任，分管安全生产工作的公司领导担任副主任，成员分别由各部门主要负责人、部门专兼职安全员等管理人员组成。公司建立了《安全生产目标管理制度》、《安全与职业卫生教育培训管理制度》、《设备设施安全管理制度》等77项安全管理制度。公司安委会定期组织人员对各分厂开展安全检查，对发现的隐患进行限期整改，并在公司内部进行定期通报，对个人违章行为给予经济处罚。公司安委会每月召开安全、治安、消防工作会议，每季度召开安全生产专题会议，对安全生产、隐患排

查、培训教育、环保及职业卫生等工作进行安排布置，传达、落实上级单位和部门有关会议和文件精神，并对安全生产动态、形势进行分析，研究、讨论，制定防范对策及保障措施。公司于2014年2月被国家安全监管总局授予“水泥企业安全生产标准化一级企业”称号。

公司矿山分厂下辖八个生产工段和一个职能科室，分别为采矿工段（北山石灰石矿）、运输工段、破碎一工段、破碎二工段、砂岩工段、自营工段、乌石山工段、维修工段和安全生产办，各生产工段分别负责石灰石及粘土、砂岩原料的开采、铲装、运输、破碎输送等工序作业，以及自营施工、设备维修保养等施工和保障工作，安全生产办负责矿山分厂日常安全和生产组织管理。北山石灰石矿隶属于矿山分厂，地理坐标：东经117°13′48″～117°15′22″；北纬30°25′03″～30°27′21″，是公司原料配套矿山，采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证（非营业性）等证件齐全、有效；其中采矿许可证有效期至2032年5月，安全生产许可证有效期至2017年3月3日，爆破作业单位许可证（非营业性）有效期至2016年7月2日。北山石灰石矿现有在册员工263人，其中专业技术人员26人，安全管理人员10人（其中，专职安全管理人员3人），特种作业人员117人，各类工程机械68台（辆），胶带运输机38台。矿山自投产以来，一直实行自上而下分水平台阶式开采，开采台段高度14米。目前，矿山已形成东山和南山两个独立的采区，平均运输距离1.5公里。东山主要生产台段为+82m和+68m，南山目前主要为+123m台段。北山石灰石矿于2013年12月被省安全监管局授予“非煤矿山安全质量标准化二级企业”称号。

二、事故发生经过及抢险救援情况

闻某鹏于2007年6月进入安徽池州海螺水泥股份有限公司制造一分厂担任巡检工，2007年10月到公司食堂从事管理员工作，2008年8月到矿山分厂工作，担任矿山分厂巡检工，2013年7月开始从事矿用运输汽车驾驶工作，2014年4月调离矿车驾驶员工作岗位，在矿山分厂打杂。2015年10月，矿山分厂安排闻某鹏跟随吴某志学习驾驶SD32型履带式推土机驾驶操作。通过3个月的学习培训，经矿山分厂组织对其进行笔试和实操考核合格，并报经安徽池州海螺水泥股份有限公司审批同意后，于2016年1月6日正式定岗，独立从事履带式推土机驾驶作业。由于工作需要，2015年11月，公司将闻某鹏学徒时驾驶的SD32型履带式推土机调剂至乌石山工段，由王某松驾驶，而将王某松原先驾驶的TY320B型履带式推土机调整给吴某志和闻某鹏师徒驾驶。自2016年1月6日正式上岗至3月6日止，闻某鹏独立操作TY320B型履带式推土机2个工日，共计17个工时。

2016年3月6日上午，矿山分厂运输工段长王某锋安排闻某鹏1人驾驶TY320B型履带式推土机对东山+82米开采台段运矿道路进行修整。分厂维修工段安排陈某、汪某元、胡某峰、张某军、包某龙等人在+82米开采平台入口处对1号正铲挖掘机（距离推土机作业点200余米远）进行维修，章某龙驾驶17号矿用运输汽车给1号正铲挖掘机维修当脚手架，采矿工段长包某龙负责维修作业现场监护。机械维修员陈某站在1号正铲挖掘机的大臂上，机械维修员汪某元指挥17号矿用运输汽车靠近正铲挖掘机内侧，准备更换正铲挖掘机大小臂连接销子挡铁，东山+82米开采台段当日未安排采矿及其他作业。9时31分，闻某鹏打电话给王某锋，询问道路修整是否需要垫料，王某锋回答不需要，只要推平就行。9时38分许，包某龙看到100余米外推土机朝1号正铲挖掘机方向驶来，且速度很快，于是包某龙向旁边避让，同时喊了一句“推土机方向不对，看见正铲挖掘机都不避让”。陈某听到声音，抬头一看，发现距离其20余米远一辆推土机正朝正铲挖掘机方向快速驶来，陈某大喊“推土机无人驾驶”，此时，陈某准备解开安全带离开正铲挖掘机(但未来得及)，推土机已经撞上了17号矿用运输汽车右侧轮胎后再将正铲挖掘机挖斗撞击推行1米左右后停下，此时推土机发动机仍处在工作状态。事件发生后，包某龙首先进入推土机驾驶室，发现驾驶室没有人，包某龙直接关闭钥匙未能将推土机熄火，又想将档位换至空挡。由于对推土机机械原理不熟，将档位从前进3档换至前进2档后，发现没有作用，又将档位从前进2档换回到前进3档后离开推土机驾驶室，让矿用运输汽车驾驶员章某龙来熄火。章某龙爬上推土机发动机左侧中部操作手动电磁阀将推土机熄火，随后进入推土机驾驶室，发现档位处在前进3档，手控油门处于最大状态，查看交接班记录，未见当班驾驶员签名。此时，维修工段设备管理员胡某峰打电话给运输工段设备管理员章某军，告诉他推土机无人驾驶并撞上1号正铲挖掘机，接着又分别打电话给负责生产调度的殷某进和矿山分厂厂长助理杨某。章某军赶到现场后，沿推土机行驶路线寻找，在距离撞车地点东北侧210米处发现驾驶员闻某鹏躺在地上，腹部位置有履带碾压痕迹，随后章某龙、杨某等人相继赶到事发现场，章某龙拨打了110报警电话，章某军拨打了120急救电话，接到报警的120医护人员到达现场对闻某鹏进行抢救，经抢救无效于3月6日10时25分死亡。闻某鹏，男，36岁，贵池区牛头山镇万兴村红旗组人。事故造成直接经济损失100余万元。

事故发生后，市安全监管局分管负责人带领业务科室人员第一时间赶赴事故现场，对事故现场进行勘查，掌握第一手资料，指导企业做好善后处置工作。

三、事故原因及事故性质

（一）直接原因

经现场实操模拟和综合分析，在推土机正常向前行驶的状态下，推土机驾驶员闻某鹏不明原因违规离开驾驶室，不慎被行走的推土机履带碾压，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1、安全意识不强。推土机驾驶员闻某鹏上岗时间较短，自考核定岗以来，独立操作TY320B型推土机仅有2个工日，安全意识不强。

2、现场安全管理不到位。事故当日，工作现场单人单机操作，未安排相关人员负责现场监管，导致现场存在问题不能及时发现。

3、安全教育培训不到位。安徽池州海螺水泥股份有限公司虽然制定了员工安全教育培训相关规定，并在实际工作中严格贯彻执行。但在安排转岗人员培训学习时，时间仅有3个月，不符合《国家安全监管总局关于建立和完善非煤矿山师傅带徒弟制度 进一步提高职工安全素质的指导意见》中关于师傅带徒弟不少于6个月时间的规定要求，埋下了隐患。

（三）事故性质

这是一起推土机驾驶员安全意识不强，违章操作，公司安全管理不到位造成的生产安全责任事故。

四、事故责任认定和处理建议

1.闻某鹏，推土机驾驶员，当班过程中，在推土机正常向前行驶的状态下，不明原因违规离开驾驶室，不慎被行走履带碾压，造成事故发生，违反了《安全生产法》第五十四条以及《金属非金属矿山安全规程》的相关规定,对事故的发生负直接责任。鉴于其已经死亡，不再追究。

2.王某锋，安徽池州海螺水泥股份有限公司矿山分厂运输工段工段长，分派工作任务时，安排推土机驾驶员单人操作，未安排相关人员负责现场监管，履行安全管理职责不到位，违反了《安全生产法》第二十二条第五款和第六款规定，对事故的发生负一定管理责任。根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议给予5000元经济处罚。

3.付某，安徽池州海螺水泥股份有限公司矿山分厂副厂长（主持工作），未严格落实《国家安全监管总局关于建立和完善非煤矿山师傅带徒弟制度 进一步提高职工安全素质的指导意见》相关规定，在闻某鹏学徒未满6个月的情况下，

组织对其进行考核定岗，把关审核不严。违反《安全生产法》第二十二条第五款和第六款规定规定，对事故的发生负管理责任。根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议给予6000元经济处罚。

4.李某，安徽池州海螺水泥股份有限公司总经理助理，分管矿山分厂，虽然每月主持召开矿山分厂安全生产会议，并带队不定期开展矿山安全检查，但对转岗职工培训学时不足就正式上岗独立操作的现象未能发现，工作不够细致，违反《安全生产法》第二十二条第五款规定，对事故的发生负一定领导责任。根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议给予8000元经济处罚。

5.刘某平，安徽池州海螺水泥股份有限公司常务副总经理（主持工作），对公司安全生产工作监督管理不力，在组织制定员工安全教育和培训计划时，审核把关不严，导致对转岗职工培训学时未达到国家相关规定要求，履行安全生产第一责任人职责不到位，根据《池州市人民政府关于印发池州市安全生产行政责任追究办法的通知》（池政〔2009〕58号）规定，建议责成刘小平向安徽海螺集团有限责任公司作出书面深刻检查。

安徽池州海螺水泥股份有限公司，未能有效加强对矿山分厂的安全监督管理，制定的员工安全教育培训制度，特别是一些重要技术岗位员工转岗安全教育培训时间达不到国家相关规定要求，违反了《安全生产法》第二十五条和《国家安全监管总局关于建立和完善非煤矿山师傅带徒弟制度 进一步提高职工安全素质的指导意见》的规定，对事故的发生负重要管理责任。依据《安全生产法》第一百零九条第一款的规定，建议对安徽池州海螺水泥股份有限公司给予20万元经济处罚。

五、整改建议和防范措施

1.安徽池州海螺水泥股份有限公司北山石灰石矿要进一步加强现场作业安全管理，明确各岗位职责，按照《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》和省安全监管局印发的《非煤矿山安全生产责任制范本》，认真梳理，制定完善从矿领导、管理部门、班组到各岗位从业人员的安全生产责任清单及员工安全操作责任清单，并将其宣传贯彻到每一名员工，确保应知应会。要加强对各岗位的现场监管，完善管理规定，强化风险辨识，细化防范措施。要加强对设备维护管理，

加大设备故障排查力度，发现故障要及时进行维修，严禁带病作业。同时，完善对设备相关资料管理，如设备使用说明书、合格证等原始资料和维修保养的详细记录台账。

2.安徽池州海螺水泥股份有限公司应认真吸取事故教训，强化安全培训教育，督促矿山分厂严格贯彻落实《国家安全监管总局关于建立和完善非煤矿山师傅带徒弟制度 进一步提高职工安全素质的指导意见》，健全教育培训制度，保证培训和学习时间，进一步提高职工安全素质和技能，熟练操控设备和保养规则，规范作业行为，最大限度地发挥其“传、帮、带”作用，杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律等“三违”现象。要大力推行“自动化减人、机械化换人”科技强安行动，加大投入，切实提高矿山安全生产科技保障能力，有效防范类似事故再次发生。