绵阳科技城新区“11·26”一般坠落事故调查报告

2023年11月26日17时05分许，绵阳科技城新区创业园街道一中央空调安装施工现场发生一起坠落事故，造成1人受伤。伤者经医院全力救治无效，于12月8日14时50分死亡。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省安全生产条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等法律法规相关规定，绵阳市人民政府授权成立了由市应急局、市住建委、市公安局、市总工会、科技城新区等单位有关人员为成员的绵阳科技城新区“11·26”一般坠落事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任单位、责任人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故涉及企业情况。

1.绵阳乐仕机电设备有限公司，成立于2018年5月3日，统一社会信用代码：91510703MA693LA54A，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：赵小燕，注册资本200万人民币。住所：四川省绵阳市涪城区御中路68号。经营范围：机电设备、电梯、电器设备、中央空调、暖通设备、水处理设备、电气自动化设备、安防器材的销售、安装及技术服务；电子产品、建材、装饰材料、五金交电、通信设备（不含无线电发射设备）、工业自动化设备销售；建筑智能化工程、电梯安装工程、机电工程、弱电工程、装饰装修工程、市政公用工程、园林绿化工程的设计、施工。

2.四川众创博信文化娱乐有限公司，成立于2021年10月26日，统一社会信用代码：91510700MAACPFHNXW，公司类型：其他有限责任公司。法定代表人：王晓龙，注册资本100万元人民币。住所：四川省绵阳市科创区剑南路西段323号华地恒通、乐荟城1栋—1附119号。经营范围：组织文化艺术交流活动；娱乐性展览；文化娱乐经纪人服务；会议及展览服务；礼仪服务；企业管理；酒店管理；商业综合体管理服务；餐饮管理；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；数字文化创意技术装备销售；游乐园服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.绵阳市涪城区鼎盛佳暖通经营部，注册日期2022年10月24

日，统一社会信用代码：92510703MAC2TRFJ37，个体工商户，经营者：黄财勇，注册资本5万人民币。经营场所：绵阳市涪城区毅兴街6号绵阳西部现代物流城8区上13栋1—3层18号。经营范围：一般项目：建筑装饰材料销售；五金产品批发；金属工具销售；五金产品零售；管道运输设备销售；非电力家用器具销售；家用电器销售；日用家电零售；家用电器安装服务；电子产品销售；日用电器修理；制冷、空调设备销售；气体压缩机械销售；金属材料销售；智能家庭消费设备销售；泵及真空设备销售；专业保洁、清洗、消毒服务；家用电器零配件销售；风机、风扇销售；家居用品销售；体育用品及器材批发；文具用品零售；办公用品销售；住宅水电安装维护服务。

（二）项目及施工合同签订情况。2023年9月12日，四川众创博信文化娱乐有限公司（以下简称四川众创公司）与绵阳乐仕机电设备有限公司（以下简称乐仕机电公司）签订了商用中央空调安装工程合同，合同总造价138万元，合同约定由乐仕机电公司（乙方）负责空调系统的室内外机组和新排风风机的安装（不包括机组基础费用）；冷媒管、空调管道和新排风风管制作安装（管道根据图纸及现场实际情况进行安装）及保温；室内机组控制线、控制器安装（不包括室内外机组到配电箱电源）；风口制作及安装；机组开机调试。乙方在施工中，必须严格遵守四川众创公司（甲方）物业管理制度，必须严格执行安全操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准；乙方施工人员在施工过程中的安

全由乙方负责。2023年11月5日，乐仕机电公司与欧阳裕财（通过朋友关系借用黄财勇绵阳市涪城区鼎盛佳暖通经营部营业执照，黄财勇未收取任何费用）签订通风空调工程安装承揽合同，将上述中央空调安装项目转包给欧阳裕财施工。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过。2023年11月26日15时许，空调安装班组负责人欧阳裕财带领空调安装工人安培、夏波到绵阳科技城新区上马故事商业街（财元路5号负1—3、1—4）空调安装工地准备空调安装。16时40分许，欧阳裕财和安装工人安培、夏波一起规划空调安装位置后，便安排安培、夏波实施安装作业，随后欧阳裕财从施工工地离开。安培在没有佩戴安全帽、未系安全绳的情况下，独自登上约4米高的移动式操作平台（平台未安装安全围栏），并使用电锤开始作业，工友夏波在移动式操作平台四周地面辅助，配合平台上的安培施工作业。17时05分许，安培不慎踩空，从移动式操作平台上跌落至地面，头部着地，造成头部、耳部出血。班组工友见状后，立即拨打120急救电话，随后将安培送至富临医院救治，经全力救治无效后于12月8日14时50分死亡。

（二）应急救援处置情况。事故发生后，作业现场人员迅速拨打120急救电话，空调安装班组负责人欧阳裕财立即赶赴事故现场进行救援处置，并及时将伤者送往医院进行救治。接到事故情况报告后，科技城新区社会治理局（应安委办）、住建局、创

业园街道办事处及派出所相关人员先后开展应急处置，积极协调富临医院提供最优质医疗资源进行伤员救治，同时要求企业立即停止施工作业，全面开展隐患排查，全力做好伤者救治和善后事宜。



图 1　事故现场照片

（三）事故善后情况。2023 年 12 月 14 日，事故相关单位与死者家属签订了赔偿协议，12 月 31 日死者火化，死者家属情绪稳定。

（四）应急救援评估。经综合评估，事故现场救援处置及时，善后工作有序开展，没有引起不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况。事故造成 1 人死亡。死者：

安培，男，30岁，身份证号：510704199303013912，绵阳游仙区人。据医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因为：“重型颅脑损伤”。

（二）事故直接经济损失情况。据统计，该起事故造成直接经济损失约人民币142万元。

四、事故发生的原因和事故性质认定

（一）直接原因。空调安装工人安培在4米高移动式操作平台上进行作业未佩戴安全帽、未系安全绳，操作不慎，且移动式操作平台四周无安全围栏，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因。

1.空调安装工人安培无制冷与空调作业证和高处作业证，未严格落实高处作业相关规范要求，安全意识淡薄。

2.空调安装负责人欧阳裕财，对空调安装作业人员制冷与空调作业证、高处作业证审查把关不严；履行安全管理职责不到位，擅自离开作业现场，未督促空调安装高处作业人员安培按要求佩戴安全帽、系好安全绳；未指出并督促移动式操作平台按标准安装安全围栏。

3.乐仕机电公司将中央空调安装项目转包给不具有中央空调安装及技术服务事项经营范围的绵阳市涪城区鼎盛佳暖通经营部；该公司未对空调安装班组认真开展安全教育培训，在项目施工安装过程中未认真履行安全监督管理职责。

（三）事故性质认定。经事故调查组认定，绵阳科技城新区

“11·26”一般坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、调查发现的其他问题

绵阳市涪城区鼎盛佳暖通经营部经营者黄财勇将营业执照（经营范围不包含中央空调安装及技术服务）借给欧阳裕财个人承揽中央空调安装工程。

六、事故责任认定及处理意见

（一）对责任单位的处理意见。绵阳乐仕机电设备有限公司。将承接的中央空调安装项目转包给不具备中央空调安装及技术服务事项经营范围的绵阳市涪城区鼎盛佳暖通经营部，未对空调安装班组认真开展安全培训教育，在项目施工安装过程中未认真履行安全监督管理职责，对事故发生负有主要责任。建议由绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对相关责任人员的处理意见。

1.安培，空调安装作业人员，无制冷与空调作业证、高处作业证，安全意识淡薄，未佩戴安全帽、未系安全绳从事高处作业，对本次事故发生负有直接责任，因在本次事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.欧阳裕财，空调安装负责人，未认真审查空调安装人员安培的制冷与空调作业证、高处作业证；未认真履行安全管理职责，未对作业人员开展安全培训教育；擅自离开作业现场，未督促空调安装高处作业人员安培按要求佩戴安全帽、系好安全绳；未指出并督促移动式操作平台按标准安装安全围栏，对事故发生负有

主要管理责任。建议由绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

3.赵小燕，绵阳乐仕机电设备有限公司法定代表人，对空调安装班组安全培训教育不到位，履行安全监督检查职责不到位，未及时发现和纠正空调安装工安培未佩戴安全帽、未系安全绳在移动式操作平台上作业的违规行为，对事故发生负有重要管理责任。建议由绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

（三）对调查发现的其他问题处理建议。绵阳市涪城区鼎盛佳暖通经营部经营者黄财勇将营业执照（经营范围不包含中央空调安装及技术服务）出借给欧阳裕财个人签订合同承揽中央空调安装工程。建议由绵阳市涪城区市场监督管理局处理，并将处理情况报市安办备案。

七、事故防范和整改措施建议

（一）严格落实企业主体责任，加强作业现场安全管理。绵阳乐仕机电设备有限公司要深刻汲取事故教训，深入学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》，严格落实企业全员安全生产责任制，健全完善安全生产风险辨识管控和隐患排查治理双重预防机制，加强施工作业现场安全管理，全面提升企业安全管理能力水平；要切实加强作业人员安全教育培训，督促员工熟悉掌握本岗位安全生产规章制度和操作规程，坚决杜绝类似事故发生。

（二）严格落实“三管三必须”，加强行业领域安全监管。科技城新区住建局等有关部门要深刻吸取事故教训，对照重大事故隐患排查整治2023行动任务要求，全面梳理自查本行业领域

安全生产工作的薄弱环节，加强风险分析研判，切实提出加强和改进行业监管的针对性措施，逐条逐项推进落实。要加强对零散工程、“九小场所”的安全监管，杜绝漏管失管，消除监管盲区，同时要进一步加强岁末年初安全生产各项工作，突出抓好“打非治违”行动，严防类似事故发生，全力确保岁末年初安全稳定。

（三）严格落实属地管理职责，牢牢守住安全生产底线。科技城新区管委会要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，坚决扛起促一方发展、保一方平安的重大政治责任。要按照“谁主管谁牵头，谁为主谁牵头，谁靠近谁牵头”的原则，明确辖区各行业领域各企业安全监管牵头部门，确保辖区内各行业领域安全监管事有人抓、责有人担，全力抓好安全生产各项工作，切实以高水平安全护航高质量发展。

绵阳科技城新区“11·26”一般坠落事故调查组

2024年2月2日