绥芬河市先达物流有限公司“12•18”一般起重伤害事故调查报告

日期：2026-02-03 10:50 来源：应急局 字号： 大 中 小

2025年12月18日11时许，绥芬河市先达物流有限公司（以下简称“先达物流”）在哈铁绥芬河站北货场三货区19道进行进口原木换装作业时，发生一起起重伤害生产安全事故，致1人死亡。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，绥芬河市政府于2025年12月19日依法成立以市应急局局长为组长，市纪委监委、市人民检察院、市公安局、市交通局和市总工会相关负责人为成员的“12·18”事故调查组（以下简称“调查组”）。调查组通过现场勘验、查阅资料、询问相关人员和技术鉴定，并请牡丹江同大安全卫生技术咨询有限公司专家出具了《绥芬河市先达物流有限公司“12·18”一般起重伤害事故技术分析报告》，全面查清了事故发生的经过、原因和性质，并提出对相关责任单位及责任人员的处理意见，针对事故原因所暴露的突出问题提出事故相关防范措施。

经调查认定，绥芬河市先达物流有限公司“12·18”起重伤害事故是一起因作业人员未与起重机保持安全距离，违规进入司机视野盲区、现场安全监护不到位造成的一般起重伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.先达物流：成立于2015年1月19日，营业执照统一社会信用代码：912****8377，法定代表人：陈某，注册资本：800万元，住所：黑龙江省牡丹江市绥芬河市沿河路北，铁路桥西，通达公司办公综合楼，经营范围：装卸搬运、国内国际货物运输代理等。经核实，其实际主营业务为装卸搬运，未从事道路运输经营等相关业务，未申办《道路运输经营许可证》。事故发生时，公司与绥芬河哈铁对外经贸有限公司（以下简称“哈铁外经”）签订《铁路货物装卸业务合同》。

2.哈铁外经：成立于1993年8月9日，营业执照统一社会信用代码：912****917C，法定代表人：赵某军，注册资本：1,000万元，住所：黑龙江省牡丹江市绥芬河市车站540新场（原哈尔滨车辆段绥芬河运用车间站修库）。

3.绥芬河市义绥国际贸易有限公司(以下简称义绥国贸）：

成立于2022年7月13日，营业执照统一社会信用代码：912****R37D，法定代表人：苏某军，注册资本：3,500万元，住所：黑龙江省牡丹江市绥芬河市老城区花园路东，花园小区5号楼81幢1层01室。经营范围：货物进出口；技术进出口；装卸搬运等。2025年9月26日，义绥国贸和先达物流签订合作协议，委派付某奎等人到先达物流从事货物装卸工作。

4.涉事车辆：STC400T型汽车起重机；车牌号：黑CA58**；车辆类型：重型非载货专项作业；所有人：先达物流；住址：绥芬河市货物处小区11号门市；使用性质：非营运；核载：2人；核载质量：38870kg；总质量：39000kg；外廓尺寸：13570*2550*3700mm；三一重工三一汽车起重机械有限公司2020年9月生产出厂，机动车行驶证发证机关：牡丹江市公安局交通警察支队；发证日期：2021年7月26日，检验有效期至2026年7月。根据国家质检总局《特种设备目录（2014版）》该汽车起重机未纳入特种设备监管。司机田某峰持B2机动车驾驶证，证号：152104********3514。有效期2022年6月16日至2032年6月16日，发证机关：牡丹江市公安局交通警察支队。经核实，司机田某峰所持B2机动车驾驶证符合该型起重作业车辆的驾驶资质要求，驾驶证在有效期内。

（二）安全管理情况

1.安全管理制度：先达物流制定了安全生产规章制度和司索工安全操作规程，明确严禁作业人员进入起重机回转半径，但未严格落实制度执行和监督检查。

2.合同协议签订：哈铁外经与先达物流于2025年9月30日签订《铁路货物装卸业务合同》（合同编号：哈铁外经绥芬河20250013），约定合同期限为2025年10月1日至2026年9月30日，由先达物流使用自有设备和人员承担19道进口原木、板材装卸等业务，哈铁外经负责安全监督和业务指导，签订《19道货场安全管理协议》，约定了双方的权利和义务。哈铁外经提供了日常对先达物流安全检查发现违章作业后进行处理的《安全预警通知书》和《安全处罚通知书》。

先达物流与义绥国贸于2025年9月26日签订《合作协议》，合同期限为2025年10月1日至2026年3月31日。约定了双方的权利和义务。义绥国贸派出人员到先达物流指定地点完成装卸作业工作，先达物流每俄车40元支付装卸费；双方作业人员听从调组负责人指挥和安排；派出作业人员发生的人身伤亡或因派出人员造成第三方人身损害或经济损失的，由派出方负责。根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称“《中华人民共和国安全生产法》”）相关规定，先达物流作为用工单位，仍需承担相应的安全生产管理责任。

3.教育培训情况：先达物流每六个月组织一次人身安全培训，日常以班前会口头提示和微信群通知形式进行安全提示，但培训内容未结合实际作业风险，缺乏针对性演练，导致作业人员安全意识薄弱。义绥国贸未能提供有效证据证明对付某奎开展了符合要求的安全生产教育培训。

4.现场安全管理：设置现场值班员兼任安全管理人员，实行两班倒制度。事故当天仅安排夏某友1名安全员负责19道2台起重机作业的安全监护，存在监护范围过大、履职不到位问题。

5.设备情况：司机开动试验，起重机运行状况正常。起重机出厂技术资料齐全，外观检查发现配重顶部缺少一个观察卷扬绳的“卷扬后视镜”，经调查系12月17日被卷扬绳打碎，未及时修复，其他无异常。

（三）事故发生地监管情况

事发位置哈铁绥芬河站北货场三货区19道外经专用线（换装线）处，位于绥芬河站铁路用地范围内，根据《黑龙江省铁路安全管理规定》（省政府令第2号）第八条第二款，该区域的铁路安全检查、巡护和隐患排查等日常安全防护工作，由铁路运输企业（哈铁绥芬河站）负责。

（四）事故发生经过

2025年12月18日7时许，起重机司机田某峰、司索工陈某辉、付某奎（死者）等人到达绥芬河站北货场三货区19道作业现场，负责进口原木装卸工作。9时许开始作业，至11时许已完成4车货物装卸，进入最后一车作业环节。田某峰操作起重机（黑CA58**），陈某辉在货车上进行司索挂钩，付某奎在地面辅助解钩和传递工具。

11时3分许，陈某辉完成挂钩并撤离至安全区域，田某峰鸣笛后启动起重机将原木吊起放置于南侧运输车。随后田某峰顺时针回转起重机准备进行下一次作业时，未观察到付某奎在危险区域，转动起重机后感觉碰到物体，立即逆时针回转并停车，下车后发现付某奎仰面躺在起重机左前支腿旁，鼻腔有血迹，已无明显反应。

陈某辉随即拨打120急救电话，现场值班员夏某友接到通知后赶到现场并向公司副总经理张某军汇报。120急救人员到场抢救10分钟后，确认付某奎无生命体征。11时30分田某峰向绥芬河站派出所报警。

（五）事故现场情况

事故现场位于绥芬河站北货场三货区19道外经专用线（换装线）处，线路呈东西走向，现场停放起重机（黑CA58**）、铁路货车车体（94913092P等）及运输车（黑C950**）。死者付某奎头北脚南仰卧于起重机北侧距南侧钢轨240厘米处，左手边有连接钩子的钢丝绳，头戴蓝色绒帽、身着反光马甲及迷彩棉外衣，衣物存在多处撕裂口。

起重机配重块底部距地面187厘米，左侧配重支撑柱高35厘米，现场未发现搏斗、厮打痕迹，仅在起重机北侧距南侧钢轨378厘米处发现一滴血迹。

(六）人员伤亡和直接经济损失情况

人员伤亡：事故造成1人死亡，死者付某奎，男，53岁，吉林洮南人，身份证号222302********5812，义绥国贸司索工。

直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）,经核定，事故直接经济损失约110万元（不含事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

11时3分许，田某峰发现付某奎倒地，立即鸣笛并停车，陈某辉立即拨打120急救电话，现场值班员夏某友接到通知赶到现场并向公司副总经理张某军汇报。11时15分许120急救人员到场抢救，10分钟后确认付某奎已无生命体征。11时30分许，田某峰向绥芬河站派出所报警，报告事故情况。信息报告链条清晰，未出现迟报、漏报、瞒报。

(二)事故现场应急处置情况

事故发生后，现场作业人员立即停止作业、拨打急救电话并保护现场，绥芬河市人民医院120急救人员快速到场实施抢救，11时40分情报指挥中心指派警务支援支队勘验现场。

(三)医疗救治和善后情况

绥芬河市人民医院120急救人员对死者进行了现场抢救，虽未挽回生命，但处置符合医疗规范。事故发生后，先达物流积极与死者家属沟通协商，善后事宜已妥善处理，未引发社会不稳定因素。

（四)事故应急处置评估

事故应急响应及时，现场处置措施得当，善后工作平稳有序。

三、事故原因分析

经调查，事故直接原因是司索工付某奎违章进入汽车起重机的回转机构尾部且操作人员视野盲区，被回转作业的起重机尾部配重铁挤压在配重顶升机构上，致其死亡。

（一）直接原因分析

在起重机运行过程中，司索工付某奎违章进入汽车起重机的作业半径及尾部回转路径，违反《铁路货物装卸安全技术要求》第7.1.4条与7.1.6条。

现场勘验时，发现在起重机车厢北侧的配重顶升机构附近放置了吊装用的钢丝绳等吊装工具，死者付某奎当时仰面躺在起重机左前支腿旁，手持作业工具索钩。

监控录像显示：11时3分12秒—53秒付某奎佩戴安全帽，在地面手持牵引钩把货物引落到南侧运输车上。11时4分03秒-07秒走到起重机尾部并在尾部活动。11时4分08秒—15秒起重机顺时针回转，接着16秒—20秒起重机逆时针回转，回转停止司机下车查看。

根据现场勘验情况、录像及尸检报告综合分析：付某奎到车辆北侧配重顶升机构附近且在尾部配重回转路径上取吊装工具，正在拿取过程中司机田某峰顺时针回转起重机准备进行再次吊装作业，转动的配重装置把付某奎挤压在配重顶升机构上，司机感觉起重机尾部配重部位碰到物体，立即逆时针回转，逆时针回转时配重装置将其带到地面。

依据：1.《中华人民共和国安全生产法》第五十七条“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”。

2.《铁路货物装卸安全技术要求》（TB/T30009-2023）7.1.4“流动式装卸机械作业时，安全防护人员需划定作业区域，作业区外应设置醒目的安全警示标志或防护装置，防护人员穿反光防护服、配口笛或对讲机，站立安全位置。作业人员应位于流动式装卸机械操作人员可视位置，与装卸机械保持安全距离，穿反光防护服。非作业人员、设备，不应进入作业区域”。7.1.6“各种机械运行时，人员不应上下，不应从事检修作业，不应在桥(门)式起重机主梁或走台上行走。作业时，起重臂下、回转机构上、吊起的货物下面及货物上面不应站人。不应扒乘装卸机械代步”。

3.先达物流《规章制度及安全操作规程》“司索工安全操作规程”第十一条“作业区域安全防护，防护确认：在每次吊运作业开始前，司索工B必须确认汽车吊回转半径及吊物可能坠落范围内无障碍和无关人员。警戒监护：司索工B必须坚守在警戒区边缘关键位置，持续监护，确保无任何人员进入汽车吊回转半径，严禁在吊物运行路径下方或前方站立”。(注：本组吊装作业中，付某奎承担司索工B的职责，起重机回转前其已进入尾部配重区域)

（二）相关检验检测和鉴定情况

1.经哈尔滨铁路公安局牡丹江公安处司法鉴定中心出具的鉴定证书，死者付某奎系生前受到巨大质量且有一定平面和弧度的物体挤压、剐蹭造成挤压综合征导致呼吸、循环功能衰竭而死亡。装卸起重机的配重铁块可以形成。

2.经调查组聘请的安全生产专家进入操控室模拟试验，相对车辆起重臂方向的配重铁尾部到地面区域是盲区，司机在操控室看不见尾部配重铁后侧的物体，只能看到货车车厢中间部位以上区域。确认付某奎发生挤压部位是车辆的盲区部位。



（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、调查询问和事故现场视频资料分析，排除人为破坏、突发灾害因素等影响。

（四）事故间接原因分析

1.事故单位对吊装作业现场管理不足，未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

2.事故单位吊装安全操作规程不全面，未规定“摘钩”后起重机回转作业过程的相关规定。

3.事故单位对作业人员安全生产教育培训不到位，培训流于形式，致使作业人员安全意识淡漠，违章作业。

4.事故单位现场安全员履行安全职责不到位，未及时制止和纠正吊装现场违反操作规程的行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.先达物流对吊装作业现场管理不足，未安排专门人员进行现场安全管理，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条“生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实”。

2.先达物流吊装安全操作规程不全面，未规定“摘钩”后起重机回转作业过程的相关规定，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施”。

3.先达物流对作业人员安全生产教育培训不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”。

4.先达物流现场安全员夏某友履行安全职责不到位，未及时制止和纠正吊装现场违反操作规程的行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

付某奎，男，群众，司索工，负责吊物捆绑、挂钩安全、作业区域警戒信号指挥准确，在此次事故中安全意识淡薄，在起重机作业过程中违章进入汽车起重机的回转机构尾部操作人员视野盲区位置，违

反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，对事故发生负有直接责任，涉嫌构成犯罪，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.先达物流，在此次事故中对吊装作业现场管理不足，未安排专门人员进行现场安全管理、企业吊装安全操作规程不全面，未规定“摘钩”后起重机回转作业过程的相关规定、对作业人员安全生产教育培训不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条、第四十四条第一款、第二十八条第一款、第二十五条第一款第（六）项。对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定处以罚款。

2.夏某友，男，群众，先达物流现场值班员兼安全员，负责现场直接管理责任、作业组织与指挥、安全监督与应急报告、日常监督与检查、安全培训组织、风险管控与隐患整改，此次事故中夏某友履行安全职责不到位，未及时制止和纠正吊装现场违反操作规程的行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定处以罚款。

（三）其他处罚建议

义绥国贸，调查中发现该公司对派出人员未履行安全培训义务，此行为虽与事故发生无直接因果关系，但已违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款“劳务派遣单位应当对劳动者进行必要的安全生产教育和培训”。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条的规定处以罚款。

六、事故防范建议和整改措施

（一）先达物流应强化本质安全，落实主体责任。

1.全面落实主体责任。修订完善安全生产规章制度和操作规程，明确各岗位安全职责，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，定期开展安全检查，及时消除安全隐患。

2.完善现场安全管理。按规定配备足够的安全管理人员，明确现场监护职责，实行作业现场全程监护，严禁作业人员违规进入危险区域。

3.加强安全培训教育。制定针对性的安全培训计划，增加实操演练内容，重点培训作业人员安全操作规程、风险辨识和应急处置能力，确保培训合格后方可上岗作业。

（二）绥芬河站要补齐监管短板，筑牢安全防线。

1.严抓货场安全管控，规范经营管理秩序。全面强化货场安全生产管理，聚焦重点风险环节开展专项整治，建立健全货场运营企业常态化监督管理机制，切实筑牢货场安全管理基础。

2.健全全域防控体系，推动源头风险治理。持续加强铁路用地权属范围内及周边区域的安全防范体系建设，完善各类安全防护设施与管控举措。

3.压紧压实主体责任，闭环整治安全隐患。围绕安全隐患排查整治、安全培训教育覆盖、岗位责任落实到位、规章制度健全完善等核心内容，开展安全检查，建立排查台账与整改清单，实行闭环管理、逐项销号，着力从根源上化解各类安全风险隐患，坚决保障铁路用地范围内及货场安全生产形势持续平稳可控。

七、附件：略

来源：应急局

撰稿：包锡铜

校对：孙野

一审：孙野

二审：田强

三审：刘玉仁