钦州市大番坡镇佳兴页岩砖厂“7•13”机械伤害致一人死亡事故调查报告

发布日期： 2020-09-21 00:00

2020年7月13日中午14时左右，钦州市钦南区大番坡镇的钦州市大番坡镇佳兴页岩砖厂发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，受区政府委托，区应急局、区人力资源社会保障局、区总工会、大番

政府机构职能目录
依申请公开
基层政务公开标准目录
钦南区政府门户网站工作年度报表
政府信息公开平台
政府信息公开目录
政府信息公开事项目录

坡派出所依法组成事故调查组对该起事故展开调查，并邀请区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、企业及事故发生地设备设施有关情况

（一）钦州市大番坡镇佳兴页岩砖厂，位于钦州市大番坡镇石西村，公司于2008年12月15日经钦州市钦南区工商行政管理局批准注册成立，注册资金20万元，社会统一代码：91450702685191144D，属危险性较小的非煤矿矿山企业，法人代表：陈增斌，企业类型：个人独资企业。经营范围：包括页岩砖生产、销售。该厂经历了三次技术改造，已经由原来的开口窑向拱窑、轨道窑转变，机械化程度也日益提高，目前该厂日产红砖达25万块左右。

（二）泥土输送带情况。

事发的泥土输送带，是一条长约6米的输送带，主要用途是将粉碎后的泥土送往泥土搅拌机，输送带采用下沉式设计，下沉基坑距离地面约1.5米，通过点击传动。事发地点位于下沉基坑的底部顶端，电机传送齿轮没有安装防护网罩，完全裸露，基坑壁距离输送带宽约0.5米，只走