丹东中智精纺有限公司“11·19” 一般机械伤害事故调查报

发布日期：2023-01-06

2022年11月19日9时28分，元宝区应急管理局接到报告，丹东中智精纺有限公司发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失元。

事故发生后，元宝区政府立即组织区应急管理局、丹东市公安局元宝分局、金山镇人民政府等相关部门人员前往事故现场开展处置工作，区委区政府和市应急局报告了事故的初步情况。丹东市安全生产委员会办公室对该事故调查处理工作进行挂牌督办。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据《中华人民共法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）的相关规定，2022年11月21日，元宝区人民政府批准成精纺有限公司“11·19”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），区应急管理局局长担任组长，成员由元宝区总工会、丹东市公安局元场监督管理局、金山镇人民政府、区应急管理局人员组成，同时邀请区纪委监委派员及两名安全行业专家参加。事故调查组按照科学严谨、依法是的原则，通过周密细致的现场勘察、资料查阅、调查取证和专家分析论证，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损了事故性质，厘清了事故责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题提出了事故防范措施，现将调查情况

一、基本情况

（一）事故单位概况

丹东中智精纺有限公司，地址辽宁省丹东市元宝区金山镇河西路10号，主要负责人马伟民，持有公司生产经营单位主要负责人安全生产培主要业务是服装生产、销售，类型为有限责任公司，注册资本壹佰万元整，成立日期2022年1月17日，营业期限自2022年1月17日至2042年1月1

（二）事故厂房情况

丹东中智精工科技有限责任公司将厂房包括设备出租给丹东中智精纺有限公司使用，双方于2022年9月15日签订了《厂房使用安全协议方的责任，甲方在乙方入驻前履行了责任，并约定乙方在使用厂房期间违反安全管理的有关要求，造成单位人员伤亡事故，由乙方依法自行处理

（三）液压平台情况

该液压升降平台是丹东中智精工科技有限责任公司于2021年10月13日购置，供货方为东港宏硕起重机械有限公司，双方签订了《工业品买约定主机保修12个月，电器6个月。事故发生前故障部位为液压油管漏油，液压升降平台处于停止运行阶段，没有带病作业。

（四）死者情况

王昌平，男，59岁，身份证号2106231963010XXXXX，户籍地东港市大东街新沟村第三村民组，丹东中智精纺有限公司维修工，平时负修工作。

（五）死者尸体解剖检验情况

王昌平法医学尸体检验鉴定书（（丹）公（司）鉴（法医病理）字［2022］0223号）鉴定意见：死者王昌平系因躯干部受钝性外力挤压动，导致机械性窒息而死亡。

（六）部门安全监管情况

金山镇政府落实了“一岗双责”制度，深入开展了安全生产专项整治三年行动，对辖区内重点企业经常进行督查检查，2022年按照企业复动和执法检查计划对丹东中智精纺有限公司督查检查4次，发现隐患8处，已责令企业全部整改完成。2021年12月金山镇政府通过购买服务，为有限公司建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，履行了属地监管责任。

二、事故发生经过和现场救援情况

2022年11月18日17时左右，丹东中智精纺有限公司液压升降平台（经市场监督管理部门鉴定不属于特种设备）出现故障，以往出现故障厂维修。公司负责人马伟民给东港宏硕起重机械有限公司厂家负责人刘勇打电话，告诉刘勇液压升降平台出现故障，要求派维修人员前来维修，对原因，维修工人暂时无法上门维修。随后马伟民将厂长徐海盈的电话发给刘勇，让刘勇与徐海盈联系，负责后续维修跟踪事宜。17时39分徐海盈给刘勇，17时54分刘勇打电话给徐海盈询问设备故障情况，因徐海盈不懂设备情况，在通话过程中徐海盈让一旁的王昌平同刘勇对话，刘勇问王做什么的，王昌平告诉刘勇他是公司的维修工，并向刘勇询问了维修液压升降平台的方法，刘勇告诉王昌平维修方法并告知需要用架子将面板四维修。通话结束后，徐海盈告诉王昌平不要维修，并关闭了每层楼的卷帘门，告诉全厂工人，液压升降平台停止使用。19日7时50分左右，王昌司，在没有向公司负责人和安全员报备和履行维修作业审批程序的情况下，擅自到液压升降平台下维修。8时30分左右公司负责人发现找不到王组织员工进行联系和寻找，8时50分左右发现王昌平被压在液压升降平台下，公司立即采取应急处置措施，用叉车将液压平台抬起并拨打120，护人员赶到现场后王昌平已经无生命体征。

故发生后，丹东中智精纺有限公司立即对王昌平进行了应急处置，向相关部门进行了报告并保护了事故现场。确认王昌平死亡后，丹东中智精纺开展善后处理，已与家属达成赔偿协议。

、事故发生的原因和事故性质

一）事故直接原因

修工王昌平安全意识淡薄，未履行维修作业审批程序，擅自前往液压升降平台下维修，在维修作业时，未设置有效的安全防护，未将平台面板四维修，个人违章作业是导致事故发生的直接原因。

二）事故间接原因

东中智精纺有限公司安全生产管理存在不到位现象，安全生产教育和培训缺乏针对性和专业性，未对王昌平开展维修作业专项安全教育培训，未止王昌平违章作业是导致事故发生的间接原因。

三）事故性质

事故调查组经调查、分析认定，丹东中智精纺有限公司“11·19”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任单位处理建议

丹东中智精纺有限公司，履行安全生产管理职责不到位，安全生产教育和培训缺乏针对性和专业性，未及时发现和制止王昌平违章作业导根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定，建议由元宝区应急管理局依据相关法律法规给予行政处罚。

（二）对事故责任人员处理建议

1.王昌平，丹东中智精纺有限公司机修工，安全意识淡薄，擅自到液压升降平台下维修，在维修作业时，未设置安全防护，未将平台面板行维修，个人违章作业导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其在本起事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.马伟民，丹东中智精纺有限公司主要负责人，全面负责公司的安全生产工作，履行安全生产管理职责不够，对事故的发生负领导责任。民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建议由元宝区应急管理局对其进行行政处罚。

（三）建议企业内部处理人员

1.徐海盈，丹东中智精纺有限公司生产厂长，履行安全生产管理职责不够，对员工安全生产教育和培训缺乏针对性和专业性，对本次事故议由企业依据内部管理规定予以处理。

2.熊六奎，丹东中智精纺有限公司安全员，履行安全员职责不到位，未及时组织拟订企业维修作业安全管理制度，对本次事故负有责任，据内部管理规定予以处理。

五、事故防范和整改措施

此次事故发生，反映出了事故企业安全管理不到位，安全生产教育和培训缺乏针对性和专业性，没有及时发现和制止员工违章作业，最终生。为吸取事故教训，加强安全生产工作，提出以下工作建议，避免和减少生产安全事故发生。

（一）严格落实主体责任，加强全面安全管理

丹东中智精纺有限公司主要负责人要切实担负起安全生产第一责任人职责，对本单位安全生产负总责；公司应进一步健全完善全员安全生确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；公司要制定完善技术操作规程和安全操作规程，教育引导作业人员严格落实规范作业行为；设备设施、生产现场环境和“三违”现象的检查，督促员工自觉遵守规章制度和操作规程，及时发现并消除隐患。

（二）加强安全教育培训，提高员工安全意识

丹东中智精纺有限公司要重视现场一线作业工人的安全教育工作，确保员工必须按规定进行三级安全教育方能上岗，严格按照操作规程开制止和纠正未经审批、违章作业的行为。

（三）严格落实部门责任，加大监管执法力度

各街镇、各部门要吸取事故教训，举一反三，围绕“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，以及“管行业必须管安全、管业务必须管安营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，切实加强组织领导，狠抓重点，加强重点行业领域事故防范工作，加强协作联动，积极落实各项应对实开展安全生产执法检查工作，严厉查处违法违规行为。

附件1：事故调查组成员名单及签字

附件2：《元宝区市场监督管理局关于设备判定的复函》

附件3：《法医学尸体检验鉴定书》

丹东中智精纺有限公司“11·19”

一般机械伤害事故调查组

2022年12月13日

打印本页　关闭窗口

友情链接：省内政府网站　各区县网站　部门网站　网站地图

涉企侵权信息举报专区　中央网信办（国家网信办）违法和不良信息举报中心　辽宁省互联网违法和不良信息举报中心

版权所有：丹东市元宝区人民政府　主办单位：丹东市元宝区人民政府
地址：元宝区新柳街8号　邮编：118000　联系电话：0415-2871103　邮箱：dd2812174@163.com
辽ICP备2020012674号-3　政府网站标识码：2106020001　辽公网安备21060202000080号