凤冈县天桥镇河闪渡采石场“3·27”高处坠落事故调查报告

日期：2022-04-26 10:28:59 来源：凤冈县应急管理局 作者：凤冈县应急管理局 浏览量：413次 字号：[小 中 大] [关闭] 视力保护色：

2022年3月27日17时20分许，凤冈县天桥镇河闪渡采石场在重新搭建防尘钢棚的施工过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失90余万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，凤冈县人民政府成立了由县应急管理局、县公安局、县住建局、县综合行政执法局、县总工会等部门有关人员组成的事故调查组参加事故调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员和单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、基本情况

（一）工程概况

天桥镇河闪渡采石场（以下简称采石场）防尘钢棚因前期大雪积压造成坍塌，需重新搭建。采石场将此工作承包给以谌某为代表的6名农民工（易某某、邓某某、王某某、江某某、周某）实施。2022年2月23日，采石场主要负责人宋某某与谌某签订了《彩钢棚拆除和重建施工协议》。防尘钢棚总开间63米（分4跨），进深23米，净高11米（加顶弧约14米）。

（二）事故单位和人员有关基本情况

1.工程发包方。凤冈县天桥镇河闪渡采石场，主要负责人：宋某某。注册日期：2020年10月14日，类型：个体工商户，经营者：宋某某。经济类型：其他企业，开采方式：露天开采，开采矿种：建筑石料用灰岩，许可范围：非煤矿产资源开采，经济类型：私营独资企业。

2.工程承包方。农民工代表人谌某，男，46岁，住址：贵州省石阡县本庄镇白龙村棉花土组。死者：易某某，男，51岁，住址：贵州省石阡县本庄镇兴隆平坝组。伤者：邓某某，男，50岁，住址：贵州省石阡县本庄镇龙屯村屯头组。另外3人也均为石阡县本庄镇人，他们均属自然人，不具备取得建筑施工资质的条件，其6人均无高空作业证和焊工操作证。

二、事故现场勘验情况

事故发生后，经事故调查组现场勘验并制作勘验笔录:

1.事故发生地点位于凤冈县天桥镇河闪渡采石场厂区内的防尘棚的堆料区域。

2.环保防尘棚由钢结构搭建主体框架，在钢杆上方铺设铁皮。3月27日事发时，正在进行坍塌防尘棚重建施工作业，4榀框架和16个联系梁已经吊装安装完毕，事发时3名工人（谌某、易某某、邓某某）正在焊接钢架棚檩条，三人未系安全绳，未佩戴安全帽，只佩戴了焊帽。

3.事故当事人易某某、邓某某作业点与坠地点垂直高度约11米。

三、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2022年2月20日，以谌某为代表的6人开始施工，先对采石场原坍塌的防尘钢棚进行拆除，然后重新搭建防尘钢棚。3月27日，谌某等6名工人同往常一样进行着钢棚的搭建工作，下午17时20分前，谌某、易某某、邓某某三人在钢架棚顶部焊接檩条，王某某、江某某、周某三人在地面作业。20分许，钢棚局部忽然坍塌，导致易某某、邓某某二人随钢棚坍塌而从高处坠落地面，造成事故发生。而谌某作业处钢棚未坍塌，只因坍塌受力而影响其所处钢棚变形，人无事。

(二）事故应急救援处置情况

1.易某某、邓某某坠落地面后，谌某拨打了120急救电话，并同步报告天桥派出所，厂区内其他人员随即联系采石场主要负责人宋某某。石阡县本庄镇120救护车和凤冈县天桥镇120救护车赶到后，分别将受伤人员邓某某和易某某送至石阡县医院抢救。易某某经抢救无效死亡，而邓某某在石阡县医院医治一周后康复出院。

2.事故发生后，天桥镇人民政府相关人员分成2个组，一组对事故发生情况进行初步调查了解；一组到石阡县本庄镇及时开展善后处置工作。

3.事故发生后，采石场主要负责人宋某某以及有关人员积极参与事故救援、交纳医疗费用、安抚死者家属、做好死者赔付等善后工作。3月30日，采石场与死者家属签订了赔偿协议，随后死者安葬，善后工作圆满结束。

（三）人员伤亡和经济损失

本次事故造成易某某死亡、邓某某受伤，直接经济损失90余万元。

四、事故直接原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

施工方对搭建钢棚存在的安全风险认识不足，安全意识淡薄，要钱不要命，存在侥幸心理，在无相关资质资格的同时，违章作业（未系安全绳和佩戴安全帽），加之不懂，造成对棚顶承载量估计错误，致使三人在棚顶同时施工作业时，棚顶面局部受力过载，从而引起棚顶坍塌，导致易某某、邓某某随棚顶坍塌从高处坠落，造成事故发生。

（二）事故发生的间接原因

1.采石场未严格落实企业主体责任。采石场开展三年专项整治工作和“打非治违”工作不力，流于形式，未落实到实际工作中，为了减少安全生产投入，就违规将防尘钢棚工程发包给不具备承包搭建钢棚资格的农民工谌某等6名自然人。

2.采石场安全管理不到位。对钢棚搭建现场施工人员不戴安全帽、高空作业不系安全绳的违法违规行为视而不见，隐患排查治理制度等形同虚设，安全管理严重缺失。

3.安全教育培训不到位。采石场（发包方）和承包方未严格履行安全教育培训职责，安全教育培训浮于表面、只停留在口头上，导致采石场安全管理人员和承包方施工人员安全意识淡薄，施工人员违章作业长期存在而无人制止，埋下事故隐患。

（三）事故性质

经过调查组织调查认定，天桥镇河闪渡采石场“3·27”高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、对有关责任单位和人员的处理意见

（一）对事故单位的责任认定和处理建议

采石场将防尘钢棚搭建工程违规发包给不具备相应资格资质的人员，未严格落实企业主体责任、安全管理和教育培训不到位，对事故的发生负主要责任，建议由凤冈县综合行政执法局给予其经济处罚。

（二）对有关人员的责任认定和处理建议

1.承包方谌某、易某某、邓某某、王某某、江某某、周某6人，无相应资格资质就承包此工程，在施工过程中违章作业，对事故的发生负有一定的责任。鉴于易某某在事故中死亡，建议免于追究；另外的以谌某为代表的承包方等5人，建议采石场与其解除施工协议。

2.天桥镇河闪渡采石场主要负责人宋某某，为认真履行主要负责人的安全生产职责，对事故发生负一定的责任，建议由凤冈县综合行政执法局给予其经济处罚。

六、事故防范措施建议

（一）天桥镇河闪渡采石场要严格落实企业主体责任，认真吸取事故教训，组织石场全体员工开展警示教育，增强员工安全生产意识，牢固树立安全就是效益的理念，举一反三，认真开展三年专项整治行动和“打非治违”工作，加强隐患排查治理，杜绝违章指挥、违章作业行为，防止类似事故发生。

（二）天桥镇人民政府要认真履行属地管理职责，加大三年专项整治行动和“打非治违”工作的宣传力度，严查各类生产经营单位的违法违规生产经营行为，防范事故发生。

（三）县应急管理局要认真履行监管职责，深刻吸取事故教训，以三年专项整治行动和“打非治违”工作为抓手，加强外包工程检查，加大对监管行业违法违规行为的查处力度，对非法违法违规的企业按照“五个一批”的要求予以重处，防止此类事故发生。

2022年4月24日

扫一扫在手机打开当前页面

打印 关闭 返回顶部

上一篇： 凤冈县“双控”体系建设、“三张清单”建立以及“六级六覆盖”网格化工作开展情况

下一篇： 凤冈县多措并举推进“打非治违”工作

相关信息

- 凤冈县应急管理局行政执法事项目录（2026版） 2026-05-27
- 关于征集贵州省应急管理系统集中整治突出问题线索的公告 2026-04-29
- 凤冈县土溪镇“9.02”一般道路交通事故调查报告 2026-04-28
- 凤冈县琊川镇“1.11”挖机侧翻事故调查报告 2026-04-28
- 绥阳镇“4.23”道路交通亡人事故深度调查报告 2026-04-28