大安和平“2•16”一般物体打击事故调查报告

来源：区应急管理局　发布时间：2025-12-24　浏览量：570

2025年2月16日，大安区和平街道内自医疗同城中心临时供水项目施工现场发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约100万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的相关规定，经大安区人民政府授权，由区应急管理局牵头成立了区总工会、区公安分局、区水务局、和平街道办事处派员组成的事故调查组（以下简称调查组）。事故调查组邀请区纪委监委、区检察院派员参加。为进一步准确查明事故的直接原因和技术原因，根据事故调查的需要，经调查组研究成立了由颜旭贤等3名专业技术人员组成的技术专家组，出具事故原因分析报告。

调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，查明了有关单位存在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

调查认定，大安和平“2·16”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

一、内自医疗同城中心临时供水建设项目基本情况

（一）项目工程概要

内自医疗同城中心临时供水项目位于自贡市大安区东部新城，该项目建设单位为自贡市沃特给水排水工程有限责任公司，施工单位自贡市红旗建筑实业有限公司。

（二）事故单位情况

自贡市红旗建筑实业有限公司，项目施工单位。注册地址：自贡市自流井区华园街29号，成立于1999年11月03日，注册类型：有限责任公司，法定代表人：罗洪，统一社会信用代码证：91510300204153869N，经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务。

（三）其他单位情况

自贡市沃特给水排水工程有限责任公司，项目建设单位。注册地址：四川省自贡市自井工业园贡舒片区F1-02-3地块自贡市沃特给水排水工程有限责任公司生产仓储基地项目，成立于2001年12月17日，注册类型：有限责任公司，法定代表人：杨勇，统一社会信用代码证：91510300733428258X，经营范围：市政公用工程，供水设备及管材管件制造、安装、维修，工程机械设备租赁，房屋建筑工程施工，室内外装饰。

（四）事故发生地点及涉事管线基本情况

事故发生地点位于内自医疗同城中心临时供水项目施工现场，DN400球墨铸铁管敷设末端基坑内。

（五）事故发生经过

事故发生前，该项目DN400球墨铸铁管还有十多米将全面敷设完毕。2月15日，为检测前端已敷设完成管道的功能，施工单位开展压力试验。施工单位制定了压力试验方案，当天对管道进行注水、打压等工序。2月16日上午8时许，自贡市红旗建筑实业有限公司班组长颜某，临时工缪某、曾某、陈某、吴某到达施工现场后，按照班组长颜某的要求，分别对项目部大门前几个基坑内的工程材料进行清理及转运。

曾某等人清理材料后就原地等待准备转运上车，缪某站在事发基坑旁道路后侧。根据现场视频监控显示，8时42分基坑内高压水瞬间爆喷，用于支撑封堵的钢结构件因受力而被破坏，缪某被其中一飞出管件击中。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成人员死亡1人，直接经济损失约100万元。

缪某，男，69岁，自贡市红旗建筑实业有限公司内自医疗同城中心临时供水项目普工组临时工，2025年1月20日起在内自医疗同城中心临时供水项目从事普工工作。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场救援情况

据颜某口述，事故发生时，突然他听到“嘭”的一声，同时看到基坑处有大量水瞬间喷出几米高的爆发性水柱，几秒钟后水柱消失他到事发基坑救人，当他看到缪某时，缪某已经被水冲到基坑外路面，人已昏迷，口腔内有鲜血。颜某马上喊现场工人陈可嘉拨打120和110，随后救护车到达现场把缪某送到医院抢救。

（二）医疗救治和善后情况

2025年2月16日10时30分，缪某经抢救无效死亡。

（三）事故信息报送及响应情况

当日，派出所民警接警到达现场，并对事故现场进行初步查验，了解事故的基本情况，并向和平街道办事处通报了事故情况。和平街道办事处、自贡市红旗建筑实业有限公司亦向区应急管理局报告了事故情况。事故发生后，相关单位响应及时、行动迅速、救援有序、处置得当、保障到位，社会秩序稳定，事故信息报送符合规定。

三、事故原因分析

（一）直接原因

支撑堵板的钢结构失稳。钢结构不具备承载力和稳定性，钢结构支撑不具备冗余度。当支撑结构破坏，大量高压水从管道的连接处爆喷，其中一管件受水压作用飞出击中死者是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因

自贡市红旗建筑实业有限公司：一是未按规范开展压力试验。二是施工现场安全责任落实不到位。三是现场安全管理措施缺失。

四、事故责任的认定以及处理建议

（一）事故责任单位

自贡市红旗建筑实业有限公司：一是施工管道段末端支撑堵板的钢结构不符合《钢结构设计标准》规定，压力试验亦违反《给水排水管道工程施工及验收规范》规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款规定。二是未采取有效的技术或者管理措施，及时消除作业现场无临边防护、警示标志和施工人员作业不规范等事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一

条第二款规定，对事故发生负有责任，建议由自贡市大安区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，依法对其作出处理。

（二）事故责任人

颜某，自贡市红旗建筑实业有限公司内自医疗同城中心临时供水项目班组长，违反了公司岗位安全责任，建议由自贡市红旗建筑实业有限公司给予批评教育，依照公司有关规章制度给予处分。

黄某，自贡市红旗建筑实业有限公司内自医疗同城中心临时供水项目施工员，项目安全生产领导小组成员，未按技术标准组织压力试验的施工，对施工现场监督管理工作不到位，导致事故发生，建议由自贡市大安区应急管理局依据的规定，依法作出处理。

吴某，自贡市红旗建筑实业有限公司内自医疗同城中心临时供水项目技术负责人，违反了公司岗位安全责任，建议由自贡市红旗建筑实业有限公司给予批评教育，依照公司有关规章制度给予处分。

程某，自贡市红旗建筑实业有限公司内自医疗同城中心临时供水项目项目经理，作为项目主要负责人，未按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》执行国家标准组织施工导致事故发生，建议由自贡市大安区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，依法作出处理。

五、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故教训，预防和避免安全生产事故的发生，针对本次事故的特点和调查中发现的问题，特提出以下建议意见:

（一）自贡市红旗建筑实业有限公司

要举一反三，深入查找公司安全管理漏洞。全面落实安全生产主体责任，要严格执行国家法律法规和相关标准的规定，认真组织制定并实施各项施工方案、安全技术措施、试验方案的编制、签审和落实工作，采取扎实有效的技术或者管理措施，及时消除各类事故隐患，确保施工作业的各个环节符合安全生产要求。

（二）区住房城乡建设局

加强对市政小散工程在建项目的安全监管力度，督促项目参建各方严格履行法定责任和义务，在风险隐患排查治理上下真功夫、动硬措施，进一步提升安全生产管理水平。

（三）和平街道办事处

要加强《自贡市小散工程和零星作业安全生产54条硬措施》的宣传、教育力度，要加强同行业主管部门的联系学习，并定期组织对辖区小散工程和零星作业现场进行检查，及时发现、消除施工安全隐患。

☆ 收藏 【 打印 】

扫一扫在手机打开当前页