科尔沁钱家店安徽国望建筑工程有限公司“8•9”一般高处坠落生产安全事故调查报告

目　录

一、基本情况

（一）事故有关单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

二、事故发生经过及现场勘查情况

（一）事故发生经过

（二）事故现场勘查情况

（三）事故造成的人员伤亡情况及经济损失

（四）其他情况

三、 应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

（四）事故应急处置评估

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

（三）其他可能因素排除

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

（二）有关监管部门

（三）地方党委政府

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任人员

（二）事故有关责任人的责任认定及行政处罚建议

（三）事故相关单位的责任认定及行政处罚建议

七、事故主要教训

（一）安全生产主体责任落实不到位

（二）安全生产基础工作建设不到位

（三）从业人员及管理人员安全生产意识匮乏

八、事故防范和整改措施建议

（一）强化安全生产管理，严格落实企业安全生产主体责任

（二）增强安全意识，制定全岗位操作规程

（三）加强部门排查整治，增加执法检查力度

2025年8月9日，通辽市科尔沁区中央储备粮通辽东郊直属有限公司院内厂区发生一起一般高空坠落事故，致1人死亡，事故直接经济损失约150万元人民币。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的有关规定，科尔沁区人民政府成立了由区应急管理局、区公安分局、区人社局等有关同志组成的科尔沁钱家店安徽国望建筑工程有限公司“8·9”一般高处坠落生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委同志参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、问询谈话、检测鉴定和分析论证，查明了事故发生的经过、

原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。

经事故调查组认定，科尔沁钱家店安徽国望建筑工程有限公司“8·9”一般高处坠落生产安全事故是一起工人在未取得特种设备作业人员证的情况下，私自使用移动升降平台；在未取得登高作业许可证的情况下私自使用升降台进行高处作业，致使事故发生，作业人员因高空坠落身亡，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故有关单位概况

1.通辽市科尔沁区中央储备粮通辽东郊直属库有限公司，成立于1993年3月2日，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人

独资），统一社会信用代码91150502115794488E，法定代表人：张宇屏，注册资本：拾柒万贰佰贰拾万元人民币，注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区钱家店镇孔家村，员工人数：102人，行业：装卸搬运和仓储业，经营范围：一般项目：粮食收购；谷物销售；粮油仓储服务；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.安徽国望建筑工程有限公司，成立于2022年3月1日，企业类型为有限责任公司（自然人控资或控股），统一社会信用代码91340104MA8NQJJE18，法定代表人：陈子林，注册资本：壹仟万元人民币，注册地址：安徽省芜湖市镜湖区荆山街道绿地新都会D座16楼1611室，经营范围：许可项目：建设工程施

工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；公路管理与养护；路基路面养护作业；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）3.项目概况：事故作业内容为粮库办公楼外墙涂料局部维修，维修造价不足1万元。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.通辽市科尔沁区中央储备粮通辽东郊直属库有限公司

设置了安全管理机构；制定了本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；组织了本单位应急救援演练；检查了本单位的安全生产状况，及时排查了生产安全事故隐患；建立了安全风险分级管控制度；建立健全并落实了生产安全事故隐患排查治理制度；与贾晓彬签订了安全生产管理协议，明确了各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定了专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

2.安徽国望建筑工程有限公司

未制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；未检查贾晓彬等人的安全生

产状况，及时排查生产安全事故隐患；未制止和纠正违反操作规程的行为；将作业现场交给不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力的贾晓彬个人负责；未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施；未建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；未建立安全风险分级管控制度；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度；未为从业人员缴纳工伤保险；未配备专职或者兼职的安全生产管理人员；未审查作业人员的特种作业人员资格。

二、事故发生经过及现场勘查情况

（一）事故发生经过

2025年8月9日早7时许，王占利（受雇于贾晓彬）带领周立军（事故遇难者，受雇于贾晓彬）及两名工人到达通辽市科尔沁区中央储备粮通辽东郊直属库有限公司在门口和灰并领取安全带后携带安全帽、安全绳，于7时30分左右登记进入院内，8时20分左右贾晓彬（受雇于安徽国旺）调试相关设备后，于8时30分左右开始作业，其间贾晓彬将升降机平台开到施工现场，由王占利与一名工人组装升降机平台和车。作业时，由王占利负责用电动三轮车将材料运到现场，一名工人将材料放至升降平台，周立军佩戴安全帽，将安全带旁的安全绳挂在升降平台上，用遥控器操作升降机，并在升降机平台负责将材料运至顶处，另一名工人在上面接材料。10时左右站在升降机平台上作业的周立军随升降机平台一起坠落，事故发生后，贾晓彬让一名工人抱住周立军头部，另一名工人使用急救箱进行简单包扎，并将麻袋垫于周

立军身后，周立军说腰部疼痛，王占利用手托其腰部，贾晓彬于10时31分拨打120急救电话，10时40分左右120急救到达现场，周立军被送往医院后抢救无效死亡。

（二）事故现场勘查情况

事故现场位于内蒙古自治区通辽市科尔沁区钱家店镇孔家村南中央储备粮通辽东郊直属库有限公司院内仓储办公楼，到达后发现现场已经被粮库办公人员打扫干净。现场可见仓储办公楼一楼东侧外墙空调挂机已经变形。在仓储办公楼对面停放着一辆白色电动货车，车头朝北，车尾朝南。在粮库西南角位置放有一台橘黄色的举升机，举升机上部的护栏已经脱落。





图 1 现场方位示意图　　图2 仓储办公楼概貌



图3 空调外机情况　　图4 电动货车情况



图5 举升机侧面情况图　　图6举升机底部情况

（三）事故造成的人员伤亡情况及经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失约150万元人民币。

（四）其他情况

2025年8月9日，天气：晴，温度：28℃，湿度：80.0%，风向：南风，现场勘验利用的光线：自然光。

三、应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年8月9日早7时许，王占利、周立军（事故遇难者）与两名工人到达通辽市科尔沁区中央储备粮通辽东郊直属库有限公司，于8时30分左右开始作业，其间贾晓彬安排人员将升降机平台开至施工现场，周立军在升降机平台负责将材料运至顶处，10时左右周立军由高处跌落，贾晓彬于10时31分拨打120急救电话并通知中央储备粮通辽东郊直属库有限公司，10时40分左右120急救到达现场，周立军被送往医院抢救无效后死亡。

（二）事故现场应急处置情况

8时30分许，周立军在升降机平台粉刷外墙涂料。

10时许，周立军从升降机平台坠落，随即，贾晓彬让一名工人抱住周立军头部，另一名工人使用急救箱进行简单包扎，并将麻袋垫于周立军身后。

10时31分，贾晓彬拨打120急救电话。

10时40分许，120急救到达现场，周立军被送往医院抢救无效后死亡。

15时许，科尔沁区应急管理局接到事故报告后，立即组织人员赴现场处理，对事故现场进行调查取证。

（三）医疗救治和善后情况

10时40分许，120急救到达现场，周立军被送往医院后抢救无效死亡。

事故发生后，区应急管理局、区公安局等有关部门和企业积极开展善后工作。按照医疗

救治、善后安抚的要求，由通辽市科尔沁区中央储备粮通辽东郊直属库有限公司具体负责处理善后工作，立即开展对事故死者家属善后工作，安抚家属情绪。经过区应急管理局协调，通辽市科尔沁区中央储备粮通辽东郊直属库有限公司与死者家属进行沟通，已与死者家属达成谅解协议，善后工作平稳有序。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故现场人员应急处置得当，履行了救治程序。通辽市科尔沁区中央储备粮通辽东郊直属库有限公司如实向上级部门报告了事故情况，妥善处置遇难人员的善后事宜。120急救中心及时到达现场。政府各部门应急救援组织迅速，事故现场管控有序，对事故现场进行勘查，核实事故相关情况，将核查结果及时按规定程序上报，指导企业妥善处置遇难人员的善后事宜。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

周立军，未取得登高作业证违规进行高处作业；未取得特种设备操作许可证，违规使用升降机平台进行作业；在未确保升降机平台固定安装稳定的情况下，便将安全绳固定在升降机平台上，操作升降机平台作业，导致其随升降机平台坠落，最终导致死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

根据通辽市公安局科尔沁区分局出具的《司法鉴定报告书》，死者周立军体表损伤符合钝性外力作用形成，具体死亡原因需侦查人员结合案件调查情况根据需要委托专业机构进行法医病理检验及毒化检验后方可确定。

（三）其他可能因素排除

经公安部门和应急管理部门调查及事故调查组调查询问，排除他杀和突发灾害等其他因

素。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

安徽国望建筑工程有限公司

未制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施；未建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；未检查贾晓彬等人的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；未制

止和纠正违反操作规程的行为；将作业现场交给不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力的贾晓彬个人负责；未建立安全风险分级管控制度；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度；未为从业人员缴纳工伤保险；未配备专职或者兼职的安全生产管理人员；未审查作业人员的特种作业人员资格。

（二）有关监管部门

科尔沁区住房和城乡建设局

中央储备粮通辽东郊直属有限公司办公楼外墙涂料维修工程造价不足1万元，依据《建筑工程施工许可管理办法》属于限额以下小型工程，无需在区住房和城乡建设部门办理施工许可，该公司施工前也未向区住房和城乡建设部门进行备案，本次事故未发现区住建和城乡建

设部门未正确履职的情况，建议不对其进行责任追究。

（三）地方党委政府

钱家店镇政府负责监督检查本行政区域内生产经营单位的安全生产管理工作，已按规定履行属地管理责任，钱家店镇政府工作人员于2025年年初对中央储备粮通辽东郊直属库有限公司开展安全生产检查，该公司拒绝接受检查；按照《内蒙古自治区城市房屋市政限额以下小型工程安全生产管理暂行办法》（内建制〔2025〕128号）文件要求，“国家机关、事业单位、国有企业作为建设单位的限额以下小型工程，由国家机关、事业单位、国有企业依法自行履行安全生产统一协调管理职责”，中央储备粮通辽东郊直属库有限公司属于国有企业，该公司自行负责安全生产工作。本次事故未发现钱家店镇政府未正确履职的情况，建议不对其进行责任追究。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任人员

周立军，男，群众，无业人员。在未取得特种设备作业人员证的情况下，私自使用移动升降平台；在未取得登高作业许可证的情况下私自使用升降台进行高处作业。因其在事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）事故有关责任人的责任认定及行政处罚建议

1.贾晓彬，男，群众。在接受安徽国望建筑工程有限公司委托，作为中央储备粮通辽东郊直属库有限公司施工现场负责人，未组织本单位安全生产教育和培训计划；未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作

技能，了解事故应急处理措施；未组织本单位应急救援演练；未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患；未制止和纠正违反操作规程的行为；不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[1]、第二十七条[2]、第四十六条[3]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]之规定，建议由区应急局对其依法予以行政处罚。

2.陈子林，男，安徽国旺法定代表人，未履行法定的安全生产管理职责；未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工

作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[5]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[6]之规定，建议由区应急局对其依法予以行政处罚。

（三）事故相关单位的责任认定及行政处罚建议

安徽国望建筑工程有限公司

未制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；未检查贾晓彬等人的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；未制止

和纠正违反操作规程的行为；将作业现场交给不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力的贾晓彬个人负责；未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施；未建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；未建立安全风险分级管控制度；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度；未为从业人员缴纳工伤保险；未配备专职或者兼职的安全生产管理人员；未审查作业人员的特种作业人员资格。上述情况违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[7]、第二十八条[8]、第四十一条[9]、第五十一条[10]之规定，建议由区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四

条[11]之规定对安徽国望建筑工程有限公司实施行政处罚。

七、事故主要教训

（一）安全生产主体责任落实不到位

安徽国望建筑工程有限公司安全生产主体责任落实不到位。对施工现场未能实现有效监管，作业现场安全生产工作失管失察；将现场交由不具备安全生产管理能力的个人负责；未按照法律法规要求进行现场检查、隐患排查；未能及时发现并制止从业人员无证上岗等违法行为；未能及时发现和制止现场存在的违规行为和事故隐患，现场安全管理制度执行流于形式。

（二）安全生产基础工作建设不到位

安徽国望建筑工程有限公司未制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未建

立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，导致现场无序作业。

（三）从业人员及管理人员安全生产意识匮乏

1.现场管理人员法治意识和安全意识淡薄。主要负责人未能严格遵守安全生产法律法规，忽视了对小微施工作业的管理，简单将现场交代给现场负责人，未严格履行安全生产第一责任人职责。

2.现场负责人，凭借经验施工，不具备与从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未履行安全生产管理人员职责，对作业现场失职失察。

2.作业人员缺乏安全知识和自我保护能力。现场作业人员未取得特种作业资质，未经必要

的安全培训，对作业风险认识不足，缺乏必要的安全技能。

八、事故防范和整改措施建议

针对事故暴露出的主要问题，为深刻吸取事故教训，举一反三，全面加强和改进安全生产工作，进一步督促企业落实安全生产主体责任，强化部门监管责任和地方政府领导责任，有效防范类似事故，提出以下整改防范措施。

（一）强化安全生产管理，严格落实企业安全生产主体责任

安徽国望建筑工程有限公司要深刻吸取本次事故的教训，充分认识事故暴露出的本质问题，举一反三，认真查找和解决安全管理工作中的漏洞，在公司内针对本次事故，开展一次警示教育大会。

安徽国望建筑工程有限公司要立即开展自查自纠，全面排查分包管理漏洞。严禁将工程

交由不具备安全生产管理能力的个人负责。必须建立健全并落实本单位全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，加强安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。要加大隐患排查和治理工作力度，按要求设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员，配备具有相应从业资格的管理人员、特种作业人员。

（二）增强安全意识，制定全岗位操作规程

科尔沁区各行业企业必须建立健全并落实本单位全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，加强安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，了解事故应急处理措施；按要求设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员。

企业必须严格落实安全教育，确保每一位进场作业人员，都经过有效的安全生产教育培训并考核合格。要重点培训本岗位的安全风险、操作规程和应急逃生知识，提升其自我保护意识和能力。

督促企业主要负责人、项目负责人、安全管理人员等深入学习《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，定期进行安全考核，增强其依法生产经营的意识和能力。

（三）加强部门排查整治，增加执法检查力度

科尔沁区各属地政府和科尔沁区人民政府各负有安全生产监督管理职责的单位要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的要求，有关行业主管部门和业务主管部门要进一步加强监督检查，进一步督促企业落实安全生产主

体责任，进一步提高业务水平和执法能力，进一步厘清边界职责，各负其责、齐抓共管，切实形成工作合力，压紧压实安全生产监管责任，要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，深化源头治理，对建筑领域违法违规行为实行“零容忍”，坚决整治建筑施工怪象乱象。

住房和城乡建设部门要完善各项监管制度与措施，加大执法巡查、检查力度，严格按照《内蒙古自治区城市房屋市政限额以下小型工程安全生产管理暂行办法》，做好限额以下小型工程安全生产业务和技术指导、监督管理工作，强化企业、施工人员安全生产意识，排查安全风险隐患，确保安全稳定发展。依法依规查处未取得施工许可手续或未经批准擅自施工的违法行为，梳理重点监管事项，细化部门责任措施，强化建筑施工领域企业职工用工管理，杜绝无证上岗现象。

市场监督管理局要加大市场巡查力度，严厉打击无照施工行为，加强工地特种设备安全检查。

各负有安全生产监督管理职责的单位要针对辖区工业园区、重点工程项目进行全面排查，严格督促建设单位及时办理施工许可相关证照，对涉及危大工程的建设项目，全面清查专项施工方案制定落实情况，严防重特大生产安全事故发生。要加大对事故发生企业安全生产监督检查频次，深刻汲取科尔沁钱家店安徽国望建筑工程有限公司“8·9”一般高处坠落生产安全事故教训，进一步推动企业安全生产主体责任落实，提升企业的安全风险管控意识和应急处置能力，切实筑牢企业安全防线。

事故调查组成员签名：

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及

安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[2]《中华人民共和国安全生产法》 第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条:生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者

吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐

患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查

治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第五十一条：生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

[11]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。