宽城亮甲台宽城龙飞矿业有限公司
“8·13”一般机械伤害事故调查报告
(送审稿)

宽城满族自治县政府事故调查组

2026 年 7 月 31 日

目 录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位及相关单位概况 2

（二）事故发生单位安全管理情况 3

（三）事故发生经过 4

（四）事故现场情况 5

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 5

二、事故应急处置及评估情况 6

（一）事故信息接报及响应情况 6

（二）事故现场应急处置情况 6

（三）医疗救治和善后情况 7

（四）事故应急处置评估 7

三、 事故原因分析 8

（一）直接原因 8

（二）间接原因 8

四、有关责任单位存在的主要问题 9

（一）宽城县应急管理局 9

（二）亮甲台镇党委政府 9

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 9

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员 9

（二）建议移送司法机关处理的人员 9

（三）对有关公职人员的处理建议 9

（四）对事故有关责任人员的行政处罚建议 10

（五）对责任单位的行政处罚建议 11

六、 事故主要教训 12

（一）宽城龙飞矿业有限公司主要负责人责任未压实 12

（二）管理层责任传导断层 12

（三）安全教育与培训实效性差 12
（四）安全文化与员工意识薄弱 12
七、事故整改和防范措施 12
（一）坚持源头治理、系统防控、压实责任、长效管控 12
（二）强化企业主体责任 13
（三）加强从业人员安全教育培训 13
（四）加强外包单位安全管理 13
（五）强化设备启停管理 13
（六）设置作业警示标识 14
（七）开展安全操作培训 14

宽城龙飞矿业有限公司
“8·13”一般机械伤害事故调查报告

2025年8月13日19时30分左右，宽城龙飞矿业有限公司选矿厂破碎车间的劳务人员发生了一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失255万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，立即启动应急预案，迅速开展应急处置，并要求深刻吸取此次事故教训，做好家属善后安抚工作，尽快查明原因，防范此类事故再次发生。

2025年8月14日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，宽城满族自治县政府成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会相关人员组成的宽城龙飞矿业有限公司“8·13”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故展开全面调查。宽城县纪委监委同步成立追责问责组，依规依法依纪对有关责任单位和责任人展开调查审查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、调查问询和综合研判分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，宽城龙飞矿业有限公司“8·13”一般机械伤

害事故是一起因公司对员工安全培训不到位、员工安全意识差引发,并迟报的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.宽城龙飞矿业有限公司

宽城龙飞矿业有限公司企业类型为有限责任公司。注册资本300万元人民币，法定代表人曹某某，成立日期2006年9月6日，注册地为宽城满族自治县东川乡东川村。办公地点位于宽城满族自治县亮甲台镇半壁山村承德天宝矿业集团有限公司办公楼。经营范围主要为铁矿石加工、精选;尾矿回收加工;铁精粉购销、矿山配件销售等。公司建有磨选车间、破碎车间。现有职工54人，其中后勤15人，磨选车间21人，破碎车间18人。管理结构：主要负责人为曹某某（法人代表）负责全面工作，下设2名副经理，分别是于某某和王某某。于某某（兼任承德天宝矿业集团有限公司副经理）负责破碎车间生产及安全工作，王某某负责磨选车间生产及安全工作。

2.宽城万邦劳务派遣有限公司

宽城万邦劳务派遣有限公司成立于2010年6月25日，注册地位于河北省承德市宽城满族自治县宽城镇兆丰东澄（一期）小区6号楼604商业二楼，法定代表人为安某某。经营范围包括国内劳务派遣、劳务中介服务***。管理结构：主要负责人王某某负责全面工作，副经理李某某负责人员派遣、调剂管理等工作。

2024 年 12 月 20 日，宽城万邦劳务派遣有限公司与宽城龙飞矿业有限公司签订了《宽城龙飞矿业有限公司破碎车间岗位作业外包合同》。7 月 15 日，王某某与宽城万邦劳务派遣有限公司签订了《劳务雇佣合同书》，并由宽城万邦劳务派遣有限公司派遣到宽城龙飞矿业有限公司破碎车间工作，派遣后由宽城龙飞矿业有限公司统一管理。明确由龙飞矿业有限公司负责对外包人员进行公司、车间、班组三级安全教育，对王某某等外包人员进行现场检查，检查不安全行为、操作规程执行情况、作业现场安全管理，对工作期间出现事故的，按照“四个不放过”原则进行处理。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.组织机构及安全管理人员配备情况

宽城龙飞矿业有限公司任命了主要负责人、设置了安全科、配备了专职安全管理人员。主要负责人、安全生产管理人员均持有《安全生产知识和管理能力考核合格证》，且合法有效。

2.安全生产“三项制度”建设、员工教育培训情况

宽城龙飞矿业有限公司于 2025 年 3 月 4 日修订了安全生产“三项制度”汇编，由相关人员参加会审，经主要负责人曹某某签字发布实施。其中制定了破碎工安全生产责任制、破碎工安全操作规程等，明确了岗位责任、操作规范等内容。

王某某（死者）个人安全教育培训情况：王某某出生于 1972 年 2 月 18 日，2025 年 7 月 16 日入职龙飞矿业，接受了三级安

全教育培训。

3.应急预案编制和备案情况

宽城龙飞矿业有限公司于2025年6月编制了《宽城龙飞矿业有限公司生产安全事故综合应急预案》、《宽城龙飞矿业有限公司选矿厂有限空间作业生产安全事故专项应急预案》和《宽城龙飞矿业有限公司选矿厂生产安全事故现场处置方案》，2025年6月24日在宽城满族自治县应急管理局备案。

（三）事故发生经过

宽城龙飞矿业有限公司破碎车间采用 3 班 8 小时工作制，2025 年 8 月 13 日小夜班（16:00～24:00），宽城龙飞矿业有限公司选矿厂破碎车间内当班工人共 5 人;小夜班破碎班长刘某某负责破碎车间全面工作，肖某某负责大破，马某某和王某某（死者）负责二破和 1 号皮带卫生，杨某某负责振动筛、2 号皮带、4 号皮带、1 号皮带启停。

2025 年 8 月 13 日 19 点左右，大破（鄂式破碎机）发生卡块，岗位工肖某某发现后，通知装载机司机停止入料，招呼马某某、王某某进行帮忙。肖某某因使用撬棍撬不动，在使用吊车安装钩子处理卡矿过程中钩子掉入大破内，肖某某担心破坏设备，立即将除振动筛外的所有设备进行紧急停车，停完后，肖某某、马某某、王某某三人一同去大破下料的 1 号皮带机寻找钩子，发现钩子在 1 号皮带机中部与大破（鄂式破碎机）并列的二破（锤式破碎机）下料口偏右位置，露出 5 公分左右，钩子被防止二破

下料外溢的胶皮挡住无法直接拿出，肖某某认为卸下挡料的胶皮可以直接拿出，用对讲机喊“杨某某，杨某某，别启动1号带”后对马某某和王某某说“你俩在这，我去取扳子”。肖某某去大破平台取板子时，马某某对王某某说“你别动，我去看看1号皮带是否被刮坏”，马某某从尾轮绕到对面。此时杨某某将肖某某在对讲机里喊的别启动1号带，误听为启动1号带，随后启动了1号皮带机。马某某发现1号皮带机开始转动，他立即用对讲机喊“1号皮带机赶紧停了”，肖某某刚走到大破平台发现1号皮带启动，立即用对讲机喊“快停车快停车，把1号皮带机停了”，杨某某听到呼喊后停止了1号皮带机。马某某看向二破出料口，发现王某某双脚被卡在压带轮下、双手搂抱压带轮滚轴，随后喊人救援。

（四）事故现场情况

宽城龙飞矿业有限公司选矿厂分破碎车间厂区和磨选车间厂区，本次事故发生在破碎车间。经现场踏勘，破碎车间内工艺设备有颚式破碎机（大破）、锤式破碎机（二破）、振动筛、1号皮带机（大倾角皮带）、2号皮带机、3号皮带机和4号皮带机，事故发生在1号皮带机压带轮处。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

死者王某某，男，53岁，宽城龙飞矿业有限公司车间破碎工，家庭住址为宽城县东川乡。

2.直接经济损失

依据王某某与死者家属王某某签订的《赔偿协议书》、王某某账户交易流水，核定该起事故直接经济损失255万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年8月13日19时30分左右发生事故，20时左右于某某接到刘某某报告后赶往事故现场，20时50分左右赶到现场，20时59分于某某让前来帮忙的胡某某上报宽城县应急管理局，迟报该起事故。县应急管理局接到报告后于2025年8月13日21时28分向宽城县委、县政府和市应急管理局上报了该起事故，宽城县委、县政府立即按程序向市委、市政府报告上报了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

宽城龙飞矿业有限公司8月13日破碎车间机械伤害事故第一发现人马某某。19点多马某某发现王某某被卡在压带轮处，随后喊人救援。在对讲机中听见喊话赶来的班长刘某某到现场时，看见肖某某、马某某、杨某某3人正在救援，随后刘某某给天宝公司破碎车间班长马某某打电话让他带几个人过来帮忙。天宝破碎车间当值的维修工张某某被叫赶过来帮忙救援，马某某、肖某某、杨某某、刘某某、张某某5人一起将王某某救下来，王某某被救出后 意识清醒，额头有血，喊“太疼了，受不了”。刘某某先拨打了120，随后给万邦公司副经理李某某打电话说明

了现场情况。李某某到达现场后救护车未到，就组织找车往医院送，刘某某开来皮卡车后，家属阻止不让靠近，说“人都死了，还抬啥抬”；20 时 40 分左右中医院救护车到达现场，经医护人员抢救无效后宣布王某某死亡。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，宽城龙飞矿业有限公司人员立即采取措施组织抢救，家属赶到现场后认为人已经不行了，家属阻止不让靠近，20 时 40 分左右中医院救护车到达现场，经医护人员抢救无效后宣布王某某死亡，随后立即安排人员妥善处置遇难人员的善后事宜。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，宽城龙飞矿业有限公司相关人员立即采取措施组织抢救，同时报告了事故情况；宽城龙飞矿业有限公司副经理于某某在接到伤者死亡信息后，立即安排人员妥善处置遇难人员的善后事宜，但未在规定时限内向宽城县应急管理局报告事故情况，迟报了事故，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第 9 条第 1 款[1]的规定。宽城县应急管理局接报后，应急响应迅速，按照规定时限和程序分别向县委县政府和市应急管理局报告了事故情况，并立即组织专业技术人员赶赴现场核实事故伤亡人数及有关情况，对宽城龙飞矿业有限公司采取停产整顿措施。

[1] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

从事故应急处置总体情况看，这起事故现场人员先期处置及时，善后处理工作得当，未造成次生灾害和衍生事故。但上报事故信息不及时，迟报了事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因：1号皮带机因卡矿停车后，王某某未将该皮带机制动装置置于制动状态，违规爬上皮带机；肖某某在对讲机里喊 “别启动 1 号皮带机”，杨某某误听为 “启动 1 号皮带机”，随即启动设备，将王某某卷入皮带机压带轮，导致王某某因机械伤害死亡。

（二）间接原因

1.宽城龙飞矿业有限公司安全教育培训不到位，督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程工作落实不到位，岗位作业人员安全意识薄弱，造成个人安全意识差[2]，违规操作，导致机械伤害事故。

2.王某某进入停止运转的设备上部未切断电源，锁上电源开关，挂上“有人作业，严禁合闸”的标志牌[3]，违反安全操作规程，导致作业人员错误操作引发事故。

3.杨某某启动1号皮带机前未认真检查设备周围是否有人或者障碍[4]。

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《选矿安全规程》第7.1.3条：人员进入停止运转的设备内部或上部，事前应用操作牌换电源牌，切断电源，锁上电源开关，挂上“有人作业，严禁合闸”的标志牌，并设专人监护。

[4] 《金属非金属矿选矿厂破碎车间作业安全规范》5.1： 设备启动前应认真检查设备周围是否有人或者障碍，设备各部件是否完好，安全防护装置、安全防护设施是否可靠，确认安全后方能启动设备。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）宽城县应急管理局。安全生产宣传教育不到位，对企业贯彻执行安全生产法律法规监督管理不到位；履行非煤矿山安全生产监督检查职责不力，对宽城龙飞矿业有限公司未认真履行企业主体责任失察。

（二）亮甲台镇党委政府。对企业存在问题督促整改不力，未及时督促企业严格执行信号指令等安全管理制度，对企业贯彻执行安全生产法律法规监督管理不到位；安全生产宣传教育不到位；安全生产属地监管责任落实不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

王某某，男，群众，宽城龙飞矿业有限公司破碎车间岗位工，擅自爬上因卡矿停车的1号皮带机前，未将该皮带机制动装置置于制动状态，属于违章作业，负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，不再追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

1.杨某某，男，群众，宽城龙飞矿业有限公司破碎车间岗位工，误听后启动1号皮带机前未进行检查设备周围是否有人或者障碍，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关，追究其刑事责任。

（三）对有关公职人员的处理建议

1.张某某，男，群众，宽城县亮甲台镇安全发展办公室负责

人，负责亮甲台镇安全生产监管工作。亮甲台镇政府履行属地安全监管职责不到位，对此负有直接责任，建议由宽城县纪委监委责令其作出检查。

2.金某，男，中共党员，宽城县亮甲台镇政府分管安全生产监管工作的副镇长。亮甲台镇政府履行属地安全监管职责不到位，对此负有领导责任，建议由宽城县纪委监委对其进行批评教育。

3.于某某，男，群众，宽城县应急管理局选厂尾矿股安全生产管理股股长，负责选厂尾矿库安全监督管理工作。对事故发生负有直接责任，建议由宽城县纪委监委责令其作出检查。

4.赵某某，男，中共党员，宽城县应急管理局副局长，分管选厂尾矿库安全监督管理工作。对事故发生负有领导责任，建议由宽城县纪委监委对其进行批评教育。

（四）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.曹某某，男，群众，宽城龙飞矿业有限公司法定代表人，主要负责人，负责宽城龙飞矿业有限公司全面工作，组织实施本单位安全生产教育不到位，对事故发生负有重要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[5]第一项规定，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚（罚款）。事故发生后未及时向监督管理职责的部门报告，迟报该起事故，依据《中华人

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

民共和国安全生产法》第一百一十条第二项[6]的规定，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚（罚款）。

2.于某某，男，中共党员，宽城龙飞矿业有限公司副经理，负责宽城龙飞矿业有限公司生产及安全工作，对安全教育培训不到位，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]规定，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚（提请发证机关暂停其安全生产知识能力考核合格证1个月，罚款），并建议由宽城县纪委监委给予其党内警告处分。

3.刘某某，男，中共党员，宽城龙飞矿业有限公司破碎车间主任，负责破碎车间生产及安全工作，对安全教育培训不到位，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚（罚款），并建议由宽城县纪委监委给予其党内严重警告处分。

4.刘某某，男，中共党员，宽城龙飞矿业有限公司破碎车间班长，未能及时发现王某某违章行为，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚（罚款），并建议给予其党内警告处分。

（五）对责任单位的行政处罚建议

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

宽城龙飞矿业有限公司，发生生产安全事故责任单位。企业安全管理不到位，操作指令不规范，车间内环境嘈杂，设备设施密集，未严格执行破碎车间岗位工安全生产责任制；未严格执行破碎车间作业安全管理制度。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[8]规定，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚（罚款）。

六、事故主要教训

（一）宽城龙飞矿业有限公司主要负责人责任未压实。对安全工作抓的不实不细，隐患排查、教育培训、考核奖惩未落到实处。

（二）管理层责任传导断层。行业部门和属地对企业监管不到位，未能及时督促企业管理人员有效履行现场安全监管职责，车间、班组管理层面未能对日常违章行为视而不见或处罚不力。

（三）安全教育与培训实效性差。培训内容空泛，与岗位实际风险结合不紧，员工对机械伤害的具体危险源认识模糊。

（四）安全文化与员工意识薄弱。员工之间存在相互侥幸、盲目胆大的不良习气，缺乏“四不伤害”（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害）的自觉性。

七、事故整改和防范措施

（一）坚持源头治理、系统防控、压实责任、长效管控。行业主管部门和属地政府要深刻汲取本次事故教训，严格落实安全

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

生产治本攻坚三年行动部署，对标河北省深化落实安全生产治本攻坚三年行动常态化开展隐患排查整治七项措施，以此次事故为典型案例进行警示教育；同时要强化安全发展理念，将安全生产纳入政绩考核并加大权重，通过增加投入配强基层监管力量、提升专业执法水平，并完善社会监督举报机制，切实提升本地区本质安全水平。

（二）强化企业主体责任。企业要切实加强安全生产主体责任落实，进一步完善并严格执行以安全生产责任制为重点的各项规章制度，开展常态化隐患自查，把安全生产责任落实到岗位、落实到每个人，并强化作业现场的安全管理，制定强有力的措施，严防违章指挥、违章作业和无证上岗等行为。

（三）加强从业人员安全教育培训。加强企业全员安全教育培训，提升全员安全风险防范意识和业务素质能力；要强化事故案例警示教育，切实做到以案警人；强化作业规程的培训，增强员工岗位安全的自觉性，强化反“三违”力度，杜绝人的不安全行为。

（四）加强外包单位安全管理。企业主体单位与外包单位要增强安全生产管理力量，配足安全生产管理人员，要认真汲取事故教训，开展警示教育活动，举一反三，查找安全生产过程中的薄弱环节，查缺补漏，切实落实安全生产主体责任。

（五）强化设备启停管理。明确设备启动前的确认流程，启动前必须通过对讲机等方式确认作业区域内所有人员位置及安

全状态，得到明确回应后方可启动，严禁盲目操作。

（六）设置作业警示标识。在正在处理故障的设备及相关区域设置明显的“禁止启动”“正在作业”等警示标识，防止无关人员误操作或其他人员误入。

（七）开展安全操作培训。针对设备故障处理、协同作业、应急响应等场景开展专项培训，提升员工安全意识和应急处置能力，确保熟记操作规范和危险规避要点。

附件：宽城满族自治县人民政府事故调查组签名表

宽城满族自治县政府调查组

2026 年 7 月 31 日