

淳化县人民政府

www.snchunhua.gov.cn

淳化县人民政府

淳政函〔2024〕75号

淳化县人民政府
关于对咸阳菊花水泥（淳化）有限公司废石料深加工及新型建材生产线项目“4.23”边坡安全防护工程坍塌死亡一般事故调查情况和处理意见的批复

县应急管理局：

你局《关于对咸阳菊花水泥（淳化）有限公司废石料深加工及新型建材生产线项目“4.23”边坡安全防护工程坍塌死亡一般事故调查情况和处理意见的请示》已收悉，经县政府研究，现批复如下。

原则同意事故调查组对事故原因的分析、事故性质和事故单位的认定、本起事故责任的认定及对事故责任人的处理意见、整改工作的意见。请你局严格督促整改措施落实，加强安全生产监督检查和安全教育宣传，坚决遏制重大安全事故发生。

此复。

淳化县人民政府

2024年7月29日

淳化县人民政府办公室　　2024年7月29日印发

淳化县应急管理局文件

淳应急字〔2024〕4号　　签发人：刘小龙

淳化县应急管理局
关于对咸阳菊花水泥（淳化）有限公司废石料深加工及新型建材生产线项目“4.23”边坡安全防护工程坍塌死亡一般事故调查情况和处理意见的请示

县政府：

2024年4月23日9时40分许，淳化县咸阳菊花水泥（淳化）有限公司废石料深加工及新型建材生产线项目“4.23”边坡安全防护工程坍塌死亡一般事故。事故发生后，县委、县政府高度重视，立即组织召开专题会议，依法成立县政府“4.23”事故调查组，由县应急管理局组织牵头，会同县公安局、县住建局、县人社局、县总工会、石桥镇政府，邀请

县纪委监委参加，依法对“4.23”事故展开调查。事故调查组按照“四不放过”的原则，对本起事故进行了认真细致地调查取证，查清了事故原因，分清了事故责任，对事故责任者提出了处理建议。经6月27日事故调查组全体成员会议讨论通过，形成了《咸阳菊花水泥（淳化）有限公司废石料深加工及新型建材生产线项目“4.23”边坡安全防护工程坍塌死亡一般事故调查报告书》。现将该事故调查情况和处理意见上报，请审核批复。

附：《咸阳菊花水泥（淳化）有限公司废石料深加工及新型建材生产线项目“4.23”边坡安全防护工程坍塌死亡一般事故调查报告书》

淳化县应急管理局

2024年7月17日

咸阳菊花水泥（淳化）有限公司废石料深加工及新型建材生产线项目“4.23”边坡安全防护工程坍塌死亡一般事故调查报告书

“4.23”坍塌伤害一般事故调查组

（2024年6月）

目　　录

一、项目概况.....1
（一）项目概况.....1
（二）项目单位.....2
（三）施工单位概况.....2
二、事故经过和事故救援情况.....2
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....3
四、事故发生的原因和性质.....4
（一）事故原因.....4
1、直接原因.....4
2、间接原因.....4
（二）事故性质.....5
五、事故责任认定及对事故责任单位、相关责任人处理建议..5
（一）直接责任.....5
（二）主要责任.....6
（三）管理责任.....6
六、事故防范和整改措施.....6

咸阳菊花水泥（淳化）有限公司废石料深加工及新型建材生产线项目“4.23”边坡安全防护工程坍塌死亡一般事故调查报告书

2024年4月23日早9时40分许，咸阳菊花水泥（淳化）有限公司废石料深加工及新型建材生产线项目在进行边坡支护安全防护砼墙模板支护作业时，发生了一起坍塌致人伤亡的一般生产安全事故。

事故发生后，县委、县政府高度重视，立即组织召开专题会议，依法成立县政府“4.23”事故调查组，由县应急管理局组织牵头，会同县公安局、县住建局、县人社局、县自然资源局、县总工会、石桥镇政府等部门参与，并邀请县纪委监委参加，依法对“4.23”事故展开调查。事故调查组按照“四不放过”的原则，对本起事故进行了认真细致地调查，现就本起事故调查情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目概况

咸阳菊花水泥（淳化）有限公司废石料深加工及新型建材生产线项目，建设地点位于淳化县石桥镇石桥村三王沟组，项目建设用地审批手续由淳化县自然资源局于2021年12月20日颁发《不动产权证》，2023年8月2日在淳化县行政审批服务局进行了立项备案，项目占地40.23亩，主要建设全

封闭式水稳碎石、砂生产线及二灰拌合站、新型建材生产车间和原料库等，2023年11月计划开工建设。2023年12月20日与陕西华悦瑞达建筑有限公司签订建设工程施工合同，2024年2月17日该项目开始施工。

（二）项目单位

1、项目单位：咸阳菊花水泥（淳化）有限公司

2、法定代表人：卢祥富

3、总投资：3500万元

4、项目代码：2020-610430-30-03-007950

5、建设地点：淳化县石桥镇石桥村三王沟组

（三）施工单位概况

1、施工单位：陕西华悦瑞达建筑有限公司

2、项目负责人：张香合

3、公司地址：陕西省西安市莲湖区丰禾路太奥国际13号楼24层南区

4、法定代表人：赵光亮

5、注册资本：5000万元整

6、经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

7、资质专业及等级：建筑工程施工总承包三级、公路工程施工总承包三级、水利水电工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级

8、安全许可证编号：（陕）JZ安许证字（2021）213605

二、事故经过和事故救援情况

2024年4月23日早7时10分许，咸阳菊花水泥（淳化）

有限公司废石料深加工及新型建材生产线项目在对西侧边坡加固，进行安全防护砼墙模板支护作业，7:20左右进行混凝土浇筑，9:40左右浇筑作业正在进行时，突然正西面发生垮塌，导致下方正在进行模板支护作业的施工人员田军锋（身份证号码：610121198201303970）被垮塌的黄土掩埋。事故发生后，施工现场负责人张香合立即组织机械和就近施工的作业人员进行施救，同时拨打了120和110，并立即拨打甲方咸阳菊花水泥（淳化）有限公司法人卢祥富电话寻求帮助。大概11：15左右伤者被救出，约11:20许救护车到达事故现场并展开施救，大约抢救了20分钟左右，最终确定伤者无生命体征确定死亡，随后死者被送往淳化县医院太平间。

事故发生后，县委、县政府领导高度重视，做出重要批示，要求查明事故责任和原因，及时做好善后处理工作。



三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本起事故造成1名作业人员经抢救无效死亡，直接经济损失约25余万元，死亡人员情况如下：

姓名	性别	年龄	文化程度	工种	身份证号码	籍贯
田军锋	男	42	初中	模板支护	610121198201303970	陕西长安

附：（家庭基本情况）田军锋，男，身份证号码：610121198201303970；籍贯：西安市长安区滦镇下滦村西二巷23号付1号。继父刘乃良，68岁；母亲黄香娥，66岁；妻子黄娇娇，39岁；女儿田艺萌，19岁。

四、事故发生的原因和性质

（一）事故原因

1、直接原因：经调查分析认为施工现场边坡垮塌区地貌单元属于黄土残塬沟壑区，坡面坡高较陡，坡顶、坡脚高差大于10米，组成坡体的成分为结构松散、密实度低的黄土，坡面表层风化严重，节理裂缝发育，坡顶上方为水泥道路，过往的车辆加载作用对坡体稳定性造成不利影响，加之事发前几天下雨，上方水泥路排水设施失效，导致边坡裂缝渗水，为边坡垮塌提供了有利条件，是造成本事故的直接原因。

2、间接原因

（1）陕西华悦瑞达建筑有限公司在施工过程中，未进行现场勘察、施工设计，未编制切实有效的施工方案，无组织冒险实施边坡安全防护挡墙作业，施工现场无施工安全措施，未制定相应的安全技术交底，在施工过程中对坡脚进行不同

程度的开挖，造成原始边坡呈现负坡状态，边坡出现临空；

（2）陕西华悦瑞达建筑有限公司未依法落实企业安全生产主体责任，派遣不具备建筑安全管理能力的张香合担任项目负责人，未落实施工单位安全生产职责；项目负责人张香合不具备建筑安全管理能力，无证上岗，未按规定设立安全管理机构，未组织从业人员进行安全教育培训，未与从业人员签订劳动用工合同，未在施工现场危险部位设立安全警示标志，施工现场安全管理工作缺失；

（3）建设单位咸阳菊花水泥（淳化）有限公司法人卢祥富未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未认真履行主要负责人的安全管理职责，未委托具有相应资质条件的工程监理单位实施工程监理；建设单位现场负责人杨世发督促、检查安全工作不到位，未及时发现并消除事故隐患，均是造成本起事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经现场勘查、调查询问、查阅资料，对照《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设工程安全管理条例》等相关法律法规，综合分析，调查组认定本起事故是一起一般生产安全事故。

五、事故相关单位、相关责任人处理建议

1、陕西华悦瑞达建筑有限公司未进行现场勘察、施工设计，未编制切实有效的施工方案，无组织冒险实施边坡安全防护挡墙作业，施工现场无施工安全措施，未制定相应的安全技术交底，在施工过程中对坡脚进行不同程度的开挖，造

成原始边坡呈现负坡状态，边坡出现临空，对事故发生负有责任。由县应急管理局依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规规定，对本起事故单位进行行政处罚，并将事故调查和处理结果报建筑行政管理部门。

2、陕西华悦瑞达建筑有限公司未依法落实企业安全生产主体责任，派遣不具备建筑安全管理能力的张香合担任项目负责人，未落实施工单位安全生产职责；项目负责人张香合不具备建筑安全管理能力，无证上岗，未按规定设立安全管理机构，未组织从业人员进行安全教育培训，未与从业人员签订劳动用工合同，未在施工现场危险部位设立安全警示标志，施工现场安全管理工作缺失，均对本起事故负有责任，建议由县应急管理局依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规规定，对事故发生单位负责人、现场管理人员进行行政处罚。

3、建设单位咸阳菊花水泥（淳化）有限公司法人卢祥富未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未认真履行主要负责人的安全管理职责，未委托具有相应资质条件的工程监理单位实施工程监理；建设单位现场负责人杨世发督促、检查安全工作不到位，未及时发现并消除事故隐患，对本起事故负有责任。建议由该公司依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规规定，对该公司负责人相关责任人进行相应处理，并将处理结果报县应急管理局。

六、事故防范和整改措施

此次事故发生，反映出建设单位和事故单位安全管理不到位，未严格执行隐患排查治理制度，未建立健全从业人员安全教育培训制度和安全操作规程，最终导致事故的发生。为吸取事故教训，确保安全生产，防止同类事故再次发生，事故调查组提出如下意见和整改措施：

1、陕西华悦瑞达建筑有限公司要落实企业安全生产主体责任，完善现场勘察、施工设计，编制切实有效的施工方案，施工安全措施，制定相应的安全技术交底，确保工程施工安全高效。

2、陕西华悦瑞达建筑有限公司严格遵守建筑领域安全生产法律法规，聘请具备建筑安全管理资质的人员担任项目负责人，加强现场安全管理，加大对从业人员安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，健全事故隐患排查治理制度，如实记录事故隐患排查治理工作，管理措施，及时发现并消除事故隐患，防止同类型的事故发生。

3、咸阳菊花水泥（淳化）有限公司认真总结事故教训，要委托具备相应资质条件的工程监理单位实施工程监理，加强日常安全管理，要确定专人对项目建设实施安全监管，定期开展隐患排查治理，严格实施风险分级管控，督促、检查施工单位的安全工作，要深刻汲取事故教训，举一反三，彻底消除安全隐患，保证项目建设顺利。

事故调查组组长：

事故调查组成员：

“4.23”坍塌伤害一般事故调查组

2024年6月18日