神木神信热电有限公司“10·25”

坍塌事故调查报告

2023年10月25日8时许，神木神信热电有限公司发生一起坍塌事故，事故造成一人死亡，直接经济损失180.4万元。

经调查认定神木神信热电有限公司“10·25”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

山东军辉建设集团有限公司于2004年9月6日成立，统一社会信用代码91370983766663684M，企业法定代表人李某某，营业场所位于山东省泰安市肥城市仪阳工业区，经营范围：压力容器设计、制造、安装、销售，压力管道安装，锅炉安装、改造、维修，化工石油工程，机电安装工程，防腐保温工程，房屋建筑工程，市政公用工程，园林绿化工程，钢结构装修装饰工程，木板脚手架工程，土石方工程，建筑安装劳务分包，工业专业设备、建材专业设备安装及其设备的内衬外方及维修，窑炉砌筑，金属渗镀，设备堵漏，带压封堵，非标准件制作、安装，不锈钢制品加工、销售，建材、

钢材、五金、交电、电线电缆销售等，建筑企业资质及等级为：建筑工程施工总承包壹级、石油化工工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、电力工程施工总承包贰级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级。该公司为该起事故工程中施工单位。

山东恒信建设监理有限公司于2002年4月17日成立，统一社会信用代码91370102738155041J，企业法定代表人李某某，营业场所位于济南市历下区和平路3号，经营范围：工程监理；工程技术咨询；招投标代理；工程造价咨询；工程项目管理，工程监理综合资质。该公司为该起事故工程中监理单位。

神木神信热电有限公司于2021年1月14日成立，营业期限为长期，统一社会信用代码91610821MA70DUXU86，企业法定代表人韩某某，营业场所位于陕西省榆林市神木市高家堡镇木瓜山村8号，经营范围：热力生产和供应，发电、输电、供电业务。该公司为该起事故工程中的建设单位，生产状况为单位建设期间。

（二）事故发生经过

2023年10月25日7时许，神木神信热电有限公司室外

消防管道及消防设施安装工程施工单位山东军辉建设集团有限公司雇佣人员乔某操作挖掘机在1#循环泵房门口进行消防管道沟槽开挖，挖掘机车主鲁某某在施工现场指挥，7时30分许，山东军辉建设集团有限公司施工队长兼安全员朱某到达施工现场，发现施工前并未办理动土作业票据及其他施工前手续，遂制止了开挖作业，鲁某某指挥乔某停止作业，并让乔某驾驶挖掘机先去其他工地作业，乔某驾驶挖掘机驶离开挖作业现场，同时朱某也离开了作业现场。8时许，神木神信热电有限公司主要负责人杨某某巡查至1#循环泵房，发现消防管道沟槽土方坍塌，鲁某某身体部分被掩埋。（事故发生时事故现场无目击证人、无视频监控录像）

事故发生后，杨某某立即通知相关人员拨打了120急救电话，同时立即对鲁某某开始倒土施救，8时15分许将鲁某某从消防管道沟槽内救出，同时锦界开发区医院救护车到达了事故现场，抢救后转移至锦界开发区医院，随后转院至神木市医院途中死亡。

（三）事故现场情况

事故现场消防水管道沟槽开挖深度2.95米，沟槽底部宽1.2米，沟槽顶部宽1.8米，长28米。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成一人死亡，死者鲁某某，男，山东军辉建设集团有限公司雇佣开挖神木神信热电有限公司1#循环水泵房消防管道沟槽人员[1]（非挖掘机操作员），事故造成直接经济损失180.4万元。

（五）其他情况

1.工程名称：神木神信热电有限公司2*660MW空冷机组室外管道及消防设施安装工程。

2.建设单位：神木神信热电有限公司

3.承包单位：山东军辉建设集团有限公司

4.监理单位：山东恒信建设监理有限公司

5.工程项目内容：2*660MW空冷机组室外消防管道及消防设施安装工程的施工及调试试车工作

6.合同签订时间：2023年7月26日

二、事故原因分析

（一）直接原因分析

1#循环泵房门口消防管道沟槽未做临边措施，土方坍塌，将鲁某某掩埋，是导致此次事故发生的直接原因。

[1] 2023年10月24日17时许，山东军辉建设集团有限公司项目经理李某与鲁某某达成口头协议，雇佣鲁某某个人的挖掘机及挖掘机司机乔某开挖1#循环泵门口消防管道沟槽

（二）间接原因

1.鲁某某为抢工期违规指挥乔某进行1#循环泵房门口消防管道沟槽开挖，未办理动土证，未经相关部门审批会签，私自进行作业，从而间接导致事故发生。

2.山东军辉建设集团有限公司未配置专职安全员，作业许可管理混乱,作业现场管理不到位。此次开挖作业未办理动土证，未经相关部门审批会签，作业现场未设置护栏、警告标志，未设置专人监护，从而间接导致事故发生。

3.山东军辉建设集团有限公司对职工安全培训教育落实不严不实。鲁某某及挖掘机司机乔某均未进行入厂三级安全教育培训直接上岗，安全意识淡薄，违规作业，从而间接导致事故发生。

4.山东恒信建设监理有限公司对施工单位山东军辉建设集团有限公司存在的作业许可管理混乱，作业现场管理不到位，职工安全培训落实不严不实，未配置专职安全员等问题失察、对山东军辉建设集团有限公司施工作业现场安全管理缺失，从而间接导致事故发生。

5.神木神信热电有限公司主要负责人、安全管理人员对山东军辉建设集团有限公司人员入厂安全培训督导落实不到位，从而间接导致事故发生。

三、有关责任单位存在的主要问题

山东军辉建设集团有限公司违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条、二十八条之规定，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，未对劳动者进行必要的安全生产教育和培训。在施工作业中，作业许可管理混乱,作业现场管理不到位。事故中此次开挖作业未办理动土证，未经相关部门审批会签，作业现场未设置护栏、警告标志，未设置专人监护。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）事故责任人员处理建议

不予追究责任人员 1 名

鲁某某，鉴于其在事故中死亡，免予追究其责任。

涉及山东军辉建设集团有限公司、神木神信热电有限公司、山东恒信建设监理有限公司相关人员 5 名

对山东军辉建设集团有限公司相关责任人员，1 人免予追究其责任（鉴于其在事故当日制止了违章作业），1 人处以上年度年收入百分之四十的行政罚款，1 人处以上年度年收入百分之三十的行政罚款。

对神木神信热电有限公司相关责任人员，1 人处以上年度年收入百分之四十的行政罚款，1 人处以上年度年收入百

分之三十的行政罚款。

涉及神木市发改科技局、神木高新技术产业开发区管理委员会相关人员4名

对神木市发改科技局相关责任人员，1人给予提醒谈话，1人向所在单位党委做书面检查。

对神木高新技术产业开发区管理委员会相关责任人员，1人给予提醒谈话，1人向所在单位党委做书面检查。

（二）事故责任单位处理建议

山东军辉建设集团有限公司，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，处以行政罚款。

五、事故整改措施

(一)加强施工单位协调管理，强化施工现场安全管理

神木神信热电有限公司必须加强对各施工单位的协调管理，规范各施工单位的作业行为，进一步强化施工现场安全管理工作。

(二)严格落实安全培训教育制度，杜绝违章作业

山东军辉建设集团有限公司必须严格落实员工安全培训教育工作，强化入厂三级安全教育培训工作，加强事故隐患排查，及时消除事故隐患，严格落实作业许可管理，加强施工现场安全管理，杜绝违章作业行为。

（三）增设专职安全管理人员，保障安全生产工作顺利进行

山东军辉建设集团有限公司项目部应增设专职安全管理人员，加强对施工现场的隐患排查，保障从业人员生命健康。

（四）明确监管责任，依法加强安全生产监督管理工作

各行业主管部门、乡镇人民政府、街道办事处、工业园区应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，在各自的职责范围内对有关行业、领域的工作实施监督管理、监督检查、相互配合、齐抓共管，依法加强安全生产监督管理工作。