安徽辰隆铝业有限公司“2017.11.1”高处坠落事故调查报告

来源：市安全监管局 发布时间：2018-03-22 11:15

2017年11月1日14时许，安徽辰隆铝业有限公司在进行厂房顶部屋面维修作业时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。根据《安全生产法》《政府办公室关于生产安全事故调查工作有关事项的通知》（池政办〔2007〕85号）等有关法律法规和文件规定，2017年12月6日，市安全监管局牵头事故调查组，成员单位有市住建委、市监察局、市公安局、市总工会，邀请市检察院派员参加，调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效场勘察、查阅资料、调查取证，在认真分析的基础上，查明了事故发生的经过、原因、性质，提出了对责任单位和责任人的处理建议及整改措施。现将

一、事故相关单位概况

安徽辰隆铝业有限公司（以下简称辰隆公司）成立于2016年9月26日，位于江南产业集中区****，注册资本柒佰万圆整，法定代表人徐某强，统一一家集铝制品及其他金属制品、化学原料及化学制品（不含危险化学品）、机械设备的生产、加工及销售为一体的有限责任公司。目前公司主要利用节，生产铝棒进行销售。公司下设财务部、生产部、综合部、品质部和安全部等5个部门，共计员工约30人，配备1名专职安全员。该公司成立了安全全生产管理制度》，公司总经理、法定代表人徐某强为安全生产第一责任人，全面负责公司安全生产工作，副总经理李某道分管公司日常安全生产工作

铜陵市郊区金锋不锈钢加工部（以下简称金锋加工部）是由经营者张某友于2012年注册登记的个体工商户，位于安徽省铜陵市****，登92340711MA2NB5****。

二、事故经过及抢救情况

2017年10月，辰隆公司厂房顶部（高约12米）出现漏雨情况，厂房顶部3个通风口附近彩钢瓦锈蚀，需维修更换。辰隆公司董事长刘某军在购买定，维修作业由辰隆公司备料，金锋加工部负责现场加工维修。10月30日，张某友到辰隆公司查看作业地点，双方签订了屋面维修协议。11月1日上午产车间，在未制定拆除维修作业方案的情况下登上厂房顶部开始作业。作业前现场未设安全网，作业过程中，张某飞和程某2人负责拆除被锈蚀的旧瓦系挂安全带或安全绳，作业现场无人监护。14时许，在拆除第3个通风口附近的彩钢瓦时，张某飞不慎从屋顶跌落至厂房内地面。此时张某友正在第1远。程某向他喊道“你哥哥掉下去了”，于是张某友同程某从厂房顶下到厂房内查看张某飞伤情，当时张某飞意识清醒，身体没有明显出血。张某友立报后电话通知徐某强，随后，徐某强和李某道赶到现场。约14时40分，救护车抵达，将张某飞送往池州市人民医院。医院检查结果显示张某飞脊椎爆时，医生检查发现张某飞胸腔出血，当即进行手术，将其胸腔出血排出；第2天（11月2日）凌晨0时，再次进行手术，约4时手术结束，转入ICU病房治疗，至23时情况好转；第3天（11月3日）早7时，张某飞病情恶化，11时，医院对其进行抢救并下病危通知书；12时，医院宣布张某飞经抢救无效后

死者，张某飞，男，38岁，安徽省铜陵市****人，事故造成直接经济损失100万元。

事故发生后，江南产业集中区安全监管局负责同志，池州市公安局梅龙分局民警第一时间赶往事故现场，指导企业做好善后处置工作。

三、事故原因及性质认定

（一）事故原因

1.直接原因

作业人员张某飞安全意识淡薄，未采取任何安全防护措施违规进行高处作业，不慎坠落，是这起事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）业务承包单位不具备安全生产条件。铜陵市郊区金锋不锈钢加工部超越经营范围承接屋面维修业务。其经营者张某友及作业人员未参加过相面维修作业前未制定具体方案，风险辨识不到位。安全投入不足，未按规定购置安全防护设施设备和符合标准的劳动保护用品供作业人员使用。

（2）业务发包单位履行协调管理职责不到位。安徽辰隆铝业有限公司未认真审查承包单位是否具备相应安全生产条件，未督促承包单位制订屋面理协议，也未安排人员进行高空作业现场监护，履行协调管理职责不到位。

（二）事故性质

这是一起作业人员安全意识淡薄、未采取有效安全防护措施违规进行高处作业，业务承包单位超越经营范围承接业务且不具备安全生产条件，业务调管理职责不到位而引发的生产安全责任事故。

四、责任认定及处理建议

（一）张某飞，安全意识淡薄，在未采取任何安全防护措施的情况下违规进行高处作业，导致失足坠落，对这起事故发生负直接责任，鉴于其已死

（二）张某友，铜陵市郊区金锋不锈钢加工部经营者，超越经营范围承接屋面维修业务，未组织开展本单位安全生产培训教育，作业前未制定具体生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使登高作业人员在无任何安全防护措施的情况下冒险作业，最终导致事故发生，违反了《安全生产责任。根据《安全生产法》第九十条规定，建议处以2万元罚款。

（三）安徽辰隆铝业有限公司副总经理李某道，作为发包单位安全生产分管负责人，未督促铜陵市郊区金锋不锈钢加工部制定屋面维修作业安全施协调管理职责不到位，违反《安全生产法》第四十六条规定，对事故发生负有一定责任，根据《安全生产法》第一百条第二款规定，建议处以5000元罚

（四）安徽辰隆铝业有限公司总经理徐某强，作为业务发包单位主要负责人，未认真审查承包单位的经营范围，将业务发包给不具备安全生产条件法》第四十六条规定，对事故发生负有一定责任，根据《安全生产法》第一百条第一款规定，建议处以1万元罚款。

（五）安徽辰隆铝业有限公司，将屋面维修业务发包给不具备安全生产条件的铜陵市郊区金锋不锈钢加工部，在作业过程中，未督促其采取有效安单位协调管理职责不到位，违反《安全生产法》第四十六条规定，对这起事故发生负有重要管理责任。根据《安全生产法》第一百条规定，建议对该公

五、防范措施

（一）铜陵市郊区金锋不锈钢加工部要切实履行安全生产主体责任，强化安全培训教育，增强雇用人员的安全生产法律意识，确保其具备必要的安律法规，按照经营范围承接业务。要保证安全生产所必须的资金投入，保障本单位具备法律法规所规定的安全生产条件。要加强现场安全管理，监督从业行为发生。

（二）安徽辰隆铝业有限公司要深刻吸取事故教训，在进行业务发包前要认真审查承包单位资质，明确双方安全生产管理职责，加强对承包单位安公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）要求，健全完善企业全员安全生产责任制度，明确从主要负责人到层负责、人人有责、各负其责”的工作体系；同时，要根据安监总局颁布实施的《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》要求，开展安全生产标准化规范化、设备设施本质安全化和作业环境器具定置化，并持续改进；要加强对从业人员、被派遣劳动者等的安全培训教育，保证其具备必要的安全生产作规程，掌握安全操作技能，并建立培训档案，记录培训、考核等情况。未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（三）江南产业集中区管委会要切实履行好安全生产“属地管理”责任，加大执法检查力度，打击违法违规行为，强化企业安全生产主体责任落实办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）要求落实全员安全生产责任制，努力营造企业员工“人人懂安全“六项机制”体系建设，及时发现和消除各类事故隐患，提升安全管理和事故防范能力。要结合当前重点工作任务，深入开展粉尘防爆和有限空间作业立台账，督促企业加大安全生产投入，排查治理好风险隐患，夯实企业安全基础，有效防范事故发生。

安徽辰隆铝业有限公司

“2017.11.1”高处坠落事故调查组

2018年2月5日

本站已支持IPv6访问