桦甸公吉吉林垚鑫再生物资开发有限公司“3·17”一般物体打击事故调查报告

桦甸市政府事故调查组

2024年5月9日

目 录

桦甸公吉吉林垚鑫再生物资开发有限公司“3·17”一般物体打击事故调查报告.....1

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位及相关单位概况.....2

1.事故发生单位及相关单位概括.....2

2.相关单位概况.....2

3. 事故发生单位与相关单位的关系.....3

（二）事故发生单位安全管理情况.....4

（三）事故发生经过.....4

（四）事故现场情况.....5

（五）人员伤亡情况和直接经济损失情况.....6

二、事故应急处置及评估情况.....6

（一）事故信息接报及响应情况.....6

（二）事故现场应急救援处置情况.....7

（三）医疗救治和善后情况.....7

（四）事故应急处置评估.....7

三、事故原因分析.....8

（一）直接原因.....8
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....8
（三）其他可能因素排除.....8
（四）间接原因和责任单位存在的问题.....8
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....9
（一）因在事故中死亡或免于追究责任人员.....9
（二）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议.....9
（三）对事故发生单位管理部门处理建议.....11
五、事故主要教训.....11
六、事故防范措施和整改建议.....12

桦甸公吉吉林垚鑫再生物资开发有限公司

“3·17”一般物体打击事故调查报告

2024年3月17日14时30分许，吉林垚鑫再生物资开发有限公司（位于公吉乡再生资源产业园区1号库）在使用槽钢焊接加固储水罐过程中发生一起物体打击事故，造成1人死亡,直接经济损失约45万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的规定,桦甸市政府立即成立由桦甸市应急管理局任组长单位，市公安局、市总工会、市纪委监委和吉林桦甸经济开发区管委会为成员单位的桦甸公吉吉林垚鑫再生物资开发有限公司“3·17”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘察、人员问询、综合分析等方式,查明了事故发生经过、事故原因、人员伤亡等情况,认定了

事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故原因及暴露出的问题，提出事故防范措施建议。

经调查认定，桦甸公吉吉林垚鑫再生物资开发有限公司“3·17”一般物体打击事故是一起因企业安全管理不到位，施工人员违章指挥作业造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位及相关单位概括

吉林垚鑫再生物资开发有限公司，统一社会信用代码：91220282MAD8W7WM54，企业类型：有限责任公司，法定代表人：何守祥，注册资本：壹仟万元整，成立日期：2024年01月18日，住所：桦甸市公吉乡新能源产业园区凯迪街南侧再生资源产业园区1号厂房。

经营范围：一般项目：再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；资源再生利用技术研发；再生资源销售；纸制造；纸制品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。该单位法人何守祥授权股东之一的毕广强全权管理公司一切事宜。

2.相关单位概况

桦甸经开实业发展有限公司，统一社会信用代码：91220282MA17EQTL9M，企业类型：有限责任公司(国有独资)，法定代表人：熊少华，成立日期：2020年03月17日，注册地址：桦甸市经济开发区管理委员会301-306室。

经营范围：不良资产处理（不含金融类）；资产整合及整理（不含金融类）；环保工程施工；建筑物拆除施工；国内货物运输代理；普通货物道路运输；冷藏车道路运输；供应链管理服务；创业指导服务；人力资源服务（不含劳务派遣）；安全系统监控服务：商务代理代办服务；会议及展览服务；市场调查服务；互联网广告服务；知识产权服务；项目管理服务；园区管理服务；建筑工程；道路工程；水利工程；电力工程；土石方工程；工程勘察；新材料（不含危险化学品）技术开发、转让、推广；市场设施管理；环境卫生管理；土地整治服务；土地管理服务（不含交易）；建材、农副产品、医疗器械销售；物业管理服务；预包装食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3. 事故发生单位与相关单位的关系

2024年2月20日，桦甸经开实业发展有限公司（甲方）与吉林垚鑫再生物资开发有限公司（乙方）签订吉林桦甸新能源区再生资源项目企业入园协议书。协议约定，桦甸经开实业发展 有限公司将坐落于桦甸市新能源园区再生资源项目1号厂房，出租给吉林垚鑫再生物资开发有限公司，租用面积2699.38㎡，租用期1年，装修期3个月，租赁时间2024年5月24日至2025年5

月23日，年租金为250000元，用于再生资源回收利用。

桦甸经开实业发展有限公司隶属于吉林桦甸经济开发区管理委员会。

侯喜亮个人承包吉林垚鑫再生物资开发有限公司水罐焊接工程。

（二）事故发生单位安全管理情况

吉林垚鑫再生物资开发有限公司未依法履行安全生产管理责任、设备设施保障责任、规章制度制定责任、安全教育培训责任，未对施工单位人员进行统一协调、管理。

（三）事故发生经过

2024年3月17日早上7时许，王明耀、刘英、单红刚、严晓滨、谭庆龙进场准备干活，刘英负责现场指挥、王明耀、谭庆龙负责对已完成椎体焊接的储水罐进行加固焊接（将槽钢焊接到罐体周围进行加固）。严晓滨负责在距离作业地点六米左右的地方焊接椎体，单红刚负责在距离作业地点两米左右的地方切割铁板，然后各自开展工作，谭庆龙用2吨的手扳葫芦(导锁链)将已经焊上吊耳的槽钢勒紧贴合至罐体，然后由王明耀对槽钢进行加固焊接，上午施工队伍完成了对第一条加固槽钢的焊接以及第一条槽钢和第二条槽钢的连接工作。下午大家按照上午的分工接着开展各项工作，单红刚上午把钢板切割完，下午就和王明耀一起进行槽钢加固焊接，王明耀和单红刚一起焊了大约一米左右，发现槽钢弯度不够，槽钢与罐体之间间隙过大无法继续焊接，此时毕广

强经理来到工作场地发现 2 吨的手扳葫芦(导锁链)拉力不够用，建议更换 3 吨手扳葫芦(导锁链)，之后毕广强就离开了工作场所。刘英此时站在罐体附近两米左右的位置指挥说：“2 吨手扳葫芦(导锁链)拉力太小”，于是让谭庆龙更换了 3 吨手扳葫芦(导锁链)，在用 3 吨手扳葫芦(导锁链)拉吊耳的时候发现长度不够，于是加了一条吊装带辅助勒紧槽钢向罐体贴合，大约紧了 2 分钟，王明耀觉得槽钢和罐体的距离已经满足焊接条件，不需要再加大拉力，单红刚、谭庆龙同时也都建议刘英不用再加大拉力，可以继续焊接，便又安排谭庆龙将拉链勒紧了些，但刘英说：“可以再收紧点试试”。勒紧之后单红刚继续进行焊接，此时王明耀去两米以外的焊机上取焊条，在王明耀刚弯腰准备拿焊条就听见“咣”一声巨响，随后王明耀顺着声音回头看，就看见刘英双手交叉放在腹部平躺在地上，身上无外伤和血迹，有呼吸，神智不清醒。固定吊耳和吊环的焊点崩断，吊装带上挂着吊耳和吊环落在刘英身旁 20 公分左右的位置， 这时大约在下午 2 时许，谭庆龙、单红刚、严晓滨听到响声后也朝这边跑来，进行救援。

（四）事故现场情况

吉林垚鑫再生物资开发有限公司位于桦甸市新能源园区再生资源项目 1 号厂房，发生事故的位置在厂房中部位置的储水罐南侧，死者刘英距储水罐南侧 2m 处。储水罐罐体高 1.5m，直径 5m，呈圆锥型储水罐，锥体斜长 2.6m，锥体上部圆形出口直径 0.4m，罐体采用 6mm 卷板，锥体采用 6mm 铁板，采用 12#槽钢围成

弧形进行储水罐体加固。第一根槽钢头部挂有手动拉紧葫芦和第二根槽钢端头尾部临时拉紧锚点，其中两根槽钢端头约 0.5m 未贴合在罐体上，槽钢两端的拉紧片采用 8mm 的铁板（6cmx4cm），做临时拉紧装置 2 个，其中东侧 1 个拉紧片挂 1 个手动拉紧葫芦



，西



不

则悬挂

，

痕迹，

起，

cm 尼

图 1 事故位



示意图

图 3 事故现场示意图

（五）人员伤亡情况和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者: 刘英, 男, 55 岁, 户籍所在地: 吉林省船营区大绥河镇。

直接经济损失包括人员伤亡损失、善后处理支出、财产损失，直接经济损失约 45 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

该起事故于 2024 年 3 月 17 日 14 时 30 分许发生，吉林垚鑫再生物资开发有限公司发生事故后，15 时 01 分许，毕广强向吉林桦甸经济开发区管理委员会报告吉林垚鑫再生物资开发有限公司发生事故。15 时 55 分许，吉林桦甸经济开发区管理委员会将事故情况电话报告至桦甸市应急局指挥中心, 接到吉林桦甸经济开发区管理委员会事故报告后桦甸市应急管理局迅速作出反应, 15 时 55 分许, 将此情况上报至桦甸市人民政府, 按照桦甸市人民政府要求成立 3·17 事故调查组, 随后事故调查组立即赶赴事故现场开展事故调查工作。

（二）事故现场应急救援处置情况

吉林垚鑫再生物资开发有限公司发生事故后, 毕广强与现场

其他人员立即对刘英实施救援，组织车辆将刘英送往桦甸市人民医院，毕广强拨打120急救电话，大约15时7分许，与120急救车辆在东环路和桦甸大街交汇处回合，医生开始抢救刘英，抢救7分钟许，医生宣布刘英没有生命体征，毕广强通知刘英家属后，将死者刘英直接拉到桦甸市殡仪馆。

（三）医疗救治和善后情况

毕广强组织车辆刘英在送往医院途中经120急救人员抢救，15时15分许，刘英经抢救无效死亡。事故发生后，吉林桦甸经济开发区管理委员会和吉林垚鑫再生物资开发有限公司积极做好死者家属安抚工作，协调双方商谈善后赔偿事宜，双方已经达成和解，死者遗体于2024年4月26日完成火化，社会秩序稳定。

（四）事故应急处置评估

桦甸市人民政府接到报告后，成立“3·17”事故调查组。因刘英在送往医院途中死亡，故不涉及政府部门救援，事故调查组赶到事故现场后封闭施工现场、施工设备，开展现场勘察及取证工作。此次事故救援中，事故发生单位反应迅速，分工明确，没有造成次生，衍生灾害。

三、事故原因分析

（一）直接原因

刘英在指挥王明耀和谭庆龙使用槽钢进行焊接加固储水罐时，未按照HS-C手扳葫芦使用手册操作说明使用手扳葫芦，违规横向牵引手拉葫芦，贸然指挥工人加大手扳葫芦拉力，导致拉力

过大将连接倒链的焊点崩断，吊耳连同U型环瞬间弹射至刘英胸部位置，造成刘英胸部被吊耳和U型环击打是事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

吉林博信司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》（吉博信司鉴中心〔2024〕病鉴字第25号），鉴定意见为：被鉴定人（死者）刘英，系因胸部受伤后，造成升主动脉根破裂，导致心脏压塞死亡。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问等资料分析，排除人为故意破坏、灾发灾害因素等影响。

（四）间接原因和责任单位存在的问题

1.吉林垚鑫再生物资开发有限公司未组织对外包施工队伍安全生产教育培训，未保证从业人员熟悉生产施工工艺流程；未设置安全管理机构；未建立安全管理制度；未编制安全设施设计和安全技术措施；未与桦甸经开实业发展有限公司签订安全管理协议；未与承包人侯喜亮签订承包合同和安全管理协议，对事故负有责任。

2.桦甸经开实业发展有限公司未能履行安全生产管理责任、检查施工现场安全生产工作，未能及时发现吉林垚鑫再生物资开发有限公司的施工作业行为，对事故负有责任。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡或免于追究责任人员

刘英（死者），男，群众，吉林垚鑫再生物资开发有限公司领工，于2024年3月8日入职吉林垚鑫再生物资开发有限公司，负责储水罐焊接的监督指导。未按照手拉葫芦使用要求指挥作业人员违规施工，对这起事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免于追究责任。

（二）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议

1.吉林垚鑫再生物资开发有限公司，未落实企业安全生产主体责任，未提供安全的工作环境与保障，未对现场作业人员进行安全生产教育和培训，未对承租单位的安全生产工作进行统一协调、管理，未与承租单位签订安全生产管理协议，未执行动火审批制度，导致发生生产安全事故，对事故负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]规定、第四十三条[2]、第四十九条第二款[3]规定，建议由桦甸市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[4]规定，

1

2[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

3[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款:生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的,生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理,定期进行安全检查,发现安全问题的，应当及时督促整改。

4[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款:发生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处三十万元以上一

对其进行行政处罚。

2.桦甸经开实业发展有限公司，未组织制定再生资源产业园区安全管理制度;未及时发现吉林垚鑫再生物资开发有限公司开工建设日期,未按照吉林桦甸新能源区再生资源项目企业入园协议租赁时间(2024年5月24日至2025年5月23日)进行开工建设，未与吉林垚鑫再生物资开发有限公司签订安全管理协议，吉林桦甸新能源区再生资源项目未经消防验收投入使用,导致发生生产安全事故，对事故负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条[5]、第四十九条第二款[3]规定,建议由吉林桦甸经济开发区管理委员会依照相关规定对其进行惩处。

3.毕广强，男，群众，吉林垚鑫再生物资开发有限公司总经理未能有效履行生产经营单位主要负责人职责,未组织制定并落实安全生产管理制度和操作规程,未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划,未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(二)[6]、(三)[7]、(五)[8]项规定,导致发生

百万元以下的罚款。

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第四条:生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规,加强安全生产管理,建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度,加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度,改善安全生产条件,加强安全生产标准化、信息化建设,构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项：组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项：组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划。

[8][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双方重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全隐患。

生产安全事故，对事故负有责任，建议由桦甸市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]规定，对其进行行政处罚。

4.熊少华，桦甸经开实业发展有限公司法人、主要负责人，未组织制定再生资源产业园区安全管理制度，未落实隐患排查治理工作，及时消除安全隐患，导致发生生产安全事故，对事故负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[6]、第（五）项[8]规定，建议由吉林桦甸经济开发区管理委员会依照相关管理规定，对其进行惩处。

（三）对事故发生单位管理部门处理建议

吉林桦甸经济开发区管理委员会。对下属桦甸经开实业发展有限公司的安全管理不到位，未及时监督桦甸经开实业发展有限公司健全本单位的安全管理制度施，未能及时发现吉林垚鑫再生物资开发有限公司未按照吉林桦甸新能源区再生资源项目企业入园协议书的租赁时间进行入园作业。建议由桦甸市安全生产委员会对吉林桦甸经济开发区管理委员会进行约谈。

五、事故主要教训

事故的发生主要是企业未牢固树立安全发展理念，缺少对《中华人民共和国安全生产法》的学习贯彻和理解，不了解企业和主要负责人应当承担的安全生产职责，未能严格按照安全生产法律

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

法规规定组织开展安全生产管理工作，安全生产规章制度不健全，风险分析研判缺失、隐患排查治理不到位。

六、事故防范措施和整改建议

（一）吉林垚鑫再生物资开发有限公司要深刻吸取本次事故教训，举一反三，切实加强企业安全生产主体责任落实，一是要完善企业安全生产管理制度，加强对焊接施工作业的安全管理。二是要加强作业人员安全生产教育培训，提高作业人员安全知识，增强自我防范安全意识，防止类似事故再次发生。三是要加强对作业现场检查，及时消除各类事故隐患。

（二）桦甸经开实业发展有限公司一是要及时召开安全生产会议，举一反三、亡羊补牢，深刻吸取事故教训；二是加强安全生产教育知识培训，学习安全生产相关的法律法规要求，切实履行承发包项目的程序；三是落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，掌握承包单位的现场管理情况，强化企业安全生产状况，及时消除安全隐患。

附件：桦甸公吉吉林垚鑫再生物资开发有限公司“3·17”一般物体打击事故调查组成员签名确认表