西安市碑林区太乙路太乙城生活中心
黑龙江某尔装饰有限责任公司“7·12”一般触电跌落生产安全事故调查报告

2026 年 7 月 12 日 4 时 50 分许，黑龙江某尔装饰有限责任公司从业人员，在位于西安市碑林区太乙路**号太乙城生活中心某餐饮公司五十一店外卖操作间顶棚外部开展照明接线作业时发生触电，施救过程中从业人员从高度约 1.8 米处跌落地面，经西安市第九医院抢救无效于当日 7 时 40 分死亡。事故直接经济损失为人民币 178 万元。经调查组认定，该起事故为一般生产安全责任事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《陕西省安全生产条例》《生产安全事故调查技术规范》（GB 6442—2025）以及《西安市碑林区人民政府关于授权区应急管理局组织实施一般生产安全事故调查的通知》（碑政发〔2020〕26 号）等法规文件，经碑林区人民政府批复同意，成立本次“7 · 12”触电跌落一般生产安全事故调查组**（以下简称“事故调查组”）**，调查组组长由区应急管理局局长担任，副组长由区应急管理局副局长担任，成员单位包括区应急管理局、公安碑林分局、区总工会、区住建局、太乙路街道办事处；邀请区纪委监委全程派员参与事故调查，同时聘请相关领域专家提供技术支撑。

调查组严格遵循科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘验、固定物证、调取视频资料、询问相关人员、专家技术研判等工作方式，查清了事故发生经过、应急处置过程、人员伤亡情况、经济损失数额，明确了事故原因与事故性质，划定了各方责任，提出了处理建议和防范整改措施。

一、事故基本情况

（一）涉事相关单位概况

1.黑龙江某尔装饰有限责任公司（以下简称“某尔公司”）成立于 2002 年 7 月 18 日，法定代表人：马某，注册资本 1000 万元，统一社会信用代码：912**********965D，注册地址：哈尔滨市南岗区哈尔滨大街***号；行业类别：建筑装饰、装修和其他建筑业。经营范围：可承担单位工程造价 1200 万元及以下建筑室内外装修装饰工程施工；800 万元及以下工业与民用设备线路管道安装；牌匾、机电、电气设备安装维修；承装（修、试）电力设施、消防工程施工等，具备装饰装修及电气施工相应资质。本次项目由其西北区域项目部承接实施。

2.简阳市某捞餐饮管理有限公司西安第五十一分公司（以下简称“五十一分公司”）为某捞公司依法设立的法人独资分支机构，属直营经营门店。企业类型为：有限责任公司分公司（法人独资）；分公司没有独立法人财产、独立法定代表人，仅设负责人（张某），民事责任、安全生产法律责任最终由某捞公司承担。

3.简阳市某捞餐饮管理有限公司（以下简称“某捞公司”）成立于2016年4月7日，法定代表人唐某英，注册资本1000万元，统一社会信用代码：915**********JEXR，企业状态为存续；注册地址：四川省简阳市东城新区雄州大道***号，股权为法人独资，是某餐饮公司国内直营门店运营主体。

4.陕西一品某某商业运营管理有限公司（以下简称“一品某某公司”）成立于2018年03月19日，法定代表人为李某梁，注册资本为500万元人民币，统一社会信用代码为916**********3FX8，企业地址位于陕西省西安市碑林区太乙路**号太乙城生活中心4楼，总建筑面积32万m^2；商业建筑面积8万m^2，停车位2300个左右，电梯20部，公司业务涵盖广泛，包含商业物业管理、商业地产经纪服务、商业地产中介服务、商业房屋租赁、停车场经营、百货、建筑建材、通讯器材、数码产品销售、展览展示服务、会务服务、商业市场活动营销策划、广告的设计制作代理及发布等。

其经营范围包含一般项目：商业综合体管理服务；餐饮管理；服装服饰零售；日用百货销售；鞋帽零售；箱包销售；化妆品零售；物业管理；珠宝首饰零售；停车场服务；电子产品销售；通信设备销售；货物进出口；企业会员积分管理服务；市场营销策划；五金产品零售；皮革制品销售；企业管理；计算机软硬件及辅助设备零售；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目包含餐饮服务；

网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（二）外卖操作间改造项目概况

本次外卖操作间扩建，建筑面积约 4m²，施工内容为采用石膏板砌筑三面墙体、封闭顶棚、敷设照明线路、安装照明灯具，工程报价共计人民币 20381 元整；双方约定施工安排：工期共 5 天，每日施工时段为 2 时至 6 时，错峰避开门店日间营业高峰；作业风险属性：本次作业为外卖间顶棚外侧施工，属于危险区域与临时用电带电交叉的危险作业，存在触电、跌落双重安全风险。

（三）各方合同及发包协作关系

2026 年 4 月 20 日，《某餐饮公司【2015 年度西北标段】维修保养改造工程框架合同补充协议》签约双方情况如下：发包人（甲方）为某捞公司，统一社会信用代码：915**********JEXR，是某餐饮公司国内直营门店运营总公司；五十一分公司系某捞公司依法设立的分支机构，注册地址为西安市碑林区太乙路**号太乙城四层 403 号，本次事故发生于该处，该分支机构无独立法人资格，民事及安全生产法律责任由总公司某捞公司承担。承包人（乙方）为某尔公司，负责组织施工人员开展外卖间改造施工，承担人工调配、材料采购以及施工作业全过程的安全管理工作。五十一分公司是本次装修改造项目的执行单位、现场使用管理单位，是总公司合同项下的项目落地执行场所，负责施工现场安全生产的统一协调管理。

（四）项目内部审批进场流程

五十一分公司外卖间扩建改造项目，已通过企业内部 HI 师傅管理系统完成线上立项审批：立项发起时间为 2026 年 6 月 12 日，全层级审批办结时间为 2026 年 7 月 6 日。

审批完成后，由某尔（西北）项目部派员到店开展现场踏勘、核对工程量、编制材料用料计划，完成施工人员与设备的进场筹备工作。进场后的施工节点安排如下：

①7 月 6 日 22 时许，某尔公司将施工材料、机具转运存放至风机房；当日 22 时 12 分，门店安全员对詹某涛、王某两名进场工人开展安全培训，留存了两人签字按手印的培训记录后完成现场交接，施工人员当日施工至 00 时 10 分离场。②7 月 7 日全天及夜间未开展施工作业。③7 月 8 日 19 时 43 分，詹某涛、王某两名工人再次进场施工，21 时 18 分离场；门店安全员于当日 19 时 43 分进场开展了现场安全巡查，该巡查持续至事发当日。

（五）现场勘验与技术核查情况

受事故调查组委托，专家田某琳、曹某锋、蔺某安于 2026 年 7 月 14 日对事故现场进行勘验。外卖操作间尺寸长 2.6m、宽 1.66m，层高 2.4m，作业人员站在金属柜体上方开展接线作业。现场配电箱漏电保护装置失效，作业人员未佩戴绝缘防护用具，未办理带电作业审批手续，现场无专职监护人员；施救方式不当，外力推搡造成人员跌落，加重损伤后果，最终造成人员死亡，并出具专项技术分析报告**（下图为事发现场）**。



图 1 事故现场示意图

二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况

（一）事故发生详细经过

2026 年 7 月 12 日 4 时 20 分许，某尔公司从业人员王某（死者）将现场金属文件柜作为登高垫，到达外卖间顶棚外侧，开展顶棚外部照明灯具接线作业。4 时 50 分许，王某未执行停电、验电、挂牌上锁（LOTO）的电气安全作业程序，在回路带电状态下徒手剥离电线绝缘层；同时未佩戴绝缘手套、绝缘鞋等个体绝缘防护用品，手部直接触碰裸露的带电相线，电流经人体传导至金属文件柜形成完整导电回路，王某当场触电。同行工友詹某涛、姚某华听见呼救后立即开展现场施救，施救过程中违规使用

现场废旧 PVC 塑料管推挪、撬动触电的王某，导致王某身体失衡，从约 1.8m 处跌落至硬质地面，伤情加重。

（二）现场应急处置与外部救援过程

工友詹某涛、姚某华第一时间切断现场总电源、对伤者开展心肺复苏，同步拨打 120 急救中心、110 报警电话并上报企业负责人；120 急救人员 5 时 07 分抵达现场施救，5 时 17 分将伤者转运至西安市第九医院抢救，7 时 40 分医院宣告王某经抢救无效死亡；某尔公司负责人向属地部门上报事故，上报时限符合《生产安全事故报告和调查处理条例》法定要求；事故发生后，碑林区委、区政府分管领导第一时间作出批示，统筹公安、应急管理部门及街道开展现场封锁、证据固定、秩序维护工作，同步启动善后维稳及事故调查前期工作。

（三）善后处置与经济损失核定

1.善后协商：某尔公司与死者家属平等协商达成赔偿协议，足额支付死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人抚恤金等全部赔偿款项；7 月 17 日，死者王某遗体完成火化安葬，未发生信访维稳纠纷，善后工作平稳闭环；

2.直接经济损失：按照《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB 6721-2025）核算，事故直接经济损失合计人民币 178 万元；

3.救援评估：现场人员虽及时断电、报警、拨打120急救中心电话送医，但施救方式不科学、盲目外物推搡造成跌落二次伤害，是加重损伤后果的重要因素；属地政府各部门接报后响应及时、处置有序，信息流转和现场管控符合应急处置要求。

（四）非事故诱因排除结论

经现场勘验、人员询问、病历材料、物证核查综合研判：排除地震等自然灾害、人为故意破坏、电气设备出厂质量缺陷、第三方外力干扰、死者自身基础疾病单独致死等非生产经营活动风险因素，事故系违章作业、安全管理缺位叠加不当施救共同导致的生产安全责任事故。

（五）尸体鉴定特殊情况说明

死者家属明确拒绝尸体解剖病理学检验，无法精准量化区分触电电击损伤、高坠颅脑损伤各自致死原因力；但全部书证、物证、证人证言、现场痕迹、急救病历可相互印证：死者先在施工作业中触电，后因不当施救跌落叠加伤害，全过程发生在生产作业及现场应急处置环节，不存在作业以外无关致死情形，不影响事故责任定性。

三、事故人员伤亡及直接经济损失

（一）死者基本信息

王某，男，身份证号：610**********5032，户籍地：西安市临潼区，系某尔公司承接五十一分公司改造装修项目的从业人

员，未取得低压电工特种作业操作证，是此次顶棚照明接线作业的直接操作人员。

（二）直接经济损失

本次事故直接经济损失合计：人民币 178 万元，统计范围严格执行 GB 6721-2025 标准。

四、事故原因分析与事故性质认定

（一）直接原因

王某未取得有效低压电工特种作业操作证，私自违规带电开展照明线路接线作业时，触碰带电线路引发触电；同时作业现场配电箱未安装漏电保护器，触电后无法自动切断电源；参与施救的人员处置方式不当，在推拉过程中导致王某从约 1.8 米高处跌落，最终造成死亡。

（二）间接原因

1.某尔公司对现场施工管理存在疏漏：该公司承包的施工内容仅为室内改造等普通作业，本次顶棚外部照明电气接线属于特种作业，不在其承包的项目施工范围内，属于外派项目部私自增项，且该作业内容未告知某尔公司。某尔公司对外派项目未履行全过程管理义务，内部管理制度未落地，执行督促检查不到位。

2.五十一分公司日常监管履职不到位，在夜间间断施工期间安全巡查频次不足，未严格审查电气作业从业人员的资质是否符合要求，未能及时发现并纠正施工单位的违规违章作业行为。

3.某捞公司对所属直营分公司外包改造项目的统一协调与定期安全检查履职不到位，仅依托 HI 师傅系统开展线上审批，未严格核查承包单位特种作业人员资质与现场临时用电安全方案，也未监督检查分公司安全管理人员是否切实履行协调管理职责。

4.一品某某公司对商户外包施工的进场审批把关不严。针对五十一分公司的零星改造作业项目，该公司未严格落实商场施工报备审批制度；对场内商户“自主发包、自行监管”的行为疏于约束，存在以商户自主管理代替商场统一监管的问题；商场未强化重点时段现场巡查，既未能第一时间发现违章作业，也未能提前干预消除事故前期风险。

（三）事故性质认定

事故调查组结合现场勘查、询问笔录以及专家组技术分析报告，对照相关法律法规综合认定：**“7·12” 触电跌落致死事故，是一起因作业人员严重违章作业、项目承包单位安全生产主体责任落实不到位、项目发包单位未切实履行外包工程安全生产统一协调管理职责、现场施救操作不规范、各层级安全生产监督管理存在缺失导致的一般生产安全责任事故。**

五、事故责任认定及处理建议

（一）责任单位处理建议

1.某尔公司对本次事故负有企业主体管理责任，但过错层级较低，不存在顶层安全管理失职与主观违法违规情形，仅在内部

人员管控、外派项目过程监管方面存在执行漏洞。结合该公司事前制度完备、事后积极配合善后、全程配合调查整改等多项从轻情节，调查组综合研判建议：

由碑林区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[1]之规定，在对应处罚幅度内对某尔公司减轻行政处罚，罚款金额按一般事故处罚区间的下限档位确定，不适用中档及以上处罚标准；不对该企业从重叠加处罚，不将其纳入安全生产失信联合惩戒名单；仅督促该公司加强内部人员考核问责，由企业自行对涉事现场管理人员作出内部处分追责。

2.五十一分公司已按内部审批流程完成施工立项审批，施工前门店安全员对进场的2名施工人员开展了安全培训，完成签字交底手续，施工期间也按要求定时开展现场巡查，已基本履行发包单位的安全管理职责；仅在日常管理中对外来施工队伍的动态监管不够细致，该问题不足以直接引发本次触电事故。

建议由碑林区应急管理局对该分公司主要负责人进行约谈警示，下发责令整改通知书，督促其健全外来施工单位全过程动态监管机制，完善施工期间定时巡查记录，强化外包作业风险管控，组织分公司内部开展全员安全警示教育，并限期报送整改落实材料。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项:发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

3.某捞公司各岗位责任人员的安全生产责任划分不明确，责任范围、考核标准等内容未细化，无法保障全员安全生产责任制有效落实；同时未建立针对全员安全生产责任制落实情况的监督考核机制，对分公司安全生产工作落实情况的监督检查不到位。该公司对本次事故发生负有一定责任，但并非导致事故发生的直接因素。

建议由碑林区应急管理局向该公司下达《责令限期整改通知书》，责令其完善分公司改造项目的监督检查、承包商准入审核、安全协议管理、夜间施工巡查及隐患闭环整改体系，同时对碑林区域内所有某餐饮公司直营门店开展安全工作专项排查整治，并约谈该公司相关负责人开展警示教育。

4.一品某某公司作为太乙城生活中心的整体运营管理单位，承担商场全域统一协调、统一安全管理、作业备案审批、现场巡查的法定管理职责；该公司对外来进场施工项目的监管责任落实不到位，确实存在监管缺失问题，但本次管理疏漏并非引发此次触电跌落事故的决定性因素。

建议碑林区应急管理局落实以下处置要求：一是对一品某某公司主要负责人、安全管理负责人进行约谈警示，明确指出其存在的监管短板，压实商场运营主体责任；二是向该单位下达限期整改通知书，要求其完善场内施工准入审批流程，严格执行装修施工报备、特种作业人员资质核验、夜间施工监管制度，建立外来施工企业管理台账；三是督促该公司组织商场所有商户、物业

安保、工程管理人员开展专题安全警示教育，重点规范外包施工、临时用电、夜间作业管理，完善内部安全管理制度；四是督促该公司对内部工程部现场管理人员、夜间安保值班人员及其他相关人员开展批评教育，健全值班巡查考核机制。要求该公司于15日内向碑林区应急管理局报送完整整改资料。

5.关于属地监管职责履行情况：属地街办能够按照碑林区政府2026年安全生产重点工作的安排部署要求，落实各项安全督导检查工作任务，属地监管责任履行基本到位。

（二）相关人员处理建议

1.王某安全意识淡薄，对作业现场的安全风险辨识不清，存在无证上岗、违章带电作业、未使用防护用品等违规行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[2]的规定。鉴于其已在本次事故中死亡，建议免于追究责任。

2.某尔公司法定代表人、主要负责人马某，对本次作业从业人员上岗情况以及夜间违规接线作业全程不知情。本次电气作业是现场项目管理人员擅自组织实施，事前并未上报公司主要负责人，因此马某不存在安全生产履职不到位的情形。事故发生后，马某积极配合政府部门调查，善后处置及时到位，且主动承担责任，已向死者家属支付赔偿。据此，事故调查组建议免于追究该

[2]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

主要负责人的安全生产行政责任，仅需通过警示教育、约谈告诫督促其强化企业内部安全管控。

3.某尔公司西北区域项目现场带班人员邵某康，未落实现场安全监护要求，也未执行作业审批制度，在隐患排查、班前培训、现场管控等环节均存在履职缺位问题，建议由某尔公司对其作出相应处理，并将处理结果报送区应急管理局。

4. 现场施救人员詹某涛、姚某华，未接受过触电事故专业应急救援培训，盲目使用硬质管材推拉伤者，导致伤者失衡跌落，扩大了本次事故的损害后果，但二人不存在主观故意违法行为。建议由某尔公司在内部对二人开展安全警示教育，组织全员参加触电、跌落科学应急救援专项培训，并由某尔公司依据内部规定对二人作出相应处理。

六、事故防范和整改措施

（一）对某尔公司的强制性整改要求

责令该企业全面开展碑林区域所有外派项目专项自查，完善异地施工人员权限管控、工序变更审批、夜间施工报备机制，完成全员特种作业红线教育，并按期提交整改报告，由区应急管理部门跟踪复查整改落实情况。

（二）对某捞公司的整改要求

完善外包施工单位准入与动态监管机制，强化夜间间断施工全过程巡查管理；督促集团优化 HI 师傅工程审批系统，将施工

安全条件核验、特种作业人员资质审核设为审批前置条件，加强对分公司安全生产工作的监督检查。

（三）对陕西一品某某公司的整改要求

修订商场装修施工管理规定，强化进场施工方案审查、夜间施工抽查工作，建立施工单位安全隐患台账。

（四）碑林区属地监管长效治理措施

属地街办联合社区开展辖区商业综合体餐饮门店零星改造工程专项整治，重点打击无证电工作业、临时用电不规范、夜间无监护高处作业等违法行为；同步强化小微企业安全生产普法培训，围绕装修外包、餐饮门店零星施工开展事故案例警示教育；完善夜间小型工程施工报备、抽查机制，压缩安全生产监管盲区。

七、事故调查结论

“7·12”触电跌落一般生产安全责任事故，根源在于**施工单位未落实安全生产主体责任，存在违章指挥、违章作业行为，同时发包单位对外包项目的统一安全协调管理存在缺位。**事故调查组已查清事故经过、事故原因及相关责任，形成了对应的处理意见和防范整改措施。

碑林区“7·12” 一般触电跌落事故调查组

2026 年 8 月 10 日