安州区辽安路塔水镇“1·26”较大道路交通事故调查报告

2021年1月26日15时25分，川R87962号重型货车沿S418线（绵阳市安州区辽安路，花荄镇至秀水镇方向）行驶至15Km+500m塔水镇柑子村相思桥路段时，与同向前方正左转弯的川B74586号垃圾运输车相撞后侧翻至对向车道，并与在对向车道正常行驶的川B235XU号小货车相撞，造成川B235XU号小货车上的3人死亡。事故发生后，市委、市政府高度重视，要求妥善做好善后工作，立即成立事故调查组，尽快查明事故原因，依法依规严肃追责。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，市政府批准成立了由市应急局、市纪委监委、市公安局、市交通局、市总工会、安州区应急局相关人员组成的安州区辽安路塔水镇“1·26”较大道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，对南充金通物流有限公司、绵阳市安州区界牌恒洁新垃圾清运服务部、四川北斗星联科技有限公司、绵阳新嘉锐路桥工程有限责任公司、绵阳川交公路规划勘察设计有限公司、中

成建充集团有限公司、四川川北公路规划勘察设计有限责任公司、安州区华强加油站、安州区人民政府、安州区交通运输局、安州区交警大队、安州区塔水派出所、安州区花荄派出所、安州区综合行政执法局、安州区界牌镇镇政府、南充市道路运输管理局高坪分局等单位及其相关人员，制作询问笔录63份，收集书证材料500余份。通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议，现将事故调查情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况。

1.川R87962号重型自卸货车，车辆登记所有人为南充金通物流有限公司，登记住址为四川省南充市高坪区物流大道三段88号（南充传化公路港内），车辆检验有效期至2021年8月，车辆保险有效期至2021年8月9日。

经委托四川华大科技司法鉴定所对该车安全性能进行检验鉴定，川R87962号重型自卸货车转向系除事故中受撞、烧蚀损坏外，其余所检项目未见事故前安全隐患；行车制动系除事故中受撞、烧蚀损坏外，其余所检项目未见事故前安全隐患；拆检项目符合GB/T18274—2017《汽车制动系统修理竣工技术规范》之相关要求；灯光信号装置除事故中受撞、烧蚀损坏外，其余所检项目符合GB7258—2017《机动车运行安全技术条件》之第8条

相关要求；后下部安全防护装置安装不牢靠，可在安装位置前后移动，不符合GB11567—2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》之第9.5条相关要求；轮胎第二轴左、右两侧轮胎胎面均有异常磨损现象，不符合GB7258—2017《机动车运行安全技术条件》之第9.1.7条相关要求；川R87962号重型自卸货车事故前(通过视频中选取的参考点时)行驶速度介于55km/h—58km/h之间。

2.川B74586号重型特殊结构货车，车辆登记所有人为绵阳市安州区界牌恒洁垃圾清运部，登记住址为四川省绵阳市安州区界牌镇金凤村一组，车辆检验有效期至2020年10月，车辆保险有效期致2021年11月27日。

经委托四川华大科技司法鉴定所对该车安全性能进行检验鉴定，川B74586号重型特殊结构货车转向系除事故中受撞损外，其余项目符合GB7258—2017《机动车运行安全技术条件》之第6条相关要求；行车制动系除事故中受撞损外，其余所检项目符合GB7258—2017《机动车运行安全技术条件》之第7条相关要求；拆检项目符合GB/T18274—2017《汽车制动系统修理竣工技术规范》之相关要求；灯光信号装置倒车灯无工作效能，不符合GB7258—2017《机动车运行安全技术条件》之第8.1.1条要求；左侧安全防护装置后缘距最近轮胎周向切面距离超限，右侧安全防护装置前缘距最近轮胎周向切面距离超限，不符合GB11567—2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》之第5.3及5.2.1

条相关要求；轮胎第一轴左、右轮胎花纹不一致，第二轴左、右轮胎花纹不一致，不符合GB7258—2017《机动车运行安全技术条件》之第9.1.3条相关要求；川B74586号重型特殊结构货车事故前行驶速度不高于3km/h。

3.川B235XU号轻型仓栅式货车，车辆登记所有人为张洪平，登记住址为：绵阳市安州区花荄镇文苑路西段38号1栋1单元6楼6号。

经委托四川华大科技司法鉴定所对该车安全性能进行检验鉴定，川B235XU号轻型仓栅式货车转向系除事故中受撞损外，其余项目符合GB7258—2017《机动车运行安全技术条件》之第6条相关要求；行车制动系除事故中受撞损外，其余所检项目符合GB7258—2017《机动车运行安全技术条件》之第7条相关要求；拆检项目符合GB/T18274—2017《汽车制动系统修理竣工技术规范》之相关要求；灯光信号装置除事故中受撞损外，其余所检项目符合GB7258—2017《机动车运行安全技术条件》之第8条相关要求；右侧安全防护装置后缘距最近轮胎周向切面距离超限，不符合GB11567—2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》之第5.3条相关要求；轮胎除事故中受撞损外，其余所检项目符合GB7258—2017《机动车运行安全技术条件》之第9条相关要求；川B235XU号轻型仓栅式货车事故前（通过视频中选取的参考线时）行驶速度介于61km/h—65km/h之间。

4.川BYG908号小型普通客车，车辆登记所有人为蒋跃，登

记住址为四川省北川羌族自治县安昌镇大北街68号。

经委托四川华大科技司法鉴定所对该车安全性能进行检验鉴定，川BYG908号小型普通客车转向系所检项目符合GB7258—2017《机动车运行安全技术条件》之第6条相关要求；行车制动系所检项目符合GB7258—2017《机动车运行安全技术条件》之第7条相关要求；灯光信号装置右前位灯无工作效能，不符合GB7258—2017《机动车运行安全技术条件》之第8条相关要求；轮胎所检项目符合GB7258—2017《机动车运行安全技术条件》之第9条相关要求；川BYG908号小型普通客车事故前（通过视频中选取的参考点时）行驶速度介于76km/h—79km/h之间。

（二）驾驶人情况。

1.夏静亚，系本次事故川R87962号重型自卸货车驾驶人，男，身份证号为13082219850102309X，户籍所在地为河北省承德市兴隆县半壁山镇西铺村老夏家29号。驾驶证档案编号为510111697610，准驾车型为B2，初次领证时间为2012年1月18日，有效期至2028年1月18日。

经对夏静亚事故发生前活动情况调查，没有发现情绪、生理、心理等因素干扰和疲劳驾驶行为；经对夏静亚事故发生后酒精检测，其未酒驾。

2.吴斌，系本次事故川B74586号重型特殊结构货车驾驶人，男，身份证号码为510724197912216113，户籍所在地为绵阳市安州区界牌镇石安社区3组1号，驾驶证档案编号为

510701053798，准驾车型为B2，初次领证时间为2012年3月8日，有效期至2028年3月8日。

经对吴斌事故发生前活动情况调查，没有发现情绪、生理、心理等因素干扰和疲劳驾驶行为；经对吴斌事发后酒精检测，其未酒驾。

3.张洪平，系本次事故川B235XU号轻型仓栅式货车驾驶人，男，身份证号码为510724197204131231，户籍所在地为绵阳市绵竹市富新镇广西村11组，驾驶证档案编号为510600955991，准驾车型为C1，初次领证日期为2012年8月29日，有效期至2028年8月29日。

4.蒋跃，系本次事故川BYG908号小型普通客车驾驶人，身份证号码为510724197906202 41X，户籍所在地为四川省北川羌族自治县永昌镇大北街8号，驾驶证档案编号为510700221778，准驾车型为C1，初次领证日期为2006年12月29日，有效期至2022年12月29日。

（三）事故涉及企业情况。

1.南充金通物流有限公司，系川R87962号重型自卸货车行驶证上载明的所有人，成立于2017年3月13日，统一社会信用代码为91511303MA62HFD30T，法定代表人为覃倩，注册资本为50万元整，经营范围为大型物件运输（一），货物专用运输（罐式），货物专用运输（冷藏保鲜），普通货运，汽车（不含小轿车）租赁服务，物流（不含快递业务）服务，城市物流配送，电器安

装、维修服务，普通货物装卸服务等，注册地址为四川省南充市高坪区物流大道三段88号（南充传化公路港内）。道路运输经营许可证编号为川交运管许可南字511303006938号，证件有效期至2024年7月22日。

2.绵阳市安州区界牌恒洁新垃圾清运服务部，系川B74586号重型特殊结构货车行驶证上载明的所有人，注册时间为2018年1月11日，统一社会信用代码为92510705MA65KHBR9R，公司类型个体工商户，经营者：汪思勇，经营范围为生活垃圾清运服务，注册地址为四川省绵阳市安州区界牌镇金凤村一组。

（四）事故发生的道路情况。

1.S418线的起、止位置和主要控制点

根据《四川省普通省道网布局规划》（2014—2030年）及绵阳市总体规划，本项目为省道S418线连接线，在绵阳境内起于安州区花荄镇经兴仁乡、秀水镇、止于睢水镇。

本项目为省道418线中的一段，其路线走向、主要控制点如下：线路起于安州区花荄镇经济开发区辽宁大道，经花荄、兴仁、塔水、秀水、睢水5个乡镇，止于睢水镇光明村（安州区火车货站），全线长约33.243km。

2.道路建设单位情况

甲方：安州区交通运输局，统筹负责项目的规划设计、可行性研究、环境影响评价、征地拆迁、土地手续办理等项目前期工作和项目建设的总体协调、投资控制、质量、安全、环保和进度

的监督管理等工作。

乙方：四川嘉来建筑工程有限公司、绵阳交发恒通建设工程有限责任公司、绵阳安州投资控股集团有限公司，共同出资设立了该项目SPV公司即绵阳新嘉锐路桥工程有限责任公司，负责项目的投资、融资、建设和运营。

设计单位：绵阳川交公路规划勘察设计有限公司

施工单位：四川嘉来建筑工程有限公司、绵阳交发恒通建设工程有限责任公司组成联合体。

监理单位：中成建充集团有限公司

施工期间交通组织方式：半幅道路封闭施工（已做施工期间交通影响评价及施工期间交通组织方案）。

项目实施时间：2018年4月10日—2018年12月30日开始实施第一阶段（根据交评报告获取信息），全路段工期为24个月。

事故路段段通车时间：2019年11月（试运行）。

施工质量复核时间：2021年1月28日。

整体完工计划：2021年6月。

3.道路等级

K0+000～K22+750原路改造段：

公路等级：一级公路（集散型）；设计速度：60Km/h；路基宽度：42米、27米、21.5米；汽车荷载等级：公路—I级；设计洪水频率大、中、小桥、涵洞及路基1/100。

事故发生路段道路路基建设宽度为20.5米，路面宽度为19米，车道划分为双向4车道+硬路肩（兼非机动车道、人行道），车道宽度为3.75米，中央分隔带宽度1米，硬路肩宽度1.5米，路面铺设为沥青。依据《公路工程技术标准》中道路系统分级之规定，该段道路属一级公路（集散型）原路改造段，改造段于2019年11月试通行。

4.道路纵坡、弯道

现场位于安州区辽安路15KM+500M，道路为双向四车道，道路中心为隔离带，事故路段道路平直，无纵坡，视线良好。

5.交通安全设施

事故发生路段道路设置有路侧波形护栏及道路中心波形护栏（包括桥梁）。在K15+525处设置有道路中心开口，宽度为15米。该处开口两端设置有T形路口指示牌、注意行人指示牌、桥梁限重指示牌、允许掉头标志牌、村道指示牌等交通标志（图1）。

（五）交通环境和天气情况。

现场位于安州区辽安路15KM+500M，道路为双向四车道，道路中心为隔离带，水泥干燥路面，路面完好，标志标线齐全。事故发生时为白天晴天，视线良好。



图 1：事故发生路段交通标志标牌情况

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故经过。

2021 年 1 月 26 日 15 时 25 分左右，夏静亚驾驶川 R87962 号重型自卸货车沿 S418 线（辽安路）从花荄镇驶往秀水镇，行至辽安路 15KM+500M（塔水镇柑子村相思桥）路段时，与同向前方从道路右侧向道路中间隔离缺口处掉头的由吴斌驾驶的川 B74586 号垃圾运输车相撞，侧翻至对向车道内，又与相对方向蒋跃驾驶的川 BYG908 号小型普通客车和张洪平驾驶的川 B235XU 号小货车（搭乘陈春兰、张素晨）相撞，造成张洪平、陈春兰、张素晨 3 人死亡，4 车受损的道路交通事故（图 2、图 3）。

（二）应急救援情况。

事故发生后，元方市长批示：“迅速启动深度调查，全面开

展隐患排查。”绵阳市绵阳市人民政府副市长、市公安局党委书记、局长周述，市应急局党委书记、局长敬东阳，市公安局党委副书记、副局长张德溥、市局交警支队支队长陈蒙原等市级部门领导赶到事故现场，指导事故抢险和善后处理工作。安州区委副书记、区长胡斌，安州区副区长、公安分局局长王绍春立即带领区公安、应急、消防、交通、卫健、宣传等部门和塔水镇政府相关人员赶赴现场，成立现场救援指挥部，下设九个工作组，迅速开展事故救援、秩序维护、交通疏导等工作。经3个多小时施救，于19时许，救援结束，交通恢复正常，3名死者经医疗机构确认当场死亡后送往殡仪馆。经评估，应急救援及时，方法得当，没有造成不良影响。



图2：现场方位照

由安州区秀水镇方向往安州区花荄镇方向拍摄图

（三）事故伤亡人员情况。

本次事故死亡3人，死亡原因均为交通事故致严重颅脑损伤死亡。

1.张洪平，男，汉族，48岁，户籍所在地为四川省绵竹市富新镇广西村11组，身份证号码为5107XXXX1231，系川B235XU号轻型仓栅式货车驾驶人；

2.陈春兰，女，汉族，41岁，户籍所在地为四川省绵竹市富新镇广西村11组，身份证号码为5106XXXXX7223，系川B235XU号轻型仓栅式货车乘车人；

3.张素晨，女，汉族，9岁，户籍所在地为四川省绵竹市富新镇广西村11组，身份证号码为5106XXXX7227，系川B235XU号轻型仓栅式货车乘车人。

死亡3人的尸体于2021年2月3日火化。

（四）事故造成的直接经济损失。

事故造成的直接经济损失约为280万元。

三、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因。

1.夏静亚驾驶机件不符合安全技术标准的机动车、超过限速标志标明的最高时速，临危操作不当是造成本次事故发生的主要直接原因。

2.吴斌驾驶机件不符合技术标准的机动车且未按导向标志掉头是造成本次事故发生的又一直接原因。

（二）间接原因。

1.南充金通物流公司安全培训流于形式。虽然该公司制定了安全培训考核制度，但未严格按照《生产经营单位安全培训规定》对驾驶人员进行集中培训，未完全按规定落实培训学时和培训内容，偶尔以发送微信或打电话安全提示代替培训，夏静亚驾驶川R87962后，公司根本就没有对其培训和考核，导致驾驶人员安全意识淡薄，看见有车掉头不及时采取制动措施，是事故发生的间接原因之一。

2.垃圾清运服务部未开展安全培训。绵阳市安州区界牌恒洁新垃圾清运服务部未制定安全生产制度，未制定安全培训计划并组织实施，未对驾驶员进行安全培训和考核，导致驾驶人员安全意识淡薄，不按规定的标志标线掉头，是事故发生的又一间接原因。

3.S418线K0+000—k22+750段电子抓拍系统未启用。该段道路设计最高时速为60公里/小时，相关交通标志目前尚未启用，只保留了零星几处施工期间的限速30公里/小时的临时交通管制标志，固定测速和区间测速等电子抓拍系统无法发挥作用，造成管理漏洞，行驶车辆普遍超速，也是引发事故的间接原因（图4）。



图 4：施工时的临时限速标志

（三）事故性质。

经调查认定，安州区“1·26”较大道路交通事故是一起生产安全责任事故。

四、调查发现的其他问题

1.辽安路 K0+000—K22+275 路段开口设置过多，存在重大安全隐患。辽安路 K0+000—K22+275 路段原设计图共有 12 个开口，后由于沿途老百姓的强烈要求，变更设计开口增加到 31 个，平均 0.75 公里就有 1 个开口，大部分开口没有交通信号灯（目前只有 6 个路口有交通信号灯），且交通流量大，目前的交通安防设施无法满足交通管控的实际需求，安全风险很大。

2.安州区交通运输局，作为行业监管部门，对辽安路的安全工作政治站位不高，重视不够，辽安路 K0+000—K22+275 建成通车没有竣工验收的情况下，没有主动履行职责，组织协调绵阳

新嘉锐路桥工程有限公司和安州区交警大队等相关单位，启用通行限速标志标牌、电子测速设备，致使辽安路通行后仍然使用施工时的30公里/小时的临时限速标志，造成在此道路上行驶车辆普遍超速，负有管理责任。对四川川北公路规划勘察设计有限责任公司出具的《S418安县至睢水一级公路建设项目交工验收阶段安全性评价报告》没有按照变更后的设计图纸和实际踏勘的现状进行安全评价审核，把关不严，监管存在漏洞。

3.安州区交警大队，对辽安路路面管控不力，对K0+000—K22+275路段建成通车后仍然采用施工时30公里/小时的临时限速标志，电子测速设备没有启用的情况下，没有采取有力措施加强对路面的管控，致使在该路上行驶的车辆超速没有任何的约束措施；对辖区内重点车辆的管理不力，比如涉事故的垃圾运输车，没有采取有效措施督促其按期进行年审。

五、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）司法机关已采取强制措施人员。

夏静亚，男，川R87962号重型自卸货车驾驶员，安全意识淡薄，对道路动态掌握观察不够，临危操作处置不当，是造成三人死亡的较大道路交通事故的肇事者，涉嫌交通肇事罪，事故发生后安州交警大队对其采取刑事拘留，目前已由安州区检察院批准逮捕，现羁押于绵阳市看守所。

（二）建议给予行政处罚的人员。

1.覃倩，南充金通物流有限公司总经理，落实安全生产工作

职责不到位，未有效实施本企业安全生产教育培训工作，对挂靠车辆管理不严，未掌握川 R87962 号车辆更换驾驶员情况，对事故的发生负有管理不到位的责任，建议由绵阳市应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

2.许金伟，南充金通物流有限公司安全科长，未认真履行安全管理职责，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，对事故发生负有直接责任，建议由绵阳市应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

3.吴斌，安州区界牌恒洁新垃圾清运服务部垃圾车驾驶员，驾驶川 B74586 号在塔水镇柑子村相思桥路段掉头时，未按规定标志线进行掉头，其行为应承担本次事故的次要直接责任，建议由绵阳市应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

4.汪思勇，作为绵阳市安州区界牌恒洁新垃圾清运服务部经营者，未建立本单位的安全生产责任制，未制定安全生产管理制度，未制定安全教育培训计划，未按期对车辆进行检验，未履行主要负责人安全生产职责，建议由绵阳市应急管理局依法给与罚款的行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的责任单位。

南充金通物流有限公司，未有效开展安全教育培训工作，未按规定对驾驶人员进行安全教育培训，事故隐患排查治理不到位，公司 GPS 监控系统将所有车辆超速报警设置为 80KM/h.无法对在不同道路上的车辆进行有效监管，对本次事故负有责任。

其行为违反了安全生产相关法律法规之规定，是事故发生的直接责任单位，建议由绵阳市应急管理局依据安全生产相关法律法规对其给予行政处罚。

（四）其他需要问责的个人。

1.肖雄，群众，安州区交通局规划建设股工作人员，对自己的工作职责不清楚，对辽安路改扩建工作监管不力，尤其是对K0+000—K22+275增加了19个开口，没有履行监管职责，督促业主单位绵阳新嘉锐路桥工程有限公司对变更设计后、建成后的开口位置的设置及视距按照《公路项目安全性评价规范》进行安全评价；在事故调查过程中不够配合，建议移交安州区纪委监委依法依纪处理，并将处理结果报绵阳市安办备查。

2.庞锐，中共党员，安州区交通局总工程师，对辽安路改扩建工程监管不力，尤其是对K0+000—K22+275增加了19个开口，没有履行监管职责，督促业主单位绵阳新嘉锐路桥工程有限公司对建成后的开口位置的设置及视距按照《公路项目安全性评价规范》进行安全评价；对辽安路通行潜在的巨大安全风险认识不足，没有组织人员对辽安路的安全风险开展分析评估，更没有排查安全隐患，采取措施降低安全风险；在事故调查过程中不够配合，建议移交安州区纪委监委依法依纪处理，并将处理结果报绵阳市安办备查。

3.万强，中共党员，安州区交通局局长，履行工作职责不到位，没有督促本单位人员认真履行行业监管职责；对辽安路K0

—K22+275段建成通车后的安全风险认识不足，没有组织人员对辽安路进行隐患排查，没有组织相关部门就启用限速标志标牌、测速的监管设施设备进行协调，工作存在失职，建议安州区人民政府对万强进行警示约谈，并将约谈情况报绵阳市安办备查。

4.邹建新，中共党员，安州区交警大队大队长，负责全区的交警业务工作。对全区道路路面管控安排部署不力，组织开展隐患排查不彻底，没有采取有效措施对辖区内通行的大型货车进行有力管控，对此次发生的较大道路交通事故负有领导责任，建议安州区人民政府对邹建新进行警示约谈，并将约谈情况报绵阳市安办备查。

5.王绍春，中共党员，安州区区政府副区长，区公安局长，分管交通、公安等部门。对其分管的行业监管部门履职情况监督指导不力，对辽安路没有开展隐患排查和通行后路面管控不力等问题失察，建议责成其向安州区区委、区政府作出深刻检查，并报绵阳市安办备查。

（五）其他需要问责的单位。

1.安州区交通运输局，作为辽安路的行业主管部门，对辽安路的安全工作政治站位不高，重视不够，在辽安路K0+000—K22+275建成通车后，在不符合竣工验收的情况下，没有主动履行职责，协调业主方绵阳新嘉锐路桥工程有限公司和安州区交警大队等相关部门，就辽安路通车运行情况下，启动正式通行限速标志标牌、固定测速监控设备、区间测速监控设备主动作为，致

使辽安路正式通行限速标志标牌、固定测速监控设备、区间测速监控设备没有启用，对道路交通安全带来重大安全隐患，建议责成向安州区人民政府作出深刻检查，并报绵阳市安办备查。

2.安州区交警大队，对辽安路通行路面管控不力，对固定测速设备和区间测速设备没有启用的情况下，没有采取有力措施加强路面管控，致使在该路上行驶的车辆超速没有任何的约束措施，建议责成向安州区人民政府作出深刻检查，并报绵阳市安办备查。

3.安州区人民政府，对安全生产工作重视不够，安排部署不力，缺乏抓安全生产工作的具体措施，导致2019年以来辖区内连续发生死亡3人以上的事故4起，建议责成安州区人民政府向绵阳市人民政府作出深刻检查，并报绵阳市安办备查。

六、事故整改和防范措施

（一）严格落实道路货运企业安全生产主体责任。

南充金通物流有限公司必须深刻吸取此次事故教训，举一反三，严格落实安全生产主体责任，建立完善安全生产责任制，强化对挂靠经营车辆的安全管理，采取有效措施落实挂靠在本公司的外地车辆驾驶员的安全教育培训和隐患排查，及时掌握驾驶员变更情况，切实提高驾驶员安全行车意识和安全技能，消除各类驾驶违法行为。绵阳市安州区界牌恒洁新垃圾清运服务部要建立健全生产安全制度，落实生产安全责任，加强驾驶员培训、教育和管理工作。

（二）严格履行安全生产监管责任。

南充市道路运输管理局高坪分局要针对辖区内道路运输企业多、挂靠经营多等特点，认真履行道路货运企业行业安全监管职责，切实对企业开展监督检查，尤其要加强对道路运输企业在安全培训、隐患排查等方面的监督检查力度，督促企业落实主体责任，提升企业安全管理水平和从业人员安全意识，预防和减少道路货运企业生产安全事故的发生。

（三）进一步深化道路交通隐患排查治理。

安州区交通运输局要针对辽安路事故多发情况，加大协调力度，尽快启用改建段限速标志标牌、固定测速监控设备、区间测速监控设备；要举一反三，对全区道路安全隐患进行再梳理、再排查，全面清理道路安全隐患的死角盲区，既要排查国省县道，也要排查新建道路、施工道路、乡村道路，及时发现安全隐患并立即整改。

（四）进一步强化道路路面巡查管控。

安州区公安交警大队要加强路面管控，加强执法协作，把执法力量、执法装备最大限度投入路面，加强对事故、违法多发路段、高发时段的执法管控，对货车、客车、危化品车、校车等重点车辆开展道路交通及运输安全大排查大整治，采用技术手段，特别要严厉查处违法客运车辆和整治“三超一疲劳”等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序；要加强对辖区内重点车辆的管控，及时提醒车主按时进行审验，确保车辆不带病

上路行驶。

（五）进一步加强统筹协调。

安州区人民政府要进一步加强统筹协调，组织交通运输部门和公安交警部门进一步健全道路交通安全隐患排查治理机制，细化隐患排查、治理工作流程，切实加强道路隐患排查组织领导和责任落实，摸清S418段道路安全隐患底数，建立隐患基础台账，确定治理方案，落实治理资金，加快道路隐患治理。

安州区辽安路塔水镇“1·26”较大道路交通事故调查组