温宿县台兰河水资源站东风站闸室改造工程工地“11·24”一般触电致人死亡事故调查报告

2023年11月24日15时10分许，温宿县佳木镇发生一起触电事故致1人死亡。经核查，11月24日14时50分许，在佳木镇向北8公里处，因台兰河东风站闸门室为铁皮泡沫板简易房，不具有防火功能，包工头王某在组织人员拆除老闸室过程中，因施工人员（死亡）在将彩钢板从登高车上扔下时，手上的彩钢板不慎碰到了上方的高压线（35KV），发生触电导致1人死亡（**死者：**买某，维吾尔族，男，46岁，身份证号：652922197708l0XXXX，户籍地址：温宿县佳木镇喀什艾日克村X组XX号，农民。）

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》有关规定，温宿县人民政府成立了台兰河东风站“11·24”触电致人死亡事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组组长由温宿县人民政府党组成员、副县长文福顺同志担任，成员由温宿县应急管理局、纪委监委、公安局、水利局、总工会、检察院等有关单位工作人员组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘察、调查取证和询问

笔录等方式查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况。在分析事故责任的基础上，对事故性质进行了认定，提出了对有关单位和人员的处理意见及事故防范措施的建议。

经调查认定，温宿县台兰河东风站闸室改造工程工地“11·24”一般触电致人死亡事故属于一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.温宿县台兰河水资源站（简称县台兰河水资源站），为温宿县水利局所属事业单位，机构规格相当于副科级。县台兰河水资源站为公益二类，经费实行经自理管理。核定自收自支事业编制104名，**其中：**领导职数2名（副科级）。

（二）事故发生工地情况

事故发生在台兰河水资源站东风站东风一闸，该闸口第一次改造于1998年，闸口上方为白色墙壁、房顶为蓝色的彩钢房，东侧为戈壁滩，南侧为小路，西侧为树林，北侧为台兰河干渠，干渠北侧为戈壁滩。东风一闸上方空中架设有三根高压输电电缆，其中最低的一根电缆经激光测距仪测量距离地面7.3米，该处电缆的电线杆号为：35KV3541佳台线092号。

（三）事故发生单位安全管理情况

阿克苏地区温宿县台兰河X级水电站冯某个人与施工方未签订安全协议，闸室改造包工头王某施工前未对施工人员开展安全教育培训，未对施工现场进行风险辨识。台兰河水资源站、X级水电站冯某个人未对施工方进行安全监管，导致施工现场现场管理混乱。

（四）事故发生经过

2023年11月24日14点50分左右，温宿县水资源站台兰河东风闸闸室改造工程包工头王某和施工人员赵某、买某（死者）在东风闸西侧的老闸室进行拆除作业。赵某先驾驶登高上升车到房顶，然后开始拆除房顶的彩钢板，拆下的3块彩钢板放在登高车上。在登高车上的买某（死者）将彩钢板从登高车上扔下时，手上的彩钢板不慎碰到了上方的高压线（35KV），随即倒在了登高车上。王某在下面注意到异常情况后，立即让赵某查看。赵某去后发现买某（死者）呼吸甚微。王某随即在15点10分拨打了120电话请求救援。

（五）事故现场情况

故事现场位于新疆温宿县佳木镇台兰河闸口巡查点。以现场为中心，现场的东侧为戈壁滩，南侧为小路，西侧为树林，北侧未台兰河干渠，干渠北侧为戈壁滩。现场为一处闸口，闸口上方为白色墙壁、蓝色房顶的彩钢房，其中最西侧的一间彩钢房门口挂有“东风一闸”的牌子，彩钢房下方的水泥支撑柱为黄色，该彩钢房下方西南侧的过道入口处停放一

辆红色的四轮升降作业平台，该升降作业平台的铭牌为：升降作业平台、产品型号：SJYZ-1214、起升高度 12M、外形尺寸 2.6*1.17*1.94M、产品编号：DS230728-6，济南大盛液压机械有限公司。该升降作业平台高度呈最低状态，平台面距离地面 1.5 米，升降作业平台台面发现一台未插电的角磨机、一台未插电的电钻机，以及一盒钢钉、矩形铁、角磨机锯片等物品。在该处升降作业平台正上方空中架设有三根高压输电电缆，其中最低的一根电缆经激光测距仪测量距离地面 7.3 米，该处电缆的电线杆号为：35KV3541 佳台线 092 号。该处的升降作业平台处即为中心现场，现场未发现其他痕迹物证。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1. **死亡人员情况**

买某，男，维吾尔族，身份证号：652922197708l0XXXX，户籍地：新疆温宿县佳木镇喀什艾日克村 X 组 XXX 号，农民工。

2.直接经济损失

温宿县台兰河水资源站东风站闸室改造工程工地“11·24”一般触电致人死亡事故，导致一人死亡，该事故造成直接经济损失 65 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年11月24日事故发生后，台兰河水资源站东风站工作人员15时30分许向东风站站长买某报告事故情况，买某在15时35分向台兰河水资源站站长李某电话的方式报告事故情况，李某15时40分向温宿县应急管理局报告核实现场伤亡人员情况后，县应急管理局于2023年11月24日16时25分许向地区应急管理局电话方式报告事故情况，于11月24日20时16分形成书面的事故信息上报地区应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

2023年11月24日15时03分，王某在登高车下面注意到死者异常情况后，立即让赵某去查看，赵某上去后发现买某（死者）呼吸甚微。赵某立即把登高车降下来。15时10分许王某给120打电话请求救援，并等待医护人员到达现场将伤者进行抢救。收到事故报告后温宿县应急管理局、公安局、水利局、佳木镇政府工作人员立即赶往现场。佳木镇卫生院医护人员15:20分到达现场，15:25分将患者从高空作业车抬下来转至救护车上，立即从现场出发，15:58分时到达温宿县人民医院急诊科抢救室，经抢救无效于2023年11月24日16:03分温宿县人民医院急诊科告知：患者确认死亡。

（三）医疗救治和善后情况

佳木镇卫生院医护人员15:20分到达现场，视患者侧躺在高空作业车上，立即向旁人确认高空作业车是否通电，确认

无电后，上车查看患者，查体：脉搏：0次／分，呼吸：0次／分，心率0次／分，患者面色苍白，口唇深紫色，血压测不出，意识丧失，颈动脉搏动消失，双侧瞳孔散大、对光反射消失，胸廓未见起伏，心脏未触及搏动，尿失禁。2名旁人要求转往温宿县人民医院，15:25分将患者从高空作业车抬下来转至救护车上，立即从现场出发，同时给予患者鼻导管氧气吸入，再次对患者生命体征进行判断，脉搏、呼吸、心率仍为零，未触及颈动脉波动；15:28分，给予患者肾上腺素1mg肌肉注射，0.9%氯化钠注射液250ml静脉滴注，并在车内进行心肺复苏，直至15:58分时到达温宿县人民医院急诊科抢救室，16:02分心电图检查提示：胸导联及肢体导联均直线。16:03分温宿县人民医院急诊科告知：患者确认死亡。

事故发生后，县委主要领导迅速作出指示，安排县水利局及佳木镇政府相关工作人员妥善处理善后工作，对死者家属展开安抚。经过多次协商，赔偿工作最终达成一致。

（四）应急处置工作评估

从本次事故应急处置救援处置总体情况看，施工现场包工头王某第一时间给 120 打电话请求救援，佳木镇卫生院最快速度到达现场进行急救。台兰河水资源站、现场施工人员上报和救援信息传递沟通顺畅；县人民政府、县应急管理局、水利局、公安局、佳木镇政府、佳木镇医院等部门应急响应迅速，现场处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

通过事故现场勘察、询问、查阅相关资料，公安刑侦支队现场技术查验。排除人为、雷电、自然条件影响等因素后，综合分析认为事故发生的直接原因：1.安全意识不足：在进行老闸室拆除作业时，施工人员可能未充分意识到上方高压线的存在和潜在的危险性，导致在操作过程中不慎接触到高压线。2.操作不当：在将彩钢板从登高车上扔下时，买某未采取正确的操作方法，导致手上的彩钢板碰到高压线。3.安全防护措施不到位：现场指挥人员没有提醒施工人员注意上方高压线的存在，反而在下方通电话，未对作业人员进行准确的指挥。

（二）间接原因

1.安全教育培训不到位。施工人员进入施工现场前未开展安全教育培训，导致施工人员在作业过程中缺乏必要的安全意识和技能。2.未落实施工现场的管理。台兰河水资源站和X级水电站冯某个人未能与施工方签订必要的安全协议，对施工人员没有统一协调管理，台兰河水资源站和云南建投第一水利水电建设有限公司、阿克苏地区温宿县台兰河X级水电站冯某个人均未对现场施工情况进行安全检查和安全条件确认。导致施工人员在作业过程中存在违规操作，忽视安全问题。3.安全投入不足。施工方未能为施工人员配备必

要的安全防护用品，如安全头盔、安全绳、绝缘手套和绝缘靴等。这导致现场的安全防护措施存在严重缺陷，无法有效地保障施工人员的安全。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

阿克苏地区温宿县台兰河X级水电站冯某个人，未能与负责台兰河水管站老闸室改造工程的施工方签订安全协议。因缺失安全协议导致施工方未能受到有效的统一协调管理，进而未能充分履行其安全生产职责。由于缺乏安全协议的约束和指导，施工方未对施工人员进行必要的安全教育培训，未对施工现场进行风险辨识。这使得施工人员在面对潜在危险时缺乏必要的安全意识和技能，从而极大地增加了事故发生的风险。

（二）有关监管部门

温宿县台兰河水资源站未能对辖区内的施工方进行有效的安全监管，也未按要求定期开展安全隐患排查工作。在闸室改造工程的前后阶段，该站分别委托了云南建投第一水利水电建设有限公司和阿克苏地区温宿县台兰河X级水电站冯某个人进行老闸室改造工程。但未与这两家被委托单位签订合同或安全协议。由于温宿县台兰河水资源站在委托单位工作交接过程中未能严格把关，导致施工方的安全监管工作出现疏漏，员工违规操作最终引发了事故的发生。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对有关监管部门及公职人员的处理建议

1.马某，中共党员，2023年6月任台兰河水资源站党支部书记。作为县台兰河水资源站主要领导，在处理东风闸老闸室改造项目时，与改造项目委托单位及施工方未签订安全协议，未进行统一协调管理。现场施工情况未进行安全检查和安全条件确认，安全生产工作监管、指导存在严重缺失。建议由县纪委监委对马昌青进行诫勉，并在全县安全生产大会上作出深刻检查。

2.李某，中共党员，2023年6月任台兰河水资源站党支部副书记、站长（2023年11月温宿县水利局三级主任科员）。作为县台兰河水资源站主要领导，在处理东风闸老闸室改造项目时，与改造项目委托单位及施工方未签订安全协议，未进行统一协调管理。现场施工情况未进行安全检查和安全条件确认，安全生产工作监管、指导存在严重缺失。建议由县纪委监委对李永明进行诫勉，并在全县安全生产大会上作出深刻检查。

3.买某，中共党员，2023年8月任台兰河水资源站东风站站长。作为台兰河水资源站东风站站长，对辖区内施工现场情况未进行安全检查和安全条件确认，安全生产工作落实不力。建议县水利局党组对买合木提·艾买提进行诫勉。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.冯某，男，汉族，个体，与台兰河水管站老闸室改造工程的施工方未签订安全协议，对施工方未进行统一协调管理，导致施工现场管理混乱，员工违规操作，最终导致事故发生。依据《生产安全事故罚款处罚规定》（安全监管总局77号令）第四条第二款第(二)项之规定，**建议给予行政处罚100651元（壹拾万零陆佰伍拾壹元）人民币。**

（三）事故主要教训

此次事故暴露出事故发生单位未履行安全生产主体责任，温宿县台兰河水资源站随意更换委托方，同时也未能按照《中华人民共和国安全生产法》相关要求与施工方未签订安全协议。温宿县台兰河水资源站、阿克苏地区温宿县台兰河X级水电站隐患排查工作未能落到实处，未落实统一协调管理，导致施工现场管理混乱，最终引发生产安全事故。

通过举一反三，温宿县全面提升对安全生产的管理水平，确保各项安全措施得到有效执行，加大对施工单位的监督检查，强化对行业主管部门落实安全生产主体责任，督促企业加强外包单位的现场管理，认真开展隐患排查及安全教育培训工作，严格执行操作规程，施工前认真进行风险辨识，严格落实隐患排查治理，防止类似事故再次发生，保障人民群众的生命财产安全。

六、事故防范和整改措施

温宿县台兰河水资源站要吸取事故教训，严格遵守《中

华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《生产经营单位安全培训规定》等法律法规，认真落实行业主管部门及企业的安全生产主体责任。

1.**明确安全责任：**要求各行业主管部门在委托施工项目时，必须明确双方的安全责任，签订详细的安全协议，确保双方对安全工作的重视和投入。

2.**加强监管与指导：**工程发包单位及委托方应加强对施工方的监管和指导，确保施工过程中的安全管理工作得到有效执行。同时，施工方也应加强对自身的安全管理，确保施工现场的安全可控。

3.**强化安全教育培训：**加强对外包单位的统一协调管理，要求施工方对所有施工人员进行必要的安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。培训内容应包括安全操作规程、危险源识别与防范、应急处理等方面。

4.**提供必要的劳动防护用品：**监督施工方为员工提供必要的劳动防护用品，确保员工在作业过程中得到充分的保护。

5.**完善应急预案：**施工前要制定并完善安全事故的应急预案，明确应急响应流程和责任人。同时，定期组织应急演练，提高员工的应急处理能力。

通过此次事故的教训，我们应深刻认识到安全生产的重要性，加强安全管理，确保类似事故不再发生。同时，也希

望相关部门和单位能够引以为戒，共同推动安全生产工作的持续改进和发展。

温宿县台兰河水资源站东风站闸室改造工程
工地“11·24”一般触电致人死亡事故调查组
2024年3月18日