

信息索引号：	11330703MB18979484/2026-101061696O
发文字号：	
公开方式：	主动公开

**金华金东金
有限公司“
般火灾事故**

2025年11月22日11时11分许，位
灾事故过火面积约1.7万平方米，无人员
493号）、《金华市火灾事故调查处理规
组先后调阅了相关资料，对相关人员逐
报告如下：

一、事故对象基本情况

（一）事故发生单位及相关单位基本

金华寿生科技有限公司（以下简称
区金东经济开发区正涵北街X号，法定代
塑料制品销售；箱包制造；箱包销售；

金华市贝瑞宠物用品有限公司，成
街X号，法定代表人，潘X华，经营范围
服装、宠物笼、宠物窝垫、宠物箱包、
详见浙江省人民政府官网）（依法须经

浙江金华市迎彩包装制品有限公司
表人，曹X珍，经营范围：一般项目：包
五金产品批发；五金产品零售；货物进
目，经相关部门批准后方可开展经营活动

金华光合能新能源有限公司，成立
人，沈X祥，经营范围：一般项目：新兴
产品销售；电力电子元器件销售；互联
设计；供电业务；发电业务、输电业务
为准）。

（二）事故建筑物相关情况

金华寿生科技有限公司土地及房屋
架结构丁类厂房，二级耐火等级，2022
寿生科技有限公司自用，用于泡沫板切
限公司，用于包装袋生产和储存；楼顶

（三）事故发生经过

2025年11月22日10时50分许，金
电源后离开厂房去吃中饭。5#厂房一层
有着火、冒烟的情况，遂向在门卫处的
救火未果后生产线区域北门撤离5#厂房

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成金华寿生科技有限公司5#

二、事故应急处置及评估情况

金华市消防救援支队指挥中心接警
赶赴现场，市消防救援支队、区消防救
防救援站站、李渔东路消防救援站等队
卫健和属地街道领导为指挥部成员，下
分许，向5#厂房西侧、北侧的蔓延火势
场处理残余明火；20时30分许，现场明

三、事故原因

事故调查组通过现场勘查、人员询

（一）直接原因。

起火时间：2025年11月22日11时

技有限公司5#厂房第一层由西向东第九

（二）间接原因。

间接原因为：企业擅自改变厂房使

违法建筑巡查、整治不到位；住建、消

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关企业。

金华寿生科技有限公司。安全生产

间距，改变厂房使用性质未重新申请消

（二）地方党委政府。

金华市金东区鞋塘办事处。属地监

（三）政府部门。

1.金东区住建局。督促、指导乡镇

丙类厂房建筑）的违法行为。

2.金东区消防救援局。督促、指导

3.金东区应急管理局。企业安全生

五、对有关责任人员及责任单位处

（一）对事故企业以及相关人员处

金华寿生科技有限公司，存在擅自

王X军（身份证号码：33XX25XXX

违法行为依法处理。

（二）对相关单位和人员的处理建

对金东区鞋塘办事处、金东区住建

六、事故主要教训

（一）擅自改变厂房使用性质，提

起火厂房原设计为丁类厂房，企业

厂房的火灾荷载。

（二）消防设施未保持完好有效，

火灾发生时，消防水箱出水干管上

手动启动喷淋泵进行初期控火。

（三）违规占用防火间距，加剧火

起火厂房西侧和北侧防火间距内堆

（四）主体责任落实不力，安全责

企业主要负责人未落实安全生产主

七、事故防范和整改措施

（一）举一反三，开展工业企业消

事故教训，住建、消防救援、应急管理

改就是事故”的理念，始终保持安全生

（二）加强监管，全面厘清重点行
责划分，严把消防审批关口；消防救援
急管理部门要强化工贸企业安全监管，

（三）强化宣教，守牢安全生产和
型案例警示、实操演练培训等形式，着

金华金东金华寿生科技有限公司

“11·22”一般火灾事故调查组

2026年6月23日

扫一扫手机查看当前页面

分享：

主办：金华市金东区人民政府办公室

地址：浙江省金华市光南路836号 邮编：321015

浙公网安备 33070302100026号 网站标识码：3307030001 浙ICP备14026546号-1