长安镇“7？24”一般触电事故调查报告

发布时间： 2018-01-29 03:35 信息来源：null 字体大小： 大 、

长安镇“7?24”一般触电事故调查报告

2017年7月24日18时许,位于东莞市长安镇振安西路9号振安科技园的东莞基业文具制品有限公司发生一起触电事故,造成一名工人重伤抢救无效死亡。

为查明事故原因,依法追究相关单位和人员的责任,使相关责任人受到教育,落实事故整改措施,按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报
调查处理条例》等有关法律法规规定,由东莞市人民政府成立长安“7?24”事故调查组(以下简称事故调查组),组织相关部门对事故进行调查。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析和科学论证,查明了事故发生的经过、原因、应急处置
员伤亡和直接经济损失情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故发生单位基本情况

(一)东莞基业文具制品有限公司情况

东莞基业文具制品有限公司,成立于2010年10月21日,住所:东莞市长安镇振安西路9号ZC06栋,法定代表人陈业光,注册号:440306503385378。注册
捌佰贰拾万港币,经营范围:生产经营塑胶制品、文具、玩具、厨具。

(二)事故相关人员情况

钟绍强,东莞基业文具制品有限公司物流及资源采购部经理,主要负责部门是货仓、收发、杂项采购、IT、电工、总经办、等部门事务。香港人,2013
今在东莞基业文具制品有限公司任职。

彭恩东,东莞基业文具制品有限公司电工,2014年7月进入该公司工作。

龙海立,东莞基业文具制品有限公司电工,男,汉族,出生于1982年01月07日,身份证号:430525********8519,住址:湖南省洞口县黄桥镇幸福路108号。

二、事故发生经过和事故救援情况

(一)事故发生经过

2017年7月24日18时许,位于东莞市长安镇振安西路9号振安科技园的东莞基业文具制品有限公司发生一起触电事故,造成一名工人重伤抢救无效死亡。

2017年7月24日18时,龙海立、彭恩东准备加班焊接位于边角料池旁的垃圾池顶棚。18时15分,龙海立、彭恩东及杨玉龙在边角料池旁,准备对垃圾池
顶棚的支架开展焊接作业。龙海立爬上人型铝梯,对高约4m的铁皮顶棚支架的角铁进行焊接;彭恩东、杨玉龙在地面协助及看护。18时17分,杨玉龙从一字
爬上旁边的屋顶。视频可见杨玉龙未佩戴安全帽、未系安全带等登高作业的个体防护用品。随后彭恩东递给龙海立一条长约2.5m的角铁,并从旁边的一字
爬上去协助龙海立焊接;18时19分53秒,彭恩东发现龙海立两眼发直,站立不动;彭恩东马上下梯去关电源。回头发现龙海立从梯上摔了下来。头部的左额部
口鼻鲜血直流。彭恩东跑过去扶住他的头,并喊人过来帮忙;18时21分,在屋顶的杨玉龙快速下来,工厂也有多人跑了过来协助,并拨打了120急救电话。注塑
管童敏电话报告当时在外的物流及资源采购部经理钟绍强(主要负责部门是货仓、收发、杂项采购、IT、电工、总经办、等部门事务);18时29分,物流及资
购部经理钟绍强回到公司,用公司的车辆送龙海立到新安医院急救;19时08分,新安医院对龙海立进行抢救;23时,新安医院宣布龙海龙抢救无效死亡。

(二)应急救援情况

事故发生后,我镇党委、政府高度重视,迅速行动,组织公安、应急、安监、供电、医疗等部门和属地社区迅速处置事故,要求各部门启动应急预案,紧密
科学研判事故发生原因,做好事故善后工作。同时,全镇要加强对用电安全的监管,确保人民群众生命财产安全。

东莞基业文具制品有限公司在事故发生后迅速成立了事故善后小组。一方面安抚家属情绪,另一方面及时与死者家属就赔偿、抚恤进行协商,并积极向
部门理赔和及时支付抚恤金。目前,善后工作基本得到妥善处理。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(一)事故伤亡情况

事故造成龙海立(男,汉族,出生于1982年01月07日,身份证号:430525********8519,住址:湖南省洞口县黄桥镇幸福路108号。)一人死亡。

(二)事故直接经济损失

据事故单位统计,本次事故造成的直接经济损失包括因事故造成龙海立人身伤亡及善后处理等费用,总计人民币约113万元。

四、事故原因和性质

(一)事故的原因

1、直接原因

(1)龙海立、彭恩东未做好绝缘保护、没有穿戴安全帽、安全带,是违章、违规作业的不安全行为,未能发现电焊钳电源线离焊钳头大约1.5m处绝缘破露的铜线随着焊接需要移动电源线而移动,当裸露的铜线与铝合金人字梯接触时形成短路,造成铝合金人字梯带电。

(2)电焊机电源线未连接漏电保护器,触电的龙海立不能通过电路中的漏电保护装置来摆脱触电伤害。

2、间接原因

(1)东莞基业文具制品有限公司明知龙海立、彭恩东未取得焊工作业特种作业人员资格证,没有经过专门的电焊作业安全知识培训,未掌握电焊作业安全措施就让他们从事电焊作业,对事故的发生影响较大。

(2)对于在高处开展动火作业这种危险性作业,东莞基业文具制品有限公司本应遵循动火作业审批制度,经过审批及安全条件确认,落实各项安全措施,保处动火作业的安全。东莞基业文具制品有限公司未能落实以上职责。

(3)东莞基业文具制品有限公司现场安全管理不到位。在这起事故中,龙海立、彭恩东未取得焊工作业人员资格证从事电焊作业,龙海立在高处开展电作未做好绝缘保护、没有穿戴安全帽、安全带等都是违章、违规作业行为。同一时间连续的违章、违规作业都没有得到制止,现场安全管理形同虚设。

(二)事故性质

综合以上事故原因及相应的技术分析,调查组认为:长安“7?24”事故是一起生产经营单位的特种作业人员未经专门的安全作业培训、未取得相应资格岗作业造成的生产安全责任事故。

事故等级:一般生产安全事故。

五、事故责任的认定和处理建议

(一)事故责任的认定

1、东莞基业文具制品有限公司明知龙海立、彭恩东未取得焊工作业特种作业人员资格证,就让他们从事电焊作业,对事故的发生影响较大;同时未履行作业审批制度,没有及时发现事故隐患、杜绝事故发生;东莞基业文具制品有限公司现场安全管理不到位。对事故负有责任。

2、经理钟绍强作为主要负责人,已经履行了本单位安全生产工作的职责:健全该公司安全生产责任制,有组织制定本单位的安全生产规章制度,组织实施的安全生产教育和培训,保证生产安全经费的投入,有制定生产安全事故应急救援预案,并能提供相关档案资料。事故发生后及时报告并积极配合调查,没有违反《中华人民共和国安全生产法》法律法规的规定。

3、龙海立没有发现电焊钳电源线离焊钳头大约1.5m处绝缘破损,电焊机接线未连接漏电保护器,同时在高处开展电焊作业时未做好绝缘保护、没有穿全帽、安全带,是违章、违规作业的不安全行为,与其触电和高处坠落有直接关系。对事故负有责任。

4、彭恩东未能发现电焊钳电源线离焊钳头大约1.5m处绝缘破损,电焊机接线未连接漏电保护器,与事故相关联。

(二)对事故责任单位和责任人的处理建议

为吸取事故教训,教育和惩戒有关责任人员,根据《中华人民共和国安全生产法》规定,建议对事故相关单位及责任人作如下处理:

1、东莞基业文具制品有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定,建议由安全生产监督管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》关规定对其作出行政处罚。

2、物流及资源采购部经理钟绍强没有明显违反《中华人民共和国安全生产法》法律法规的规定,但也应对学习相关法律法规,可以参照执行相关规定受相关主管部门的教育。

3、龙海立违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定,鉴于其已死亡,建议不再追究责任。

4、彭恩东违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定,建议由东莞基业文具制品有限公司给予批评教育,依照有关规章制度给予处分。

六、事故防范和整改措施

本次事故代价是惨痛的、教训是深刻的,建议东莞基业文具制品有限公司切实落实如下事故防范和整改措施:

1、东莞基业文具制品有限公司必须严格加强对特种作业人员的管理,未取得焊工等特种作业人员资格证的不得上岗作业,杜绝类似事故的发生。

2、东莞基业文具制品有限公司必须加强对危险性作业的管理,严肃认真履行动火等危险作业审批制度,经过审批及安全条件确认,消除安全隐患,落实各全措施,保障动火等危险作业的安全。未经审批或安全措施未落实的不得动工。

3、东莞基业文具制品有限公司切实加强现场安全生产管理,全面落实企业安全生产主体责任:

(1)及时对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业;

(2)公司主要负责人应负责组织编制和实施本单位的应急预案,并对应急预案的真实性和实用性负责;各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规职责;

(3)东莞基业文具制品有限公司与主要负责人、主要负责人与各部门主管、部门主管与班组或员工层层签订安全生产岗位责任制。安全生产岗位责任定期进行考核并与职务晋升、加薪挂钩,保证安全生产责任制的有效落实;

(4)建立完善的安全生产管理制度和安全操作规程;教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程,杜绝违章违规行为,并向人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施;

(5)应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并向从业人报。

长安镇“7?24”事故调查组

二〇一七年九月十八日

分享到: