鄱阳江西沙仑实业有限公司“1·22”一般高处坠落事故调查报告

鄱阳县政府事故调查组

二〇二五年三月

目 录

一、事故基本情况.....3
（一）事故发生概况.....3
（二）事故发生单位情况.....3
（三）事故发生单位的安全管理情况.....4
（四）沙仑公司厂房出租情况.....4
（五）液压式升降平台（以下简称升降平台）安装及性能.....4
（五）事故发生经过.....5
（六）事故现场情况.....6
（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....8
二、事故应急处置及评估情况.....8
（一）事故信息接报及响应情况.....8
（二）事故现场应急处置情况.....8
（三）医疗救治和善后情况.....8
（四）事故应急处置评估.....8
三、事故原因分析.....9
（一）直接原因与分析.....9
（二）间接原因与分析.....9
（三）其他因素排查.....10
四、事故单位存在的主要问题.....10
五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议.....11
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员.....11
（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议.....11
六、事故主要教训.....13
七、事故防范和整改措施.....13
（一）深刻汲取事故教训，坚决克服麻痹松懈思想.....13
（二）建立联动机制，开展租赁企业安全排查整治.....14
（三）开展专项整治，规范使用液压式升降平台.....14

鄱阳江西沙仑实业有限公司“1·22”一般高处坠落事故调查报告

2025年1月22日19时在江西鄱阳芦田工业园区江西沙仑实业有限公司（以下简称沙仑公司）设备搬运过程中发生一起人员从厂房四楼坠落，经鄱阳湖第二医院抢救无效，造成1人死亡的事故，直接经济损失128万元。

事故发生后，县委、县政府主要领导作出批示，要求妥善做好善后工作，查明事故原因，依法依规进行处理。县委、县政府成立以政法委牵头负责的事故善后处置小组，开展事故善后应急处置工作。2025年2月24日省应急管理厅工贸处处长邓小明带领有关同志赶赴现场指导事故调查工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《江西省安全生产条例》的相关规定要求，鄱阳县人民政府于2月4日成立了由县应急管理局、县公安局、县工信局、县住建局、县市监局、园区管委会、芦田乡人民政府等部门组成的鄱阳江西沙仑实业有限公司“1·22”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委县监委派员参与事故调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、实地调查、调阅资料和谈话询问等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，鄱阳江西沙仑实业有限公司“1·22”一般高处坠落事故是一起因不规范操作液压式升降平台而引发的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生概况

自2019年起李某与李某安合伙在杭州从事窗帘加工，为节约成本，两人商量继续合伙回芦田工业园区租赁厂房进行窗帘加工。2024年12月10日，经朋友介绍，李某安与沙仑公司法定代表人诸某协商租赁沙仑公司厂房事宜，2024年12月19日，双方达成租赁沙仑公司1号楼四楼厂房（面积约2500平方米，租金每平方米4.5元）的口头协议。准备在2025年正月正式开工，由承租方办理好营业执照后签订正式租赁合同。沙仑公司于1月11日开始放假。李某安与李某为不耽搁开工时间，打电话给沙仑公司法定代表人诸某先后两次拿到厂房钥匙，分别在1月11日开始对租赁的沙仑公司1号楼四楼厂房地面进行地坪漆的施工，1月22日将生产设备搬运进沙仑公司1号楼四楼厂房，1月22日下午18时许在设备搬运的时候发生了事故。

（二）事故发生单位情况

沙仑公司是一家从事五金制品加工销售，五金电镀，五金拉丝加工等业务的公司，成立于2015年11月25日，公司坐落于江西省鄱阳县工业园区芦田轻工产业基地；经国家企业信用信息公示系统查询沙仑公司信用代码为91361128MA35FKMJ9A，法定代表人诸某，注册资本为2000万元人民币，经营范围为：五金制品加工及销售；编织袋挂件

制品加工及销售；五金电镀（化学危险品除外，凭有效地环境批准文件经营）；五金拉丝、压铸加工；商业区域建设总体设计开发；承办展览服务；组织文化交流活动策划；普通货物进出口贸易（国家限制或禁止类除外）。

（三）事故发生单位的安全管理情况

沙仑公司于2021年10月创建安全生产标准化三级企业，配备了专职的安全管理人员，沙仑公司在2025年1月11日放假后李某安等人于1月22日进场搬运设备时未落实统一协调管理责任。

（四）沙仑公司厂房出租情况

在2024年12月10日，李某安与李某经朋友介绍，与沙仑公司法定代表人诸某协商租赁厂房事宜，2024年12月19日，双方达成租赁沙仑公司1号楼四楼厂房（面积约2500平方米，租金每平方米4.5元）的口头协议，准备在2025年正月正式开工，李某安与李某办理好营业执照后签订正式租赁合同。

（五）液压式升降平台（以下简称升降平台）安装及性能

沙仑公司升降平台于2017年10月份左右安装，生产厂家为山东双河液压机械有限公司。**井道部分：**由1号楼电梯井构成，形成封闭式框架，内部两侧则安装了升降油缸，为升降平台提供稳定的运行轨道。**驱动部分：**包括液压驱动电机、油泵、安全阀、调速阀和换向阀等液压部件，以及一个小油箱。**油缸部分：**在井道外设置了一个油泵站，实现油缸的伸缩运动。**门系部分：**使用手动卷闸门和平推门，未与升降平台上、下运行

形成联动。**电气部分：**动力控制、信号等装置，为升降平台的运行提供必要的电力和控制功能。几经转租，线路被拆除，照明设备无法正常使用。**平台部分：**承载重物的钢结构平台，半封闭式（即轿厢式）平台连接升降油缸，两侧装有导向滚轮。**辅助部分：**液压管件、管道、压力表和钢结构底座，为升降平台的正常运行提供必要的辅助支持。**安全装置：**安全阀、极限限位、紧急开关等，保证升降平台运行的安全性。

（五）事故发生经过

2025 年 1 月 21 日，李某与李某安准备在第二天将设备搬运到租赁的厂房，在老家电话联系好雇佣童某贵、李某开、李某良等 7 人帮忙搬运设备。1 月 22 日中午李某与李某安运来了 3 车设备，打电话给沙仑公司法定代表人诸某拿到 1 号楼厂房的钥匙，在下午 13 时开始将设备搬运到租赁沙仑公司的 1 号楼四楼厂房。小型设备通过 1 号楼升降平台运到四楼，大件设备通过吊机吊运到四楼。在 15～16 时开始吊运大件设备，下午 17 时左右吊运裁剪激光机，因激光机比较重，在吊运到四楼进货口后，四楼李某喊一楼李某安安排几人上四楼帮忙搬运激光裁剪机，李某安就安排李某良、童某贵、李某开三人到四楼帮忙。三人刚好通过升降平台运送设备从一楼到四楼（升降平台停靠在四楼），就开始帮忙搬运激光裁剪机。17 时 47 分一楼李某安准备通过升降平台从一楼上四楼，就打电话给李某准备询问升降平台内有没有人，李某因在防止激光裁剪机晃动，无法接听导致电话没有接通，李某安认为大家都在搬运设备无人

使用升降平台，就直接按下升降平台下行按钮，操作升降平台下行（从四楼到一楼运行过程需约5分钟）。在操作升降平台下行过程当中，李某良等人刚好搬运完裁剪激光机准备再乘升降平台到1楼搬运其他设备，当时升降平台井道门因没有联动装置导致升降平台下行时没有关上，再加上厂房内照明缺失光线昏暗，李某良他们以为升降平台还停靠在四楼（未发现升降平台已经下行至一楼离地面只有10-20公分），导致走在最前面的李某良一脚跨进井道内，直接踏空从四楼坠落至一楼升降平台内（垂直高度约12米）。头部撞击升降平台左上侧护栏，后经鄱阳湖第二医院抢救无效，19时许宣布李某良死亡。

（六）事故现场情况

通过现场勘验，现场情况如下：

1.升降平台无照明设备；

2.升降平台生产厂家为山东双河液压机械有限公司；

3.升降平台井道门1-3楼使用卷闸门，4楼使用平推门（升降平台与井道门无连锁装置，井道门开启关闭均需手动）；

4.升降平台4楼井道平推门开启后遮挡升降平台操作按钮；

5.现场未见升降平台操作规程及说明，1楼张贴升降平台严禁载人警示标识；

6.升降平台设置紧急制动按钮。





（图片1）：四楼井道门开启、关闭状态



（图片2）：设备搬运场景



（图片3）：事故现场警示标识

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失为128万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1月22日17时许，鄱阳县公安局接李某报警在沙仑公司发生一名工人从四楼摔落的事故，园区公安分局第一时间赶到现场。19时许李某良经鄱阳湖第二人民医院抢救无效死亡后，公安局信息共享至县应急管理局，随后赶到现场进行事故初步核实工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，县委、县政府主要领导作出批示，要求妥善做好善后工作，查明事故原因，依法依规进行处理。县委、县政府成立以政法委牵头负责的事故善后处置小组，开展事故善后应急处置工作。

（三）医疗救治和善后情况

17时许，鄱阳湖第二人民医院救护车赶到现场，运转至鄱阳湖第二人民医院进行抢救，在19时许经抢救无效后宣布李某良死亡。经事故善后处置小组调解，李某、李某安和沙仑公司与死者家属达成赔偿协议，未在社会面造成负面舆情。

（四）事故应急处置评估

接到事故报告后，县相关职能部门的领导先后抵达现场，

县委、县政府成立以政法委牵头负责的事故善后处置小组。县政府相关职能单位按分工要求开展工作。

经事故调查组评估，此次事故应急救援和处置，事故单位、属地政府及部门之间的联动协调迅速，事故处置有力高效。

三、事故原因分析

事故调查组在对事故现场勘查和对相关人员调查询问的基础上，经过认真讨论和分析，本着尊重科学、实事求是的原则，认定事故发生的原因：

（一）直接原因与分析

李某良（死者）在搬运设备时，安全意识淡薄，未落实企业升降平台严禁载人的规定，在四楼搬运完设备后，准备从四楼乘升降平台到一楼，未观察发现升降平台具体位置，导致从四楼井道口坠落到一楼，属于严重违章作业，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因与分析

1.沙仑公司将厂房出租给不具备安全生产条件的个人，未签订租赁合同及专门的安全生产管理协议，未对承租人进行安全生产工作统一协调、管理及安全检查[1]；未教育和督查租赁人员严格执行本单位的安全生产规章制度，并告知从业人员作业场所存在的危险因素、防范措施[2]；升降平台井道门未使用

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的

电控的方式进行互锁[3]；厂房内照明缺失；公司放假后未安排安全生产管理人员在设备搬运现场进行管理，是事故发生的间接原因之一。

2.李某在作业过程中，未严格落实岗位安全责任，教育和督促从业人员严格遵守安全生产规章制度和操作规程[4]；未制止作业人员违反企业升降平台严禁载人的规定，乘坐升降平台上下，是事故发生的间接原因之一。

3.李某安在作业过程中，未严格落实岗位安全责任，教育和督促从业人员严格遵守安全生产规章制度和操作规程[5]；不规范操作升降平台，是事故发生的间接原因之一。

（三）其他因素排查

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏的其他因素。

四、事故单位存在的主要问题

沙仑公司将厂房出租给不具备安全生产条件的个人，未签订租赁合同及专门的安全生产管理协议；未对承租人进行安全生产工作统一协调、管理及安全检查[6]；未教育和督查租赁人员严格执行本单位的安全生产规章制度，并告知从业人员作业

安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3]《升降工作平台安全规则》GB 40160-2021 5.5.5 入口门不应折叠或向外打开，应能自动关闭，或用电控的方式进行互锁以防止工作平台在入口门处于开启状态时运行。

[4] 同[2]

[5] 同[2]

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

场所存在的危险因素、防范措施[7]；升降平台井道门未使用电控的方式进行互锁[8]；厂房内照明缺失；公司放假后未安排安全生产管理人员在设备搬运现场进行管理。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

李某良（死者）在搬运设备时，安全意识淡薄，未落实升降平台不能载人的规定，在四楼搬运完设备后，准备从四楼乘升降平台到一楼，未观察发现升降平台位置，导致从四楼井道口坠落到一楼，属于严重违章作业，因在事故中死亡免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.李某，男，沙仑公司厂房租赁合伙人之一，在作业过程中，未严格落实岗位安全责任，检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，制止和纠正违反操作规程的行为[9]；教育和督促从业人员严格遵守安全生产规章制度和操作规程[10]；未制止作业人员违反企业升降平台严禁载人的规定，乘坐升降平台上下；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十四条，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由县应急

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[8]《升降工作平台安全规则》GB 40160-2021 5.5.5 入口门不应折叠或向外打开,应能自动关闭,或用电控的方式进行互锁以防止工作平台在入口门处于开启状态时运行。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 *（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[10]同[2]

管理局给予李某行政处罚。

2.李某安，男，沙仑公司厂房租赁合伙人之一，在作业过程中，未严格落实岗位安全责任，检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，制止和纠正违反操作规程的行为[11]；教育和督促从业人员严格遵守安全生产规章制度和操作规程[12]；不规范操作升降平台，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十四条，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由县应急管理局给予李某安行政处罚。

3.诸某，男，沙仑公司法定代表人，未组织制定本单位升降平台操作规程；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督查、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患[13]。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，建议由县应急管理局给予诸某行政处罚。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

沙仑公司将厂房出租给不具备安全生产条件的个人，未签订租赁合同及专门的安全生产管理协议，未对承租人进行安全生产工作统一协调、管理及安全检查[14]；公司放假后未安排安

[11]同[9]

[12]同[2]

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 *（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；*（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；*

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或

全生产管理人员进行现场管理；未教育和督查租赁人员严格执行本单位的安全生产规章制度，并告知从业人员作业场所存在的危险因素、防范措施[15]；升降平台井道门未使用电控的方式进行互锁[16]；厂房内照明缺失，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条、第四十四条，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，建议由县应急管理局给予沙仑公司行政处罚。

六、事故主要教训

鄱阳江西沙仑实业有限公司“1·22”一般高处坠落事故的发生暴露出企业厂房租赁安全管理不到位。一是闲置厂房违规租赁生产经营；二是未落实租赁双方安全管理职责，规范现场安全管理；三是企业主体责任落实不到位，对违章作业安全隐患排查整治有差距；四是企业厂房内升降平台管理使用不规范。

七、事故防范和整改措施

（一）深刻汲取事故教训，坚决克服麻痹松懈思想

当前正是企业复产复工和“开门红”生产经营旺季，安全管控措施不到位，极易出现事故反弹。各部门和广大企业单位要深刻吸取事故教训，认真贯彻落实省委、省政府领导批示精

者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[16]《升降工作平台安全规则》GB 40160-2021 5.5.5 入口门不应折叠或向外打开，应能自动关闭，或用电控的方式进行互锁以防止工作平台在入口门处于开启状态时运行。

神，深入分析当前安全生产工作存在的问题和不足，从思想认识上找原因，从责任担当上找差距，坚决克服厌战情绪和麻痹松懈的思想，时刻绷紧安全生产这根弦，采取更加积极主动、扎实有效的措施，加快推进风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，切实抓好安全监管和事故防范，坚决防止事故反弹。

（二）建立联动机制，全面开展租赁企业安全排查整治

此次事故是一起典型的租赁企业安全管理不到位造成的事故。各部门、园区管委会及属地政府要抓住这一薄弱环节，加强对租赁企业的排查整治。排查整治要突出以下重点：一是停产停工企业是否按规定复产复工或假停真产；二是闲置厂房、仓库是否违规租赁生产经营；三是企业厂房内升降平台建设、管理、使用是否规范。对符合要求的厂房租赁活动，要落实租赁双方安全管理职责，规范现场安全管理。对租赁企业、厂房内存在焊接、电气施工、动火、高处作业及有限空间作业等危险作业，要加大检查频次，严格执法，避免因违章作业造成事故。

（三）开展专项整治，规范使用液压式升降平台

各有关部门和生产经营单位要全面排查各类安全风险，全面整治各类事故隐患，全面落实企业主体责任和部门监管责任，加强对现有企业使用液压式升降平台的现状进行详细的摸底及隐患排查，制定明确的安全使用规范和操作标准，开展针对性的安全培训，以及建立长期的监管和检查机制。进一步规范使

用液压式升降平台，严防各类生产安全事故发生，确保全县安全生产形势稳定。

鄱阳江西沙仑实业有限公司“1·22”

一般高处坠落事故调查组

2025 年 3 月 7 日