广佛(佛冈)产业园“9·18”一般高处坠落事故调查报告

广佛（佛冈）产业园“9·18”一般高处坠落事故调查组

2024年2月7日

目 录

一、基本情况.....2
（一）事故单位概况.....3
（二）相关人员情况.....5
二、事故发生经过和应急处置.....7
（一）事故发生经过.....7
三、事故伤亡情况及直接经济损失.....8
（一）伤亡人员情况.....8
（二）事故直接经济损失.....8
四、事故原因及性质认定.....8
（一）直接原因.....8
（二）间接原因.....9
（三）事故性质.....10
五、事故责任认定及处理建议.....10
（一）对有关责任单位的责任认定和处理建议.....10
（二）对有关责任人员的责任认定和处理建议.....12
六、事故防范和整改措施.....13

广佛（佛冈）产业园“9·18”一般高处坠落事故调查报告

2022年9月18日15时许，位于广佛（佛冈）产业园顺时厂区内发生一起高处坠落事故，事故造成一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告

和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定要求，佛冈县人民政府于2023年12月11日依法成立了由县府办副主任为组长，县府办、县住房和城乡建设局、县应急管理局、县公安局、广佛（佛冈）产业园管委会规划建设局、广佛（佛冈）产业园管委会应急管理局、县总工会及汤塘镇有关人员组成的广佛（佛冈）产业园“9·18”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故发生单位及人员的处理建议，并针对发生事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。

经调查认定，广佛（佛冈）产业园“9·18”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位概况

1.广东顺时环保科技有限公司，本次事故中新建广东顺时环保科技有限公司厂区项目工程的建设单位，成立于2017年5月10日，注册地位于广东省佛冈县汤塘镇广清经济特别合作区广佛（佛冈）产业园********，统一社会信用代码91130101MA********，法定代表人：彭*华，经营范围：一般项

目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境应急技术装备销售；环境监测专用仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境保护监测；环保咨询服务；水污染治理；大气污染治理；金属材料制造；生态环境材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；资源循环利用服务技术咨询；水利相关咨询服务；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；普通机械设备安装服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备研发；机械设备租赁；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；渔业机械制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；信息技术咨询服务；合同能源管理；标准化服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

2.华晟建工集团（广东）有限公司，本次事故中新建广东顺时环保科技有限公司厂区项目工程的总承包单位，成立于2003年6月11日，注册地位于广东省清远市清城区下廓二街********，统一社会信用代码是9144180275********，法定代表人为张*强，经营范围：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑工程与市政公用工程专业承包；建筑装修装饰类专业承包；建筑幕墙工程专业承包；地基基础工程专业承包；消防设施工程

专业承包；钢结构工程专业承包；环保工程专业承包；通用类专业承包；广告业；新材料推广服务；批发业；零售业；机械设备租赁与维修；土木工程建筑业；绿化管理。

3.清远市华宇装饰有限公司，本次事故中新建广东顺时环保科技有限公司厂区铝合金门窗制作安装工程的分包单位，成立于2017年8月25日，注册地位于广东省清远市清城区三角正丰果园********，统一社会信用代码是91441802MA********，法定代表人为覃*华，经营范围：建筑装饰业、建筑安装业；建材贸易。

4.山西开源益通建设监理有限公司，本次事故中新建广东顺时环保科技有限公司厂区项目工程的监理单位，成立于2010年4月13日，注册地位于山西综改示范区太原学府园区科技街********，统一社会信用代码：9114010055********，法定代表人为师*牢，经营范围：建设工程：矿山工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、机电安装工程、水利水电工程、电力工程、农林工程、装饰装修工程、园林绿化工程、景观照明工程、化工石油工程、地质灾害治理工程的监理及项目管理、技术咨询服务；工程建设项目招标代理；政府采购招标代理；货物、服务的招标代理。

2021年11月30日，广东顺时环保科技有限公司与华晟建工集团（广东）有限公司签订了《建设工程施工合同》（合同编号：CQJZ[2021]-222），广东顺时环保科技有限公司将新建广东顺时环保科技有限公司厂区项目工程发包给华晟建工集团（广东）

有限公司。2022年5月19日，华晟建工集团（广东）有限公司与清远市华宇装饰有限公司签订了《工程分包合同》（合同编号：GDSSHB-SG-20220519001），把新建广东顺时环保科技有限公司厂区项目工程的铝合金门窗制作安装部分分包给清远市华宇装饰有限公司。2022年6月22日，清远市华宇装饰有限公司又与陆*洪签订了《项目工程 铝合金门窗制作安装劳务分包合同》，把新建广东顺时环保科技有限公司厂区项目工程（铝合金门窗制作安装）的劳务作业部分再分包给了个人（陆*洪）。之后陆*洪就天面采光井安装部分请了汤*雄，由汤*雄再请来易*权（死者）和其他两个工人做采光井安装工作。事故发生时易*权正在采光井顶部的玻璃框架（部分玻璃未铺设）上进行刷漆工作。

（二）相关人员情况

易*权，男，壮族，1985年2月生，广西河池天峨人，身份证号码：452726********0754，采光井安装带班工人，在本次事故中死亡。

彭*华，男，汉族，1963年11月生，河北石家庄正定人，身份证号码：230505********0532，建设单位广东顺时环保科技有限公司法定代表人。

陈*标，男，汉族，1971年3月生，广东清远连州人，身份证号码：440226********6017，建设单位广东顺时环保科技有限公司监督管理员，负责监督工程安全、质量和进度。

张*强，男，汉族，1963年5月生，广东清远清城人，身份证号

码：440127*******0013，总承包单位华晟建工集团（广东）有限公司法定代表人。

赖*宇，男，汉族，1994年5月生，广东清远清新人，身份证号码：441802*******0913，总承包单位华晟建工集团（广东）有限公司项目经理。（赖*宇主要负责新建广东顺时环保科技有限公司厂区项目的施工进度工作，华晟建工集团（广东）有限公司法定代表人张*强已委托赖*宇作为新建广东顺时环保科技有限公司厂区项目的代理人）

覃*华，男，汉族，1982年6月生，广东清远清城人，身份证号码：441802*******1410，分包单位清远市华宇装饰有限公司法定代表人。

陆*洪，男，汉族，1983年3月生，广东清远洲心人，身份证号码：441802*******1414 ，承包新建广东顺时环保科技有限公司厂区项目工程（铝合金门窗制作安装）劳务作业部分的包工头。

周*华，女，汉族，1974年12月生，重庆綦江赶水人，身份证号码：510223*******6444，本次事故在场工人。

夏*春，男，汉族，1989年2月生，云南曲靖沾益人，身份证号码：530328*******3011，本次事故在场工人。

二、事故发生经过和应急处置

（一）事故发生经过

2022年9月18日15时许，在位于佛冈县汤塘镇的广佛（佛冈）产业园新建广东顺时环保科技有限公司厂区内，采光井安装

工程带班工人易*权（未进行入场登记）一人爬到采光井的玻璃框架（部分玻璃未铺设且离地面高度约14米）上进行刷漆工作，夏*春等工人则在二楼楼面进行玻璃框架的烧焊工作。期间广东顺时环保科技有限公司监督管理员陈*标巡查发现易*权违规施工，对其进行劝阻并拍照发工作群，易*权不听劝阻继续施工，约几分钟后不慎掉落到一楼，夏*春等工人听到有人呼叫后马上跑到一楼查看，在现场的陆*洪马上拨打了110和120急救电话，救护车到场后，经确认易*权已当场死亡。



现场监督管理员陈*标检查时拍摄照片

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）伤亡人员情况

事故造成1人死亡。死者易*权，男，37岁，壮族，身份证号码：

452726********0754，广西壮族自治区河池市天峨县八腊瑶族乡********人。

（二）事故直接经济损失

初步统计事故直接经济损失约人民币110万元。

四、事故原因及性质认定

（一）直接原因

1.施工人员安全意识淡薄，对高处作业的安全风险辨识不足，存在侥幸心理，一人（未进行入场登记）爬到采光井框架上进行高处作业，且不听管理人员劝阻继续作业，作业过程未佩戴安全帽、安全带等安全防护用品。

2.施工现场未设置必要的安全防护设施（如设置安全护栏、搭设安全网等）。

（二）间接原因

1.清远市华宇装饰有限公司将承包的铝合金门窗制作安装工程的劳务作业部分再分包给了个人（陆*洪）进行施工建设，未制定安全生产规章制度，操作规程为口头传达，未开展安全生产教育和培训，对施工现场安全监督管理有欠缺，未及时发现和制止易*权等工人的违规作业行为，未及时发现并消除施工现场的事故隐患。

2.陆*洪承包铝合金门窗制作安装工程的劳务作业部分，聘请易*权等未取得“高处安装、维护、拆除作业”特种作业操作证资格的人员从事高处作业，安全管理不到位，未制定安全生产

规章制度，操作规程为口头传达，未严格开展安全生产教育和培训，未及时发现和制止易*权等工人的违规作业行为，未及时发现并消除铝合金门窗安装工作中的事故隐患。

3.华晟建工集团（广东）有限公司作为总承包方对分包方和施工现场的安全监督管理有欠缺，未详细核查分包方作业人员特种作业持证情况，未将分包方作业人员纳入公司统一管理，对分包工程工作监督检查落实不到位。

4.广东顺时环保科技有限公司作为建设方对承包方和施工现场的安全监督管理有欠缺，未详细核查承包方作业人员特种作业持证情况，未将承包方作业人员纳入公司统一管理，对承包工程工作监督检查落实不到位。

5. 山西开源益通建设监理有限公司作为监理单位对承包方和施工现场的安全监督管理有欠缺，总监理工程师擅自脱岗，未按规定审查“三类人员”考核证书等行为，对总包和分包工程工作监督检查落实不到位。

（三）事故性质

经调查认定，广佛（佛冈）产业园“9·18”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对有关责任单位的责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对本次事故有关单位作如下处

理:

1.清远市华宇装饰有限公司，本次事故中新建广东顺时环保科技有限公司厂区项目工程（铝合金门窗制作安装）的分包单位，未对施工现场设置必要的安全防护设施（如搭设安全网等）；未制定相应的安全生产规章制度；未做好施工现场的监督检查，未及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任。建议佛冈县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定，对其实施行政处罚。

清远市华宇装饰有限公司存在将其承接的新建广东顺时环保科技有限公司厂区项目铝合金门窗制作安装分包工程的劳务作业部分违法再分包给个人（陆*洪）的行为。建议广佛（佛冈）产业园管委会提请清远市住房和城乡建设局依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规规定，对其实施行政处罚。

2.华晟建工集团（广东）有限公司，本次事故中新建广东顺时环保科技有限公司厂区项目工程的总承包单位，对分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，对分包工程安全监督检查不到位，未及时发现并消除事故隐患，事故发生后未向发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门上报，存在瞒报生产安全事故行为，对事故发生负有责任。建议佛冈县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定，对其实施行政处罚。

3.广东顺时环保科技有限公司，本次事故中新建广东顺时环保科技有限公司厂区项目工程的建设单位，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，对发包工程安全监督检查不到位，未及时消除事故隐患，对事故发生负有责任。建议佛冈县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定，对其实施行政处罚。

4.山西开源益通建设监理有限公司，本次事故中新建广东顺时环保科技有限公司厂区项目工程的监理单位，未认真履行监理职责。建议广佛（佛冈）产业园管委会提请清远市住房和城乡建设局依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规规定，对其实施行政处罚。

（二）对有关责任人员的责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对本次事故有关人员作如下处理：

1.易*权，采光井安装工程带班工人。其安全意识淡薄，对施工过程中存在的危险性认识不足，一人（未进行入场登记）爬到采光井框架上进行高处作业，且不听管理人员劝阻继续作业，在施工工地未佩戴个人防护用品，在未采取安全防护的情况下进行高处作业，对事故发生负有主要责任。因其已在事故中死亡，建议免于追究。

2.覃*华，清远市华宇装饰有限公司法定代表人。未制定相应

的安全生产规章制度；未做好施工现场的监督检查，未及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任。建议佛冈县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定，对其实施行政处罚。

3.张*强，华晟建工集团（广东）有限公司法定代表人。对分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，对分包工程安全监督检查不到位，未及时发现并消除事故隐患，事故发生后未向发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门上报，存在瞒报生产安全事故行为，对事故发生负有责任。建议佛冈县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定，对其实施行政处罚。

4.彭*华，广东顺时环保科技有限公司法定代表人。对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，对发包工程安全监督检查不到位，未及时消除事故隐患，对事故发生负有责任。建议佛冈县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定，对其实施行政处罚。

5.陆*洪，包工头，其承包清远市华宇装饰有限公司分包的铝合金门窗制作安装工程劳务作业部分后，未制定相应的安全生产规章制度；对工人安全教育培训不到位，特种作业人员未按照规定取得相应资格进行作业；未做好施工现场的监督检查，未及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任。建议佛冈县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定，

对其实施行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取此次事故教训，切实加强安全生产管理，坚决防范和遏制类似事故再次发生，针对此次事故所反映出的问题，提出如下防范措施和建议:

（一）为防止同类事故的发生，华晟建工集团（广东）有限公司、清远市华宇装饰有限公司迅速排查和整改公司在安全管理中存在的事故隐患，加强对工人的安全教育培训，制定和完善有关的安全生产规章制度和安全操作规程，切实加强现场作业安全管理，防范事故发生。华晟建工集团（广东）有限公司、清远市华宇装饰有限公司主要负责人，必须进一步提高安全意识，认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，认真落实国家、地方政府及行业的有关安全生产的法律、法规、规范，确保把好安全关。广东顺时环保科技有限公司要以此为鉴，建立健全外包工程管理制度，加强现场安全生产监督检查，及时排查事故隐患。

（二）广佛（佛冈）产业园管委会、各镇要深刻吸取事故教训，时刻绷紧安全生产这根弦，切实抓好辖区内安全生产各项工作落实；要认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，切实履行属地管理职责，坚决防止各类事故的发生。广佛（佛冈）产业园管委会要理顺安全监管体制，配备充足的监管人员，加强对产业园区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

（三）加强监督检查管理，广佛（佛冈）产业园管委会、各镇要组织力量开展安全生产专项整治，查验资质资格，督促各企业主体要切实落实三级责任人责任，严格工程外包管理，加大安全投入，制定应急预案，加强培训演练，严格执行高处作业等特种作业人员持证上岗工作，加大对事故隐患的检查排查力度，对发现隐患的迅速整改消除，狠抓安全措施落实。