和平南湖沈阳市和平区俪水五号巷温泉会所“1·29”一般高处坠落事故调查报告

2026年1月29日，位于沈阳市和平区文体路5号沈阳市和平区俪水五号巷温泉会所一名保洁人员从会所三楼载货升降平台沿井道坠落至负一层死亡，直接经济损失约为140万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，沈阳市和平区人民政府成立了和平南湖沈阳市和平区俪水五号巷温泉会所“1·29”一般高处坠落事故调查组（以下简称“调查组”），依法对事故进行调查。调查组由和平区应急管理局、公安和平分局、区市场监管局、区房产局、区城建局、城市管理综合行政执法局和平区执法分局、南湖街道办事处、区总工会等单位组成，区应急管理局为组长单位，同时邀请区纪委监委、区检察院派人参加。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、调取监控录像、询问有关人员、专家技术分析，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议及整改和防范措施。

经调查认定，该起高处坠落事故是一起因违章操作使用载货升降平台、载货平台因卡滞产生的弯矩过大导致焊口脱焊造成载货平台折翻、安全管理不到位等原因共同导致的生产安全责任事

故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员概况

1. 沈阳市和平区俪水五号巷温泉会所（个体工商户）（以下简称“俪水五号会所”）

营业执照类型：个体工商户，经营者：王某

2.王某。男，群众。系俪水五号会所经营者。

3.李某。男，满族。系俪水五号会所店长。

4.孔某彬。男，汉族。系俪水五号会所保洁人员、事故中死者，2024 年 10 月 27 日与俪水五号会所签订劳动合同。

5.孙某源。男，汉族。系俪水五号会所三楼餐厅服务员，事故发生时配合孔某彬操作载货升降平台。

（二）事故相关单位及人员概况

6.沈阳市沈北新区某起重设备销售处（个体工商户）（以下简称“沈北新区某销售处”）

系案涉载货升降平台销售单位和安装单位。营业执照类型：个体工商户，经营者：王某正，经营范围：特种设备销售；液压动力机械及元件销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理等。

7.河南某通用起重机有限公司

系该载货升降平台生产制造单位。营业执照类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：郭某敏，经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；一般项目：特

种设备销售；特种设备出租；金属材料销售等。

（三）案涉导轨式液压升降平台购买安装情况

2024 年 7 月 9 日，俪水五号会所（甲方）与沈北新区某销售处(乙方)签订《沈阳市沈北新区某起重设备工业品买卖合同》，合同第二条内容为甲方向乙方购买 2 台导轨式液压升降平台和 1 台杂物梯，其中案涉的导轨式液压升降平台（以下简称“载货升降平台”），规格型号：SJD1T-19.2m，台面 1.2m*1m（1.2m单面进口），备注为 5 层。SJD1T-19.2m导轨式液压载货升降平台产品配置单上标明,规格尺寸数据:1.台面尺寸:1200mmX1000mm;2.有效升高：19200mm；3.电机功率 4KW；4.额定载荷：1T；5.额定电压：380V。液压平台含 3 面 1.2m护栏，卷帘门联动，静音油泵。

2024 年 7 月 11 日，沈北新区某销售处（甲方）与河南某起重机有限公司（乙方）签订《工业产品购销合同》，甲方向乙方购买 2 台导轨式液压升降平台，其中包含案涉的载货升降平台。

链条导轨式升降平台铭牌、合格证标明，出厂时间：2024 年 8 月；检验结论：本产品经出厂检验达到合同标准，同时符合产品合同中的要求，检验合格；准予出厂。

河南某起重机有限公司将产品运至俪水五号会所安装地点后，由沈北新区某销售处组织人员对 2 台导轨式液压载货升降平台进行了安装调试。

案涉载货升降平台，原配有 3 面 1.2 米护栏，实际安装 2 面，货物进出口侧护栏未安装，卷帘门联动，设备不含货箱，经市、

区市场监管部门专业人员现场核查确认，此载货升降平台不属于特种设备[1]。

经查，该型载货升降平台的生产制造无相关国家标准、行业标准、地方标准，企业也未制定相应标准，载货升降平台的本质安全难以保证[2][3]。

（四）俪水五号会所房屋租赁情况

俪水五号会所所在房屋产权人为王某嘉。2024 年 3 月 1 日，俪水五号会所经营者王某（乙方）与王某嘉(甲方)签订《房屋租赁合同》。合同明确：第一条 租赁标的：租赁房屋（场所）坐落在沈阳市和平区文体路 5 号，产权面积**平方米、停车场及其添加物、附属设施。第二条 租赁期限：**。第三条 租赁用途：商业。第六条 租赁期间，防火安全，门前三包，综合治理及安全、保卫等工作，乙方应服从当地有关部门规定执行，若因此造成甲方财产等损失，乙方应承担全部责任。

---

[1]《特种设备目录》明确，电梯是指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体，或沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或平行运送人、货物的机电设备，包含载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等。

《简易升降机安全规程》（GB 28755-2012）3.1 简易升降机：以曳引机、卷扬机、电动葫芦、液压泵站等作为驱动装置，通过钢丝绳、齿轮齿条、链条或液压油缸等部件带动货厢，在井道内沿垂直或与垂直方向倾斜角小于 15° 的刚性导向装置运行的仅用于运载货物的起重机械。

[2]《中华人民共和国标准化法实施条例》第十七条：企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的，应当制定相应的企业标准，作为组织生产的依据。企业标准由企业组织制定（农业企业标准制定办法另定），并按省、自治区、直辖市人民政府的规定备案。

[3]《企业标准化促进办法》（国家市场监督管理总局令第 83 号）第七条：企业应当依据标准生产产品和提供服务。强制性标准必须执行，企业不得生产、销售、进口或者提供不符合强制性标准的产品、服务。鼓励企业执行推荐性标准。企业生产产品和提供服务没有相关标准的，应当制定企业标准。

（五）载货升降平台井道建设情况

俪水五号会所租赁房屋后对其进行了装修改造，期间将负一层、一层、二层、三层楼板打通，建成载货升降平台井道。俪水五号会所称，无装修拆改设计图及拆改施工后的安全鉴定报告。

（六）事故发生单位安全管理情况

俪水五号会所组织构架：设总经理、店长、总监、部门经理，下设前厅部、客房部、水吧休闲部、PA 部、餐饮部、财务部、工程部等 7 个部门。会所现有职工 125 人，总经理为王某，店长李某，副店长曹某玲，总监明某东、丁某，各部门经理，其余为保安、修理工、服务员、护卫员、接待员等 120 人。

俪水五号会所未制定落实全员安全生产责任制[4]；未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员[5]；制定安全生产教育培训管理制度，但落实不到位，未建立教育培训档案，无培训考核结果[6]，部分员工安全意识不强，事故发生过程中 2 人违章操作；制定安全风险分级管控和事故隐患排查治理制度[7]，但

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任和考核标准等内容。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现

落实不到位，未组织开展安全风险分级管控，未如实记录隐患排查治理情况，案涉载货升降平台维护保养、隐患整治情况无法追溯[8]；制定应急预案管理和演练制度[9]，但应急预案要素不全、针对性和可操作性差，未进行事故风险辨识评估和应急资源调查[10]，未针对载货升降平台风险编制应急处置卡[11]和开展相应处置演练，应急预案未经单位主要负责人签署、公布[12]。

（七）事故发生经过

2026 年 1 月 29 日 11 时 27 分 32 秒，孔某彬将 1 个满水水桶（容积 17L）放至负一层载货平台上；11 时 29 分 59 秒，孔某彬拖着一个编织袋（内装七八捆黑色塑料垃圾袋）放至载货平台上；

并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。

[8]《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第 16 号）第十条：生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

[9]《生产安全事故应急条例》第五条：生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。

[10]《生产安全事故应急预案管理办法》第十条：编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险辨识、评估和应急资源调查。事故风险辨识、评估，是指针对不同事故种类及特点，识别存在的危险危害因素，分析事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制事故风险措施的过程。应急资源调查，是指全面调查本地区、本单位第一时间可以调用的应急资源状况和合作区域内可以请求援助的应急资源状况，并结合事故风险辨识评估结论制定应急措施的过程。

[11]《生产安全事故应急预案管理办法》第十九条：生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。

[12]《生产安全事故应急预案管理办法》第二十四条：生产经营单位的应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。

11 时 30 分 24 秒，孙某源搬运 2 个满水水桶（容积 17L），也放到载货平台上。上述物品准备由载货升降平台运到三楼。

负一层载货升降平台卷帘门关闭后，11 时 31 分 15 秒，孔某彬、孙某源一前一后由楼梯上楼；11 时 32 分 54 秒，孔某彬先到达 3 层平台，此时 3 层载货升降平台卷帘门已打开，孔某彬发现一捆垃圾袋的一角卡入载货平台与井道壁间隙；11 时 33 分 04 秒，孔某彬进入平台，用手多次拉拽卡入载货平台与井道壁间隙的垃圾袋，但未拽出，于是想通过载货平台下移将垃圾袋拉出。孔某彬告诉孙某源按他的要求进行操作货梯，让按 2 层按钮就按 2 层按钮，让按急停按钮就按急停按钮，随后孔某彬再次进入平台，伸手从里向外按下关闭卷帘门的按钮，卷帘门随即缓慢放下；11 时 34 分 06 秒，孔某彬在载货升降平台内让孙某源按下 2 层按钮，孙某源按下 2 层按钮后，孔某彬告知载货平台没有移动，并问询孙某源是否按下 2 层按钮，孙某源告知已按下 2 层按钮；11 时 34 分 40 秒，孙某源听到卷帘门内发出巨大声响，立即将手放在载货升降平台急停按钮上，但是没有按，并大声问孔某彬是否需要按急停按钮，但始终未收到回应，11 时 35 分 06 秒，孙某源下楼跑向负一层，此时负一层载货升降平台卷帘门处有其他员工在察看情况，卷帘门为关闭状态，门下缝隙处流出很多水和红色液体，有人拨打了 120 急救电话和 119 火灾报警电话。

（八）事故现场情况

事故发生在俪水五号会所负一层载货升降平台处，载货升降

平台每层都有卷帘门封闭，负一层卷帘门因应急救援被强行破拆，负一层井道地面为水泥地面，用地砖装修，一层、二层、三层、四层层门和各层控制按钮完好。

事发后，载货平台停在二层，距负一层地面 15.17 米，载货平台临卷帘门一角挂有 1 卷垃圾袋。载货平台向下折翻，载货平台与垂直线夹角约 17°。

载货平台与四根连接方管焊接处断裂，断口处金属光泽不连续，每处断口周围均有被烤黑的痕迹，有明显补焊、堆焊的痕迹。焊口存在气孔、未熔合、夹渣等焊接质量缺陷[13]。

载货升降平台二层至三层井道壁上有一道黑色摩擦痕迹，与载货平台上升、停驻三层、再下降过程中黑色塑料垃圾袋挤入平台与井道壁间隙造成卡滞后形成的摩擦轨迹相吻合。

二层处井道壁与载货平台台面边缘距离约 3 厘米；负一层上方井道壁有明显被撞击的破损。据俪水五号会所人员介绍，事故发生前载货升降平台在日常运行过程中还与井道壁发生过刮碰。

测量载货升降平台导轨侧平台架的四根方管壁厚，中间两根连接方管壁厚 3.64 毫米，外侧两根护栏方管壁厚 2.32 毫米。事故发生前，俪水五号会所在载货升降平台负一层、二层张贴有 A4 纸白底黑字警示提醒：“货梯 禁止任何人员乘坐”[14]，警示

[13]《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）8.3.1：焊缝的外观质量应无裂纹、未熔合、夹渣、弧坑未填满及超过表 8.3.1 规定的缺欠。

[14]《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）中 1-11：禁止乘入，乘人易造成伤害的设施，如：室外运输吊篮，外操作载货电梯框架等。

标识颜色不符合《安全色》要求[15]。

载货平台上的三桶水重量为 54kg（18kg/桶），装有垃圾袋的编织袋重量约 10kg，孔某彬体重约 90kg，事发时载货平台上总载荷约 150kg，载货升降平台额定承载重 1000kg，未超载。

（九）人员伤亡和经济损失情况

事故造成孔某彬 1 人死亡。

2026 年 1 月 31 日，沈阳市和平区南湖社区卫生服务中心出具孔某彬的《居民死亡医学证明（推断）书》，载明：致死的主要疾病诊断：“Ⅰ（a）直接死亡原因：心脏停搏；（b）引起（a）的疾病或情况：从高处坠落”。

2026 年 1 月 29 日，沈阳市公安局和平分局刑警大队制作的《现场勘验检查工作记录》（沈公（和）勘〔2026〕029 号）记载：“顶枕部可见一“L”型挫裂创，创腔内可见骨折碎片；右小臂外侧皮肤可见一“梭”状斜行开放性创口；全身多处表皮剥脱，余未见明显损伤及异常。结合调查访问及现场勘查，死者符合生前高坠引起死亡。”

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》[16]，核定事故造成直接经济损失约 140 万元。

二、事故应急处置及评估情况

[15]《安全色》（GB2893-2008）中 4.1 安全色中 4.1.1 红色：传递禁止、停止、危险或提示消防设备、设施的信息。

[16]《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721-1986):2 直接经济损失的统计范围，包含三个部分：2.1 人身伤亡后所支出的费用（2.1.1 医疗费用（含护理费用）、2.1.2 丧葬及抚恤费用、2.1.3 补助及救济费用、2.1.4 歇工工资）；2.2 善后处理费用（2.2.1 处理事故的事务性费用、2.2.2 现场抢救费用、2.2.3 现场清理费用、2.2.4 事故罚款和赔偿费用）；2.3 财产损失价值（2.3.1 固定资产损失价值、2.3.2 流动资产损失价值）

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 1 月 29 日 11 时 40 分，和平区消防救援局接到报警，称在沈阳市和平区文体路俪水五号洗浴会所，一名男子从电梯井坠落，高度有 10 多米。消防部门立即派出 2 车 8 人赶赴现场救援处置。

根据警情通报和区领导指示，12 时 10 分许，和平区委办、政府办、公安分局、应急局、市场监管局、商务局、南湖街道办事处等单位领导和工作人员赶到现场协调处置、勘验调查。区应急局按照规定要求将事故相关信息向区委、区政府、市应急局进行了报告。

（二）事故现场应急处置情况

2026 年 1 月 29 日 11 时 37 分许，俪水五号会所带班经理丁某拨打了 120 急救电话，人事孙某拨打了 119 报警电话，约 10 分钟后，和平区消防救援人员、120 急救人员均到达现场，消防人员对载货升降平台负一层卷帘门进行破拆，将孔某彬抬出载货升降平台。

（三）医疗救治和善后情况

经 120 急救人员现场检查，确认孔某彬已经死亡。

事故发生后，和平区政府责成区商务局、属地街道办事处和属地公安派出所等单位督导俪水五号会所全力做好死者家属安抚、死亡赔付等善后工作。2026 年 1 月 31 日，俪水五号会所与死者家属达成工亡赔偿和解协议。2026 年 2 月 2 日，死者遗体

在沈阳市回龙岗殡仪馆火化。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.防止载货平台上货物移动或滑落的安全措施未落实。孔某彬装载货物时，未采取防止载货平台在升降过程中货物移动或滑落的可靠措施[17][18]，导致垃圾袋挤入载货平台与井道壁间隙造成卡滞、载货平台异常受力。

2.人员违章操作。孔某彬违反安全操作规程[19]，在无保护措施情况下进入载货升降平台自行处置卡滞问题；同时，孙某源违反安全操作规程，应孔某彬要求按下二层按钮让平台下降。

3.载货平台与连接方管焊口强度下降。焊口存在补焊以及焊接质量缺欠，强度减弱，不足以承受载货平台载物和人员重量以及在卡滞状态下先上升再下降过程中产生的弯矩，导致焊口开焊、载货平台向下折翻。

---

[17]俪水五号会所提供的《液压升降平台安全操作规程》：5.液压升降平台严禁超载。所运货物应安放均衡，不能过于偏心和靠近笼门，且要采取相应的防动措施，防止货物在运动中滑动；操作人员应负责监督平台运输的物品在台面上尽可能的分布均匀防止偏载，并禁止超载运行。

[18]《固定式升降工作平台》（JB/T11169-2011）：5.5.2 护栏（保护）系统：.....对于仅用于载货的工作平台，可以不使用护栏系统，但必须具有使货物在升降过程中不使货物移动或滑落的措施。

[19]俪水五号会所提供的《液压升降平台安全操作规程》：4.液压升降平台严禁载人；11.平台发生故障时，应立即通知检修人员修理，如发现有危险性或可能造成人身机械事故时，应立即停用，切断总电源，报告公司，待修复并进行详细检查后才可使用，严禁带故障运行；液压升降平台进行检修、维修时必须关闭电源，并有安排监护人。

（二）间接原因分析

4.安全管理责任落实不到位。俪水五号会所未制定落实全员安全生产责任制，未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，安全生产教育培训不到位，未开展安全风险分级管控，事故隐患排查治理不到位，应急预案不完善，应急演练不到位。

5.载货平台与井道壁安全距离不足。事故发生前载货平台运行中曾与井道壁发生过刮碰，载货平台异常受力，易造成焊口疲劳损伤、强度下降。

（三）其他可能因素排除

公安部门接警后，公安和平分局南湖派出所和刑警出警，未发现他人侵害迹象。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任的人员

1.孔某彬。安全意识淡薄，未采取防止载货平台上货物移动的安全措施，违反安全操作规程进入平台自行处置卡滞问题，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定[20]，对该起事故发生负有责任。**鉴于其在事故中死亡，建议免于责任追究。**

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

2.俪水五号会所。俪水五号会所未制定落实全员安全生产责

[20]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”

任制，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，教育培训制度未落实到位，未开展风险分级管控，隐患排查治理不到位，生产安全事故应急预案不完善，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十四条第二款、第二十八条、第四十一条、《生产安全事故应急条例》第五条之规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[21]和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十四条[22]之规定，**建议由沈阳市和平区应急管理局依法依规予以行政处罚。**

（三）对有关监管责任单位和人员的处理建议

3.区商务局。作为洗浴行业管理部门，负有对洗浴行业企业的安全生产监督管理职责。未依法编制安全生产权责清单；督导俪水五号会所落实企业安全生产主体责任不到位；现场安全检查不细不实，隐患排查治理不闭环。履行洗浴行业安全生产监管职责不到位，依据《沈阳市和平区安全生产约谈制度》有关规定，建议由区安委会对区商务局主要领导进行约谈。

（四）对其他有关人员和问题的处理建议

4.李某。作为俪水五号会所店长，未确定载货升降平台的管

[21]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万以上一百万以下的罚款。

[22]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

理人员及时排查整治载货升降平台存在的安全隐患，**建议由俪水五号会所进行内部处理并将处理结果报事故调查组**。

5.孙某源。安全意识淡薄，违规安全操作规程操作载货升降平台，**建议由俪水五号会所进行内部处理并将处理结果报事故调查组**。

6.井道建设涉及房屋拆改的问题。对载货升降平台井道建设无装修拆改设计图及拆改施工后的安全鉴定报告的问题，鉴于与事故发生无关联关系，**建议将问题线索移交区房产局和行政执法分局处理**。

7. 载货升降平台生产制造无执行标准情况。对于该型载货升降平台的生产制造无相关执行标准的情况，鉴于未发现与事故发生有必然关联，**建议由区市场监管局将相关情况函告载货升降平台生产厂家所在地市场监管部门处理**。

五、事故整改和防范措施

这起事故是由于人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷共同作用引发的，暴露出有关单位安全生产工作存在诸多短板、漏洞和薄弱环节。为认真吸取教训，杜绝此类事故再次发生，提出事故整改和防范措施如下：

（一）俪水五号会所。要深刻吸取事故教训，切实履行企业安全生产主体责任，建立健全本单位全员安全生产责任制和各项规章制度、操作规程并严格执行；要依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；要抓实安全教育培训，强化提升全体员工安全意识和安全技能；要组织开展安全风险分级管

控，强化全过程安全检查，建立健全隐患排查治理和设备维修保养档案台账，闭环整治安全隐患；要完善应急预案体系，强化应急演练，做到“人人讲安全，个个会应急”，确保生产经营活动合法、安全、有序。

（二）区商务局。要牢固树立安全发展理念，坚持依法行政，会同有关部门编制并公开本部门公布安全生产权力和责任清单，依法行使安全生产监督管理检查职责；要以事故为镜鉴，举一反三、标本兼治，组织开展事故案例警示教育，组织开展安全生产大检查，严格监督辖区洗浴企业落实安全生产主体责任，切实提升全区洗浴行业安全生产管理水平，严防类似事故再次发生。