呼图壁县昌吉市恒源通电力安装有限责任公司
“9·17”一般触电事故调查报告

呼图壁县“9·17”事故调查组

2025 年 12 月

目　录

一、基本情况 - 1 -
（一）事故发生单位基本情况 - 1 -
（二）项目建设单位基本情况 - 3 -
（三）事故相关单位安全管理情况 - 4 -
（四）事故发生经过 - 5 -
（五）事故现场情况 - 7 -
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 - 8 -
二、事故应急处置情况 - 8 -
（一）事故信息接报及应急处置 - 8 -
（二）医疗救治和善后情况 - 8 -
（三）事故应急处置评估 - 8 -
三、事故原因分析 - 9 -
（一）直接原因 - 9 -
（二）事故相关鉴定情况 - 9 -
（三）其他可能因素排除 - 9 -
（四）间接原因 - 9 -
（五）事故性质 - 10 -
四、有关责任单位存在的主要问题 - 10 -
（一）恒源通公司 - 10 -
（二）明基公司 - 10 -
五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议 - 10 -
（一）建议免于处罚人员（1人） - 10 -
（二）建议追究刑事责任人员（1人） - 11 -
（三）建议给予行政处罚的人员（7人） - 12 -
（四）其他处理建议（2人） - 15 -
（五）对事故责任单位的处理建议 - 15 -
六、事故防范和整改措施 - 16 -
（一）严格履行主体责任 - 16 -
（二）强化安全培训教育 - 16 -
（三）落实反“三违”安全管理 - 17 -
（四）加强承包方的安全管理 - 17 -

2025年9月17日12时10分，昌吉市恒源通电力安装有限责任公司作业人员在呼图壁县南部山区白杨河矿区施工10kV架空电源线EPC工程时，发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失153万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规规定，2025年9月18日，经呼图壁县人民政府批准，成立了由县应急管理局牵头组织，县发改委、公安局、纪委监委、总工会、雀尔沟镇、国网呼图壁县供电公司派员组成的呼图壁县昌吉市恒源通电力安装有限责任公司“9·17”一般触电事故调查组，依法开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等环节，查明事故基本情况、事故经过、事故原因、认定事故性质及相关人员的责任，分析事故暴露出的主要问题，总结事故教训，提出有针对性的整改和防范措施建议。

经核查认定：呼图壁县昌吉市恒源通电力安装有限责任公司“9·17”一般触电事故是一起施工作业人员未装设接地线、个人保安线，直接接触10kV电源线触电造成的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1.电力施工单位概况

昌吉市恒源通电力安装有限责任公司（简称恒源通公司），成立于2006年2月28日，法定代表人为刘某某，统一社会信用代码为91652301xxxxx7582B，企业注册地址位于新疆昌吉回族自治州昌吉市长宁路聚龙城7楼。

2.单位资质情况

承装（修、试）电力设施许可证，许可证编号：3-5-000xx-2008，许可类别和等级：承装类三级、承修类三级、承试类三级，有效期至2026年7月10日；建筑业企业资质证书，证书编号：D26520xx19，资质类别和等级：输变电工程专业承包贰级，有效期至2029年7月4日；安全生产许可证，编号：（新）JZ安许证字[2021]00xx09，许可范围：建筑施工，有效期至2027年7月1日。

3.项目招投标情况

2025年6月25日，明基公司风井瓦斯泵站双回10kV架空电源线EPC工程通过招标方式进行采购，项目编号ZB-LTKG-MJ-2505-03，经招标程序确定恒源通公司为成交供应商。7月28日明基公司与恒源通公司签订《安全协议书》规定了双方安全管理职责和权利义务，8月1日双方签订总承包《工程合同》，合同编号为LTKGMJGC-2507-01，工程承办范围：新建矿区110kV变电站10kV侧出线柜至风井瓦斯泵站配电室进线柜，总计6km10kV两回路架空线路，整体工程包含林草占地手续办理及赔付、牧民协调及占地赔付，包含设计、供货、安装、调试送电试

运行交钥匙工程，施工工期总日历天数：30 天。

4.项目施工管理人员情况

恒源通公司成立了项目管理机构，组成人员有：项目经理马某、技术负责人崔某、专职安全员柴某某、质量员周某。其中，项目经理马某，执业资格：机电工程二级建造师证，注册编号：新 265141xxxx24，有效期至 2027 年 12 月 16 日；项目负责人安全生产考核合格证，编号：新建安 B（2020）00xx117，有效期至 2026 年 4 月 30 日。安全员柴某某，持有安全生产考核合格证书，证书编号：新建安 C3（2020）00xx561，有效期至 2026 年 10 月 20 日。恒源通公司呼图壁区域经理王某，实际负责 10kV 架空电源线 EPC 工程施工管理，负责与甲方沟通协调及施工进度、验收、送电等工作。王某为恒源通公司正式员工，有劳动合同和工资发放记录并连续缴纳社保，但王某无执业资格及安全生产考核合格证。

5.项目施工情况

2025 年 8 月 7 日，该项目施工人员陆续进场，根据进场登记记录参与施工人员 26 人。9 月 10 日，项目主体施工基本完成，9 月 12 日完成 10kV 架空电源线与两端配电柜的压接。

（二）项目建设单位基本情况

1.建设单位概况

明基公司成立于 2006 年 9 月 13 日，法定代表人王某某，统一社会信用代码为 91650000xxxxx0272B，企业注册地址：新疆

昌吉回族自治州呼图壁县雀尔沟镇白杨沟路7号。该矿为基建矿井，暂未取得安全生产许可证，采矿许可证编号：C65000020211212xxxx2977，开采矿种为煤，生产规模为120万吨/年，有效期限壹拾伍年，自2021年12月13日至2036年12月13日。

明基公司为由山东鲁泰控股集团有限公司和海南新域能源控股有限公司共同出资组建，注册资本金6亿元，其中山东鲁泰控股集团有限公司占股75%，海南新域能源控股有限公司占股25%，国有控股企业。明基公司于2020年投资建设昌吉白杨河矿区白杨河矿井一期工程，2024年投资建设白杨河矿井井巷二期及主副斜井井筒装备工程。

2.供电系统

矿井已建成并投用110kV变电站，采用双回路供电，供电电源均引自国网220kV凯旋变电站，线路长度分别为15.94km、15.89km。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.恒源通公司

未签订安全生产目标管理责任书，未明确各岗位的责任人员、责任范围，未保证全员安全生产责任制的落实。未组织制定并实施安全生产管理制度、安全生产操作规程、安全生产教育和培训制度，未建立安全生产费用的提取使用台账，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未核查劳务人员的特

种作业操作证，无作业人员的安全生产教育培训记录。

2.明基公司

编制了《安全生产管理制度》《安全生产操作规程》《生产安全事故应急预案》等规章制度。《承包商管理制度》规定要对承包方的资质、教育培训、施工方案等进行统一协调管理，110kV变电站管理制度中的《停送电管理制度》明确了高压停送电的操作必须经过书面申请或其他可靠的联系，得到批准后方可执行，严格执行“两票”和许可、监护等制度。检查发现送电前未对线路进行安全巡检，未指定专职安全生产管理人员对同一作业区域内可能危及对方安全生产的生产经营活动进行安全检查和协调。

（四）事故发生经过

2025年9月16日11时50分，恒源通公司项目负责人王某跟明基公司季某某打电话沟通，需在主井口房10kV配电室南侧两个电杆上安装避雷器。

9月17日9时05分，王某安排蔡某某、胡某、艾某三人到白杨河矿区安装避雷器，三人准备好避雷器及所需材料后由艾某开车前往白杨河矿区。

9时30分，明基公司机电部经理赵某组织召开班前会，安排配合风井通风机房设备厂家人员进行送电调试，由季某某和李某某负责送电工作。会后季某某到通风机房配电室检查确认是否具备安全送电条件，李某某到110kV变电站，办理停送电作业票做好准备工作，等待季某某送电通知。

10 时 54 分，艾某等人到达矿区门口，向保安说明身份后开车到达安装地点，三人从车上卸下材料并组装避雷器。

11 时 05 分，季某某电话通知李某某通风机房I回路试送电。在李某某监护下刘某某操作送电，试送电 2 次正常后断开电源。

11 时 10 分，胡某用高压验电器对通风机房I回路验电，验电正常后穿上脚扣系好安全带，爬上通风机房I回路第一基电杆开始安装避雷器。

11 时 25 分，李某某、刘某某给通风机房II回路送电，试送电 2 次正常后断开电源。

11 时 40 分，通风机房I回路避雷器安装完毕。随后胡某对通风机房II回路验电，验电正常后爬上通风机房II回路第一基电杆开始安装避雷器。胡某使用美工刀切削剥离电缆绝缘层，完成通风机房II回路 C 相避雷器引流线连接。

11 时 54 分，季某某电话通知送电，李某某、刘某某在 110kV 变电站集控室电脑远程操作I回路、II回路送电。此时胡某正在进行通风机房II回路 A 相电缆绝缘层剥离作业，随即发生触电，接触电缆线剥皮的位置冒出火花。艾某看到后，向联建楼前有人的方向呼喊“赶快停电”，并尝试用绝缘杆挑落胡某触电的左手，但是因绝缘杆的高度不够没有挑上。11 时 57 分，艾某打电话给王某说了触电的情况。

12 时 01 分，李某某、刘某某操作通风机房I、II回路断电。胡某触电的左手脱落，整个人倒挂在通风机房II回路电杆上。艾

某穿上脚扣系上安全带爬上电杆施救，但是因为力量不够抬不动。12 时 02 分，赵某赶到事故现场查看后联系一台挖机施救。12 时 07 分，吴某某在联建楼 1 楼听到有人触电后，电话联系临时安排公司车辆到事故现场运送伤者。

12 时 12 分，挖机到达事发现场，蔡某某和艾某站在挖斗中，两人合力把胡某抬到挖斗里，放下来后将胡某面朝上平躺在地面上，现场人员开始急救。12 时 14 分，赵某拨打 120 急救电话。12 时 15 分，季某某到达事故现场，替换蔡某某继续给胡某做心肺复苏急救。12 时 17 分，临时急救车到达事故现场，赵某等人把胡某台上临时急救车送往县人民医院。

（五）事故现场情况

触电事故发生在煤矿区主井口房 10kV 配电室南侧电杆区，事发电杆（通风机房II回）位于主井口房 10kV 配电室南侧 21.7 米，场内道路西侧 11.4 米。事发电杆左侧 6.2 米处为生活污水箱变电回路电杆，右侧 6.9 米处为通风机房I回路电杆，触电发生在事故电杆距地面 7 米的位置。事故现场有 2 个攀爬脚扣，1 个安全帽，1 条白色的传递绳，事发电杆横担中间位置 1 个剪线钳，左侧挂着安全带防坠副绳，电缆头上引线挂着电动扳手。事发电杆横担右侧 A 相、B 相 2 只避雷器桩头端已连接引流线，电缆头引流线测未连接，左侧 C 相避雷器桩头端及电缆头引流线侧连接完成。A 相电缆头引流线距电缆头端约 1.6 米处，外绝缘剥离操作点有明显剥离痕迹。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

胡某，新疆呼图壁人，在本次触电事故中死亡。

2.直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，核定本次事故直接经济损失153万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及应急处置

2025年9月17日12时14分，赵某给120拨打急救电话，事故现场季某某、蔡某某等给胡某做心肺复苏。12时17分，煤矿的临时急救车到达事故现场，将胡某送往呼图壁县人民医院。12时40分，县应急管理局接到事故情况报告。12时50分，县应急管理局立即向县委、县政府报告。

（二）医疗救治和善后情况

2025年9月17日13时03分临时急救车与120急救车辆在经过雀尔沟镇景化社区约5公里处相遇，医护人员检查情况后当场对伤者做心电图，15时05分，宣告死亡。事故发生后，恒源通公司积极沟通与遇难者家属达成赔偿协议，遇难者善后事宜得到妥善处置。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，明基公司及时启动应急预案并积极组织救援，没有发生次生事故灾害，事故信息及时逐级上报。事故报告程序

及现场处置基本符合规定。

三、事故原因分析

（一）直接原因

恒源通公司作业人员在电力线路进行避雷器安装作业，未装设接地线、个人保安线，直接接触10kV电源线触电身亡。

（二）事故相关鉴定情况

新疆恒正司法鉴定中心对胡某的死亡原因进行鉴定，鉴定意见为被鉴定人胡某系电击致急性呼吸、循环功能衰竭死亡。

（三）其他可能因素排除

经公安部门现场勘察询问等调查取证，排除了刑事案件和治安案件可能。

（四）间接原因

1.恒源通公司作业管理制度不落实。未向运行管理单位提交作业申请，未严格落实电力线路作业安全技术措施，在隔离开关处未悬挂标示牌，未向现场作业人员进行安全技术交底，未如实告知作业场所和工作岗位可能存在的风险因素、防范措施，违规安排无高压电工操作证的人员从事安装作业。

2.恒源通公司施工项目安全管理缺位。一是项目经理、安全员未到场参与管理项目施工各项工作，项目实际负责人王某无相关资质，未经安全生产考核合格。**二是**未编制施工方案和安全技术措施。**三是**未对临聘人员进行三级安全教育培训，无培训记录。

3.明基公司建设项目管理有漏洞。一是未督促施工单位编制

施工方案和安全技术措施，未督促项目经理到场参与项目管理，未核查项目实际负责人相应资格证书。**二是**变电站值班人员未经三级安全培训合格上岗作业。**三是**送电前未对线路进行安全巡检。**四是**未对同一作业区域内可能危及对方安全生产的生产经营活动进行安全检查和协调管理。

（五）事故性质

经调查认定，本起事故是一起生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）恒源通公司

未对安装作业现场进行危险有害因素的辨识分析，未制定管控措施，未排除事故隐患，安排未依法取得高压电工作业操作证的人员进行安装作业，作业前未向明基公司提交架空电源线安装作业的申请，未在电源柜上悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌，未严格要求作业人员遵循电力安全规范操作。

（二）明基公司

对恒源通公司的安装作业协调管理不到位，未及时掌握昌吉市恒源通电力安装有限责任公司室外作业情况，未对变电站的技术员和值班员开展三级安全教育培训，未按规范送电作业前对线路进行安全巡检。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于处罚人员（1人）

胡某，男，恒源通公司临聘人员，安全意识淡薄，未装设接

地线、个人保安线，无证违章作业，对事故发生应负直接责任。鉴于其已在事故中遇难，建议免于追究责任。

（二）建议追究刑事责任人员（1人）

1.王某，群众，恒源通公司项目实际负责人，无项目管理相应的执业资格[1]，未经安全生产考核合格[2]，10kV电源线消缺作业前未向运行管理单位提交作业申请[3]，未严格落实在隔离开关处悬挂标示牌等安全技术措施[4]，未向作业人员进行安全技术交底，安排无证人员从事高压电力线路作业，未及时制止违章冒险作业行为。涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定[5]，对事故发生应负主要责任。建议由呼图壁县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[6]，处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

涉嫌重大责任事故罪，建议移送公安机关依法追究刑事责任。

---

[1]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款 施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[2]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十条 施工单位应当按照相关规定组织开展安全生产教育培训工作。企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员需经培训合格后持证上岗，新入场人员应当按规定经过三级安全教育。

[3]《电力安全工作规程电力线路部分》（GB 26859）4.3.1 在电力线路及配电设备上工作应有保证安全的制度措施，可包含工作申请、工作布置、现场勘察、书面安全要求、工作许可、工作监护，以及工作间断和终结等工作程序。

4.3.2 在线路及配电设备上进行全部停电或部分停电工作时，应向设备运行维护单位提出停电申请，由调度机构管辖的需事先向调度机构提出停电申请，同意后方可安排检修工作。

[4]《电力安全工作规程电力线路部分》（GB 26859）6.5.1 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器、隔离开关及跌落式熔断器的操作处，均应悬挂“禁止合闸，线路有人工作!”或“禁止合闸，有人工作!”的标示牌。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（三）建议给予行政处罚的人员（7人）

1.刘某某，群众，恒源通公司的法定代表人，安全生产第一责任人，全面负责恒源通公司安全生产工作。未正确履行职责，未落实项目经理、专职安全员到场进行管理，安排没有相关资质、未经安全生产考核合格人员从事项目管理，对安全教育培训工作监督管理不严格，未督促项目负责人落实作业申请，未督促、检查本单位的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定[7]，对事故的发生应负重要责任。建议由呼图壁县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定[8]，处上一年年收入百分之四十的罚款。

2.马某，群众，恒源通公司项目经理。未履行项目管理职责，对项目安全管理、安全教育缺失。未及时发现并制止违规作业行为，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，建议由呼图壁县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，吊销其安全生产考核合格证，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。建议将问题线索移交呼图壁县住房和城乡建设局并逐

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

级上报，依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条的规定[9]，由发证机关吊销执业资格证书，5年内不予注册。

3.柴某某，群众，恒源通公司安全员。未履行项目安全管理职责，未落实对施工作业人员的安全教育培训。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，建议由呼图壁县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，吊销其安全生产考核合格证，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

4.薛某，中共党员，明基公司总经理，对施工单位未落实作业申请问题失察，未及时发现和消除施工单位未进行作业申请的事故隐患，未督促落实对施工单位的消缺作业进行安全检查和协调管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第四十九条第二款[10]的规定，对事故的发生应负主要责任。建议由呼图壁县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项、第一百零四条[11]的规定，给予行政处罚。

其行为已涉嫌违反工作纪律，依据《中国共产党纪律处分条例》第一百三十条第一款[12]的规定，建议有管理权限的党组织依

---

[9] 《建设工程安全生产管理条例》第五十八条　注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条　两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。

[12] 《中国共产党纪律处分条例》第一百三十条 工作中不负责任或者疏于管理，贯彻执行、检查督促落实上级决

照党纪党规给予其相应处理。

5.吴某某，中共党员，明基公司副总经理，协助总经理分管安全生产、教育培训工作。未正确履行职责，未监督检查变电站值班人员的安全教育培训情况，未及时发现和消除施工单位未进行作业申请的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，对事故的发生负有责任。建议由呼图壁县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证明1个月，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

其行为已涉嫌违反工作纪律，依据《中国共产党纪律处分条例》第一百三十条第一款的规定，建议有管理权限的党组织依照党纪党规给予其相应处理。

6.赵某，中共党员，明基公司机电管理部经理，负责机电建设项目安全管理。未正确履行职责，对10kV架空电源线建设项目管理不到位，未督促施工单位落实项目安全管理职责，未及时发现和消除施工单位未进行作业申请的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十九条第二款的规定，对事故的发生应负重要责任。建议由呼图壁县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、第一百零四条的规定，暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证明1个月，并给予罚款处罚。

策部署不力，给党、国家和人民利益以及公共财产造成较大损失的，对直接责任者和领导责任者，给予警告或者严重警告处分；造成重大损失的，给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分。

其行为已涉嫌违反工作纪律，依据《中国共产党纪律处分条例》第一百三十条第一款的规定，建议有管理权限的党组织依照党纪党规给予其相应处理。

7.季某某，群众，明基公司机电部副主任工程师，协助机电经理工作。未正确履行职责，对10kV架空电源线建设项目安全检查和沟通协调不到位，在送电前未对线路进行安全巡检，未及时发现和消除施工单位未进行作业申请的事故隐患，涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，对事故发生负有责任。建议由呼图壁县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证明1个月，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

（四）其他处理建议（2人）

1.恒源通公司蔡某某、艾某未严格落实作业申请制度，建议按照该公司的规章制度进行处理，处理结果报县应急管理局备案。

2.明基公司李某某、刘某某未严格落实送电前的安全检查工作，建议按照该公司的规章制度进行处理，处理结果报县应急管理局备案。

（五）对事故责任单位的处理建议

1.昌吉市恒源通电力安装有限责任公司，对事故的发生负有主要责任。建议由呼图壁县应急管理局依据《中华人民共和国安

全生产法》第一百一十四条第一项的规定[13]，给予行政处罚。

2.新疆明基能源有限公司，对事故发生负有重要责任。建议由呼图壁县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）严格履行主体责任

恒源通公司要深刻吸取本次事故的教训，切实履行安全生产主体责任。要建立健全安全生产责任制，编制安全生产规章制度和操作规程，组织制定并实施安全生产教育培训，增强施工人员的安全意识和责任意识。要加强对特种作业人员的安全管理，严禁无证人员从事高压电气设备安装维修等特种作业。对建设项目要编制项目施工组织设计、施工方案和安全技术措施，严格按照建设规范要求进行作业，认真执行现场安全防护措施。

（二）强化安全培训教育

恒源通公司要组织制定安全生产教育培训工作制度，严格按照法律法规及工作制度的规定对主要负责人、项目负责人、安全生产管理人员、施工技术人员、特种作业人员和其他从业人员的进行安全教育培训，尤其是对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行“三级”安全培训教育，此外对接触“三新”环境的从业人员要进行有针对性的安全教育培训，要详细准确记

[13]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

录安全教育培训的时间、内容、参加人员以及考核结果，未经安全培训合格不得上岗作业。

（三）落实反“三违”安全管理

恒源通公司应将反“三违”管理作为安全生产的重点来抓，从制度层面明确“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律”的认定标准与惩处机制，压实从管理层到基层岗位的安全责任链。通过常态化安全培训、案例警示教育强化员工红线意识，杜绝“习惯性违章”，同时建立“排查—整改—复盘—问责”的闭环监督体系，对作业全流程中的“三违”行为零容忍，以刚性管理筑牢企业安全防线，保障员工生命安全与经营发展稳定。

（四）加强承包方的安全管理

新疆明基能源有限公司要提高对承包方的安全管理水平，认真分析深层次管理原因，加大风险管控、隐患排查治理力度，采取扎实有效的措施，加强对承包方的统一协调管理，指导督促外包单位对施工人员开展有效的安全教育，切实做好对作业现场安全管理，确保人员到位、措施落实和施工安全，对承包方作业定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改。