江油市华川新材料集团有限公司
“2·27”一般高处坠落事故调查报告

江油市华川新材料集团有限公司

“2·27”一般高处坠落事故调查组

2026 年 2 月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位概况 2
（二）涉事项目合同签订情况 3
（三）事故发生经过 4
（四）涉事厂房情况 4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 4
二、事故应急处置及评估情况 5
（一）事故应急处置情况 5
（二）医疗救治和善后处置情况 5
（三）事故应急处置评估 5
三、事故原因 6
（一）直接原因 6
（二）间接原因 6
（三）其他可能因素排除 7
四、有关责任单位存在的主要问题 7
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 8
（一）对有关责任人员的处理建议 8
（二）对有关责任单位的处理建议 9
六、事故防范和整改措施建议 10
（一）提高政治站位，强化安全生产底线红线意识 10
（二）提高责任担当，夯实安全生产行业监管职责 10
（三）增强服务意识，落实属地管理责任 10
（四）压实主体责任，严防生产安全事故发生 11

江油市华川新材料集团有限公司
“2·27”一般高处坠落事故调查报告

2025年2月27日11时20分许，四川彦兴建筑工程有限公司在位于江油市西屏镇香水村四组的江油市华川新材料集团有限公司废弃砂石加工厂房进行拆除作业时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失145万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等有关法律法规规定，经江油市人民政府授权，由江油市应急管理局牵头成立了江油市华川新材料集团有限公司“2·27”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请市纪委监委介入、市检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、调阅资料、调查取证、综合分析等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，分析认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了防范措施和整改建议。

经调查分析认定，江油市华川新材料集团有限公司“2·27”一般高处坠落事故是一起因高处作业人员在不稳定的结构上进行

高处作业、未按规范要求正确使用安全带，施工企业未落实安全风险辨识管控、未按规范要求组织施工作业，造成死亡1人的一般生产安全责任事故。现将事故调查情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位情况

四川彦兴建筑工程有限公司（以下简称：彦兴建筑公司），统一社会信用代码：91510700MAC4LY****，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：苟*，注册资本：贰仟万元整，成立日期：2022年11月23日，注册地：四川省绵阳市科技城新区创新中心****室，经营范围：建设工程施工、建设工程设计、建设工程监理、测绘服务、建筑物拆除作业（爆破作业除外）、地质灾害治理工程施工、公路管理与养护、建筑劳务分包、施工专业作业等。

2.事故相关单位情况

江油市华川新材料集团有限公司（以下简称：华川新材料公司），统一社会信用代码：91510781797859****，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：邱*，注册资本：贰亿元整，成立日期：2007年1月18日，注册地：四川省绵阳市江油市香水镇****号，经营范围：非金属矿及制品销售；金属矿石销售；非金属矿物制品制造；饲料原料销售；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）等。

（二）涉事项目合同签订情况

2025年1月24日，华川新材料公司（甲方）与彦兴建筑公司（乙方）签订了《劳务承包服务协议》，工程名称：华川新材料公司厂房拆除工程（以下简称：事发厂房拆除工程），工程地点：江油市西屏镇香水村工业园区，承包范围：甲方指定厂房的拆除等工作内容（具体范围以甲方现场指定为准），承包方式：本工程采用固定总价包干形式，乙方包人工、包风险、包税金等完成本工程所需的一切费用，工期：40日，2025年2月3日起至2025年3月14日止。协议中约定甲方权利义务：1.提供施工场地，向乙方进行现场情况交底；2.负责为乙方安排的拆除施工人员购买相关保险；3.甲方按约定为乙方施工人员购买保险，不能免除乙方作业承包单位应承担的法定安全生产主体责任。协议中约定乙方权利义务：1.负责施工现场的全面安全管理，是现场安全施工的责任主体，必须采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，并对施工期间发生的一切安全事故承担全部法律责任和经济赔偿责任；2.承担相应的劳动用工法律责任；3.负责施工期间的环境保护和文明施工，做到工完场清；4.服从甲方的现场管理和监督；5.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员和甲方依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；6.乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，在施工过程中发生的一切人身伤亡，财产损失，机械设备事故等，其

责任和因此发生的费用均由乙方独立承担。

（三）事故发生经过

2025年2月27日8时30分许，热切割作业人员李*兵、李*元、邹*虎、唐*明，受彦兴建筑公司派驻在华川新材料公司厂房拆除项目负责人王*安排，对位于西屏镇香水村四组的华川新材料公司废弃砂石加工厂房进行拆除作业。10时20分许，李*兵和李*元分别被吊车吊上厂房离地面高约15米的钢横梁两端的钢立柱顶端，两人将安全带拴挂在钢立柱上后，使用丙烷和氧气对钢立柱与钢横梁进行分离切割作业，邹*虎和唐*明在地面协助搬运丙烷瓶和氧气瓶。11时20分许，李*兵将所在作业面钢立柱与钢横梁完成分离切割后，钢立柱失去水平约束支撑发生倾倒，造成李*兵随安全带牵引坠落至地面受伤，后由120救护车送至九0三医院救治；13时58分许，李*兵经抢救无效死亡。

（四）涉事厂房情况

涉事废弃砂石加工厂房位于江油市西屏镇香水村四组，系华川新材料公司所有。因该厂房长期废弃不再使用，华川新材料公司为消除事故隐患，于2025年1月24日将厂房拆除工程承包给彦兴建筑公司组织实施拆除作业。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，死者：李*兵，男，49岁，居民身份证号码：51072119760125****，户籍住址：四川省江油市西屏镇**村，生前系彦兴建筑公司热切割作业人员。本次事故未造成设

施、设备等其他经济损失，根据工亡赔偿协议核定，共造成直接经济损失145万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

事故发生后，彦兴建筑公司总经理苟*立即拨打120急救电话，并组织作业人员撤离现场。2025年2月27日11时50分许，120救护车及医护人员到达事故现场采取急救措施。12时28分，120救护车将李*兵送达至九0三医院救治。13时58分，李*兵经抢救无效死亡。

（二）医疗救治和善后处置情况

1.医疗救治情况

根据从九0三医院调取的李*兵急诊病历和居民死亡医学证明（推断）书等资料证实，2025年2月27日12时28分，120救护车将李*兵送达至九0三医院救治。13时58分，李*兵经抢救无效死亡，死因推断：高坠伤、失血性休克、重型颅脑损伤。

2.善后处置情况

事故发生后，华川新材料公司成立善后工作组，安排专人安抚死者家属和协调处理善后工作。2025年3月1日，华川新材料公司与死者家属签订《工亡赔偿协议》，赔偿金已全部支付，善后工作已处理完毕，家属已得到妥善安抚，未造成社会稳定等情况。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，华川新材料公司、彦兴建筑公司积极开展现场

应急救援、医疗救治、善后处置等工作，能够迅速响应，及时送医，应急救援处置基本符合要求，避免了事故扩大及衍生事故发生。

三、事故原因

（一）直接原因

1.高处作业人员李*兵在不稳定的钢立柱上进行热切割作业，且直接将安全带拴挂在不稳定钢立柱上，当钢立柱发生倾倒时，安全带挂点防坠落保护失效，导致李*兵随安全带牵引坠落至地面受伤致死。

2.彦兴建筑公司在事发厂房拆除工程施工前，未按要求对局部拆除影响结构安全的钢立柱进行加固，当高处作业人员李*兵所在作业面钢立柱与钢横梁完成分离切割后，导致钢立柱失去钢横梁水平约束支撑而倾倒。

（二）间接原因

1.彦兴建筑公司在事发厂房拆除工程施工前：未编制安全专项施工方案；未对作业现场进行安全风险辨识，未及时发现事发钢立柱失去钢横梁水平约束支撑后，存在不稳定的生产安全事故隐患；未制定安全防护措施，未设置独立于拆除结构的“安全生命线”、锚固装置或作业平台，导致高处作业人员李*兵将安全带拴挂在不稳定的钢立柱上；未对作业人员进行书面安全技术交底。

2.华川新材料公司现场安全监护人员未认真监督检查事发厂房拆除工程安全生产工作：未对承包单位彦兴建筑公司在事发厂

房拆除工程前的安全专项施工方案、安全防护措施、安全风险辨识的落实情况进行有效监督检查；未及时发现高处作业未设置独立于拆除结构的“安全生命线”、锚固装置或作业平台的生产安全事故隐患。

（三）其他可能因素排除

经江油市公安局西屏派出所调查证实，李*兵死亡未发现刑事立案依据，排除刑事案件可能，死亡原因符合高坠死亡特征。

四、有关责任单位存在的主要问题

彦兴建筑公司在事发厂房拆除工程施工前：未编制安全专项施工方案，不符合《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147-2016）第3.0.2条[1]的要求；未对局部拆除影响结构安全的钢立柱进行加固，当高处作业人员李*兵所在钢立柱与钢横梁完成分离切割后，导致钢立柱失去钢横梁水平约束支撑稳定而倾倒，不符合《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147-2016）第3.0.9条[2]的要求；未对作业现场进行安全风险辨识，未对拟拆除物实际状况进行检查，未及时发现事发钢立柱失去钢横梁水平约束支撑后，存在不稳定的生产安全事故隐患，不符合《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147-2016）第3.0.5条[3]的要求；未制定安全防护措施，未设置独

1.《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147-2016）第3.0.2条：拆除工程施工前，应编制施工组织设计、安全专项施工方案和生产安全事故应急预案。

2.《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147-2016）第3.0.9条：对局部拆除影响结构安全的，应先加固后再拆除。

3.《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147-2016）第3.0.5条：拆除工程施工作业前，应对拟拆除物的实际状况、周边环境、防护措施、人员清场、施工机具及人员培训教育情况等进行检查；施工作业中，应根据作业环境变化及时调整安全防护措施，随时检查作业机具状况及物料堆放情况；施工作业后，应对场地的安全状况及环境保护措施进行检查。

立于拆除结构的“安全生命线”、锚固装置或作业平台，导致高处作业人员李*兵将安全带拴挂在不稳定状态的钢立柱上，不符合《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T23468-2009）第5.2.2.5条[4]的要求；未对作业人员进行书面安全技术交底，不符合《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147-2016） 第6.0.3 条[5]的要求。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.李*兵，男，汉族，群众，生前系彦兴建筑公司热切割作业人员。安全意识淡薄，在不稳定的钢立柱上进行热切割作业，不符合《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147-2016）第5.1.2条[6]的要求，且直接将安全带拴挂在不稳定钢立柱上，导致事故发生。对本次事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，建议不再追究其法律责任。

2.苟*，男，汉族，群众，系彦兴建筑公司法定代表人、总经理，企业安全生产第一责任人，负责公司全面工作。未认真履行企业主要负责人安全生产职责，未落实安全风险分级管控和隐患排查双重预防工作机制，督促、检查本单位承包的事发厂房拆除工程安全生产工作不到位，未及时发现并消除未按规范要求组织施工作业的生产安全事故隐患。对本次事故发生负有主要管理责

4.《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T23468-2009）第5.2.2.5条：高处作业时，如安全带无固定挂点，应将安全带挂在刚性轨道或具有足够强度的柔性轨道上，禁止将安全带挂在移动或带尖锐棱角的或不牢固的物体上。

5.《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147-2016） 第6.0.3 条：拆除工程施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底，且应有记录并签字确认。

6.《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147-2016）第5.1.2条：当进行人工拆除作业时，水平构件上严禁人员聚集或集中堆放物料，作业人员应在稳定的结构或脚手架上操作。

任，建议由江油市应急管理局依法依规给予行政处罚。

3.王*，男，汉族，群众，系彦兴建筑公司派驻事发厂房拆除工程项目负责人，负责作业现场安全生产管理工作。未严格履行安全生产管理职责：未组织对事发作业现场进行安全风险辨识；未组织编制事发项目安全专项施工方案；未组织制定事发项目安全防护措施；高处作业前未开具高处作业票，且未对作业人员进行针对性的安全技术交底。对本次事故发生负有重要管理责任，建议由江油市应急管理局依法依规给予行政处罚。

4.严*萍，男，汉族，群众，系华川新材料公司派驻事发厂房拆除工程作业现场安全监护人员，负责作业现场安全生产监督、管理工作。未认真监督检查事发厂房拆除工程安全生产工作：未对承包单位彦兴建筑公司在事发厂房拆除工程前的安全专项施工方案、安全防护措施、安全风险辨识的落实情况进行有效监督检查；未及时发现高处作业未设置独立于拆除结构的“安全生命线”、锚固装置或作业平台的生产安全事故隐患。对本次事故发生负有管理责任，建议由江油市应急管理局依法依规给予行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

彦兴建筑公司，未落实安全生产主体责任，事发厂房拆除工程施工前未编制安全专项施工方案、未对局部拆除影响结构安全的钢立柱进行加固、未对作业现场进行安全风险辨识、未对拟拆除物实际状况进行检查、未制定安全防护措施、未对作业人员进行书面安全技术交底。对本次事故发生负有主要责任，建议由江

油市应急管理局依法依规给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，防范类似事故再次发生，针对此次事故暴露出来的问题特提出以下防范措施和整改建议。

（一）提高政治站位，强化安全生产底线红线意识

各部门、乡镇（街道）要认真学习领会习近平总书记关于安全生产的重要论述，增强“四个意识”、做到“两个维护”，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，深入贯彻落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”的要求，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。按照国务院安委会制定部署的安全生产十五条硬措施，结合自身工作加强安全生产监督管理，督促企业履行安全生产主体责任。

（二）提高责任担当，夯实安全生产行业监管职责

行业主管部门要认真履行安全生产行业监管职责，加强对行业领域的安全监管，深化风险管控和隐患排查治理工作，严打严查非法违法行为，督促相关企业深刻汲取本次事故教训，举一反三，严格落实安全生产主体责任，坚决遏制生产安全事故发生，确保人民生命财产安全。

（三）增强服务意识，落实属地管理责任

属地人民政府要以此为戒，防微杜渐，警钟长鸣，认真查找安全生产监管方面存在的漏洞和薄弱环节，加强与行业主管部门协作配合，加大安全生产检查力度，不断提升辖区企业安全生产

管理水平，督促企业严格履行安全生产主体责任，杜绝此类事故再次发生。

（四）压实主体责任，严防生产安全事故发生

彦兴建筑公司要依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产规章制度和安全操作规程，加强对员工安全生产教育培训和警示教育，强化作业人员安全防范意识，按照岗位作业风险有针对性地认真落实安全技术交底，加大作业现场隐患排查力度，举一反三，进行全面隐患排查治理工作，认真落实安全风险分级管控等预防机制，坚决遏制生产安全事故发生。