定远县中盐东兴盐化股份有限公司“2022.5.16”高处坠落事故调查报告

发布时间：2022-12-09 16:27　发布机构：定远县应急管理局　来源：定远县应急管理局　【字体：

2022年5月16日13时40分左右，定远县中盐东兴盐化股份有限公司发生一起高处坠落事故，致1人抢救无效死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等20日，定远县政府成立了由县应急管理局局长任组长、分管负责人任副组长，县纪委监委、公安局、经信局、总工会、住建局、人社局和西卅组成的定远县中盐东兴盐化股份有限公司“2022.5.16”高处坠落事故调查组（以下简称调查组）。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依是、注重实效”的原则，通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出和责任单位处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.中盐东兴盐化股份有限公司（以下简称中盐东兴公司），成立日期：1995年11月16日，统一社会信用代码：91341100152824674J，注册资本：壹亿壹仟陆佰陆拾贰万圆整，类型：股份有限公司（非上市、国有控股），隶属于中国盐业集团有限公司，国有企业，法（身份证号码：　3411251963********），营业期限：长期，住所：安徽省定远盐矿，经营范围：岩盐地下开采，食盐生产、销售，电力生产；产品、通讯设备、塑料包装材料、建筑材料、装饰材料、陶瓷工艺品生产及销售、仓储服务（不含危险化学品）等。公司设党委、董事会、监安全环保部、仓储部、采购部等14个部门，其中，生产安全环保部是专门的安全管理机构，配备部长1名、副部长2名、专职安全培训师1名，专现有员工800余人。

2.中联信安建设工程有限公司（以下简称中联信安公司），成立于2017年5月11日，统一社会信用代码：91410728MA40YJDF7E(1-5),注册
圆，法定代表人：刘某（户籍住址：河南省长垣市恼里镇东油坊占村62号，身份号码：4107281990********），注册地为长垣市南蒲区山海大
1604号，经营范围：建筑工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；劳务分包等。持有《建筑业企业资质证
D241050685，资质类别及等级：防水防腐保温工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级等，有效期:至
止。《安全生产许可证》编号：（豫）JZ安许证字〔2019〕041566，有效期至:2022年9月24日。

3.防开建设集团有限公司（以下简称防开建设公司），成立于1994年3月24日，统一社会信用代码：914107287126405593,注册资本：壹
型：有限责任公司，法定代表人：李某让（身份证号码：4107281957********），注册地：河南省长垣市建设路北段426号，经营范围：防水防
板脚手架工程；施工劳务等。持有《建筑业企业资质证书》，编号：D441050583，资质类别及等级：防水防腐保温工程专业承包壹级；建筑装
贰级；建筑工程施工总承包叁级；施工劳务不分等级；模板脚手架专业承包不分等级等，有效期:至2021年2月23日止，河南省住建厅豫建市〔2
将其统一延期至2022年12月31日。其《安全生产许可证》编号：（豫）JZ安许证字〔2017〕040010，有效期:2020年1月7日至2023年1月7日。

（二）项目合同签订情况

1.防腐保温工程项目。2021年10月份，中联信安公司通过招投标取得中盐东兴公司防腐保温工程项目，主要是做防腐和保温，项目造价按
算后送审，以最终审计价格下浮20%为最终付款价格。双方于2021年10月25日签订了《设备、管道、土建防腐以及保温工程、防水工程协议书》
协议》。项目未聘请监理单位。2021年10月28日，中联信安公司成立了中盐东兴公司项目部，刘某宗（与刘某为兄弟关系）担任项目负责人，
址：河南省长垣县苗寨镇东旧城村，身份号码：4109011987********）为现场安全监护，赵某阳担任施工技术员，于某红(高处作业资格证，有
月2日)、赵某阳（高处作业资格证，有效期至2027年7月28日）、赵某(高处作业资格证，有效期至2025年5月20日）为作业人员。

2.脚手架承揽工程项目。因在维修装车大棚过程中需要搭建脚手架，但中联信安公司不具备模板脚手架工程资质，中盐东兴公司要求中联
具有模板脚手架工程承包资质单位施工。该公司法人刘某通过朋友联系到防开建设公司。2021年10月25日，防开建设公司与中盐东兴公司签订
程合同》及《安全管理协议》（合同的乙方由防开建设公司盖章，李某让签字），采取包工包料承包方式，以实际搭设的脚手架体积结算，合同

3.零星土建工程项目。2021年11月2日，防开建设公司授权委托刘某宗与中盐东兴公司签订了《中盐东兴盐化股份有限公司年度零星土建
工程承揽合同》及《安全管理协议》（乙方由防开建设公司盖章，其委托人刘某宗签字）。采取包工不包料，结算方式是按照审计金额下浮3%
审计公司根据验收工程量审计)。

（三）项目进展情况

2021年11月5日，防开建设公司成立了中盐东兴公司工程项目部（包括脚手架承揽工程项目和零星土建工程项目），违规聘用刘某宗（非
任项目负责人，赵某旭担任现场负责人，李某担任安全员(安全员资格证有效期至2022年11月19日)，李某箱担任施工员（施工员资格证有效期
日），徐某强担任质量员（质量员资格证有效期至2023年5月26日）。该公司安全员李某于11月10日左右到达项目现场负责安全管理，11月25日
现场未派员进行安全管理，实际上由刘某宗负责。

（四）专项施工方案编制情况。

中盐东兴公司一库装车大棚更换彩钢瓦防腐工程（以下简称：一库大棚更换彩钢瓦工程），属于中盐东兴公司零星土建房屋修缮工程，该
单位（按规定不需要）。2022年5月12日，防开建设公司提交了《中盐东兴一库装车大棚更换彩钢瓦专项安全施工方案》（以下简称专项施工方
东兴公司未对此方案进行审核。专项施工方案中涉及更换彩钢瓦面积约900m^2。施工安全措施：施工区域设置安全警示标识牌，做好安全防护工
业票。脚手架爬梯施工，脚手架位于装车棚东北角方位（横杆间距1.8m，立杆间距1.6m，高约7m，爬梯间距≦40cm），脚手架与装车棚立柱环
拆除防护措施：高处作业人员顺爬梯上至顶部，确定安全支撑点后，北面拉两道钢丝绳作安全绳，安全带挂在安全绳上，保证施工人员安全施
由于腐蚀严重，铺设竹排后拆除彩钢瓦，彩钢瓦由北向南拆除，拆一块安装一块。彩钢瓦安装：安装固定件，把固定件用自攻螺钉固定在檩条
钢瓦安装在固定的檩条上，使其与每块固定件的底槽压实，重复第一块施工程序，依次安装。

（五）相关部门和地方政府安全监管情况

1.西卅店镇政府。负有属地监管责任。经查，该镇与辖区内规上企业在年初签订了安全生产责任书，实施领导包保责任制度，中盐东兴公
包保。今年以来，包保责任人能认真履行问题帮扶、监督检查等职责，每月至少到中盐东兴公司检查两次，对发现的问题收集汇总并及时解决
由县应急管理局组织的专家会诊。

2.定远县应急管理局。按照分级分类执法要求，定远县应急管理局认真履行监管职责（工贸行业）。经查，2019年以来定远县应急管理局
股份有限公司采取政府购买服务形式每年对其进行两轮专家会诊加执法检查。其中，2021年2月8日、2021年3月22日分别组织专家检查出各类问
12项，分别下达了责令限期整改指令书，并组织专家对整改情况按期进行了复查，均已完成整改，实行个案销号、“闭环管理”。在“4·7”
县组织开展了大检查大起底大整治专项行动，聘请专家对其检查出各类问题和隐患10项，均已完成整改。根据2022年监督检查计划，县应急管
构，采取“专家会诊+执法检查”方式，分别于1月19日、6月22日对中盐东兴公司开展检查，共发现各类问题和隐患19项，经复查验收完成整改。

3.定远县住建局。负责全县建筑施工领域安全监管。经查，2022年度纳入监督检查工程34项，其中社会投资项目工程17个，政府投资项目积约150万平方米。今年以来，县住建局持续开展了抗击新冠疫情、起重机械、深基坑、有限空间、危大工程、预防高坠、高温季节等专项检160余项次，下达停工通知书16余份、整改通知书80余份，给予有关项目主体及责任人信用扣分16次，移交县城管执法局给予行政处罚案件7起。

（六）现场情况

事故发生地点位于中盐东兴公司生产区域东北侧的一、二线配送车间（南侧）与三线小包装车间（北侧）之间一库装车大棚，大棚为钢结瓦且锈蚀严重。大棚呈东西走向，大棚规格：长约30米，宽约20米，高约7米。大棚东北侧临边有使用钢管搭设的脚手架（长约2米，宽约1.6米脚手架上部铺设竹排约4个（规格：长约3米，宽约0.4米）。事故位置在三线小包装车间南侧中部，周边已设置了警戒线,地面上有竹排1个，其顶死者生前佩戴的安全帽，附近地面上还有一些破碎的彩钢瓦碎片；对应棚顶上方（该区域在地面属不可视范围），有约0.8米×0.6米孔洞，处有面积约20㎡区域彩钢瓦已拆除但未安装。棚顶两端横梁上方南北方向分别各固定1根钢丝绳，其东西方向设置2根钢丝绳，供高处作业人员依次东侧为临边脚手架。



事故现场照片

二、事故发生经过及事故应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年12月17日，中盐东兴公司对防开建设公司下达《工程派工单》。2022年3月8日，中盐东兴公司对施工人员进行了岗前安全教育培《安全告知书》。5月10日办理了《高处作业票》（编号：ZYDX/Y-16-24，实施时间：5月15日7时-5月29日17时）。 5月15日6时40分召开施工全技术交底，动工搭设脚手架。

2022年5月16日6时40分左右，项目负责人刘某宗、现场安全监护张某为一库大棚更换彩钢瓦工程施工作业的方某先和于某红、方某奎、刘开完班前会。

7时10分左右，中盐东兴公司仓储部副部长、现场管理人员石某前现场给施工人员进行安全技术交底，并对相关安全防范措施进行了强调。

7时30分左右，施工人员开始作业。

11时20分左右，施工人员回到住宿处吃午饭。

13时30分左右，施工人员开始上班。石某前给现场安全监护张某、四名施工人员现场进行安全技术交底。

13时40分左右，方某先和于某红、方某奎等三名施工人员通过脚手架先后到达棚顶，另一名施工人员刘某平正在攀爬脚手架往棚顶上。这戴安全防护用品的张某听到工地上有东西坠落的声音，他抬头看到方某先已躺在大棚北侧地面上。张某立即跑到跟前，看到方某先身体平趟在脱落下来，头部流着血。在附近的刘某宗、石某前等看到后也都赶了过来协助救治伤员。

（二）事故应急救援处置及报告情况

事故发生后，刘某宗立即拨打了120急救电话。石某前也将事故情况报告了仓储部副部长叶某武（主持工作）、生产安全环保部副部长后，叶某武、黄某从及中盐东兴公司领导先后赶到现场组织事故救援。由于120车辆尚未赶到，随即用刘某宗的车将伤者送往县总院。路途中，车，随即停车将伤者抬上120急救车。

14时20分左右，120急救车将伤者送到了县总院抢救。

14时30分，中联信安公司法定代表人刘某接到项目负责人刘某宗事故报告。

23时30分左右，伤者方某先经抢救无效死亡。

23时31分，刘某接到刘某宗关于伤者方某先死亡的报告。

5月17日凌晨零时19分，县应急管理局接到中盐东兴公司生产安全环保部谢某俊部长的事故报告。

1时40分，县应急管理局向滁州市应急管理局报告了事故情况。

5月18日11时10分左右，刘某宗打电话给防开建设公司业务部负责人程某平，报告了事故情况，程某平要求其安抚好死者家属，处理好善后

5月25日，中联信安公司与死者家属签订了死亡赔偿协议书，人道主义补偿金20万元已到位，一次性工亡补助金正在走工伤保险赔付程序。

6月1日死者尸体在县殡仪馆火化，死者家属情绪稳定，事故善后工作有续开展。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

(一)人员伤亡情况

方某先，男，汉族，36岁，户籍住址：安徽省淮南市大通区上窑镇张郢村张郢74号，身份证号：3404021986********。中联信安公司于2
网上新招录的施工作业人员，取得登高架设特种作业操作证（证件有效期：2021年11月9日至2027年11月8日），在高处作业时坠落，伤势严
亡。

（二）直接经济损失情况

此次事故共造成1人死亡，直接经济损失约168万元左右。

四、事故发生的原因及性质

（一）直接原因

方某先安全意识淡薄，冒险作业。一是高处危险作业，未按要求悬挂安全带；二是登高后没有确定安全支撑点，冒险站在已锈蚀严重的彩
钢瓦突然断裂，本人从棚顶坠落到坚硬的混凝土地面。

（二）间接原因

1.中盐东兴公司安全管理不到位。一库大棚更换彩钢瓦工程项目未办理建筑工程施工许可证（新改扩建达到300平方或价格30万元以上的
自开工。对不同项目部人员及资质审核把关不严，实际施工人员均为中联信安公司。一库大棚更换彩钢瓦工程专项施工方案未经安全审查。未
施工作业人员违章作业行为。

2.防开建设公司安全生产主体责任不落实。该公司作为中盐东兴公司脚手架工程、土建房屋修缮工程合同承包单位，成立的项目部形同虚
本单位职工且无相关资质的人员担任项目负责人，在原专职安全管理人员离开项目部后，未再配备专职安全管理人员，未按规定对项目施工人
培训；提供的一库大棚更换彩钢瓦工程专项施工方案中安全风险辨识不到位，事发时项目现场未派员进行安全管理。

3.中联信安公司成立的中盐东兴公司项目部负责人不具备资质，未配备专职安全管理人员，施工作业人员安全培训记录工人未签名、无考
部疏于管理，未能有效制止本公司项目部负责人刘某宗借用防开建设公司资质承揽中盐东兴公司一库大棚更换彩钢瓦工程。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起因企业安全生产主体责任不落实，作业人员现场安全防范措施不到位，违章冒险作业而导致的一般生产安全责任事

五、事故责任认定及处理建议

（一）事故相关责任人处理建议

1.方某先，安全意识淡薄，高处作业未落实安全防护措施，违章冒险作业，对事故发生负有直接责任。鉴于在事故中死亡，不再追究其责

2.刘某宗，男，户籍住址：河南省长垣市恼里镇东油坊占村，身份号码：4107281991********，中联信安公司、防开建设公司中盐东兴公
未认真履行安全生产管理职责。未取得相关建筑执业资格证，担任两个不同公司的项目部负责人；一库大棚更换彩钢瓦工程专项施工方案安全
也未经审核；现场施工作业人员安全培训记录工人未签名、无考核成绩；现场安全管理不到位，未能及时发现并制止现场施工作业人员违章作
的发生负有直接管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）、（六）项，鉴于其能积极主动做好事
据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议对其给予上年度收入30%的罚款。鉴于其无法提供有效收入证明，根据《生产安全事
（试行）》（原安监总局第13号令，第77号令修正）第四条第二款第二项的规定，按照河南省2021年度职工平均工资48117元的2倍的30%计算，
的行政处罚。

3.李某让，男，身份证号码：4107281957********，户籍住址：河南省长垣市莆蒲西区北顺河街，防开建设公司法定代表人。委托的项目
无相关资质，疏于对项目部的管理，安全生产管理规章制度和操作规程不落实，未对项目施工人员进行安全教育培训。其行为违反了《中华人
产法》第五条、第二十一条第（二）、（三）项的规定，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（
建议对其处以上一年度收入40%的罚款。鉴于其无法提供有效收入证明，根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（原安监总局第13号令，
第四条第二款第一项的规定，按照河南省2021年度职工平均工资48117元的6倍的40%计算，计11.5万元罚款的行政处罚。

4.石某前，男，中共党员，中盐东兴公司仓储部副部长，身份证号码:3423251966********。未认真履行安全生产管理职责，负责一库大
程现场安全监管，未及时发现并制止外包施工作业人员未按要求悬挂安全带及违章作业行为，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华
生产法》第二十五条第（六）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议对其给予上年度收入64000元的40%罚款
万元。

5.黄某从，男，身份证号码：3411251971********，中盐东兴公司生产安全环保部副部长。未认真履行安全生产管理职责，对一库大棚更
有安全监管职责，未审核一库大棚更换彩钢瓦工程专项施工方案，对防开建设公司项目部组成人员把关审核不严，现场安全措施落实不到位，
管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项、第二十六条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产
的规定，建议对其给予上年度收入67000元的40%罚款，计人民币2.68万元。

6.靳某，男，身份证号：3411251963********，公司董事长兼党委书记，法定代表人，安全生产第一责任人，未认真履行法定安全生产职
度不落实，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条第（二）项的规定，对事故的发生负有领导责任。建议通报其上
规处理。

（二）事故相关责任单位处理建议

1.防开建设公司安全生产主体责任不落实。作为中盐东兴公司脚手架工程、土建房屋修缮工程合同承包单位，成立的项目部形同虚设，违
职工且无相关资质的人员担任项目负责人，未按规定对项目施工人员进行安全教育培训；提供的一库大棚更换彩钢瓦工程专项施工方案中安
位，事发时项目现场未派专门人员进行安全管理，现场安全措施不落实。对事故发生负有主要管理责任。其违反了《中华人民共和国建筑法》
款、《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条、第四十一条第一款、第四十三条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一
款第（一）项的规定，建议对其处以65万元罚款的行政处罚。

2.中盐东兴公司安全管理不到位。一库大棚更换彩钢瓦工程项目未办理建筑工程施工许可证，擅自开工；未对专项施工方案组织审核，导
不到位；对项目部组成人员把关审核不严；现场安全措施落实不到位。对事故发生负有重要管理责任。其违反了《中华人民共和国建筑法》第
民共和国安全生产法》第四条、第四十一条第一款、第四十三条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）
对其处以40万元罚款的行政处罚。

3.中联信安公司成立的中盐东兴公司项目部负责人不具备资质，未配备专职安全管理人员，施工作业人员安全培训记录工人未签名、无考
部疏于管理，未能有效制止本公司项目部负责人刘某宗借用防开建设公司资质承揽中盐东兴公司一库大棚更换彩钢瓦工程。其违反了《建设工
条例》第二十一条第二款、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条的规定，建议函告当地建筑施工主管部门，对其违法行为依法查处。

六、事故防范和整改措施

为有效预防和遏制事故的再次发生，建议应采取以下防范和整改措施:

1.中盐东兴公司要落实企业安全生产主体责任，一是要强化守法意识，项目开工前应依法办理施工许可等。二是要加强一库大棚更换彩钢
方案安全风险辨识，完善棚顶高处危险作业安全技术措施，为从业人员提供符合标准的劳动防护用品，并监督、教育其按照使用规则佩戴、使
审核外包单位项目部人员的资质条件，督促外包单位严格按规定配齐管理人员。四是要切实将外包项目纳入公司统一安全管理，定期开展安全
及时督促整改。

2.防开建设公司，要严格资质证书管理，禁止以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书，以本企业的名义承揽工程。严格
产条件，制定并实施操作规程。要强化项目部负责人的资质管理，配备安全管理人员，严格落实施工作业人员岗前安全教育培训考核。要进一
的安全风险辨识管控，严格施工现场安全管理，及时发现并消除安全隐患。

3.西卅店镇要落实属地管理责任，深刻吸取此次事故教训，举一反三，强化“党政同责，一岗双责，失职追责”，分解细化安全生产责任
网。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”要求，深入开展辖区安全生产大检查。

4.县建设主管部门要指导督促各乡镇和园区开展建筑施工领域安全生产专项整治，对在检查中发现的问题要依法查处，加大巡查力度，严
领域非法违法行为。

2022年12月9日

扫一扫在手机打开当前页

