仙桃市仙西禽类屠宰有限公司
“5·21”一般高处坠落事故调查报告

2026年5月21日9时许，位于仙桃市胡场镇发展大道118号，仙桃市仙西禽类屠宰有限公司内作业人员使用升降机安装LOGO与标识标语字体时，发生一起一般高处坠落事故，造成作业人员刘昔文（男，47岁，仙桃市长埫口镇黄旺村六组人）死亡、刘习武（男，41岁，仙桃市龙华山办事处黄荆村二组人）受伤，直接经济损失约60万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关规定，经市人民政府批准，于2026年6月4日成立了由市应急管理局牵头，市人民检察院、市公安局、市市场监督管理局、市总工会等部门有关同志组成仙桃市仙西禽类屠宰有限公司“5·21”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并分设综合组、技术组、管理组，对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、调查取证、人员问询、综合分析等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质、相关单位和人员的责任，查明了相关部门和有关地方党委、政府在监管方面存在的

问题，提出了防范整改的措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位基本情况

1.仙桃市仙西禽类屠宰有限公司（以下简称：仙西公司）成立于2024年9月5日，注册地位于湖北省仙桃市胡场镇发展大道118号，类型为有限责任公司，法定代表人：梁火才，统一社会信用代码：91429004MADX98MNXM。经营范围包括许可项目：生猪屠宰，家禽屠宰，牲畜屠宰，食品生产，食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜肉零售，鲜肉批发，食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2.仙桃市力成广告制作部（以下简称：力成广告）成立于2016年3月28日，注册地位于仙桃市龙华山办事处仙源大道57号，类型：个体工商户，经营者：刘习武，统一社会信用代码：92429004MA4A2MDT4T。经营范围：广告招牌的制作。

（二）安装项目情况

2026年5月5日，仙西公司股东叶建国联系力成广告刘习武，称仙西公司需要设计安装LOGO与标识标语字体。5月12日刘习武与叶建国确定安装方案和费用（不使用吊车安装，使用仙西公司提供的升降机，费用共计9500元）。5月19日，刘习武

通知叶建国称 LOGO 及标识标语已制作完毕，可进行安装。5 月 20 日，叶建国回复称其在外地，要求刘习武联系仙西公司另一股东袁鹏，当日，袁鹏答复刘习武，同意其于 5 月 21 日进厂安装。安装期间，双方未签订任何合同或书面协议。

（三）涉事设备情况

涉事设备为“鼎新”牌自行走剪叉式升降工作平台（以下简称：涉事设备），设备信息卡表示：设备编号 YLJA010-02，平台上升高度＜10m，最大允许载质量≤240Kg（非外展），充电电压 220V。经调查，涉事设备产于江苏常州，系 2018 年从上海某租赁公司购买的二手设备。设备本体无产品铭牌，无出厂日期及相关设备资料，无出厂合格证，无 2025 年度第三方检测报告，亦无法提供事发前最近一次维护保养记录。

（四）现场勘验情况

事故发生地位于仙桃市胡场镇发展大道 118 号仙西公司厂区北侧车间外墙附近。涉事设备沿水泥硬化地面道路在举升高度约 7.1 米的高位状态下横向行走时，设备橡胶实心行走轮（直径 370mm）遇地面一处未封闭、无警示、无围挡的落水沟开口坑洞（洞口尺寸约 390mm × 380mm），单侧车轮悬空失去支撑，地面失稳引发整机倾翻。两名作业人员随设备从 7.1 米高处坠落至地面。坑洞边缘留有车轮刮擦痕迹，可佐证设备高位行走坠坑、重心偏移失稳倾翻的情形。设备液压管路连接完好，密封件完好无

泄漏，不存在因液压系统失压导致举升机构突然下降引发侧翻的情形。液压平台整体结构完整，工作平台未脱落。涉事设备倾翻后操作面板散落，平台护栏出现变形，作业平台底部与剪叉架连接处亦出现变形。（详见附图1~4）



图1（事故发生地卫星图）



图2（事故发生单位正面图）



图3（涉事设备）



图4（涉事设备与落水沟开口坑洞接触处）

（五）安全管理情况

1.仙西公司：对力成广告经营者刘习武组织的安装作业人员安全生产工作放任管理，未安排专门人员对高处作业现场进行安全管理；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时消除事故隐患；在安全管理体系尚未健全、无专职设备安全管理人员的情况下，违规将无年度检验、无维保记录、无设备资料的涉事设备提供给外协单位使用，对作业风险完全失判、失控。

2.刘习武：作为高处安装作业现场负责人，未认真履行作业现场安全生产管理职责；未组织制定相关安全生产管理制度及操作规程；未对作业人员进行安全生产教育培训，违规使用无资质作业人员进行高处作业；对作业人员刘昔文在没有采取任何安全防护措施情况下违章冒险高处作业行为未及时制止和纠正。

（六）事故发生当日的天气情况

历史气象资料显示，事故发生当天该地区天气为晴天，气温21℃至28℃，东风1至3级。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2026年5月21日7时许，刘习武组织刘昔文、王波涛到仙西公司安装LOGO和标识标语，在仙西公司一名工作人员的指引下，刘习武将停放在仓库的升降机驾驶至厂区正对大门的车间门

口，并与刘昔文对升降机功能进行了简单测试，确认设备可正常使用。

7时40分左右，刘习武和刘昔文进入升降机工作平台，由刘昔文操作升降机将工作平台升至离地面约7.1米处，随后进行LOGO字体的安装，8时左右安装完毕，刘昔文操作升降机工作平台降至地面。

8时10分左右，刘习武、刘昔文、王波涛三人将标识标语字体的字模安放在升降机工作平台后，刘昔文操作升降机移动至需安装标识标语的正下方，随后再次操作升降机，与刘习武一同上升到离地面约7.1米处安装标识标语字体的字模，8时50分左右，安装完第一个标识标语字体的字模后，刘昔文在升降机工作平台上直接操作处于升起状态的升降机向西移动，移动过程中，升降机移动轮卡入落水沟开口坑洞，导致升降机直接向北侧倒塌，致使刘习武、刘昔文坠落至地面。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，仙西公司保安队长杨江波拨打110、120，9时左右，胡场镇派出所民警到达现场，将现场相关人员带至派出所进行调查询问。

9时02分，胡场镇卫生院救护车、三伏潭镇卫生院救护车先后到达现场，医护人员分别对伤者刘昔文、刘习武进行查看，发现刘昔文已无生命体征，同时将刘习武紧急送往市第一人民医院进行救治。

[redacted]

括：伤亡人员丧葬及补偿费 40 万元、受伤人员医疗费用 20 万元等。

三、事故发生原因及性质分析

（一）直接原因

1.两名作业人员刘习武、刘昔文安全意识淡薄，违规在升降机处于高位举升状态（约 7.1 米）下进行横向行走移位操作，违反《移动式升降工作平台安全规则、检查、维护和操作》（GB/T27548-2011）第 6-7-21 款关于行走操作的要求。两人均无特种作业操作证（类别：高处作业）[1]违章高处作业，作业前未排查现场路面坑洞、沟槽隐患，冒险在不安全场地开展高位移动作业，是导致设备倾覆、人员坠落的直接原因。

2.个体安全防护缺失，加剧事故伤亡后果。作业全过程两名作业人员均未佩戴安全帽、安全带[2]等劳动防护用品，无任何个体避险屏障，直接加重了事故伤亡程度。

其他可能因素排除：通过事故现场勘查、询问和事故现场照片等资料分析，排除人为故意破坏、气象、突发灾害、不可抗力等因素。

（二）间接原因

1.刘习武：作为高处安装作业现场负责人，未有效辨识升降

---

[1]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条　特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

平台高处作业风险，未认真履行作业现场安全生产管理职责；未制定相关安全生产管理制度及操作规程；未对作业人员开展安全生产教育和培训；违规使用无资质作业人员进行高处作业；对作业人员刘昔文在未采取任何安全防护措施情况下违章冒险高处作业的行为未及时制止和纠正。

2.仙西公司：未落实安全生产主体责任，未安排专门人员对高处作业现场进行安全管理；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时消除事故隐患；在安全管理体系尚未健全、无专职设备安全管理人员的情况下，违规将无年度检验、无维保、无资料的涉事设备提供给外协单位使用，对作业风险完全失判、失控。

3.仙桃市胡场镇人民政府对辖区内存在高处作业的生产经营单位、场所安全生产检查针对性不强，检查不深入，属地监督检查职责履行不到位[3]。

四、事故性质

经事故调查组认定，仙桃市仙西禽类屠宰有限公司“5·21”高处坠落事故是一起作业人员违规作业、企业安全管理主体责任不落实而导致的一般生产安全责任事故。

---

[3]《湖北省安全生产条例》第六条　乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确安全生产监督管理工作机构，强化安全生产职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理、生产安全事故应急工作职责。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

刘昔文，安全意识淡薄，对高处作业存在的危险性辨识不足，在未取得特种作业操作证、未佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品的情况下，违规操作移动处于升起状态的升降平台，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议追究刑事责任人员

刘习武，作为力成广告经营者和高处安装作业现场负责人，未认真履行作业现场安全生产管理职责；违规使用无资质作业人员进行高处作业；未监督从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，导致发生生产安全事故，其行为涉嫌重大责任事故罪。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[4]之规定，建议移送司法机关进行处理。

（三）建议给予行政处罚的人员

1. 梁火才，作为仙西公司法定代表人，未履行主要负责人安全生产管理职责。未组织制定并实施本单位安全生产规章制度，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[5]之规定，建议由仙桃市应急管理局给予其上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

---

[4]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款　【重大责任事故罪；强令、组织他人违章冒险作业罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

2. 刘习武，作为力成广告经营者，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未按照法律法规规定保证安全生产所必需的资金投入，导致发生生产安全事故，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条[6]之规定，建议由仙桃市应急管理局给予其二万元以上二十万元以下罚款的行政处罚。

（四）建议给予行政处罚的单位

仙西公司，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；未安排专门人员对高处作业现场进行安全管理；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度；违规将无年度检验、无维保记录、无产品铭牌及出厂合格证的二手旧设备提供给外协单位使用，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[7]之规定，建议由仙桃市应急管理局给予其三十万元以上一百万元以下罚款的行政处罚。

（五）对有关单位的问责建议

责成仙桃市胡场镇人民政府向市人民政府作出书面检查；对

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十三条　生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

相关工作人员履职不到位的问题，建议由本单位纪检部门予以追责问责。上述处理结果报市安全生产防灾减灾救灾和突发事件应急管理委员会办公室备案。

六、事故主要教训

（一）仙西公司

企业安全主体责任虚化弱化，外协施工、设备管理、隐患排查、高处作业管控全面缺位。违规出借无资料、无检测、无维保升降设备，漠视设备安全使用规范，以“能用就行”替代合规管理。厂区路面坑洞隐患长期未闭环整治；未建立外来施工管理、高处作业审批监护制度，对外协作业全程放任，风险事前防控完全失效，埋下重大安全风险。

（二）力成广告

个体经营主体安全生产意识严重缺失，重经营收益、轻安全管理。未建立作业安全管理制度与操作规程，未依法保障安全投入，长期忽视高处作业法定安全要求，将生产经营活动置于重大安全风险之下。现场安全管理履职完全缺位，放任各类违章行为。作为现场第一安全责任人，未开展作业前场地踏勘、风险排查，未组织从业人员安全培训；默许无特种作业证人员上岗，未督促作业人员按规定正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

（三）属地管理部门

属地日常安全监管流于形式，排查整治不深不透。针对小微企业、临时高处作业、外协施工、老旧设备四类重点领域专项整

治力度不足，监管预判不足；未建立涉高处作业、升降设备使用经营主体台账，短期零星施工存在监管盲区，风险前置防控失效。属地风险闭环管控机制不健全，对企业隐患整改跟踪督办不足，企业自查自纠责任压得不实，监管传导层层弱化，监管缺位间接助推事故发生，属地政府需承担相应管理责任。

七、事故防范和整改措施建议

（一）仙西公司

要认真吸取事故的教训，严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实企业安全生产主体责任。一是健全完善安全生产责任体系，建立升降平台设备安全管理制度、外来施工及外包作业管理制度，配齐安全管理人员，明确设备使用、出借、审批、监护全流程管控要求。二是严格落实零星作业、临时作业、高处作业审批制度，做到作业前风险辨识、作业中全程监护、作业后闭环总结，严禁无方案、无交底、无监护、无防护施工。三是全面开展厂区安全隐患大排查，建立台账、销号管理，彻底整治地面坑洞、沟槽裸露、通行路面缺陷等基础性隐患。

（二）力成广告

深刻吸取事故教训，认真剖析事故根源，切实履行安全生产主体责任，一是建立健全各项安全生产管理制度、操作规程，保证安全投入。二是加强安全教育和培训，增强从业人员安全意识，严格执行升降平台设备安全规程，严格落实“落地行走、高空静止”原则，严禁举升状态移位、转弯、越障。三是作业前必须踏

勘作业场地，检查地面平整度、障碍物、坑洞沟槽风险，确认场地安全后方可开工。四是作业人员必须全程规范佩戴安全帽、安全带等防护用品，坚决杜绝裸身高处作业、习惯性违章作业。

（三）属地管理部门

按照“属地管理”原则，强化对辖区内涉及高处作业的生产经营单位、场所等巡查检查，及时发现并消除事故隐患。要围绕如何吸取事故教训、强化安全生产管理，举一反三，全面深入剖析事故原因，切实履行安全生产属地监管责任。同时，应聚焦小微企业、零星高处作业、临时外协施工、二手设备使用四大薄弱环节，开展专项整治，严查设备带病运行、人员违章作业、现场管理失控等违法行为，坚决遏制各类事故风险，坚决杜绝类似事故再次发生。

仙桃市仙西禽类屠宰有限公司

“5·21”一般高处坠落事故调查组

2026年7月16日

仙桃市安全生产防灾减灾救灾和突发事件应急管理委员会办公室　2026年7月16日印发