廖x兰居民房“6•10”死亡事故调查报告

发布日期：2016-08-08 11:30 撰稿人：西乡塘区安全生产监督管理局 来源：西乡塘区安全生产监督管理局

2016年6月10日11:10许，位于秀灵路69号的秀厢村7组廖x兰居民房8楼在安装室外防盗网时发生一起触电事故，造成1人经医院抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府办公厅关于进一步明确生产安全
（南府办〔2014〕49号）及城区政府《关于明确辖区生产安全事故调查工作有关问题的通知》（西府发〔2009〕40号）的有关规定，6月12日城区安监
房‘6·10’死亡事故调查组”（以下简称事故调查组），组长为安监局梁德安局长，城区住建局、总工会、监察局、南宁市公安局西乡塘分局等有关单位人员为
民检察院派员参加了事故调查工作。事故调查组通过依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证和科学严谨的综合分析，查明了事故发生的经过
亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了事故防范及整改措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故单位基本情况

（一）廖月兰居民房基本情况

秀厢村7组廖x兰居民房位于秀灵路69号，2015年5月22日经南宁市房屋安全鉴定中心鉴定为C级危房后拆除重建房屋，共8层，呈毛坯房状态，正处于
夫请朋友来帮忙安装防盗网，无工作酬劳，系朋友间互助帮忙性质。房东：廖x兰，女，身份证号码：450111xxxxxxxx0042。

（二）事故现场勘验情况

2016年6月10日，事故调查组对事故现场勘验情况如下：

1、事故现场为南宁市西乡塘区衡阳街道办事处辖区内秀厢村7组廖x兰居民房（秀灵路69号）8楼；

2、从1楼的电源控制开关至8楼的电梯机房连接有一条暂时使用的380V三相电路线，该电路线直接从1楼的电源控制开关上部接入，未经过保险丝，经
作为电梯机房电源。

3、8楼窗户边的380V三相电路线其中有一条电线出现局部外套胶皮破损现象，有摩擦、受挤压痕迹。

二、事故经过、事故救援和善后处理情况

（一）事故发生经过

1、秀厢村7组廖x兰居民房（秀灵路69号）2015年5月22日经南宁市房屋安全鉴定中心鉴定为危房后拆除重建，建好后房东对自己住的8楼进行装修，为
安装不锈钢防盗网。2016年6月10日上午，粟x喜叫来粟x旺（粟x喜二哥）、廖x荣（女，粟x喜妻子）二人一起帮忙将做好的不锈钢防盗网（以下简称：防盗

2、11:00许，粟x喜、粟x旺、廖x荣三人用三根粗绳绑住防盗网后抬到阳台，从阳台外将防盗网往窗户边移（三人先一起在阳台边将防盗网1/3移到窗户
防盗网，粟x旺、廖x荣跑到室内窗户边接住防盗网后继续把防盗网往窗户边移），三人在移动防盗网过程中操作不慎，致使防盗网与经过窗户边的380V三相
成其中一条电线局部外套胶皮破损后防盗网、阳台护栏带电，导致接触防盗网、阳台护栏的粟x喜以及接触防盗网的粟x旺、廖x荣发生触电事故。因380V三
关上部接入，未经过保险丝，事故发生时没有起到自动断电的保险作用。事故发生后，廖x荣、粟x旺被电击伤害较轻，先后摆脱防盗网的接触，粟x喜被电击

（二）事故救援和善后处理情况

1、廖x荣摆脱防盗网的接触后立即跑到阳台拉粟x喜的衣服让粟x喜与带电的防盗网、阳台护栏分离；粟x旺摆脱防盗网的接触后将绑防盗网的粗绳固定
廖x荣一起把粟x喜抬到室内，然后拨打“120”急救电话。拨打完“120”急救电话后，粟x旺从8楼往1楼跑去向路人求助，在2楼遇见前来查看装修情况的房东
事故并要求廖x兰关掉电源开关。

2、接到事故报告后，“120”及时赶到现场对粟x喜进行约30分钟的急救后用救护车将粟x喜送广西壮族自治区民族医院抢救，粟x喜经广西壮族自治区
12:50死亡。

3、接到事故报告，西乡塘区安监局、衡阳街道办事处领导和相关工作人员立即赶到事故现场，及时开展事故现场勘验、调查取证及善后处理工作。

三、事故人员伤亡和经济损失情况

（一）事故伤亡情况

“廖x兰居民房‘6·10’死亡事故”造成1人经医院抢救无效死亡。

死者：粟x喜，男，39岁，南宁市兴宁区五塘镇王竹村粟村坡人，身份证号码：450104xxxxxxxx2013。

（二）事故损失情况

事故造成直接经济损失伍拾柒万元整（￥570000.00元）。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

根据事故调查组的现场勘验及对事故现场当事人的询问，事故调查组认定：事故是由于粟x喜、粟x旺、廖x荣三人在阳台外将防盗网往窗户边移动过程经过窗户边的380V三相电路线发生摩擦、挤压，造成其中一条电线局部外套胶皮破损后防盗网、阳台护栏带电，导致事故的发生。因380V三相电路线直接未经过保险丝，事故发生时没有起到自动断电的保险作用。

（二）事故性质

根据事故调查组对房东及事故有关人员的询问调查取证，事故调查组判定：该起事故发生于私人房屋安装防盗网过程中，装修人员为房东廖x兰丈夫请付关系，属朋友间相互帮忙性质，根据《安全生产法》和相关法律法规的规定，该起事故不属于安全生产责任事故。

五、事故防范和整改措施

为了吸取事故教训，防范类似事故的发生，提出以下防范措施：

私人业主在建设、装修房屋过程中要加强现场安全管理，及时发现存在的各类安全隐患，谨慎操作，切实消除不安全因素和不安全行为，防止类似事故

附：“廖x兰居民房‘6·10’死亡事故调查组”成员签名表

廖x兰居民房‘6·10’死亡事故调查组

2016年8月8日

“廖月兰居民房‘6·10’死亡事故调查组”成员签名表

姓　　名		工作单位及职务	签名
梁德安	组　长	西乡塘区安监局局长	
李志荣	副组长	西乡塘区安监局副局长	
陆冰川		西乡塘区住建局副局长	
蒙超安		西乡塘区检察院反渎职侵权局局长	
卢英树		西乡塘区总工会常务副主席	
邓梅英		西乡塘区政府办副主任	
陈　源		市公安局西乡塘分局治安大队副大队长	
梁建华		西乡塘区监察局副局长	
张宗生	成　员	西乡塘区安监局科员	
陈盛洪		西乡塘区安监局科员	
黄峰文		西乡塘区安监局工作人员	
谭　婧		西乡塘区安监局工作人员	
覃　育		西乡塘区安监局工作人员	