
乐活哈南

哈尔滨旺族秀服饰有限公司“8·1”触电事故调查报告

2019年8月1日00时10分，在位于南岗区红旗大街301号红博会展购物广场金座27厅内，哈尔滨旺族秀服饰有限公司雇佣的人员在对商铺进行拆迁装修作业过程中，发生一起触电事故，事故造成1人死亡，直接经济损失70余万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》等有关法律法规规定，平房区人民政府授权由平房区应急局牵头，平房区总工会、南岗区公安分局、平房区监察委等部门派员参加组成事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、技术鉴定、询问相关人员、调取监控视频等工作，目前，已经查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议以及事故防范措施，现将事故调查处理情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）企业概况

1、哈尔滨旺族秀服饰有限公司成立于2001年1月23日；公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本五百万；法定代表人白立英；经营范围为经销：服装、服饰、纺织品、轻工产品、旅游制品、箱包鞋帽；统一社会信用代码91230108723687029A；注册地址：哈尔滨市平房区友协大街84号；邮政编码：150060；联系电话：13945666895。

2、哈尔滨红博新天地购物中心有限公司成立于2006年3月22日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册资本100万元整；法定代表人王丽梅；经营范围为食品经营。经销：日用百货、服装、服饰、玩具、珠宝首饰、钟表、办公用品、鞋帽、数码电器、化妆品、眼镜、农副产品；物业管理，提供展览展示服务；统一社会信用代码91230199781343347D；注册地址：哈尔滨市南岗区黄河路、南直路、长江路、红旗大街街坊；邮政编码：150060；2018年2月，经哈尔滨市场监督管理局开发区分局同意，哈尔滨红博新天地购物中心有限公司与哈尔滨红博会展购物广场有限公司吸收合并为哈尔滨红博会展购物广场有限公司。

3、哈尔滨红博会展购物广场有限公司成立于2003年7月21日；公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册资本伍仟万元整；法定代表人刘洪岩；经营范围为

食品生产经营；公共场所卫生；出版物零售；烟草制品零售；经营性停车场；电信业务经营。庆典礼仪服务；房屋租赁；商务信息咨询；网络技术服务；为企业提供展览展示信息服务；接受委托从事委托方的企业管理；按行业主管部门核定的范围从事物业管理；批发、零售：日用百货、玩具、珠宝首饰、钟表、办公用品、服装鞋帽、数码电器、化妆品、眼镜、农副产品；建筑物清洁服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；摄影服务；汽车租赁；企业营销策划；统一社会信用代码91230199749521625N；注册地址：哈尔滨市南岗区红旗大街301号；邮政编码：150060；联系电话：13504846272。

（二）合同签订情况

哈尔滨红博新天地购物中心有限公司（以下简称：红博会展）与哈尔滨旺族秀服饰有限公司（以下简称：旺族秀服饰）签订了合同，合同有效期为2016年7月1日至2019年12月23日，根据合同约定红博会展提供位于哈尔滨红博会展购物广场内金座27号商铺用于旺族秀服饰经营CKU品牌内衣，红博会展收取旺族秀服饰CKU商铺营业额的8%-12%作为商铺使用及管理费用。在合同条款第4.8条约定：旺族秀服饰有义务掌握消防、安全、卫生等相关知识，按甲方要求做好消防、安全、卫生工作。在合同条款第5.2条约定：旺族秀服饰决定入厂装修，应当提前

向甲方提交装修方案，经甲方书面同意后，方可进场装修。

旺族秀服饰与自然人崔长生签订了《商铺撤场合同》，合同中约定崔长生承揽旺族秀服饰2019年度需撤场商铺的全部撤场工作。

二、事故经过和抢险救援情况

（一）事故发生经过

2019年7月31日22时30分许，旺族秀服饰雇佣的崔长生带领武忠斌、玄立秋等人在办理完进场临时证件后，来到红博会展金座27厅准备进行拆除作业。崔长生等人员在拆除前首先对电源配电箱各个开关所控制区域进行了试验，试验后将电源箱内主电源及挨着主电源控制棚灯的第一个开关合闸，其余开关断闸，现场仅保留了一侧棚灯做为照明使用。崔长生按照旺族秀服饰人员的要求，指挥交待武忠斌等人员对CKU品牌门店现场开始进行拆除。当武忠斌等人对商铺内表面物品及装饰物拆除完毕后，武忠斌开始拆除墙壁上固定的轻钢龙骨。8月1日0时20分左右，同在厅内干活的玄立秋听到武忠斌发出“哼哼”声，随后看到武忠斌以手持撬棍拆轻钢龙骨的姿势在颤抖，并且对玄立秋的呼叫没有反应。

（二）事故抢险救援情况

事故发生后，玄立秋用手拉武忠斌持有的撬棍感觉有电，随

后再次用手拍打武忠斌肩膀，将武忠斌击倒。其他工友看到武忠斌倒地后将其抱到厅外进行急救，商场保安看到后对武忠斌进行了心肺复苏急救。在急救的同时，现场人员拨打了120和110，大约20分钟后，120到达现场将武忠斌送往市二院进行救治，经抢救无效死亡。

三、事故发生原因和性质

（一）事故发生的原因

1、崔长生及拆迁队人员盲目作业，未对商铺拆迁中裸露的电线进行带电检测，电线与拆除放在地面的轻钢龙骨相连导致轻钢龙骨带电，武忠斌踩踏触碰到带电的轻钢龙骨后触电身亡。

2、旺族秀服饰将灯箱照明电路火线接入主回路，将分控灯箱照明的开关安装在零线上，导致在灯箱开关断闸、灯箱照明灯不亮的情况下，灯箱照明灯的电线仍然带电，使拆迁人员在未发现断闸的电线仍然带电的情况下作业。

3、旺族秀服饰未建立、健全安全管理制度及拆迁作业方案，未在开关面板上张贴标志标识，未对拆迁队拆迁作业过程进行管理。

4、旺族秀服饰均未对进场拆迁的人员进行安全交底及教育培训。

5、红博商场安全失管，安全管理制度形同虚设，未对商场

内外来拆迁人员进行安全检查和培训，未发现拆迁作业中存在的安全隐患。

（二）事故性质

事故调查组通过询问相关人员、专家鉴定、查看文件资料等工作，事故调查组认定此事故是由于旺族秀安全管理缺失，作业人员盲目作业而引起的一起一般生产安全责任事故。

四、对责任人员和责任单位的责任认定及处理建议

（一）对责任人员的责任认定及处理建议

1、武忠斌，小崔商业拆迁队工人，在商铺拆迁作业过程中，盲目作业，未发现裸露电线存在的风险，未对裸露电线进行处理，因其在事故中已经死亡，不追究其责任。

2、崔长生，小崔商业拆迁队负责人，在对商铺进行拆迁作业过程中，未对裸露的电线进行检测，未对拆迁作业人员进行安全教育培训及安全交底。其行为违反了《安全生产法》第二十二条第二项、第五项之规定，依据《安全生产法》第九十四条第三项之规定，建议给予壹万元罚款的行政处罚。

3、白立英，旺族秀服饰法人，负责该公司日常全面管理工作，其作为该公司安全管理工作负责人，未依法履行安全管理职责，未建立、健全本单位安全生产责任制，未建立、健全本单位的安全生产规章制度和操作规程，未督促、检查本单位的安全生

产工作，未及时发现和消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。其行为违反了《安全生产法》第十八条第一项、第二项、第三项、第五项之规定，依据《安全生产法》第九十二条第一项之规定，建议给予壹万捌仟元（上一年年收入百分之三十）罚款的行政处罚。

4、易鸿飞，红博会展总经理，未依法履行安全管理职责，未建立、健全本单位安全生产责任制，安全生产规章制度和操作规程不完善，未督促、检查本单位的安全生产工作，导致红博会展安全工作混乱。其行为违反了《安全生产法》第十八条第一项、第二项和第五项之规定，依据《安全生产法》第九十二条第一项之规定，建议给予壹万柒仟壹佰元（上一年年收入百分之三十）罚款的行政处罚。

（二）对责任单位的责任认定及处理建议

1、哈尔滨旺族秀服饰有限公司，未建立、健全安全管理制度及操作规程，未对拆迁队拆迁作业过程进行管理，未对拆迁作业人员进行安全交底和安全教育培训，未对电气电路张贴标识，将作业项目发包给不具备资质的自然人崔长生，违反了《安全生产法》第二十五条第一款、第三十二条、第四十一条、第四十六条之规定，依据《安全生产法》第一百零九条之规定，建议给予贰拾伍万元罚款的行政处罚。

五、事故防范和整改措施

（一）哈尔滨旺族秀服饰有限公司，应结合此次事故，认真吸取教训，召开公司全员安全教育大会，对各门店进行全方位的安全检查，严格落实隐患排查治理“五落实”的要求，建立隐患排查治理制度，建立隐患台账，制定治理措施，落实相关责任人，建立健全各项安全管理制度，将拆迁工作承包给有资质的公司。

（二）哈尔滨红博会展购物广场有限公司，理清各部门及相关人员的安全管理职责，严格落实各项安全管理制度，在商场内开展安全隐患大排查工作，对各门店逐一进行检查，并制定隐患整改计划。加强对第三方人员管理和培训，避免再次发生类似事故。

哈尔滨旺族秀服饰有限公司

“8·1”触电事故调查组

2019年10月24日