江西上好佳食品工业有限公司“8.25”触电事故调查报告

2023年8月25日0时05分左右，在江西上好佳食品工业有限公司半成品车间AVA一号生产线缝包作业过程中，发生一起触电事故，造成一名作业人员死亡，直接经济损失约130万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经县政府研究决定，成立江西上好佳食品工业有限公司“8.25”触电事故调查组，由县应急管理局局长官定喜任组长，县应急管理局、县公安局、县总工会、县高新区管委会、县供电公司等单位派人参加，于2023年9月12日至13日对事故进行了调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资料、分析论证等方式，查明了事故发生的经过和原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况。

1.企业基本概况。

江西上好佳食品工业有限公司位于江西省九江市德安县宝塔工业园西区，公司于2003年11月20日注册成立，法定代表人为施学理，注册资本700万美元，营业期限：2003年11月20日至

2053 年 11 月 19 日，统一社会信用代码为 91360400754240801C，类型为有限责任公司（台港澳法人独资），经营范围：生产经营糖果、糕点、饮料（非碳酸饮料）、调味品、原粮及其制品、膨化食品及各类小食品（凭卫生许可证有效期经营）、食品机械（涉及行政许可的须凭许可证经营）。

2.授权委托情况。

江西上好佳食品工业有限公司法定代表人施学理，授权公司总经理李伟德全面负责公司生产经营，全面履行公司安全生产职责。

3.企业机构设置及人员配备、人员取证情况。

（1）机构设置情况。

公司成立以总经理李伟德为组长，胡芳、朱瑛等为组员的安全生产领导小组,公司下设生产部、质量部、仓储部、设备维修部、人力资源部等 8 个部门，其中设备维修部共 28 人，6 人持有低压电工操作证。

（2）人员配备及取证情况。

公司现有员工 401 人，其中半成品车间人员 63 人，实行综合工时制。公司主要负责人，安全生产管理人员 6 人均取得了安全生产知识和管理能力考核合格证。特种作业操作、特种设备作业操作及职业技术等人员 25 人，均持相应证件上岗。

4.公司立项及安全设施“三同时”情况：该企业于 2003 年 10 月 16 日取得德安县发展计划委员会下发文件《关于同意上好佳（中国）有限公司基本建设立项的批复》（德计字[2023]42 号），2013 年 10 月，江西上好佳食品工业有限公司委托江西通安安全评

价有限公司进行了安全现状评价，2022 年 6 月，江西上好佳食品工业有限公司委托安徽瑞祥安全环保咨询有限公司对本单位原有建设项目进行了安全现状评价。

5.死者与事故企业签订劳务用工合同情况：死者曹赣于 2023 年 6 月 2 日与江西上好佳食品工业有限公司签订劳务合同，期限为 3 年。

（二）事故车间基本情况。

1.车间基本情况。

事故发生的车间为半成品车间，该车间位于企业西南角，为地上一层钢构厂房、层高 8 米，共有员工 63 人，车间共有四条生产线，分别为济南生产线、FEN 生产线、AVA 一号生产线、AVA 二号生产线。

2.AVA 半成品车间操作规程。

切割成型→一次干燥→金属探测→装袋封口入库。

(1)切割：按照产品安装是所需切割刀具的类型，打开切割机运转开关，先调试所切割品种的尺寸，QC 确认合格后开始正常切割。切割时操作工需对半成品进行编号。切割时将料片平整放入切刀内进行切割。

(2)一次干燥：切割后产品自动输送至烘箱，输送机速度为 25-56r/min， 烘箱温度控制在 60-95℃，湿度控制在 10-95%，干燥时间 1.5-2h，使半成品水份达到规定要求。

(3)金属探测：将 QC 检验金探的灵敏度并将其调至最佳状态，（Fe1.0mm、SUS2.0mm）对半成品进行金属探测。

(4)装袋封口入库：打开出料输送带与振动筛开关，开始出料。

干燥后产品在输送机上经人工挑选出不合格产品，合格的半成品装进贴好合格证的牛皮袋中，按装袋规格称量、封口，封口严密，入半成品仓库。

3.事故设备设施基本情况。

发生事故的设备为韩国袋式自动输送缝包机，型号为 NLDS-6，主要用于为塑料编织袋（物）、纸袋（物）、纸塑复合袋（物）、敷铝纸袋等袋口用线缝合而制的设备，工艺特点是缝合后密封性好，易拆解，找出线尾一拉便松解，而袋子可重复使用。将缝包机装配在输送机上；开启电源后输送机开始运转，向前输送装满物料的袋子；当袋子到达缝包机压脚处，自动感应开关启动缝包机开始缝合；缝合完成自动切刀剪切线辫。装袋规格：半成品统一使用 4 层牛皮纸袋，20Kg/包，将封好的半成品放在塑料板上，袋口向内，每层 5 包，每板不超过 40 包，整齐摆放。

二、事故发生经过、救援、报告及善后处理情况

（一）事故发生经过。

2023 年 8 月 24 日晚，按照公司领班张吉盛安排，曹赣负责半成品车间 AVA 一号生产线缝包作业，王常宝负责投粉作业，18 时 36 分，曹赣打卡上班，18 时 49 分，进入 AVA 车间一号生产线接班开始缝口作业，23 时 0 分至 23 时 18 分，打卡吃饭，吃完饭后，再次进入车间进行缝口作业，00 点 06 分左右，距曹赣约 5 米远处洗手后的王常宝发现曹赣趴在其封包机处水泥地面上，立即跑步至温戈尔机械设备处呼喊张吉盛过来察看，张吉盛与其保安陈永华连忙赶至现场，0 时 07 分，张吉盛将曹赣翻身平躺，用手抚摸其腹部，感觉腹部无起伏。



曹赣在半成品车间 AVA 一号车间进行封包作业时触电。

（二）事故救援情况。

0 时 7 分，张吉盛立即拨打“120”急救电话，在场的陈永华拨打“110”报警电话，00 时 21 分，接到报告的“120”医务人员赶到现场，随车医生立即对曹赣进行身体检查并积极组织抢救，经医务人员现场抢救无效，宣布死亡。0 时 52 分，“110”到达现场，并封锁现场，随即对现场进行勘察。

（三）事故报告情况。

事故发生后，县应急管理局接到县公安局指挥中心事故报告后，立即组织相关人员赶赴事故现场，并对现场进行了初步勘查，对死者情况进行初步了解，并将事故发生情况通过事故直报系统进行上报。

（四）善后处理情况。

事故发生后，公司与死者曹赣家属协商，双方达成赔偿协议，死者家属对善后处理无异议。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成一人死亡。死亡人员：曹赣，男，28岁，江西省九江市永修县三溪桥镇人，身份证号360425XXXXXXXX3710，江西上好佳食品工业有限公司缝包工。

2.直接经济损失。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标（GB6721-1986） 等标准统计，核定事故造成的直接经济损失约为人民币130万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因。

因半成品车间AVA一号生产线袋式自动输送缝包机三相四线插头开关零线脱落，致使零线搭至火线，且设备接地效果不良,造成设备机体带电运行。此时提升机废料下料口堵塞，曹赣便擅自跨越自动缝包机时导致其触电，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因。

1.江西上好佳食品工业有限公司。

（1）安全生产管理机制不健全。①未严格落实安全生产责任制及考核机制；②全员安全生产责任制不健全，安全生产责任制落实情况监督考核不够，致使安全生产责任制、安全生产各项规章制度执行不到位；③虽组织了对一线操作人员安全教育培训考核，但对管理层只是以口头或者视频及邮件的形式进行安全培训，未以试卷的方式进行严格考核；④作业现场设备设施用电安全及防跨越生产设备安全警示标志配备不够。

（2）双重预防机制履职不到位。①作业前对作业人员安全技术交底不到位，未在作业前向从业人员说明危险因素；②对作业现场安全风险辨识及管控不到位，未有效落实安全生产巡查制度和生产安全事故隐患排查治理制度，虽对重点设备定期巡检，但对一般性的机械设备巡检频次不够，日常巡检记录不完善；③对现场作业的动态安全管理检查不力，未能及时发现并制止员工违章作业行为。

（三）事故性质。

事故调查组通过调查取证和分析，认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任人及责任单位处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《江西省安全生产条例》等有关法律法规的规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列单位和人员应当承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）对事故责任单位的处理建议

1.江西上好佳食品工业有限公司。安全生产主体责任落实不到位，未严格落实安全生产责任制，对安全生产责任制落实情况监督考核不够，全员安全生产责任制制定不完善；对员工安全技术交底不到位，未在作业前向从业人员说明危险因素；作业现场安全风险辨识及管控不到位；未有效落实安全生产巡查制度和生产安全事故隐患排查治理制度，对一般性的机械设备巡检频次不够，日常巡检记录不完善，对电器设备设施检查不细致，未能及时发现电器设备损坏，作业现场设备设施用电安全及防跨越生产

设备的安全警示标志配备不够，未能及时发现并制止员工违章作业行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十二条、第二十八条、第三十五条、第四十四条的有关规定，对事故的发生负有主体责任。由德安县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之相关规定予以行政处罚。

（二）对事故责任人员的处理建议

1.曹赣，江西上好佳食品工业有限公司缝包工，安全意识淡薄，未对作业现场存在的安全风险进行正确辨识，擅自跨越自动缝包机清理物料，违规操作，导致其触电，对事故发生负有直接责任。鉴于在事故中已经死亡，建议免予追究责任。

2.李伟德，江西上好佳食品工业有限公司总经理，对公司负有全面安全管理职责，安全生产管理职责履职不到位，未健全完善本单位安全生产责任制及考核机制，未严格组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未认真督促、检查本单位安全生产工作；对事故的发生负有主要责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（三）、（五）项之规定，由德安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定给予相应的行政处罚。

3.胡芳，江西上好佳食品工业有限公司人事部经理兼安全生产负责人，虽对一线操作人员组织了安全教育培训，但对管理层只是以口头、视频及邮件的方式进行安全培训；未及时组织检查本单位安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患；建议公司

依据企业有关安全管理规定对其给予相应处分。

4.胡少波，江西上好佳食品工业有限公司机修部经理，未认真履行岗位安全职责，未能有效落实安全生产巡查职责，对一般性设备安全巡查频次过少，相关巡检记录不完善；公司电气管理规定执行不严格，未及时组织对电器设备设施及接地装置进行检查。建议公司依据企业有关安全管理规定对其给予相应处分。

5.刑景良，江西上好佳食品工业有限公司食品生产部主管，未认真履行岗位职责，未做到管生产既要管安全的规定，对相关作业人员缺少安全技术交底，未能有效落实安全生产检查职责，未能及时制止和纠正员工违反操作规程的作业行为。建议公司依据企业有关安全管理规定对其给予相应处分。

6.邓兵得，江西上好佳食品工业有限公司设备维修部主管兼电工，未认真履行岗位职责，对电器设备设施及接地装置检查不细致；作业现场用电安全警示标志设置不够，未能及时发现电器设备损坏，未能及时消除事故隐患。建议公司依据企业有关安全管理规定对其给予相应处分。

7.张吉盛，江西上好佳食品工业有限公司食品生产部领班，未认真履行岗位职责，对相关作业人员缺少安全技术交底，未能及时制止和纠正员工违反操作规程的作业行为。建议公司依据企业有关安全管理规定对其给予相应处分。

8.朱瑛，江西上好佳食品工业有限公司体系管理员兼安全员，对相关作业人员缺少安全技术交底；未认真检查本单位安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患；未及时制止纠正员工违章作业行为。建议公司依据企业有关安全管理规定对其给予相应处

分。

9.文亚军，江西上好佳食品工业有限公司电工，对电器设备设施及接地装置检查不细致，未能及时发现电器设备损坏（如插头的损坏、配电箱内塑壳断路器和短路保护器失效），未能及时消除事故隐患。建议公司依据企业有关安全管理规定对其给予相应处分。

六、事故防范和整改措施的建议

为吸取事故教训，落实“四不放过”原则，切实做好今后的安全生产工作，防止类似事故发生，确保企业平稳安全运行，提出如下整改建议：

（一）全面落实安全生产责任制，建立健全安全生产各项规章制度和岗位操作规程。江西上好佳食品工业有限公司要抓好企业安全生产责任制的落实，通过层层签订安全生产目标管理责任状，确保企业安全生产目标管理工作的进一步深化、细化，实现安全生产“纵向到底、横向到边”的全员安全管理体系；健全并完善安全生产责任制考核机制，严格按照规章制度要求对各级管理人员及员工进行考核；及时全面排查治理事故隐患，落实安全防范措施，严格作业现场安全管理。

（二）全面排查评估安全风险，认真开展隐患排查。江西上好佳食品工业有限公司要全面排查车间作业每个环节、每个部位、每道工序、每台设备的安全情况，不放过任何一个细节，不漏掉任何一个盲点；要全面排查评估安全风险点，突出对用电、有限空间、粉尘涉爆等方面安全评估风险，有针对性地制定相应的预

防管控措施，落实企业隐患排查和治理制度，确保将事故隐患消除在萌芽状态。

（三）加强安全生产教育培训。江西上好佳食品工业有限公司要加强对本单位从业人员进行岗位安全操作规程和安全技能的教育和培训，要认真执行安全教育培训有关规定，做到从业人员“三级”安全教育培训到位，对新进员工未经考核合格不安排上岗作业，特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业，并建立员工相关培训档案和台账，加强对安全管理人员、安全员、班组长、机修部等重点岗位人员的安全教育管理，使其具备与安全生产相适应的管理能力和知识。同时公司要加强对作业人员在作业过程中的安全监管，作业前，要对作业人员资质、持证上岗、安全操作规程、作业方案和应急预案等方面进行认真审查，认真确定作业现场的安全条件并对作业人员进行安全技术交底，使其员工了解岗位存在的风险因素可能产生的危害后果及防护方法、应急处置措施等，增强生产安全事故防范和抗风险能力。

（四）开展“反三违”专项整治行动，杜绝“三违”现象发生。江西上好佳食品工业有限公司要扎实开展“反三违”专项整治行动，主要负责人要亲自抓，分管负责人要具体抓，全体员工参与，公司要对法对标，重新梳理本企业的安全规章制度、责任制和岗位操作规程；组织开展全体员工学安规、遵安规的教育培训，提高员工的安全意识和红线意识，真正做到“不安全不作业”。公司要加强安全绩效考核，对“三违”进行严处重罚，要进一步规范生产车间物料的摆放，完善作业现场相关安

全警示标志等，不断夯实安全生产条件，杜绝“三违”现象，确保作业安全。

（五）县高新区管委会要严格落实属地安全生产监管职责，按照德安县人民政府办公室《关于印发德安县安全生产重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案的通知》的要求，深入开展重大隐患专项整治，确保安全生产监督检查工作取得实效，加强对辖区内企业的安全监管，督促企业落实安全生产主体责任，防止事故的发生。