索引号	11321027014455428A-2022-160
体裁分类	报告
主题分类	综合政务
组配分类	安全生产
发布机构	邗江区应急管理局
生成日期	2021-08-19
文号	无
时效	
名称	建业庆松集团有限公司“7•9”死亡事故调查报告

建业庆松集团有限公司“7•9”死亡事故调查报告

访问量： 104

建业庆松集团有限公司

“7•9”死亡事故调查报告

2021年7月9日8时20分左右，在位于维扬开发区的建业庆松集团有限公司铆焊车间内，发生一起吊装作业伤害事故，造成一人死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、市政府《关于规范生产安全事故报告和调查处理工作的指导性意见》（扬府发[2007]218号）、《关于明确区生产安全事故调查组成员单位的通知》（扬邗政办[2012]15号）和《邗江区突发生产安全事故应急处理办法》（扬邗政办[2013]61号）的相关规定，2021年7月14日，邗江区政府组织由区应急管理局牵头、区监察委、区公安分局、区市场监管局等部门有关人员组成的事故调查组，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

建业庆松集团有限公司，地址：扬州维扬经济开发区蜀岗东路。法定代表人张元松，注册资金11000万元，统一社会信用代码：91321003663804616 2，经营范围：实业投资；房地产经营与管理；石油化工设备销售；金

属容器、结构、管道、化学工业用设备，冶炼工业用设备等设备的设计、制造、安装；硫酸全套装置的设计、制造、安装、调试、开车等。

二、事故发生的经过和事故救援情况

2021年7月9日，在建业庆松集团有限公司（以下简称庆松集团）铆焊车间，工人们早晨8点开始上班。8时15分左右，数控机床操作工许志伟来到刘文涛和李玉明作业的卷板机岗位拿行车遥控器。大约10分钟后，刘文涛需要用行车，便去找许志伟拿行车遥控器，远远看到许志伟操作的那台行车吊着一块钢板悬挂在半空中没有移动。许志伟吊装钢板的位置在车间的西南边，是车间存放钢板的地方，存放处东西向依次摆放三个钢架，每个钢架两侧各侧放着数块钢板，相邻两个钢架之间的通道间距大约70公分。刘文涛走近发现在西侧的两个钢板架之间，许志伟直立着被一块钢板(该钢板长4.5米，宽1.5米，厚1.4厘米)压在西侧钢板架上放置的钢板上，钢板的上部边缘正好压着许志伟的颈部，仅有头部露在外面，安全帽掉在地上，已没有任何反应。刘文涛见状立即喊李玉明，李玉明又喊其他工人过来，正在车间巡查的车间主任刘德平听到喊声后也迅速赶过来，和现场工人一起把压在许志伟身上的钢板移开，将许志伟救出。并让

工人打电话向公司领导报告，同时让公司的车子过来，将许志伟送往扬州市友好医院抢救。8时30分左右，接到事故报告的公司总经理蔡雪松也赶到事故现场查看，随后赶往医院，11时左右，许志伟经抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者，许志伟，男，40岁，数控机床操作工，邗江区槐泗镇陈院村人。

事故造成的直接经济损失约150万元。

四、事故发生的原因和事故性质

事故调查组通过勘察事故现场，查阅事故单位提供的相关资料和监控视频，并分别对建业庆松集团有限公司总经理蔡雪松（受法定代表人张元松委托）、车间主任刘德平、铆工刘文涛、李玉明等进行了调查询问，形成询问记录4份，拍摄了事故现场照片4张，并调集公安机关笔录2份。经过调查并依据相关规定，认定事故发生的原因如下：

1、直接原因

调查组通过对事故现场的勘察和对相关人员的询问，查阅相关资料认定，该起事故的直接原因：数控机床操作工许志伟安全意识淡薄，安全知识缺乏，错误、违规

操作。一是许志伟在吊运钢板过程中，没有将覆盖在被吊运钢板上的另外一块钢板移开，造成此块钢板被顶翻，压住站在钢板架之间的通道上操作行车的许志伟，同时行车未从钢板的正上方起吊，而是歪拉斜吊钢板；二是许志伟站位不当，违规站在被吊钢板下方的危险区域内，当覆盖在起吊钢板上的另一块钢板被顶翻后，将许志伟压在西侧钢架上，许志伟受挤压受伤死亡。

2、间接原因

调查组通过对事故现场的勘察，对相关人员的询问，并查阅相关资料发现，建业庆松集团有限公司安全管理不到位。一是未按规定设置安全生产管理机构，也未配备专职安全生产管理人员，造成该企业对作业现场安全管理不到位，现场工人操作随意性大。二是对从业人员安全教育不到位，对从业人员的安全教育培训不规范、不到位，特别是对使用行车岗位从业人员的安全教育不到位，造成相关管理人员和工人对行车操作规程不了解、不熟悉，工人安全意识淡薄，安全知识缺乏，工人违章作业造成事故发生。

综合上述情况，调查组认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任分析及对责任单位和责任人的处理意见

（一）对相关责任人员的处理意见

1、死者，许志伟，数控机床操作工，安全意识淡薄，安全知识缺乏，错误、违规操作，在吊运钢板过程中，没有将覆盖在钢板上的另外一块钢板移开，就盲目起吊，造成此块钢板被顶翻，将自身压住，同时在起吊过程中，行车未从钢板的正上方起吊，而是斜拉着钢板；违规站在被吊钢板下方的危险区域内，当覆盖在起吊钢板上的另一块钢板被顶翻后，导致自身被压住，对该起事故发生负有直接责任。因已死亡，建议不予追究。

2、张元松，建业庆松集团有限公司法定代表人，安全生产职责履行不到位。未按规定要求设置安全生产管理机构，也未配备专职安全员，对本单位从业人员的安全教育培训督促检查指导不力，落实不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（三）项的规定，对该起事故负有领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议邗江区应急管理局对建业庆松集团有限公司法定代表人张元松进行处罚。

3、刘德平，建业庆松集团有限公司车间主任，履行安全生产职责不到位，对本车间安全生产工作开展不力，对本车间从业人员安全教育培训不规范不到位，事故隐

患排查治理工作开展不到位，未能及时消除安全生产事故隐患，对事故的发生负有责任。建议建业庆松集团有限公司根据企业规章制度对刘德平进行处理，并将处理结果报邗江区应急管理局备案。

（二）对事故责任单位处理意见

建业庆松集团有限公司安全生产主体责任落实不到位，未按规定要求设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，对作业现场的安全监管不到位；对从业人员安全教育培训工作落实不到位，作业人员安全意识淡薄，安全知识缺乏，错误、违章操作行车，造成了事故的发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款、第二十五条第一款的规定，对事故发生负有主体责任。建议邗江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定对建业庆松集团有限公司进行处罚。

六、事故防范和整改措施

1、建业庆松集团有限公司要高度重视安全生产工作，认真学习贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，切实加强对安全生产的组织领导，建立安全生产管理机构，配齐配强安全生产管理人员；要及时修订完善各类安全生产操作规程；严格落实从业人员安全教育培训，提高

从业人员安全意识和安全知识；认真开展生产安全事故隐患排查治理，及时消除安全隐患，防范生产安全事故的再次发生。

2、维扬开发区要吸取事故教训，切实落实属地管理的安全生产监督管理责任，进一步加强对辖区内生产经营单位安全生产监管力度。督促企业切实落实安全生产主体责任，落实安全生产管理人员，修定完善安全生产操作规程，认真开展安全生产教育培训，推进企业生产安全事故隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患，防范生产安全事故的再次发生，确保本辖区内安全生产形势的稳定。

建业庆松集团有限公司“7•9”死亡事故调查组

2021年8月19日