斗门井岸领跃电子科技（珠海）有限公司
“2·4”一般机械伤害事故
调查报告

斗门区人民政府事故调查组

2026 年 3 月 23 日

Watermark Text

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）相关单位基本情况.....2
（二）相关人员情况.....2
（三）事故发生经过.....2
（四）事故现场情况.....3
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
二、事故应急处置情况.....4
（一）事故信息接报及响应情况.....4
（二）事故现场应急处置情况.....5
（三）善后处理情况.....5
（四）事故应急处置评估.....6
三、事故发生原因.....6
（一）直接原因.....6
（二）间接原因.....6
四、监管单位履职情况.....7
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....7
六、事故主要教训.....9
七、事故防范和整改措施.....9

Watermark Text

斗门井岸领跃电子科技（珠海）有限公司“2·4”一般机械伤害事故调查报告

2026年2月4日12时30分许，在斗门区井岸镇领跃电子科技（珠海）有限公司内发生一起事故，致1人死亡，无其他人员受伤。为尽快查明事故发生的经过、原因，认定事故的性质和责任，总结事故教训，提出防范和整改措施，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第十九条、第二十条的规定，斗门区人民政府依法成立了斗门井岸领跃电子科技（珠海）有限公司“2·4”一般机械伤害事故调查组。事故调查组由区委常委、副区长杨富邦任组长，区安委会副主任、区应急管理局局长夏志华任副组长，新青科技工业园、井岸镇人民政府、区科技工业信息化局、区人力资源和社会保障局、区应急管理局、区总工会、市公安局斗门分局等单位派员组成，并邀请斗门区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经询问有关人员、现场勘查及查阅相关资料等方式，通过综合分析查明了事故发生原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了对责任者的处理建议以及事故防范和整改措施。

经事故调查组调查研究，认定斗门井岸领跃电子科技

（珠海）有限公司“2·4”一般机械伤害事故是一起因作业人员违章操作、企业隐患排查治理不到位导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

领跃电子科技（珠海）有限公司[1]（以下简称“领跃公司”）

统一社会信用代码：91440400731448343l

地址：珠海市斗门区井岸镇新青二路13号（一期厂房）

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：杨聪明

成立日期：2001年08月21日

（二）相关人员情况

1.陈闰发，男，领跃公司主要负责人。

2.韦富忠，男，领跃公司后勤部经理、安全部经理。

3.向宗友，男，领跃公司电镀二车间双轨垂直连续电铜生产线机长、操作员。向宗友于2015年2月25日入职领跃公司并签订书面劳动合同。

（三）事故发生经过

2026年2月4日上午，领跃公司双轨垂直连续电铜生产线操作员向宗友在电镀二车间进行作业，生产线一直正常运行。12时30分许，生产线设备报警，向宗友在未将生产线

[1] 经营范围：生产、加工和销售自产混合集成电路板等新型电子元器件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

暂停的情况下打开维修门并探身进入，生产线设备同步运转，向宗友被下料机挤压。在附近的工人夏召龙听到呼救声和设备报警声，跑过来发现向宗友被产线机器压住，随后跑到电镀车间办公区，找到了电镀部组长赵留亚，赵留亚赶到现场查看情况后，随即电话通知维修部经理鲜其敏，让其安排同事过来现场关闭设备气压，维修部两名工人刘邦华、田翔天到现场将气压总气阀关闭后将向宗友救出。赵留亚电话报告产线主管钟志泽、后勤部经理韦富忠，同时拨打了120急救电话。韦富忠在接到报告后通过电话向公司主要负责人陈闰发报告，陈闰发接到报告后立即赶到事故现场。约10分钟后，120急救车赶到现场，医护人员现场采取急救措施后将向宗友送往遵医五院抢救。2月4日15时08分，向宗友经医院抢救无效宣告死亡，经斗门公安分局刑事侦查大队法医检验，推断其死因符合胸部受挤压致多脏器损伤死亡。

（四）事故现场情况

事故发生地点位于领跃公司三楼电镀2车间双轨垂直连续电铜产线维修门处，维修门上粘贴有禁入标识（图1）。现场勘察时，涉事设备已经停机。工作时，该设备由程序控制自动进行运转。



图 1 双轨垂直连续电铜产线事发处维修门

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成向宗友（男，湖北省巴东县人，身份证号码：42282319XXXXXXXX76）1 人死亡，无其他人员受伤。因工伤保险理赔手续正在办理中，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，截至事故调查结束，该起事故造成的直接经济损失尚在统计中。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 2 月 4 日 13 时 36 分，斗门区应急管理局指挥中心接区卫健局报:井岸镇新青二路 12 号领跃电子科技(珠海)有限公司 3 楼一男子被机器压伤，无心跳呼吸，现送往遵医五院抢救。接报后，区科工信局、区应急管理局、井岸镇政

府、新青管委会的工作人员第一时间前往现场进行处置。

（二）事故现场应急处置情况

各单位应急处置如下：

1.区应急管理局

区应急管理局接报后，负责领导带队赶赴事发现场核实情况，会同井岸镇政府对事发现场进行了处置，要求领跃公司关闭涉事设备并立即对现场进行围蔽。同时，区应急管理局对领跃公司下达《现场处理措施决定书》（珠斗）应急现决〔2026〕1号，要求该公司（1）暂时停产停业并开展全厂性的生产安全事故隐患排查治理工作；（2）立即开展全员安全教育培训。

2.区科工信局

区科工信局接报后，立即通知负责领导及相关工作人员，负责领导带队赶到现场了解情况，协助救援工作，要求企业开展全厂性隐患排查工作。

3.井岸镇人民政府

井岸镇应急值班室接报后，立即通知井岸镇负责领导及相关工作人员，负责领导带队赶到现场了解情况，协助救援工作，督促相关单位做好善后工作。

4.新青管委会

新青管委会接报后，立即通知当天值班领导及相关工作人员到现场了解情况，同时协助井岸镇和相关部门做好救援和善后工作。

（三）善后处理情况

事故发生后，领跃公司与死者家属取得联系，积极协商处理善后事宜，领跃公司于2026年2月9日与死者家属达成一致，在井岸镇人民调解委员会调解下签署了《人民调解协议书》，由领跃公司为死者向宗友申报工伤保险赔付，按照法律规定向死者家属支付赔偿金（最终金额以社保部门核算为准）。此外，领跃公司自愿向死者家属额外支付42万元人道主义慰问金。死者遗体已于2026年2月10日火化。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，各相关单位均能在规定的时间内及时上报事故情况，积极参与救援行动，第一时间赶赴现场处置。经综合评定，本次事故应急救援处置有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置程序及要求，措施得当。

三、事故发生原因

（一）直接原因

向宗友安全意识淡薄，违反公司安全操作规程[2]，在未将设备暂停的情况下打开设备维修门并进入运行中的生产线；同时，涉事双轨垂直连续电铜产线维修门处安全防护不完善，未设置联锁保护装置，人员可以随意打开并进入危险区域。

（二）间接原因

领跃公司未严格落实安全生产主体责任，安全管理不到位，生产安全事故隐患排查治理制度执行不到位，未能采取

---

[2] 领跃公司电镀安全操作管理规程（LJ-WI-CS-019）5.9 在生产时，如有异常需要上拉前，必须手动停拉，并确定有一人在线旁守护方可上线操作，以避免掉板、捡板、捞板、加药水等在不停车的情况上拉被车撞伤，有气缸的设备必须停机方能上线作业，禁止打开维修门，若需打开维修门，须找维修部人员。

Watermark Text

技术、管理措施，及时发现并消除双轨垂直连续电铜产线维修门无安全防护装置的事故隐患。

四、监管单位履职情况

2025 年，区应急管理局对应监管的各类生产经营单位实施行政检查 591 家，检查 810 家次；发现隐患问题 332 处，隐患整改率 91%，发出责令限期整改指令书 150 份，整改复查意见书 165 份。其中，领跃公司作为一般检查对象，由区应急管理局委托井岸镇按照规定的频次进行检查，发现的 1 项问题已经完成整改；新青管委会在督查过程发现了 1 项重大隐患问题，后已经督促企业完成整改。事故调查组认为，区应急管理局、井岸镇和新青管委会已经履行了监管单位的行政职能。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

为认真吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全管理，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，调查组对事故相关责任人员和责任单位提出以下处理建议：

（一）免予责任追究人员（1 人）

向宗友，男，安全意识淡薄，违反公司安全操作规程，在未将生产线设备暂停的情况下打开维修门进入运行中的的危险区域，被升降设备挤压后经送医院抢救无效死亡，对事故发生负有责任，**鉴于其本人在事故中死亡，建议免予追究其责任。**

（二）对有关单位的处理建议

领跃公司落实安全生产主体责任不到位，安全管理不到位，对作业现场存在的事故隐患排查不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除双轨垂直连续电铜产线维修门无安全防护装置的事故隐患，**违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[3]的规定，对事故的发生负有责任，建议由珠海市斗门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定进行立案调查，追究其相关法律责任。**

（三）建议追究责任人员（2人）

1.陈闰发，男，领跃公司主要负责人，对本单位的安全生产工作全面负责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时发现并消除双轨垂直连续电铜产线维修门无安全防护装置的事故隐患。**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[4]的规定，对事故的发生负有责任，建议由斗门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定对其进行立案调查，追究其相关法律责任。**

2.韦富忠，男，领跃公司后勤部经理、安全部经理，未能完全履行安全生产管理职责，建议领跃公司依据公司内部规章制度对其进行处理，处理结果在调查报告批复后一个月内报区应急管理局备案。

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

六、事故主要教训

企业未严格落实安全生产主体责任，主要负责人及安全管理人员未依法履行安全生产管理职责，对作业现场存在的安全隐患排查不到位。

七、事故防范和整改措施

（一）领跃公司要认真吸取事故教训，进一步完善隐患排查治理制度，建立全面覆盖、责任到人的隐患排查治理体系，采取技术、管理措施，建立事故隐患排查项目清单，实现对事故隐患的闭环管理，有效控制各岗位安全风险，消除事故隐患。切实加强生产现场的安全管理，认真开展作业场所危险源辨识工作，实行分级管控，在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志和隔离设施。

（二）领跃公司要加强员工的安全生产教育和培训，确保全体员工熟练掌握岗位安全生产知识和技能，熟悉公司的安全生产规章制度和安全操作规程，并经安全生产教育和培训合格后上岗作业。建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

（三）区应急管理局应进一步督促、指导辖区内企业落实全员安全生产责任制，加强事故隐患的排查治理和安全教育培训工作，采取各种有效措施及时发现并消除事故隐患，努力提升园区安全生产监管水平。

Watermark Text

斗门井岸领跃电子科技（珠海）有限公司

“2·4”一般机械伤害

事故调查组

2026 年 3 月 23 日