金昌铁业（集团）有限责任公司东大山铁矿“5.6”冒顶片帮事故调查报告

时间：2021-07-07 08:03　　浏览次数： 49 次

2021年5月6日11时20分左右，金昌市鑫磊矿山采掘有限责任公司一队在金昌铁业（集团）有限责任公司东大山铁矿1845中段12川作业时，发生一起冒顶片帮事故，造成1人死亡。

事故发生后，金昌铁业（集团）有限责任公司向市应急管理局进行了报告，接报后，市应急管理局立即组织人员赶赴事故现场进行勘查。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，金昌市政府于5月7日成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会参与的事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组依照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，按照“一案四查”“两个倒查”的要求，经过现场勘查、查阅有关资料、调查询问有关

当事人以及综合研判分析，查明了事故发生
认定了事故性质和责任，提出了对有关责任
突出问题和教训，提出了加强和改进工作的

调查认定，金昌铁业（集团）有限责
生产安全责任事故。

一、事故相关单位基本情况

（一）金昌市鑫磊矿山采掘有限责任
年7月，主要承担金昌铁业（集团）有限责
目，现有员工80人，下设11个施工队，持有
包三级资质，编号为D362001419，有效期
文件要求，疫情期间统一延期至2021年12
可证》，编号为（甘金)FM安许证字〔000
期至2021年12月。主要负责人和安全管理
证》。

（二）金昌铁业（集团）有限责任公
建成投产，形成了采矿、选矿、烧结、球团
人，下设生产技术部、矿产资源管理部、安
监督管理局颁发的《安全生产许可证》，编
下开采，有效期至2021年7月。主要负责人
考核合格证》。东大山铁矿是金铁集团公司
《安全生产知识和管理能力考核合格证》。

（三）合同签订情况

金铁集团公司（甲方）和鑫磊矿山公
承包合同》和《非煤矿山外包工程安全生产

二、事故基本情况

（一）事故经过

7时30分左右，鑫磊矿山公司一队带
来、黄钦斌、暴龙、刘彪4人参加。班前会

作业现场，之后翁明华因左眼疼痛前往市区
高祖来、黄钦斌开始对12川巷道掌子面拱顶

10时左右，爆破员张忠兴从地表到达
破。爆破后张忠兴进入爆破地点确认无哑炮
入爆破现场对爆破后地面掉落的大块矿石打
右的巷道清运矿石，张福德在电铲车作业场

11时40分左右，黄钦斌使用凿岩机打
好砸中高祖来后背和腿部，高祖来受伤倒地

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，黄钦斌立即用撬棍挪开
明显外伤，但一直在喊疼。黄钦斌立即跑至
刘彪向叶少阳（一队井下区域经理）报告
口，乘提升机到达地表。

12时左右，叶少阳驾驶皮卡车到地表
立即停止作业、保护现场、上报事故情况。

14时30分左右，高祖来经抢救无效死

（三）事故现场情况

事故发生地点位于金铁集团东大山铁
要以磁铁矿为主，其次为黄铁矿及少许褐铁
顶矿石掉落部位略呈内凹的三角柱状（见下
米。矿石在掉落过程中碎裂，砸中高祖来的



（四）人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡（高祖来，男，汉队凿岩工），事故直接经济损失96万元。

三、事故原因分析

（一）直接原因

凿岩工高祖来、黄钦斌在爆破作业结业，对爆破后巷道内存在的矿石垮塌掉落风的直接原因。

（二）间接原因

1.鑫磊矿山公司。安全生产责任制不业，是导致事故发生的主要原因。

（1）安全生产责任制不健全。鑫磊矿划分不明确，现场管理混乱。教育培训制度员、爆破员均未参加班前会教育，井下班组失。

（2）不按设计施工。在1845水平1变更的情况下，擅自将图纸上本不相邻的法》第十四条之规定。

（3）违章作业。12采场作业人员高
巷道的另一侧驾驶铲运车清运矿石，两处作
安全生产措施》的具体要求。

2.金铁集团公司。金铁集团公司主体
业的安全督促、指导、管理职责。对外包队
得到有效落实，存在以包代管现象。东大山
度不落实、擅自变更设计施工、隐患整改不
导致事故发生的重要原因。

四、事故责任认定及处理建议

依照《中华人民共和国安全生产法》
法规，事故调查组提出以下处理建议：

（一）对鑫磊矿山公司人员的责任认

1.高祖来，鑫磊矿山公司一队凿岩工
位，对此次事故的发生负有直接责任。鉴于

2.黄钦斌，鑫磊矿山公司一队凿岩工
全确认不到位，对作业现场风险判定不到位
急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚

3.张福德，鑫磊矿山公司一队安全员
现场安全风险辨识不清，对凿岩作业时现场
与铲运车作业存在交叉作业的违规行为未及
昌市应急管理局依据《安全生产违法行为行
行政处罚。

4.翁明华，鑫磊矿山公司一队当班带
履行请假手续擅自脱离岗位，导致作业现场
责任。建议金昌市应急管理局依据《安全
（三）之规定给予行政处罚。

5.叶少阳，鑫磊矿山公司一队井下区
会制度落实不严，落实特种作业周边安全警

事前不报告事后不补救，对此次事故的发
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十

6.叶燕发，鑫磊矿山公司一队队长，
执行不严、班前会流于形式、作业现场管理
施不落实等情况严重失管。建议金昌市应急
四十五条（一）（三）之规定给予行政处罚

7.黄凯，鑫磊矿山公司安全副经理 ，
场检查不够，对作业现场未按设计施工、违
未予以纠正，对此次事故的发生负有重要领
法行为行政处罚办法》第四十五条（一）之

8.张连武，鑫磊矿山公司法人，落实
实不到位、施工人员违章作业，现场管理混
度不够，对公司的管理人员教育培训不到位
责任。建议金昌市应急管理局依据《中华人
对张连武处上一年度收入30%的罚款。

（二）对金铁集团公司的责任认定和

1.张海锋，金铁集团公司东大山铁矿
（井下施工图纸设计部门），安全管理职责
对作业现场存在的风险隐患未落实闭环管理
及时发现并采取防范措施，对火工品管理登
导责任。依据《安全生产领域违法违纪行
定，建议由金铁集团公司给予张海锋行政记

2.李松山，金铁集团公司东大山铁矿
理混乱、违章作业、违法设计施工等情况失
对此次事故的发生负有重要领导责任，依据
第十二条（一）（七）之规定，建议由金铁

3.王建胜，金铁集团公司安全环保部
治不到位，对矿山安全检查、督促指导不够
团公司做出书面检查。

4.李虎元，金铁集团公司总经理助理
安全管理责任划分不明等情况未予以明确，
重要领导责任，依据《安全生产领域违法
定，建议由金铁集团公司给予李虎元行政警

（三）对责任单位的处理建议

1.鑫磊矿山公司对施工现场管理不到
对此次事故的发生负有责任，建议金昌市应
百零九条（一）之规定，对鑫磊矿山公司给

2.金铁集团公司，落实属地安全管理
故的发生负责任，建议金铁集团公司向市政

五、事故防范措施

（一）全面强化企业主体责任落实。
机构，严格落实安全教育培训和班前会制度
场管理，严格按照设计施工，规范井下安全
理水平，防止类似事故发生。

（二）全面提升安全风险防控能力。
安全防范措施的学习教育，使员工熟练掌握
队的定期考核奖惩制度和隐患闭环管理制度
全生产风险隐患大排查大整治工作，及时纠
工作，进一步提升安全管理层的安全管理水

（三）认真落实属地管理责任。金铁
矿山外包工程安全管理行办法》(国家安全监
强对外包队伍的管理，制定外包施工队伍考
管理情况实施动态管理，督促落实井下采掘
节的安全防范措施，确保生产安全。

（四）加强隐患整改落实。金铁集团
工作的相关要求，从组织、制度、技术管理
查，对发现的问题逐项逐人落实整改时限和

理层人员和专业技术人才，认真落实领导带
象，坚决遏制事故多发、频发的势头。

东

扫一扫在



温馨提示
您访问的链接即将离开
“金昌市应急管理局”网

是否继续？

继续访问放弃