索引号：	113418217448989172/202308-00050	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	县应急管理局	**主题分类：**	市场监管、安全生产监管 / 群众 / 通知
标题：	东至尧渡河西临时停车场“6·25”一般爆炸事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：		**发布日期：**	2023-08-22

东至尧渡河西临时停车场“6•25”一般爆炸事故调查报告

发布时间：2023-08-22 10:08 来源：东至县应急管理局 字号：[**默认** 大 超大] 文本下载

东至尧渡河西临时停车场“6·25”

一般爆炸事故调查报告

东至县政府事故调查组

2023年7月28日

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位及相关单位概况..... 2

（二）尧渡河西临时停车场基本情况..... 3

（三）事故发生经过.....3

（四）事故现场情况.....4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....5

二、事故应急处置情况.....5

三、事故直接原因.....6

四、事故有关单位及人员主要问题.....6

（一）夏X生.....6

（二）东至公共交通有限公司.....7

五、对事故有关单位及责任人的处理建议.....7

（一）夏X生.....7

（二）姚X海.....7

（三）东至公共交通有限公司.....8

六、事故防范和整改措施建议.....8

（一）严格落实安全生产主体责任.....8

（二）强力整治无证无照经营行为.....9

（三）集中治理汽车修理行业安全隐患.....9

（四）扎实开展重大事故隐患专项排查整治.....10

附件：事故调查组成员名单及签名.....11

东至尧渡河西临时停车场“6·25”

一般爆炸事故调查报告

2023年6月25日16 时10分左右，东至县尧渡镇河西临时停车场内老夏修理铺发生一起一般爆炸事故，造成1人死亡，直接经济损失约10万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视。县委常委、常务副县长章志坚作出批示，要求调查事故，查明原因，做好应急善后工作；并举一反三全生产专项整治，杜绝此类事故的再发生。同时，迅速组织县应急管理局、县公安局、尧渡镇政府等部门和单位有关负责同志赶赴现场，指导事救治、事故原因调查和善后处置等工作。

依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，2023年7月3
立了以县应急管理局局长为组长，县公安局、县交通运输局、县人社局、县总工会、县应急管理局和尧渡镇政府有关负责同志为成员的东至尧
“6·25”一般爆炸事故调查组，并邀请县纪委监委、县检察院派员参加事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问有关当事人等，在综合
明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质以及相关企业、人员的责任，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出
议。

经调查认定，东至尧渡河西临时停车场“6·25”一般爆炸事故是一起因违规冒险动火作业等原因造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.老夏修理铺（因该铺无正规店名，简称老夏修理铺，下同），经营者夏X生，2022年河西大道拆迁和梅山技校改造期间私自将店铺板房迁入
临时停车场内，日常主要从事汽车水箱修理、油箱修理等，未依法办理营业执照，未依法持有焊接与热切割作业等相关特种作业操作证件。

2.东至公共交通有限公司，由池州杰达东至公交有限公司、东至杰达机动车驾驶培训有限公司、池州杰达汽车运输股份有限公司东至出租车分
至汽车维修服务有限公司、东至杰达汽车租赁服务有限公司于2022年9月整合组建而成，法定代表人姚X海，公司类型：有限责任公司，统一
9134XXXXXXXX672665。经营范围包括城市公共交通、道路旅客运输经营、机动车充电销售等。公司注册地址为东至县尧渡镇梅林路17号（因
已拆迁，现公司临时办公地址为东至县尧渡镇尧北路73号）。

（二）尧渡河西临时停车场基本情况

尧渡河西临时停车场，原县劳动技校场地。因东至公共交通有限公司原场地尧渡镇梅林路17号地块实施征迁，致东至公交车辆无固定场地停
安排原劳动技校地块改造平整后作为东至公交临时停车场。2020年1月7日，县政府专题会议决定由安东投资集团作为该地块场地平整业主单位，
木砍伐手续和委托中介机构测算土方量等工作。2020年5月10日，该临时停车场地建成经有关部门验收合格后交付县交通运输局。2020年6月8日
议研究决定河西临时停车场（含原劳动技校办公用房）及临时办公地点（原县交通运输局办公楼三楼）交由原池州杰达东至公交有限公司使用和
时停车及车辆安检，待县城南汽车站建设完成后再整体搬迁至新站。尧渡河西临时停车场建设完成后，由池州杰达东至公交有限公司（现东至公
使用管理至今。

（三）事故发生经过

2023年6月25日15时左右，黑龙江籍驾驶员付X饶驾驶箱式货运汽车（车牌号：粤B·RXXZ3）到老夏修理铺修理货车水箱。15时30分左右，
杰驾驶的重型半挂牵引车(车牌号：黑M·DXX34)因油箱漏油，也将车开到河西临时停车场老夏修理铺请夏X生帮忙修补柴油油箱，因油箱漏油较为
放下没有修理完的水箱，来到王X杰驾驶的大货车前，将该车油箱里的柴油用真空泵抽到另外的两个油桶里，抽完后卸下油箱搬到修理铺板房门口
的部位，将油箱倾斜放置，让需要焊接的部位朝上便于焊接，然后启动焊机，用焊枪对油箱漏油的部位进行焊补。16时10分左右，油箱发生爆炸
理铺板房内，爆炸冲击波致其胸腔及腹部重创，经送往东至县人民医院紧急救治因其伤势过重抢救无效于当日19时45分左右死亡。

（四）事故现场情况

事故发生地位于东至县尧渡镇河西临时停车场内西北角的夏X生修理部板房门前，事故现场留有被炸开的油箱、坐椅和焊接设备等，油箱附
（粤BR70Z3、黑MD6434）车头部位存在明显爆炸火焰燃烧痕迹，板房内地面存在部分血渍。事故当天，东至县小雨，西南风3-4级，全天气温2

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡：夏X生，男，57岁，身份证号码：411024XXXXXXXX1615，河南省鄢陵县张桥乡夏堂村人。

2.直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），初步核定事故直接经济损失约10万元。

二、事故应急处置情况

事故发生后，王X杰立即报警，县公安局刑侦大队和尧南派出所第一时间接警赶赴现场。18时左右，县应急管理局接县公安局事故信息报告，
报至县委、县政府及市应急管理局。县政府分管负责同志迅速组织尧渡镇政府、县应急管理局、县公安局等单位负责同志赶到事故现场，做好
置、调查处理等善后工作。事故未造成严重社会影响。

三、事故直接原因

事故调查组经过现场勘查、问询笔录和证据分析，排除了人为故意破坏、突发灾害等可能导致爆炸的因素，查明了事故发生的直接原因。

违规焊接动火作业引发爆炸。夏X生焊补柴油箱前，对柴油箱清洗不彻底，未采取气体置换、惰化和可燃气体检测等措施去除易燃易爆物质、
检查，导致残留在油箱内的柴油蒸汽与空气混合形成爆炸性混合气体，电焊作业时遇到明火产生了爆炸，是事故发生的直接原因。

四、事故有关单位及人员主要问题

（一）夏X生

违法无照经营。在未依法取得营业执照的情况下，无证无照擅自从事汽车水箱、油箱修理等业务经营。

违规动火作业。对焊补油箱的危险性和安全风险辨识不足，在没有经过专门的安全作业培训并取得焊接与热切割等特种作业资格的情况下，作业，是事故发生的主要原因。

（二）东至公共交通有限公司

全员安全生产责任制不健全。未有效明确河西临时停车场安全管理责任，全员安全生产责任制不健全。取得河西临时停车场使用管理权以来场安全管理义务，在停车场外来人员和车辆等方面疏于安全管理。

未依法及时消除事故隐患。在发现夏X生私自在河西临时停车场内设立经营点、承揽修理业务的情况下，未采取技术、管理的措施，制止或劝经营行为，未能及时消除事故隐患，临时停车场现场安全管理不到位。

五、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）夏X生，男，老夏修理铺经营者。安全意识淡薄，非法从事无证无照经营，未按照国家有关规定经专门的安全作业培训并取得相应资格火焊接作业，违反了《安全生产法》第三十条第一款和《无证无照经营查处办法》第二条规定，对事故的发生负有安全生产主体责任。鉴于其在事免于追究。

（二）姚X海，男，中共党员，2022年9月22日至今担任东至公共交通有限公司总经理，主持公司党、政全面工作。作为东至公共交通有限公司建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《安全生产法》第五项规定，对事故的发生负有间接领导责任。依照《安全生产法》第九十四条第一款和第一百一十五条规定，建议由县交通运输局作出行政处罚

（三）东至公共交通有限公司，全员安全生产责任制不健全，未有效建立健全并落实河西临时停车场使用管理期间生产安全事故隐患排查治理生在公交临时停车场内设立经营点、承揽修理业务、存在安全隐患的情况下，未采取技术、管理措施，制止或劝阻夏X生违法违规经营行为，未能患，临时停车场安全管理不到位。违反了《安全生产法》第二十二条和第四十一条第二款规定，对事故的发生负有安全生产管理连带责任。依据一百零二条和第一百一十五条规定，建议由县交通运输局作出行政处罚决定。

六、事故防范和整改措施建议

（一）严格落实安全生产主体责任。东至公共交通有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三，进一步落实安全生产主体责任，应当建立安全度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。要建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效措施，及时发现并消除事故隐患，不目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

（二）强力整治无证无照经营行为。各地、各有关部门要充分认识无证无照经营行为对安全发展的危害性，以及依法依规查处无照无证经营性，进一步加强组织领导，强化工作的主动性、针对性和有效性，强化协同联动，形成执法合力，提升工作效能。要充分利用安全生产举报奖励举报中心等渠道收集案件线索，及时查处无证无照经营行为，维护良好的市场经营秩序。要采取多种形式，全方位、多层次广泛宣传《市场主体《无证无照经营查处办法》，进一步增强经营者自律意识和守法经营意识，形成良好的社会共治氛围。

（三）集中治理汽车修理行业安全隐患。事故充分暴露出了机动车修理行业安全生产突出问题，县交通运输部门要深刻汲取事故教训，举一反织开展机动车修理行业安全专项整治，重点围绕门店是否具有营业资质、特种作业人员是否持证上岗、电焊切割等作业是否规范、消防安全措施是产主体责任是否落实、人员安全教育培训是否流于形式等方面，全面排查行业安全隐患，对发现的问题实行清单化闭环式管理，严格监管执法，全行业安全管理水平。

（四）扎实开展重大事故隐患专项排查整治。各地、各部门要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，严格落实安全生产十五条任落实了没有、工作到位了没有、风险隐患消除了没有”，突出电焊气焊作业、高处施工、有限空间作业、外包外租等重点环节及高温汛期等重点态新领域，认真排查和整改重大事故隐患，全面落实企业主体责任、强化部门监管责任、压实地方党政领导责任，以强有力精准严格的执法行动实落细安全生产工作措施，全力维护好人民群众生命财产安全。

分享：

政府网站找错

网页纠错 网站地图

法律声明 联系我们

隐私声明

COPYRIGHT © 2026 东至县人民政府 ALL RIGHTS RESERVED. 皖ICP备11

主办单位：东至县人民政府办公室 承办单位：东至县政务信息中心 地址：

号

邮编：247200 皖公网安备 34172102000046号 网站标识码：3417210(