信息类别: 灾害事故救援
公开方式: 主动公开
生成日期: 2021-04-21
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号: 000014349/2021-115207

九江学院 “12•28” 高处坠落事故调查报告

2021-04-21 11:07 来源：濂溪区应急管理局字号： 大 中 小 打印

2020年12月28日14时55分许，九江学院电子信息实验楼八楼楼梯间粉刷施工时，发生一起高处坠落事故，造成一人摔伤，经现场抢救无效死亡，事故直接经济损失约92万元。

事发当天，十里派出所、区应急局接到事故报告后，有关人员立即赶到现场，组织指导善后处理工作。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

等国家有关法律法规，区政府成立了以区应急局局长李国兴为组长，九江市住建局、区公安分局、区应急局、区人社局、区住建局、区教体局、区总工会、浔阳区应急局及十里街道办有关同志为成员的九江学院“12·28”高处坠落事故调查组(以下简称事故调查组)。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过，事故原因及人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议。同时针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

(一)事故单位基本情况

九江学院，成立于2005年，为全日制综合性本科高等院校，住所江西省九江市濂溪区前进东路551号。下设有后勤处负责饮食服务、水电中心、维修部、综合办等部门，其中维修部负责日常维修施工等。

(二)死亡人员情况

殷金保，男，1971年9月生，江西省九江市濂溪区莲花镇潘湾村人，油漆工，本次高处坠落事故死者。

二、事故发生经过、救援和报告、善后情况

(一)事故发生经过、救援情况

2020年9月30日，九江学院计算机与大数据科学学院向九江学院后勤管理处报修电子信息实验楼8楼东边过道楼顶漏水。2020年10月20日，后勤处批复按要求转请后勤维修服务部实施，后勤维修部科长王斑斑把维修单派给管理员龚兆平。12月8日，龚兆平把维修单用手机拍照，通过微信发给长期在九江学院做标的金额不大的维修、搬运等工作的肖舜河，肖舜河联系了长期合作的油漆工殷金保，由殷金保负责电子信息实验楼8楼东边过道楼顶漏水部分的粉刷工作，油漆、腻子粉等材料由九江学院提供，殷金保等负责施工。工程款结算九江学院与肖舜河按实际粉刷面积计算，4.8元/m^2，另加0.5元/m^2卫生费，总面积约380m^2，总造价约2000元。殷金保等做点工(按工作日计价)，肖舜河按照以前惯例，按260元/ 天付给殷金保。2020年12月28日7点半左右，殷金保同儿子殷宁到九江学院内肖舜河设立的仓库，领了腻子粉、油漆等材料，来到电子信息实验楼八楼楼梯间开始工作。中午吃完午饭后，大约下午1点零5分，殷金保同儿子殷宁继续来到电子信息实验楼八楼楼梯间顶部楼梯转角休闲平台处施工，殷宁站在平台上给东面内墙刮腻子，殷金保站在平台上约1.7米高的轮式脚手架(推车式登高装置)上给楼梯间天顶刮腻子，平台距八楼楼梯间起步平台垂置高度(楼层高度)约4米。大约下午2点55分，殷宁听见身后“咚”的一声响，回头一看，见他父亲摔到了八楼楼梯间起步平台上。殷宁赶紧跑下去，看见其父亲鼻

子、嘴巴都在流血，喊他也不能答应，就赶紧跑到七楼，叫老师上来帮忙。老师上来看到情况，就让殷宁打120，接着又打了110。过了大约10分钟120救护车赶到，随后110也赶到现场。120医护人员对殷金保进行了现场抢救，抢救了大约30分钟，殷金保没有回复呼吸，抢救人员宣告殷金保死亡。

(二)事故报告情况

事故发生后，区应急管理局接到报告后，按规定在应急部网站综合统计直报系统进行了网上直报并向市应急局上报了事故快报。

(三)事故善后情况

2021年12月29日，死者妻子张晓珍、女儿殷思念、儿子殷宁(甲方)与肖舜河(乙方)签订了事故《赔偿协议》。 赔偿死者家属人民币92万元，赔偿款已给付到位。

三、事故原因

(一)直接原因

殷金保，维修施工油漆工，无登高作业证，在没有佩戴安全帽等劳动保护用品的情况下，无任何安全防护措施，登上约1.7米高的轮式脚手架(轮子锁卡已锁闭)，从事楼梯间屋顶粉刷作业，失足从脚手架上坠落至下方约5.7米处的八楼第三级台阶，滚落到八楼楼梯起步平台受伤，经120现场抢救无效死亡，是事故发生的直接原因。

(二)间接原因

1、九江学院在维修施工过程中，未与施工单位签订施工合同，也未与其签订安全管理协议。施工过程中，安全管理不到位，对现场工人无登高作业资格证、无安全防护措施冒险作业未有效制止，事故发生时无安全管理人员在场管理，是事故发生的间接原因。

2、肖舜河，维修作业实际负责人，承揽维修工程未与九江学院签订施工合同与安全管理协议，对工程施工无安全生产管理制度及安全操作规程，无专职或兼职安全员，未对员工进行安全教育培训，未按规定为作业人员配备安全绳、安全帽等劳动防护用品，现场安全管理不到，工人无登高作业资格证、无安全防护措施位违规作业负有责任，是事故发生的另一间接原因。

四、事故性质

由于事故发生单位九江学院是高等院校，非生产经营单位，该维修工程属小型工程不需要办理施工许可证，未签订施工合同，承揽人肖舜河为个人，事故调查组认为“12·28”高处坠落事故是一起一般安

全责任事故，不属于生产安全事故。

五、对事故责任人员的处理建议

依据调查事实，对事故责任作出如下划分并提出相应的处理建议：

1、殷金保，男，50岁，维修作业油漆工，安全生产意识淡薄，无登高作业资格证、在未戴安全帽无安全防护措施的状态下违规登高作业，鉴于其已在事故中死亡，不予追究责任。

2、肖舜河，男，50岁，维修作业实际负责人，对工程施工无安全生产管理制度及安全操作规程，无专职或兼职安全员，未对员工进行安全教育培训，未按规定为作业人员配备安全绳、安全帽等劳动防护用品，现场安全管理不到，工人无登高作业资格证、无安全防护措施位违规作业负有责任，建议九江学院取消其承揽工程的资格。

3、龚兆平，男，57岁，九江学院后勤管理处维修部管理员，具体负责电子信息实验楼八楼楼梯间维修施工管理工作，安全管理不到位，对现场工人无登高作业资格证、无安全防护措施冒险作业未有效制止，对事故发生负有直接管理责任，建议由九江学院按相关管理规定进行处理。

4、王斑斑，男，51岁，九江学院后勤管理处维修部科长，负责楼梯间维修工程项目，项目施工未与施工单位签订施工合同，也未与其签订安全管理协议。施工过程中，安全管理不到位，对现场工人无登高作业资格证、无安全防护措施违规冒险作业未有效制止，对事故发生负有领导责任，建议由九江学院按相关管理规定进行处理。

5、曾海波，男，53岁，九江学院后勤处副处长，对项目施工未与施工单位签订施工合同，也未与其签订安全管理协议，施工过程中安全管理不到位负有领导责任，建议由九江学院按相关管理规定进行处理。

六、事故防范措施和整改建议

1、九江学院要落实安全管理责任制，建立健全安全生产管理制度及安全操作规程，强化作业人员安全教育，加强对工程项目安全管理，特别是工程项目招投标中的施工合同及安全管理协议的管理，堵塞安全漏洞。

2、九江学院要加强施工现场安全管理，强化特种作业等的安全管理，杜绝无证作业，督促施工企业及人员严格依法依规施工，及时制止违规冒险作业，有效防范安全风险。

3、住建部门要按照管行业必须管安全的要求，切实履行好安全生产监管责任，加强对建筑施工领域的安全监管和执法力度，督促施工企业强化安全教育，杜绝违章作业，切实维护安全生产形势的稳

定。



扫一扫在手机打开当前页面

社会公益事业
灾害事故救援
国务院部门
国务院部门网站
中央、省、直辖市
中国政府网
省、直辖市等地方政府网站
省内设区市
南昌市人民政府
九江市人民政府
景德镇市人民政府
萍乡市人民政府
新余市人民政府
上饶市人民政府
鹰潭市人民政府
吉安市人民政府
赣州市人民政府
抚州市人民政府

宜春市人民政府
县市区政府
濂溪区人民政府
浔阳区人民政府
柴桑区人民政府
德安县人民政府
永修县人民政府
庐山市人民政府
修水县人民政府
武宁县人民政府
瑞昌市人民政府
湖口县人民政府
都昌县人民政府
彭泽县人民政府
共青城市人民政府
经开区管委会
庐山西海风景名胜区管委会
八里湖新区管委会
鄱阳湖生态科技城
区内网站
濂溪新闻网
信用中国（江西濂溪）

濂溪区纪委监
委
政务新媒体
濂溪区人民政
府发布
濂溪统计
濂溪发改
健康濂溪
濂溪应急
濂溪市监

网站声明| 联系我们| 隐私安全| 免责声明| 网站地图|

电脑端

主办:九江市濂溪区人民政府办公室 承办:九江市濂溪区营商环境服务中心

办公地址:九江市濂溪区九莲南路399号（濂溪区市民服务中心）

公安备案号:36040202000142 ICP备案编号:赣ICP备17006467号-2

政府网站标识码:3604020005