当前位置：首页->信息公开大厅->区应急局->业务动态->结果公示->安全生产事故调查

查看目录信

查看目录信息			
索引号	11F/2021-92772	公开责任部门	应急局
信息名称	板井路69号“4.22”一般生产安全事故调查报告		
生成日期	2021年06月02日 15:19	公开日期	2021年06月02日 15:19
关键词			
公开类型	主动公开	文号	无
载体类型	纸质		
记录形式	文本		
公开形式	政府信息公开大厅		
内容概述			
信息有效性		所属目录	安全生产事故调查
备注			
附件			

板井路69号“4.22”一般生产安全事故调查报告

2021年4月22日8时10分左右，在海淀区曙光街道板井路69号世纪金源大饭店7层装修工程作业现场发生一起机械伤害事故。上海荣升建筑劳
称：荣升劳务公司）木工马**骑站在木质人字梯上，使用角磨机切割763房间北侧距离地面2.4米高的空调出风口下沿石膏板与木质多层板时，角磨
旋转的锯片将马**脖颈部右侧动脉割伤，马**随即从梯子滑落至地面，现场人员拨打了110报警电话和120急救电话，120急救人员到场后确认马**已

依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，该事故发生在生产经营单位的生产经营过程中，是一起生产安全事故。根据《生产安全事
例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》的相关规定和区政府授权，区应急管理局会同公安海淀分局、区总工会、区人力社保局、区住
故调查组，按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，对事故展开调查处理，并邀请区纪委区监委参与事故调查。

一、事故基本情况

（一）工程基本情况

北京世纪金源大饭店客房（3-9F）精装修改造工程由北京世纪金源大饭店有限责任公司发包，上海世家装饰实业股份有限公司（以下简称：上
2020年10月1日，双方签订施工合同，合同内容包括精装修工程施工技术说明、招标图纸、工程量清单及现场包含的全部工程，合同总价款约为40
8日，上海世家公司与荣升劳务公司签订劳务分包协议，协议内容为：由荣升劳务公司承包板井路69号即世纪金源大饭店3层及5-8层木工/钢架作业
工（含机械工具、消耗辅料），协议金额约为354.28万元。事故发生时，荣升劳务公司木工马**使用角磨机切割空调出风口下沿石膏板和木质多层
的合同范围内。

（二）事故单位情况

1.荣升劳务公司为有限责任公司（国内合资），法定代表人李*，成立日期是2011年3月2日，注册资本500万元。2016年8月9日，取得施工劳
不分级资质，取得安全生产许可证。

2.上海世家公司为股份有限公司（非上市），法定代表人单**，成立日期是1992年11月28日，注册资本5560万元。2020年11月6日，上海世
装饰工程专业承包壹级资质, 2019年4月10日，取得安全生产许可证。

（三）现场勘验情况

经现场勘验，事故现场位于海淀区曙光街道板井路69号世纪金源大饭店763房间。763房间窗户向南，北墙西侧是房门，房门上方距地面2.4处
调出风口，该空调出风口长约2.85米，宽约0.12米。空调出风口材质为一层约1cm的石膏板和两层约1cm的木工多层板，出风口下沿东侧向西处有
割长度约0.3米。事故死者马**仰面躺在房间东北侧地面，头朝北，脚朝南，左手旁有一个角磨机，该角磨机为大艺牌，型号为PAG 02-100。角磨
割片（即木工锯片），角磨机上木工锯片完整，防护罩完好。右手旁堆有约1米高的木地板，木地板上放有连接角磨机的三级电箱（角磨机电源系救
侧脖颈处有明显被切割痕迹，身旁地面有大量鲜血。房间南侧靠窗户位置有一把带有血迹木质人字梯，据现场人员介绍，该人字梯原在北侧墙体旁
米高的人字梯的第二节蹬踏上进行切割作业。事故发生后，在对死者进行救援时，将该梯由北侧搬运至南侧。

二、事故经过及抢险救援情况

2021年4月22日8时许，因部分房间空调出风口尺寸不符合要求，荣升劳务公司木工带班冯*安排贺**和马**二人到指定房间进行空调出风口
10cm宽的出风口拓宽至12cm。随后，贺**与马**二人来到763房间，贺**使用人字梯从空调出风口西侧，使用瓦工使用的铲子将空调出风口下沿石
另一把人字梯从空调出风口东侧使用安装有木工锯片的角磨机切割空调出风口的下沿。8时10分左右，马**使用角磨机从空调出风口下沿右侧向左
“搞到我了”，在空调出风口西侧人字梯上的贺**听到喊声后，扭头看到马**已从人字梯滑落至地面，角磨机仍处于通电转动状态，马**立即断开了
的电源连接，并向管理人员进行报告。现场管理人员赶到现场时，发现马**右侧颈动脉有被切割痕迹，身旁地面有大量鲜血，立即拨打了110报警电
120急救人员到场后确认马**已死亡。事故造成直接经济损失约130.36万元。

死者：马**，户籍地：河南省博爱县人。

经查，马**使用安装木工锯片的角磨机切割空调出风口下沿石膏板和木质多层板，符合上海世家公司《移动式电动工具和手持式电动工具安全
务公司《手持电动工具安全操作规程》，以及该角磨机使用说明的相关要求，相关法律、法规也未对角磨机的使用作出明确规定，切割作业过程中
违规行为。事故发生后，事故信息报送及时、准确，并在第一时间组织了有效救援。

三、事故的原因和性质

事故调查组依法对事故现场进行了认真地勘验调查，并查阅了有关资料，对事故涉及的相关人员进行了询问，结合公安机关出具的死亡证明，
质。

（一）事故原因

马**骑站在木质人字梯上，在使用安装木工锯片的角磨机切割石膏板和木工多层板时，因角磨机振动较大脱手，导致角磨机在掉落过程中，
马**右侧颈动脉，最终导致马**失血过多死亡。

（二）事故的性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，事故调查组认定，这是因作业人员在使用角磨机作业过程中操作失误，意外脱手造
全无责任事故。

四、防范措施

事故调查组建议区应急管理局责成上海世家公司深刻吸取事故教训，完善移动式电动工具和手持式电动工具安全技术交底，加强使用角磨机作
类似事故再次发生。

扫一扫在手机打开当前页

关于我们　站点地图

建议意见　法律声明

政务服务热线：12345

地址：北京市海淀区长春桥路17号

微信公众号　政务微博

主办：北京市海淀区人民政府办公室　承办：北京市海淀区融媒体中心　网站标识码：1101080016　京公网安备 11010802021701