平南县上渡街道百家宏食品有限公司“6•15”一般物体打击事故调查报告

2025-08-15 08:00 来源：平南县应急管理局

2025年6月15日12时许，平南县上渡街道****有限公司项目在建工地发生一起物体打击事故，造成一人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，为查明取事故教训，2025年6月19日，平南县人民政府成立了由县应急管理局、总工会、公安局、检察院、司法局、人力资源社会保障局、交通运输局、建设局、市场监管局、信访局、平南工业园区管委会、上渡街道办事处等单位组成的平南县上渡街道百家宏食品有限公司“6·15”一般物体打击事（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提和改进工作的意见建议。

经调查认定，平南县上渡街道****有限公司“6·15”一般物体打击事故是一起由于现场安全监管缺失导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.建设单位：广西****有限公司，成立于2024年6月14日，法定代表人：张**，注册资本：6000万元，统一社会信用代码：91450821****UA5注册地址：广西壮族自治区贵港市平南县上渡街道平南县工业园入园大道地段（广西****有限公司内），所属行业：零售业。经营范围包含：食品品销售；牲畜屠宰；家禽饲养；家禽屠宰；牲畜饲养；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；初级农产品收购；谷物种植；农副产品销售；互联网销售（除销售需要品）；市场营销策划；品牌管理；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；牲畜销售；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏关服务；食用农产品零售；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；中草药种植；城市绿化管理；花卉种植；技术服务、技术开发、技术咨询流、技术转让、技术推广；谷物销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。企业当前经营状态为存续。

2.项目施工总承包单位：广西****有限公司，成立于2018年3月15日，法定代表人：宁**，注册资本：5000万元，统一社会信用91450900****YW3N，企业注册地址：玉林市福绵管理区福绵镇玉福路南侧（下杨村附近）时代****，所属行业：土木工程建筑业，经营范围包含程施工总承包、建筑工程设计、市政公用工程总承包、地基基础工程总承包、钢结构工程总承包、城市及道路照明工程总承包、环保工程总承包、能化工程总承包、建筑装饰装修工程总承包、建筑机电安装工程总承包（除特种设备）、园林绿化工程施工；建筑劳务分包、建筑材料销售；水电冷设备安装；建筑工程项目管理与咨询；工程造价咨询；建筑工程项目建议书编制；工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。企业当前经营状态为存续。

3.混凝土泵车提供单位：广西****有限公司，成立于2023年12月27日，法定代表人：方**，注册资本：50万元，统一社会信用91450821****KA8M，企业注册地址：广西壮族自治区贵港市平南县临江工业园区入园大道地段（平南县****有限公司内），所属行业：租赁业，包含：机械设备租赁；道路货物运输站经营；特种设备出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。企业当前经营续。

（二）工程概况

2025年4月15日，广西***有限公司与广西****工程有限公司签订建设工程承包合同，广西****有限公司将****加工项目厂房交由广西****有包建设。该项目于2025年5月份开工建设。

广西****工程有限公司与广西****工程机械租赁有限公司达成口头协议，由广西****工程机械租赁有限公司提供混凝土泵车和人员，按使用方数计算单价，为****加工项目厂房做混凝土浇筑工作。

（三）事故发生经过

2025年6月15日9时许，广西****有限公司施工代表林**通知施工人员进场开展相关施工工作，根据工程进度，当天的主要工作是做地梁基填、二楼内架脚手架搭设、一层柱子混凝土浇筑和一层外架搭设。9时许，广西****工程机械租赁有限公司管理负责人陈**通知泵车司机叶**驾驶为桂RC2**8的混凝土泵车来到工地，与林**确认架车位置后将泵车架好。11时许，混凝土材料送到后，现场施工人员开展相关施工工作，其中杨是负责控制操作混凝土泵车出料管，将混凝土材料浇筑到指定位置。在作业过程中，由于混凝土泵车架设位置地面松软，混凝土泵车左后支撑臂陷泵车发生侧倾，泵车的作业臂瞬间砸下来，砸到正在一楼楼面作业的杨**，现场工人见状马上拨打了120急救电话。

（四）事故现场情况

事故现场位于平南县上渡街道****食品加工项目工地，见下图。



（五）人员伤亡和财产损失情况

该起事故造成1人死亡，死者：杨**，男，37岁，身份证号码：4526321*******0033，户籍地址：广西**县。

此次事故造成直接经济损失约119.9万元。

二、事故发生原因和事故性质

（一）事故原因

该起事故的原因是混凝土泵车架设位置地梁基坑松软，混凝土泵车支撑不稳出现侧倾，泵车作业臂砸到正在楼面进行作业施工的杨**。

（二）事故性质

经事故取证和综合分析认为，平南县上渡街道****有限公司“6·15”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场工人立即拨打了120急救电话。平南县应急管理局13时28分接到事故报告后，立即联合公安、卫生健康等部门迅速赶赴现场

（二）事故应急处置情况

12时18分，120救护车到达现场，经医护人员检查，杨**已无自主呼吸心跳，双侧瞳孔散大固定，于是立即对杨**做心肺复苏，反复使用肾药物抢救，仍无明显好转，13时许，经医务人员现场抢救无效宣布临床死亡。接到事故报告后，县公安局、应急管理局高度重视，立即组织开展事置工作，并及时封控事发现场，防止次生事故发生。事故相关责任方与死者家属进行了协商，达成了赔偿协议，遇难人员善后处理工作结束，维护定。

（三）事故应急处置评估结论

县公安局、县应急管理局、县卫生健康局接报后迅速参与事故善后处置工作，并及时封控事发现场，防止次生事故发生。事故信息报送渠道息流转及时，应急指挥得当，协调有序。善后处置工作及时有序推进，安抚及赔偿调解工作开展顺利。

四、有关责任单位存在的主要问题及对事故责任单位和责任人的处理建议

（一）责任单位

1.广西****工程机械租赁有限公司，作为混凝土泵车提供单位，施工现场管理缺失，未落实专业技术人员现场监督指导，未及时组织检查混凝土泵存在的安全事故隐患并及时消除，未按照混凝土输送泵车入场专项施工方案要求架设混凝土泵车，未按规定落实安全生产教育和培训，导致叶**未土泵车的安全架设要求。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对事故负有责任。建议由平南县应急管理局依法行政处罚。

2.广西****工程有限公司，作为项目施工总承包单位，安全生产主体责任落实不到位，安全管理严重缺失，在项目施工过程中，仅用泥土和砖渣对车架设基坑进行回填，未落实混凝土输送泵车入场专项施工方案中需用C20混凝土材料对泵车支腿地基进行浇筑回填的要求，导致混凝土泵车架设合要求；未组织建立隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第定，对事故负有责任。建议由平南县应急管理局依法依规进行行政处罚。

（二）责任人员

1.陈**，广西****工程机械租赁有限公司管理主要负责人，未按规定有效落实安全生产教育和培训；未及时组织检查混凝土泵车架设中存在故隐患并及时消除。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项的规定，对事故负有责任。建议由平南县应急管理局进行行政处罚。

2.黎**，作为广西****工程有限公司****加工项目厂房的主要负责人，未切实履行安全管理职责，对现场施工人员擅自恢复施工失管失察，立隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患，安全管理责任严重缺位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十项的规定，对事故负有责任。建议由平南县应急管理局依法依规进行行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

（一）健全安全责任体系，强化主体责任落实

施工单位需立即完善安全生产责任制度，明确从项目经理到一线作业人员的各级安全职责，签订安全生产责任书并严格考核。成立安全管组，定期开展全工地安全巡查，对发现的隐患实行“闭环管理”，确保整改到位。同时，建立事故追责机制，对未履行安全职责的人员严肃处理，倒实。建设单位应加强对施工单位的监督管理，定期检查安全措施执行情况，对不符合要求的项目责令停工整改。

（二）加强现场综合管控，全面消除安全隐患

对施工现场进行全方位安全排查，重点覆盖特种设备、临时用电、深基坑支护、高支模搭设、起重机械运行、消防安全等关键领域。规范物运输流程，划分危险作业区域并设置硬质隔离与警示标识，严禁非作业人员进入。定期对特种设备、机械设备、防护设施进行维护保养，建立设备修记录，确保其性能达标。严格执行作业审批制度，对动火、有限空间、高处作业等危险工序实施全程监护，作业前必须进行安全技术交底。强化环境管理，及时清理积水、杂物，优化通道设置，确保紧急情况下疏散畅通。

（三）完善培训教育机制，提升安全防护意识

制定全员安全培训计划，定期组织施工人员学习物体打击事故案例、安全操作规程和应急处置方法，确保每人都能熟练掌握防护技能。针对人，开展不少于72小时的三级安全教育培训，考核合格后方可上岗。定期组织应急演练，模拟物体打击事故发生时的救援流程，提高作业人员的应力和自救互救能力。通过宣传栏、安全例会等形式，常态化宣传安全知识，营造“人人讲安全、事事为安全”的氛围。

平南县上渡街道百家宏食品有限公司

“6·15”一般物体打击事故

调查组

2025年8月15日

政府网站找错

网站地图 联系方式

主办单位：平南县人民政府

桂公网安备 45082102000214　桂ICP备14005977号-1　网站标识码：4508210001