右江区阳圩镇村民甘蔗砍运装车“12·26”一般触电事故调查报告

右江区政府事故调查组

2025年4月

2024年12月26日14时36分许，阳圩镇者袍村伏平屯发生一起甘蔗砍运装车触电事故。一名村民在松放挖掘机钢丝绳索捆绑甘蔗过程中，因挖掘机碰触高压电线，导致触电倒地，经120急救中心抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经右江区人民政府批准，成立了由区应急局牵头，市公安局阳圩派出所、区人社局、区总工会和阳圩镇政府等相关单位派员组成右江区阳圩镇村民甘蔗砍运装车“12·26”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请右江区纪委监察委介入事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证、调阅资料和询问谈话等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题，提出了加强和改进的意见建议，提出了防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生经过

通过问询相关人员，事故发生经过如下：

2024年12月26日12时左右，何显桥接到货车（车牌号：桂L30638）车主陆建康的打来的电话，邀请其驾驶挖掘机前往位于广西百色市右江区阳圩镇者袍村伏平屯那岩，即布林至者袍

公路（乡道）K31+560 米处，驾驶挖掘机将陆泽军家种植的甘蔗捆装上陆建康的货车（车牌号：桂 L30638），运往广西百色市万林糖业有限公司。下午 14 时左右，何显桥操作挖掘机捆装甘蔗时，挖掘机往上伸展机械臂过程中前端抓爪误碰到上方的 10KV 965 六丰线 C 相导线，致使正常供电导线对抓爪放电并通过钢丝绳及钢丝钩传导电流。此时，陆泽军正站在挖掘机旁拉拽钢丝钩协助装车，瞬间触电倒地，起身后移动几步再次倒地。事故现场情况详见图 1 至图 4。



图 1 装车地点（事发后无人机拍摄）



图 2 装车地点（事发后无人机拍摄）



图 3 现场示意图



图 4 触电示意图

二、基本情况

（一）事故相关人员情况

1.陆泽军，事故死者，男，壮族，48 岁，阳圩镇者袍村伏平屯村民。住址：广西百色市右江区阳圩镇者袍村伏平屯 30 号。事发时负责拉拽钢丝钩协助何显桥操作挖掘机将自家的甘蔗捆装上车。

2.何显桥，男，壮族，54 岁，田东县那拔镇六洲村六合屯村民，住址：广西田东县那拔镇六洲村六合屯 52 号，挖掘机司机及所有者。持有《机动车驾驶证》，准驾车型 D，有效期限 2018 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 5 日，事故发生时，驾驶证已过期。挖掘机属于建筑机械中的土石方机械，未取得挖掘机操作资格证

书及相关技能等级证书（职业资格证书和技能等级证书），没有参加安全生产教育和培训[1]，事故发生时无证操作挖掘机将陆泽军家的甘蔗装运上陆建康的货车。

3.陆建康，男，壮族，49岁，住址：广西百色市右江区阳圩镇者袍村伏平屯30号。货车司机，事故发生当天驾驶货车（桂L30638）装陆泽军家甘蔗。

4.陆嘉杰，男，壮族，19岁，阳圩镇者袍村伏平屯村民，住址：广西百色市右江区阳圩镇者袍村伏平屯30-1号，陆泽军的儿子，事故发生时在事故现场。

（二）挖掘机情况

经调查，涉事挖掘机的所有人是何显桥，机器名称：犀牛牌轮式液压挖掘机，机器型号：XN120S-9C，整机号：230110133，发动机号：DKDOWCN00245。生产厂家：山东肯石重工机械有限公司。生产日期：2023年1月。

何显桥在购买挖掘机时，为方便日后进行甘蔗捆装上车作业，让销售商家将挖掘机的铲斗更换为抓爪，同时加装卷扬机，如图5。

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当……未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。



图 5 挖掘机铲斗更换为抓爪

（三）电力线路情况

涉事电力线路为 10KV 965 六丰线，事发点位于广西百色市右江区阳圩镇者袍村伏平屯那岩，即布林至者袍公路（乡道）K31+560 米处，电力线跨过公路下边坡陆泽军甘蔗地上方。经现场勘查，10KV 965 六丰线 C 相导线放电点对地距离 A 点 6.87 米，B 点为 6.5 米，符合《66KV 及以下架空电力线路设计规范》（GB50061—2010）及《电气装置安装工程 66KV 及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173—2014）所述人口稀少地区 3KV~10KV 导线与地面最小距离 5.5 米的要求。

三、事故应急处置及评估情况

（一）救援处置情况

2024年12月26日14时36分，陆泽军因挖掘机触碰高压线后触电倒地后，在场的陆嘉杰第一时间冲过去扶起陆泽军，同时，陆建康也快速赶到陆泽军旁边并对其进行心肺复苏。进行了十几分钟的心肺复苏后，陆泽军仍没有苏醒的迹象，陆建康指挥何显桥、陆嘉杰一起采用“土方法”进行抢救，即把陆泽军抬到地里面的芒果树下用土覆盖在陆泽军的身上。同村村民王保记到达事故现场后，16时打电话报阳圩镇政府，16时30分2秒打120求救。百色市120急救中心16时30分2秒接到求救电话，120急救车辆（桂LMM120，司机：李豪锋，出诊医生王英杰，出诊护士施东东）于16时34分41秒出发，于18时05分23秒到达现场。医务人员立即对陆泽军进行检查，发现陆泽军处于深度昏迷状态，全身皮肤紫绀，有僵硬感，触摸颈动脉未及搏动，无胸廓起伏，无自主呼吸心跳，检查双侧瞳孔散大固定，对光反应消失，予急查心电图提示心电图波为一条直线，经家属同意，未对陆泽军进行进一步抢救，于18时14分宣布陆泽军死亡。

（二）事故信息报告情况

2024年12月26日14时36分，阳圩镇者袍村伏平屯村民进行甘蔗砍运作业，何显桥在操作挖掘机松放挖掘机钢丝绳索捆绑甘蔗的过程中，挖掘机碰触到高压电线，导致陆泽军触电倒地昏迷。

2024年12月26日16时，阳圩镇人民政府接到信息，村民在雇请挖掘机采运甘蔗时抓爪误触高压线导致昏迷不醒，人员伤亡情况正待医生到现场核实。

2024年12月26日16时31分，区委办、区政府办、区应急管理局接到阳圩镇人民政府报送村民误触高压电的报告。

（三）善后处理情况

事故发生后，陆泽军家属与何显桥就善后事宜进行了沟通协商，暂未达成赔偿协议。目前，何显桥仅支付4万元给陆泽军家属。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，因死者家属和何显桥尚未达成赔偿协议，直接经济损失暂统计为4万元（含已支付款项）。

（五）事故应急处置及评估

事故发生后，区应急管理局、阳圩镇政府、百色市公安局阳圩派出所、百色市公安局右江分局刑事科学技术大队和阳圩供电所等部门立即赶赴现场开展应急处置工作，掌握人员伤亡信息，了解事故现场情况，并督促做好善后工作。

事故调查组认为，相关部门应急处置及时、有序、高效，信息报送渠道通畅，善后工作及时有效，本次事故现场处置得当，没有造成次生事故，也没有造成社会负面影响。

四、事故原因和性质认定

事故调查组依法对事故现场进行认真勘查，对事故相关人员进行询问笔录，查明了事故原因，认定了事故性质。

（一）事故直接原因

1.挖掘机司机何显桥，无证违规上岗作业[2]。事故发生当天操作挖掘机将陆泽军家的甘蔗捆装上陆建康的货车，在操作挖掘机过程中，对捆装甘蔗作业现场工作环境缺乏细致的观察分析，在 10KV 965 六丰线高压线附近伸展挖掘机机械臂时，操作不当，导致抓爪误碰到上方的 10KV 965 六丰线 C 相导线，导线对抓爪放电，同时将电流传导到钢丝绳及钢丝绳钩，导致正在抓拉钢丝绳钩的陆泽军触电倒地。

2.陆泽军违规进入挖掘机作业区[3]，拉着牵引在挖掘机上钢丝绳的钢丝钩协助装车，在挖掘机抓爪误碰 10KV 965 六丰线 C 相导线时，经钢丝绳及钢丝绳钩导电，发生触电事故。

（二）事故间接原因

1.何显桥没有参加安全生产教育和培训，没有取得挖掘机操作证，安全意识淡薄。

2.何显桥在操作挖掘机前没有对《液压挖掘机操作保养手册》进行认真阅读，对《液压挖掘机操作保养手册》1-34 页（内容：小心高压电线。如果靠近高压输电线，可能发生触电事故，所以不要在电线附近作业。要安排引导人员，防止靠近电线附近。在高压电线附近作业时，应防止人员靠近挖掘机。）要求不熟悉，

---

[2] 《液压挖掘机操作保养手册》第安全 1-17 页：安全规则：只有经过培训和授权的专业人员才能进行挖掘机的操作和保养。

[3] 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012），2.0.7 操作人员在作业过程中，应集中精力，正确操作，并应检查机械工况，不得擅自离开工作岗位或将机械交给其他无证人员操作。无关人员不得进入作业区或操作室内。

5.1.10 机械回转作业时，配合人员必须在机械回转半径以外工作。当需在回转半径以内工作时，必须将机械停止回转并制动。

在高压输电线附近违规进行作业。

3.陆泽军没有经过培训，安全意识淡薄，没有意识到何显桥在 10KV 965 六丰线高压线附近进行操作挖掘机伸展挖掘机臂时，可能会发生误碰高压线的情况，违规进入挖掘机作业区，在挖掘机旁边抓拉钢丝绳钩，导致触电事故发生。

（三）事故性质认定

经过调查分析，“右江区阳圩镇村民甘蔗砍运装车“12·26”一般触电事故”是一起操作人员违规作业、安全意识淡薄、现场管理缺失导致的生产安全责任事故。

五、责任划分及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经调查组讨论，对该起事故责任单位和负有责任的人员提出如下处理建议:

（一）免予追究责任人员（1人）

陆泽军，甘蔗货主，在何显桥操作挖掘机装甘蔗上车过程中，抓拉钢丝绳钩捆绑甘蔗，协助何显桥操作挖掘机装车。安全意识淡薄，没有意识到何显桥在 10KV965 六丰线高压线附近进行操作挖掘机伸展挖掘机臂时，可能会发生误碰高压线的情况，违规进入挖掘机作业区域，在挖掘机旁边抓拉钢丝绳钩，导致触电事故发生。对事故的发生负有一定的责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理人员（1人）

何显桥，涉事挖掘机司机，涉事挖掘机的所有者。没有经过培训，无证违规上岗作业，在高压线附近违规作业，伸展挖掘机机臂时，操作不当，导致抓爪误碰到上方的10KV965六丰线C相导线，致使正在抓拉钢丝绳钩的陆泽军触电死亡。这是事故发生的直接原因，何显桥对事故发生负有直接责任，其涉嫌重大责任事故罪[4][5]，依据《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》相关规定，建议移交司法机关依法处理。

六、事故整改和防范措施

针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，进一步强化农业安全生产工作，有效防范类似事故重复发生，提出以下措施建议：

（一）加强属地管理。各乡镇（街道）要进一步加强对辖区内农业生产安全检查工作，督促挖掘机司机要持证上岗，在操作挖掘机装甘蔗过程中，要严格按照挖掘机操作保养手册要求进行作业，及时消除安全生产事故隐患。加大安全生产宣传教育培训力度，提升人民群众的安全意识，提高安全生产水平，确保安全生产。

（二）强化行业监管。右江区农业农村局要从思想上高度重

---

[4] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：【重大责任事故罪；强令、组织他人违章冒险作业罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役……

[5] 《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条实施刑法……，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”：（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；（二）造成直接经济损失一百万元以上的；（三）其他造成严重后果或者重大安全事故情形的。

视，按照安全生产“三管三必须”的要求，切实履行行业监管职责，加强行业监督管理，扎实开展安全隐患排查整治，坚决遏制同类事故的发生，真正提升农业安全监管能力和水平。

右江区阳圩镇村民甘蔗砍运装车

“12.26”一般触电事故调查组

2025年4月11日