九江市冶硕建筑工程有限公司“9·20”一般起重伤害事故调查报告

彭泽县人民政府事故调查组

2023年10月

目　录

一、事故基本情况.....1

（一）事故发生单位及相关单位情况.....1-4

（二）事故发生经过..... 4

（三）事故现场情况..... 4

（四）人员伤亡和直接经济损失情况..... 5

二、事故应急处置及评估情况... 5

（一）事故信息接报及响应情况..... ...5

（二）事故现场应急处置情况..... 6

(三）医疗救治及善后情况..... 6

（四）事故应急处置评估.....6

三、事故原因分析.....6

（一）直接原因.....6

（二）间接原因.....7

四、有关责任单位存在的主要问题.....7

（一）施工单位九江冶硕建筑公司.....7

（二）劳务派遣江西卓旋建设公司.....8

（三）监理单位九江市建设监理有限公司.....8

（四）起重设备彭泽福安租赁有限公司.....8

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....9

（一）对事故相关责任人员的处理建议.....9-11

（二）对事故相关责任单位的处理建议.....11

六、事故主要教训.....11-12 七、事故整改和防范措施.....12-13

2023年9月20日16时30分许，彭泽县数字产业园项目-标准化厂房（一期）工地发生一起起重机械伤害事故，造成小工曹荣伢受重伤经120现场抢救无效后死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规和彭泽县人民政府《关于成立九江市冶硕建筑工程有限公司“9.20”起重伤害事故调查组》的通知，经县政府同意，9月21日成立了“9.20”起重伤害事故联合调查组（以下简称“事故调查组”），由县应急管理局牵头、县工业园区管委会、住建局、公安局、总工会、人社局等部门和单位联合组成事故调查组，同时邀请了县纪委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡及财产损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对此次事故原因和暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。经调查认定，九江市冶硕建筑工程有限公司“9·20”起重机械伤害事故是一起因违反操作规程和劳动纪律造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位情况。

1.项目建设单位：彭泽县工业园区管理委员会。法定代表人：吴国豪；项目负责人：胡健章。项目位于彭泽县迎

宾大道北侧。

2.项目总包施工单位：九江市冶硕建筑工程有限公司（以下简称九江冶硕建筑公司）成立于1985年5月28日，注册地位于江西省九江市彭泽县龙城镇马湖路96号，法定代表人为吴颖超，统一社会信用代码：91360430727781995M。经营范围包括许可项目：建设工程施工，住宅室内装饰装修，道路货物运输（不含危险货物），矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：住宅水电安装维护服务，建筑材料销售，劳务服务（不含劳务派遣），建筑用石加工，非金属矿及制品销售，非金属废料和碎屑加工处理，金属矿石销售，非居住房地产租赁，市政设施管理，水泥制品制造，机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。九江冶硕建筑公司资质等级为二级，（安许证号：（赣）JZ安许证字〔2005〕070040）。

3.项目劳务分包单位：江西卓旋建设工程有限公司（以下简称江西卓旋建设公司）成立于2021年5月7日，注册地位于江西省九江市濂溪区浔南大道188号远洲九悦廷-悦峰阁G3栋不分单元102，法定代表人为邵宇，统一社会信用代码：91360402MA3ACPQA2D。经营范围包括许可项目：建筑劳务分包，建筑智能化系统设计，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，施工专业作业，建筑物拆除

作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：建筑砌块制造，建筑物清洁服务，建筑工程用机械销售，工程管理服务，建筑材料销售。江西卓旋建设公司施工劳务资质不分等级，（安许证号：（赣）JZ安许证字〔2021〕070189。

4.项目监理单位：九江市建设监理有限公司（以下简称九江建设监理公司）成立于1994年6月25日，注册地位于江西省九江市浔阳区长虹大道32号建设大厦8-9层，法定代表人为郭冬生，统一社会信用代码：9136040074195651XK。经营范围包括许可项目：建设工程监理，测绘服务，建筑劳务分包，施工专业作业，公路工程监理，水利工程建设监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：单建式人防工程监理，招投标代理服务，政府采购代理服务，工程造价咨询业务，工程管理服务，信息技术咨询服务，对外承包工程，水土流失防治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。九江市建设监理有限公司资质等级为甲级。

5.起重设备单位：彭泽福安租赁有限公司（以下简称彭泽福安公司）成立于2013年7月16日，注册地位于江西省九江市彭泽县闵家桥华庭公寓2单元102室，法定代表人为古有福。经营范围包括许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可

开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁，机械设备租赁，住宅水电安装维护服务，普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。资质等级为起重设备安装专业承包叁级，（安许证号：（赣）JZ安许证字〔2020〕070019）。

（二）事故发生经过

2023年9月20日15:30分开始，曹荣伢与另一位工友冯天学在7号厂房五层楼面用斗车进行运送地面砖作业，16:30分曹荣伢、冯天学在清空斗车地面砖后，二人一前一后向物料提升机轿厢内运送空斗车，随即返回楼层平台，曹荣伢关闭物料提升机轿厢门，并告知物料提升机操作员，提升机可以下降（此时楼层停层平台安全门未关闭，曹荣伢未及时后撤离开）。经现场勘验，提升机轿厢底部有明显清晰的剥离印迹，经现场分析，因提升机轿厢（升起后为悬空状态）底部高出五层楼层平台造成沿口约3公分左右空隙，经现场救援照片比对，曹荣伢被挤压时身体为脚下头上直立状态，应是双脚前脚掌伸入空隙中被下行提升机箱底部压住，轿厢下行时与曹荣伢脚部发生挤压摩擦，因失去重心，轿厢下行牵制将曹荣伢卡在轿厢与楼层平台下约一米处。同时起重提升机因连锁机构反馈信号，随即触发提升机保险装置启动，提升机轿厢停止下降运行。项目部在第一时间开展救援，同时拨打了119、120救

援电话，17 时 30 分，被困人员被消防救援大队消防员救出后，经彭泽县人民医院 120 医生现场确诊已无生命体征。

（三）事故现场情况

事故发生当天天气，阴转小雨，无持续风向，风力 3-4 级，事故发生在彭泽县数字产业园项目-标准化厂房（一期）7 号厂房，事发厂房及物料提升机完好，当天物料提升机运行无异常。

图一：事故现场



（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成一人死亡，具体情况如下：曹荣伢，男，61 岁，彭泽县黄岭乡人，九江冶硕建筑公司劳务派遣工人，2023 年 9 月 10 日进入彭泽县数字产业园项目-标准化厂房（一期）工地，工种：工地从事小工，伤亡情况：死亡。

2.直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》