黑龙江宝盛建筑安装工程有限公司
“6·9”一般坍塌事故调查报告

2025年6月9日17时许，黑龙江宝盛建筑安装工程有限公司在富拉尔基区原中国化工黑化集团（股份）有限公司厂内齐齐哈尔德科化工有限责任公司二三酸厂房设备拆除作业过程中，发生一起一般坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失180万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经齐齐哈尔市应急管理局委托，富拉尔基区人民政府授权，成立了由富拉尔基区应急局、区住建局、区公安分局、区总工会和沿江街道办事处等单位组成的事故调查组，同时邀请了区检察院、纪委监委介入，委托安全生产专家给予技术支持。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测检验、技术鉴定等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴漏出的问题提出了防范和整改措施。现将有关情况汇报如下:

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

黑龙江宝盛建筑安装工程有限公司成立于2016年12月9日，企业类型有限责任公司（自然人独资），法定代表人毕某玲，

企业地址黑龙江省哈尔滨市香坊区黎明街道办事处二委四组1栋，注册资本1000万元，统一社会信用代码：91230110MA19595K4N。经营范围：房屋建筑施工，房屋拆除施工，厂房、设备拆除工程施工，其他拆除工程施工等。2020年10月，与齐齐哈尔德科化工有限责任公司管理人签订买卖合同，买入德科化工破产财产机器设备及焦油主厂房和二三酸主厂房拆除后建筑物的残值（不含该房屋产权及土地使用权）。

（二）相关单位、组织及人员基本情况

1.齐齐哈尔德科化工有限责任公司（以下简称德科公司）破产管理人是由齐齐哈尔中级人民法院指定，成员由市政府、市国资委、市财政局、市工信局和三家律师事务所联合组成。主要负责对德科公司国有资产破产清算、重整等工作。

2.中国化工黑化集团（股份）有限公司留守办公室（以下简称黑化留守办）是黑化集团进入破产程序后成立，主要负责企业破产后人员买断、特殊工种退休、老干部安置等事宜，受德科公司破产管理人委托，代为负责德科公司破产财产处置具体工作。

3.乔某涛，男，45岁，黑龙江省齐齐哈尔市人，无工作单位，以收废品名义口头形式承包德科公司二三酸废旧厂房设备拆扒项目。

4.赵某亮，男，42岁，黑龙江省齐齐哈尔市人，无工作单位，被乔某涛口头形式雇佣的挖掘机所有者兼司机，从事具体拆扒工作。

（三）工程项目基本情况

2020年7月2日，齐齐哈尔德科化工有限责任公司破产管理人依据齐齐哈尔市中级人民法院作出的(2020)黑02破1号之二、三批复，依法对齐齐哈尔德科化工有限责任公司破产财产机器设备及焦油主厂房和二三酸主厂房拆除后建筑物的残值（不含该房屋产权及土地使用权）进行拍卖。2020年7月18日，黑龙江宝盛建筑安装工程有限公司最终以人民币738万元的价格拍得德科公司法拍标的物，2020年10月22日，黑龙江宝盛建筑安装工程有限公司与德科公司破产管理人签订正式买卖合同，双方明确了标的物的交付条件、交付范围和施工期限。黑龙江宝盛建筑安装工程有限公司于2021年7月进驻场地作业，后因受疫情防控限制致使施工多次停滞，最终在留有部分标的物（二三酸区域）未拆除完成的情况下停工。2025年3月28日，黑龙江宝盛建筑安装工程有限公司向德科公司破产管理人申请恢复德科公司二三酸区域资产拆扒工程复工。2025年6月4日，黑化留守办主持召开恢复二三酸区域资产拆扒工作协调会，参会单位分别为德科公司破产管理人、市城投公司、黑龙江宝盛公司，会上明确了各单位责任分工，提出了安全工作相关要求，同意了黑龙江宝盛建筑安装工程有限公司的复工申请。期间，黑龙江宝盛建筑安装工程有限公司现场负责人张某君将德科公司二三酸区域资产拆扒工程转包给乔某涛，乔某涛又雇佣赵某亮负责具体拆扒工作。2025年6月9日，乔某涛带领赵某亮正式开始施工，当日下午事故发生。

（四）事故相关单位安全管理情况

1.黑龙江宝盛建筑安装工程有限公司已取得安全生产许可证，证书编号:（黑）JZ 安许证字[2019]008811，许可范围: 建筑施工，有效期:2022 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 1 日，发证机关: 黑龙江省住房和城乡建设厅; 建筑业企业资质证书，证书编号: D223337396，资质等级: 建筑工程施工总承包二级，有效期: 2025 年 5 月 29 日至 2030 年 5 月 29 日，发证机关: 黑龙江省住房和城乡建设厅。黑龙江宝盛建筑安装工程有限公司安全管理不到位，违规将拆扒工程转包给无施工资质的自然人乔某涛，未对作业人员开展岗前安全教育和培训，未按规定编制施工组织设计、安全专项施工方案。

2.乔某涛，无拆扒施工资质，违规承接拆扒工程，雇佣挖掘机所有者兼驾驶员赵某亮施工前，未对其进行岗前安全教育和培训，未编制施工方案，未监督赵某亮在拆扒施工中遵守相关安全技术规范。

3.黑化留守办不具备企业性质，无营业执照。未按照《德科化工破产残值买卖合同》要求，对黑龙江宝盛建筑安装工程有限公司拆扒施工现场进行有效监督管理，未对施工人员进行技术交底。

二、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2025 年 6 月 9 日上午，乔某涛与其雇佣的挖掘机司机赵某亮开始对原黑化集团院内德科公司二三酸区废旧厂房设备进行拆扒，乔某涛负责外围警戒谨防他人靠近施工现场，赵某亮负责具体拆扒工作。17 时许，赵某亮在拆除一层厂房内废旧设

备时，厂房内一钢筋混凝土边柱及剩余厂房结构因震动失去稳定性发生坍塌，将正在驾驶挖掘机的赵某亮掩埋。

（二）事故救援情况

事故发生后，乔某涛立即拨打了120急救电话，同时联系吊车前来救援，大约40分钟后，救援吊车赶到现场，将压在驾驶室上坍塌的钢筋混凝土边柱移除后救出赵某亮。赵某亮被救护车送往齐齐哈尔医学院附属第一医院，后经家属同意转至齐齐哈尔市第一医院南院，22时许，赵某亮医治无效死亡，经死亡证明判定死亡原因为接触其他和未特指的机械。

2025年6月9日22时40分，区政府主要领导接到报告，当即作出维护现场、安抚遇难家属的指示，区应急局、公安分局主要领导带领相关人员第一时间赶赴事故现场，组织、指导事故先期调查及应急处置工作。

（三）善后处理情况

事故发生后，黑龙江宝盛建筑安装工程有限公司积极与遇难家属商议善后处置工作，已与家属达成协议，赵某亮于6月18日火化，善后处理完毕。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

赵某亮违反《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范（GB55034-2022）》3.5.14中1、2、3条[1]及《建筑拆除工

[1]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范（GB55034-2022）》3.5.14拆除作业应符合下列规定：
第1条 拆除作业应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。
第2条 人工拆除作业时，作业人员应在稳定的结构或专用设备上操作，水平构件上严禁人员聚集或物料集中堆放;拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法。
第3条 拆除建筑时应先拆除非承重结构，再拆除承重结构。上部结构拆除过程中应保证剩余结构的稳定。

程安全技术规范（JGJ147-2016）》中第3条[2]的规定，违规盲目施工，使具有承重力的钢筋混凝土边柱及剩余厂房结构因震动失去稳定性倾倒坍塌，造成伤害致死。

（二）事故发生的间接原因

1.黑龙江宝盛建筑安装工程有限公司未按照《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[3]要求。违规将拆扒工程发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人。

2.黑龙江宝盛建筑安装工程有限公司未按照《建筑拆除工程安全技术规范（JGJ147-2016）》中3.0.1、3.0.2、6.0.2、6.0.16[4]要求。在拆扒工程施工前，未与自然人乔某涛签订施工合同，未组织编制施工组织设计、安全专项施工方案，未对乔某涛进行岗前安全教育培训和安全技术交底。

3.乔某涛未对赵某亮进行岗前安全教育培训、技术交底，未编制安全施工方案。

4.黑化留守办未完全履行《德科化工破产残值买卖合同》中甲方的义务[5]，未对黑龙江宝盛建筑安装工程有限公司拆扒施

---

[2]《建筑拆除工程安全技术规范（JGJ147-2016）》第3条：拆除工程施工应先切断电源、水源和气源，再拆除设备管线设施及主体结构;主体结构拆除宜先拆除非承重结构及附属设施，再拆除承重结构。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[4]《建筑拆除工程安全技术规范（JGJ147-2016）》中301、302、6016、602：

3.0.1 拆除工程施工前，应签订施工合同和安全生产管理协议。

3.0.2 拆除工程施工前，应编制施工组织设计、安全专项施工案和生产安全事故应急预案。

6.0.2 拆除工程施工前，应对作业人员进行岗前安全教育和培训，考核合格后方可上岗作业。

6.0.16 拆除工程施工应建立安全技术档案，应包括下列主要内容:1.拆除工程施工合同及安全生产管理协议；2.拆除工程施工组织设计、安全专项施工方案和生产安全事故应急预案；3.安全技术交底及记录；4.脚手架及安全防护设施检查验收记录；5.劳务分包合同及安全生产管理协议；6.机械租赁合同及安全生产管理协议；7.安全教育和培训记录。

[5]《德科化工破产残值买卖合同》中甲方的义务：三、3.甲方委托黑化集团留守办管理团队对乙方的拆扒、运输、储存、处置等工作进行监督和管理，监督乙方施工人员严格遵守国家有关安全、环保等管理规定，安全文明作业；并向乙方派驻进场拆解、运输、处置厂房和机器设备的工作人员进行技术交底，交代清楚施工现场周围地

工现场进行有效监督管理，未对施工人员进行技术交底。

（三）事故性质

经事故调查组认定，富拉尔基区黑龙江宝胜建筑安装工程有限公司“6·9”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故有关责任人员的处理建议

1.赵某亮，黑龙江宝盛建筑安装工程有限公司二三酸废旧厂房设备拆扒工程施工人员，负责驾驶挖掘机拆扒废旧厂房设备，违反《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范（GB55034-2022）》、《建筑拆除工程安全技术规范（JGJ147-2016）》规定，拆除作业时未采用从上至下、先拆非承重结构后拆承重结构的方法逐层、逐级拆除，拆除建筑墙体时，违规采用底部掏撅、推倒的方法，致使厂房内钢筋混凝土边柱及剩余厂房结构因震动失去稳定性发生坍塌伤害致死。对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.张某君，黑龙江宝盛建筑安装有限公司二三酸废旧厂房设备拆扒工程现场负责人，代表宝盛公司负责此次拆扒工程全面工作。张某君对二三酸废旧厂房设备拆扒工程安全管理不到位，未组织施工人员开展安全教育培训。对施工人员盲目违章作业的行为失察，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二、五、六项的规定[6]，建议依据《中华人民共

上、下障碍物与在施工过程中需注意的事项并提供相应技术资料，经双方交底人员签字后，交甲方备案。未交底严禁开始施工作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。（五）检查本单

和国安全生产法》第九十六条规定[7]，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

3.毕某玲，黑龙江宝盛建筑安装有限公司法人，负责宝盛公司全面工作，安全生产第一责任人，安全履职不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[8]的规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]规定，处上一年年收入百分之四十的罚款。

4.乔某涛，黑龙江宝盛建筑安装工程有限公司二三酸废旧厂房设备拆扒工程非法承包人、施工人员，赵某亮雇佣人，未对赵某亮开展岗前安全教育，未监督赵某亮在拆扒施工中遵守相关安全技术规范。对事故发生负有管理责任，建议由富拉尔基区安防办对其进行警示约谈。

5.孟某勇，黑化留守办负责人。未按照《德科化工破产残值买卖合同》要求履行安全管理职责，对事故发生负有管理责任，

位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

建议由富拉尔基区安防办对其进行警示约谈。

（二）事故有关责任单位的处理建议

黑龙江宝盛建筑安装工程有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十九条第一款规定[10]，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[11]规定，对黑龙江宝盛建筑安装工程有限公司给予三十万元以上一百万元以下的罚款。

五、事故防范和整改措施建议

（一）黑龙江宝盛建筑安装工程有限公司要切实落实企业主体责任。一是要严格按照《关于加强房屋市政基础设施拆除工程监督管理的通知》（黑建函[2024]30号）文件要求，在拆除工程施工前履行备案程序，完善备案材料；二是要组织施工人员开展安全教育培训、技术交底，要令施工人员掌握潜在风险因素和正确施工方法；三是组织专业技术人员对二三酸坍塌厂房进行技术排查，确保拆扒工程安全进行。

（二）黑化留守办要按照《德科化工破产残值买卖合同》要求履行管理职责，组织施工单位深入开展风险辨识和隐患排查治理工作，加强对项目相关单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全隐患要督促整改，及时消除生产安全事故隐患。

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（三）全区各部门要深刻吸取事故教训，督促生产经营单位加强对作业场所安全管理，尤其是对作业现场使用危险性较大的设备设施时，严格要求作业人员必须遵守操作规程，杜绝作业人员违章冒险作业。要督促生产经营单位加强事故警示教育，以案为鉴，提高作业人员安全生产意识。

黑龙江宝盛建筑安装工程有限公司“6·9”一般坍塌事故调查组

2025年9月22日