覃塘区石卡镇西江重工公司“5•21”一般触电事故调查报告

2026-07-31 11:04 来源：贵港市覃塘区应急管理局

2026年5月21日11时许，广西西江重工有限责任公司发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失138万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，为查明事故原因，吸取教训，经区人民政府2026年5月27日成立了事故调查组，由区应急管理局牵头，区纪委监委、区总工会、市公安局覃塘分局、区工业和信息化局、石卡镇人民政府等作位。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，覃塘区石卡镇西江重工公司“5·21”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

广西西江重工有限责任公司（以下简称西江重工公司）成立于2012年8月17日，类型：其他有限责任公司，营业期限：2012年8月17日至20 16日。注册资本：贰亿元整，公司地址：广西壮族自治区贵港市覃塘区贵港市产业园石卡园，法定代表人：卢*成，营业执照统一社会信 914508*********B,经营范围：一般项目：海洋工程装备制造；船舶制造；金属船舶制造；非金属船舶制造；船舶改装；船舶设计；金属结构制造理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：船舶拆除；船舶检验服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

西江重工公司占地513亩，具备二级Ⅱ类钢制一般船舶生产资质，现有正式员工39人，劳务外包人员随生产规模在100-300人之间浮动。公司部、财务部、生产部、质检部、技术部、安保部6个部门，其中安保部负责安全生产管理工作，配备分管副总1名、部长1名、主管1名、成员4名。79个船台，当前在用26个，目前在建船舶中8艘为合作经营模式；公司船舶建造分为自主建造、与船东合作经营两种模式，两类项目现场作业均采包方式实施。合作经营模式下，图纸设计、技术管控、质量检验、项目申报等需资质的生产环节由西江重工公司负责，公司按单船向船东收取服务采购、劳务人员招管、薪酬发放、现场生产与安全管理、工伤赔偿等由船东自行承担，双方人员互不交叉、独立履职。

（二）相关人员情况

1.船东：潘*钢，男，67岁，身份证号码：452523**********，系涉案船舶实际出资人和产权所有人。以合作经营方式与西江重工公司开展涉案79#船台组织开展船舶建造活动。

2.船东委托管理人：陆*贤，男，61岁，身份证号码：452523**********，桂平市人。受潘*钢书面委托，负责涉案船舶建造管理工作，具体技术、工程材料等。

3.施工劳务承包人：张*兵，男，53岁，身份证号码：512301**********，重庆市人。以个人名义承接涉案船舶船体施工作业（本次造船作作业人员10名）；其自行负责现场作业人员的招募与调度，统一为从业人员配发劳动防护用品并发放劳动报酬。

4.现场施工人员/遇难人员：袁*，男，52岁，身份证号码：512301**********，重庆市人，系张*兵雇佣一线作业人员，岗位为船体装配工触电事故遇难人员。在应急管理部官网未查询到其特种作业操作证相关信息。

5.现场施工人员：覃*健，男，28岁，身份证号码：450881**********，桂平市人，系张*兵雇佣一线作业人员，事故当日与袁*在79#船台同工作业。

6.现场施工人员：张*元，男，51岁，身份证号码：512301**********，重庆市人，系张*兵雇佣一线作业人员，事故当日与袁*同在79#船台施工作业。

7.西江重工公司总经理：李*，男，46岁，身份证号码：452423**********，负责公司全面工作。

8.西江重工公司副总经理：覃*安，男，51岁，身份证号码：452224**********，柳州市人，分管安全保卫工作。

9.西江重工公司总经理助理、综合部部长、安全保卫部部长：韦*柳，男，36岁，身份证号码：450802**********，统筹厂区日常安全管理工

10.西江重工公司安保主管：周*，男，54岁，身份证号码：452622**********，负责各船台日常安全巡回检查。

（三）事故发生场所及工程承发包、合作经营情况

事故发生场所在贵港市产业园区石卡园西江重工公司79#船台。

1.2021年11月16日，潘*钢与西江重工公司签订期限为3年+2年的《船台租赁协议》。后因行业监管政策明确禁止修造船企业通过出租船台形外开展造船作业，双方变更合作模式，于2024年12月31日重新签订《合作经营协议》《安全管理协议书》，对生产经营活动、双方安全生产管理场安全管控要求等内容予以约定。

2.2026年2月27日，潘*钢出具委托手续，将79#船台涉案船舶建造管理事宜委托陆*贤负责处置。

3.2026年3月2日，陆*贤受潘*钢委托代为与张*兵签订《船舶劳务合同》，约定由张*兵承接79#船台一艘钢制船舶建造作业，该船总长77.98 15.6米，型深5.25米（见图2），施工范围包含船体装配、焊接、船机设备安装调试等，合同同时明确工程价款、作业人员配置、施工工期及双方责任等内容。

4.2025年3月8日，张*兵与袁*签订《用工协议》，明确袁*工种为装配工，约定作业内容、现场劳动管理纪律等事项；袁*首次进入厂区作业前工公司已向其送达并签订《相关方入厂安全告知书》，统一组织其完成三级安全生产教育培训且考核合格，同时履行职业病危害告知义务，与其签病危害因素告知书》。

（四）事故发生经过

2026年5月21日5时30分许，张*兵布置当日作业任务，安排张*元、覃*健、袁*先将79#船台使用过的葫芦转移至边舱外侧，随后进入半封闭结构、高约5米、宽约1.5米的船体边舱内开展钢板切割及其他简易作业。当时为小雨天气，张*兵现场明确要求全员禁止电焊作业，仅可在不受雨区域开展切割钢板等简易施工作业。

6时许，作业人员陆续进入作业区域：袁*、覃*健各持切割枪分别进入边舱独立开展切割钢板；张*元使用空压机清理焊缝及作业工具。10时覃*健询问袁*作业进度，袁*答复剩余少量作业即可完成，二人继续各自作业。11时10分许，覃*健在袁刚原工位招呼其下班就餐未获回应，随即

原作业区域约20米的边舱工位查看，发现袁*半躺于边舱内，意识丧失，左手持握焊条，焊条一端贴合其颈部，另一端被焊钳夹持。覃*健当即牵缆，焊钳与焊条一同掉到地上，随后把焊钳与焊条分离，并高声呼救。

（五）事故前期安全巡查情况

事故前，西江重工公司安保主管周*依照企业安全管理制度对79#船台开展日常巡回安全检查，现场巡查未排查出重大安全隐患，伸入边舱的焊好，无破损裸露、漏电现象；配电箱接地装置规范有效，总路漏电保护开关功能正常。

（六）事故当天气象情况

2026年5月21日，贵港市覃塘区多云转短时雷阵雨，气温25℃至29℃，东南风2级，空气相对湿度96%。

（七）事故伤亡人员和直接经济损失情况

事故造成袁*死亡，依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB 6721-2025）等标准和规定统计，事故造成直接经济损失138万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年11时20分，船东委托管理人陆*贤接到施工劳务承包人张*兵现场险情报告后，第一时间向西江重工公司安保主管周*通报，周*随即上卫部部长韦*柳，并赶赴现场核实情况。韦*柳确认事故后，按照企业内部管理流程逐级上报分管安全副总经理及公司总经理，西江重工公司同步启急响应，统筹部署现场管控、事故上报及善后筹备工作。12时34分，石卡卫生院向石卡镇人民政府报告事故情况。13时16分，石卡镇人民政府向民政府、覃塘区应急管理局上报事故信息。13时52分，覃塘区应急管理局向贵港市应急管理局、覃塘区人民政府、区委政法委报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

2026年11时10分许，张*兵、张*元听到呼救后，立即赶到事发区域，会同覃*健将袁*转移至通风安全区域，轮流实施心肺复苏急救，同时拨救电话，在医护人员抵达前持续开展抢救。11时45分，120急救人员抵达现场开展专业抢救；12时15分，袁*经全力抢救无效死亡。12时30分，石政府、石卡派出所工作人员抵达现场，开展现场保护与初步调查工作。13时许，覃塘区工业和信息化局工作人员到场，并同步联系刑侦、法医部门勘验。经勘查，死者颈部存在电击灼伤，无其他外伤，初步认定为触电死亡，勘验结论由在场多方共同告知死者家属。16时30分，袁*遗体转运至殡

（三）善后处置情况

事故发生后，西江重工公司组织施工劳务承包人、船东方做好家属接待与安抚工作。第一批家属于5月21日20时30分到达南宁东动车站，由车辆接至贵港市区并安排酒店住宿，家属情绪稳定。5月22日下午第二批家属到达，两批家属共13人。经各方协商，于5月26日18时就事故赔偿事致，确定赔偿金额共计138万元。5月27日11时，各方完成赔偿协议签署及全额赔偿款项支付工作。

（四）事故应急处置评估

在此次事故应急处置中，西江重工公司、施工劳务承包人、船东方在事故发生后，能及时上报事故并请求救援，相关部门和医疗人员能够及时组织开展或参与应急救援处置，善后工作有序。综合评估：本次事故信息上报、伤员救治、应急救援、善后处理、综合协调等工作及时、有效。

三、事故原因分析

调查组根据现场勘察情况、询问相关人员、查阅存档资料、研究分析等，得出事故原因：

（一）直接原因

袁*违反现场明确的雨天禁止电焊作业管控要求，自行取用焊钳与焊条违规开展电焊作业。其未取得焊接与热切割作业特种作业操作资格证书定佩戴绝缘防护手套，作业中不慎触碰焊钳带电部位，没有得到及时救助，最终致其触电死亡。

（二）间接原因

1.施工劳务承包人张*兵虽在当日班前明确提出雨天禁止电焊作业的管控要求，但未对焊钳与焊条集中管控，也未对作业现场开展动态安全巡人员可随意合闸启用设备、随意取用电焊工器具。

2.船东代表陆*贤未对雨天禁止电焊管控要求的落实情况进行监督核验，没有及时发现施工现场工人违章作业，现场安全管控处于失控状态。

3.西江重工公司作为船台经营管理主体，安全生产统一协调管理职责落实不到位，对外包施工队伍管控不力，特殊天气安全管理机制不完善，箱未断电上锁，现场管控存在薄弱环节。

四、对事故责任单位以及事故责任者的处理建议

（一）责任单位处理建议

西江重工公司作为船台经营与安全生产统一管理主体，对合作经营项目安全监管缺乏针对性，未及时发现并消除电焊设备管控缺失的安全隐患施工队伍特殊天气作业管控要求落实情况督促不力，对事故发生负有责任。建议由覃塘区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定司给予相应行政处罚。

（二）事故责任者处理建议

1.张*兵：作为涉案船体施工劳务承包人，现场安全管理职责缺位。其虽在班前明确雨天禁止电焊作业要求，但未采取电焊电源断电上锁、工管控等刚性约束措施，未开展作业现场动态巡查，未督促作业人员规范佩戴绝缘防护用品，对作业人员违规动用带电电焊设备的行为失管失控，对负有直接管理责任，建议由覃塘区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》规定对其予以行政处罚。

2.陆*贤：作为船东全权委托的现场管理人，全面负责施工现场统筹协调与管理事宜，但未有效履行安全生产管理职责，仅侧重施工技术管控料采购，未对施工现场违章作业、设备安全隐患开展日常巡查，未对雨天禁焊管控要求的落地情况进行监督核验，现场安全管控失效，对事故发任。建议由覃塘区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》规定对其予以行政处罚。

3.李*：作为西江重工公司安全生产第一责任人，未有效履行安全生产第一责任人职责，对合作经营项目的统一安全管理工作督促指导不到位安全管理体系运行、隐患排查治理、外包队伍管控等环节存在的短板失察，对事故发生负有领导责任。建议由覃塘区应急管理局依据《中华人民共生产法》规定对其予以行政处罚。

4.覃*安：作为公司分管安全保卫工作的副总经理，未有效组织落实合作经营项目安全管控措施，对特殊天气涉电作业隐患排查、外包队伍作特种作业资质核查等工作部署督促不力，对事故发生负有责任。建议西江重工公司按照公司规章制度给予处理，并将处理情况报覃塘区工业和信息塘区应急管理局。

5.韦*柳：作为统筹厂区日常安全管理的负责人，未建立健全合作经营项目专项安全管控机制，未组织开展降雨高湿、密闭舱室触电高风险场排查，未对现场特种作业人员资质实施有效核验，安全管理制度未有效传导至一线作业环节，对事故发生负有责任。建议西江重工公司按照公司规予处理，并将处理情况报覃塘区工业和信息化局、覃塘区应急管理局。

6.周*：作为具体承担船台日常安全巡查的人员，日常巡查深度不足、针对性不强，未能及时发现并纠正边舱工位电焊设备未断电清离的安全患排查履职不到位，对事故发生负有责任。建议西江重工公司按照公司规章制度给予处理，并将处理情况报覃塘区工业和信息化局、覃塘区应急管

7.袁*：作为一线作业人员，在无电焊作业指令、违反当日雨天禁焊管控要求的情况下，擅自取用焊钳焊条违规作业；其未取得焊接与热切割作业操作资格，未佩戴绝缘防护手套，作业中触碰带电部位引发事故，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究相关责任。

五、事故整改和防范措施

（一）西江重工公司要严格落实安全生产主体责任，健全合作经营项目统一安全管理体系，强化外包施工队伍全流程管控，从严审核劳务承包安全生产条件，压实船东、承包方现场安全管理责任。要完善特殊天气作业安全管理制度，针对降雨高湿、半封闭舱室涉电作业场景，明确电焊电锁、工器具集中清离、作业审批监护等刚性管控要求。要优化日常安全巡查机制，将作业人员资质、现场违章行为、管控措施落实情况纳入巡查重

隐蔽隐患排查短板。要严格特种作业人员动态核验，深化场景化安全教育培训，强化岗位风险辨识与防护能力，切实提升全员安全意识，防范同类重复发生。

（二）各乡镇（街道）、有关行业主管部门要引以为戒，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”的原则，落实监管责任，增强监管合力，防患于未然。

覃塘区石卡镇西江重工公司“5·21”

一般触电事故调查组

2026年7月20日

扫一扫在手机打开当前页

网站地图 联系我们 地址： 贵港市覃塘区中山大道1号

主办：贵港市覃塘区人民政府

桂公网安备 45080402000125 桂ICP备20001523号-1 网站标识码 ： 4508040001